

Com. Lunguletu

Bis. "H. Gheorghe"

1820



Com. Lunguletu
Raion Râcari
Regiune Bnc

1921/1947

CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni de la ziua primirii lui).

Județul

Comuna

Cătunul

Damborita
Lungulețu
nu este



1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire *nu*

Schit *nu*

Biserică parohială *este terminată și clădită cu anul 1909. nu intră în monumentele istorice*

Biserici filiale *cu hramul. Sfântu Gheorghe*

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sânnuri?

este de zid, este cu sânnuri.

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

*Anul de fondare este 1820 -
Ctitori sunt Gheorghe Desliu și
Ana Desliu.*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Inscriptă este de asupra ^{usii} usii din afară (din față); însă nu se poate distinge nici un cuvânt din inscripție (sunt dugrav) a fost dugrăvite, acum cu totuie sunt șterse, nu se poate citi.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

pe partea curții biserici despre miază noapte a fost un zid epior de când a fost zidită biserica, în lungime de 50 metri, astăzi este distruș și ridicat de locuitorii Dumitru Morica. Tot din această comună Lungulețu, salvat zidul peșina de 12 Martie 1921, în fața curții

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

are stâlpi ~~la~~ ^{și} chenare și flori de zugrăveala. fani uși și ferestre. are doi stâlpi afara de tot, unul în dreapta și altul în stânga.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

o inscripție

Nu are nici un mormânt nici o piatră și nu are nici o inscripție

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pe dinafara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăveala bisericii este veche. pe din afara pereții de jur împrejur nu are zugrăveala, numai la ușa bisericii în fața de jur împrejur uși bisericii este zugrăvită și tot în anul pridvorului

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla este de ~~zid~~ ^{lemn}; iar icoanele de pe tâmpla sunt de lemn și alipite pe tâmpla (cele 12 praznice) vechi de la construcția bisericii, este frumos împodobită

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

Strane vechi sunt 24 având fiecare stema câte o floare sculptată în spatele stărilor. iar sfesnice sunt două mari împărătești sculptate și două mici cinci sfesnice mici date la Strung.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Icoanele de la tâmplă sunt Vechi și în număr de 36, iar în biserică sunt 10 icoane mari, fără inscripții, iar pe icoane sînt numele următoare: Domnul Iisus Hristos, Maica Domnului, Sf. Gheorghe, Sf. Împărați Const. și Elena, Sf. Andrei, Sf. Pantel Neculae, Năsterea Precistii, o altă icoană cu Sf. Gheorghe și Ioan Bogodlovul, și încă două icoane iar cu Domnul Hristos și Maica Domnului (asezate la partea femeilor). Ușile Împărătești sînt de lemn și sculptate. Pe icoanele de pe tâmplă sînt zugrăvite cu 12 paze, 12 Prooroci și 12 Apostoli, și mai este încă o icoană mare, lângă ofeșnicul Împărătesc, zugrăvită cu D. Hristos și Sf. Stefan și Sf. Dimitrie.

12) Inventarul candelelor, sădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

Candele sînt 10 de sticlă și mai este una de metal (nikel) cumpărată de acum 15 ani. Cădelnițe două de metal fără inscripții, disc unul de metal, chivot unul fără inscripție, cruce de argint avînd în centru cruce de lemn fără inscripție, pastale nu este, potir unul fără inscripție, și un candelabru de alamă fără inscripție.



13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

afite (felone)

Doa stăpîne Vechi, două epitofie, două încingători, 4 mînăciute și două

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sînt? (Inventarul lor).

Pomelnice Vechi manuscripte nu sînt și nici documente nu sînt.

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Anologhion, sau Floarea Cu-
vântului, pe 12 luni, Un Octo-
ih sau Paraclitiki pe 8 glasuri, una Hazonie, un
Pentikostar, un ciador, una psaltirie, un tipic etc.

16) Ce clopote vechi sunt și ce in-
scripții au?

Clopotele sunt cuate de nemfi

17) Când s'a făcut ultima repara-
ție mare a bisericii; s'a păstrat ce
era vechi?

sa facut reparate in anul
la invelisa biserici, care era
invelita cu sinchila, iar acum
este invelita cu tabla de fier

18) Ce legende istorice se pove-
tesc despre acest sfânt locaș?

Legende si povesti despre a-
cest sfânt lăcaș nu sunt.

19) Ce lucruri istorice sunt prin
prejur: palate domnești, case boerești,
cule, case vechi țărănești, câmpuri
de luptă, cruci de piatră mari (cu
inscripția pe cât se poate descifra).

palate domnesti nu sunt, Case
boeresti nu sunt, cule nu sunt.
Case vechi taranesti nu sunt,
Campuri de lupta nu sunt.
Cruci de piatra mari nu sunt.



Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Paroh Gh. Anastasescu

Lunguletu Just. Dambovit

Bis. Sf. Gheorghe de zi

Chestanorul 1921 arde anul zidiri 1820

Anoul C.B 1909 " " " 1821

Belene are complet



Parohia Lungulețu
Jud. Dâmbovița
Nº 16.



270/27/III 937

94-6-137

27/III/937

Domnului Architect Becu
cu rugămintea de
în frum denigrul.

Architect
Horia Corvoianu

după acuar.

Bis. ate. de p.d. i'a clădit
în anul 1821, i'a reparat
la 1884.

Domnule Președinte
Biserica Sf. Gheorghe, din parohia Lungulețu, fiind declarată monument istoric și având nevoie de oarecare reparații, vă rugăm să binevoiți a delega un domn arhitect, care să vină în cercetare și să ne întocmească un deviz de reparații.



Președinte
Lungulețu-Dâmbovița




rețin
d. b. 391/937

Domnului Președinte al comisiei Monumentelor Ist.

București

Referat

343



Biserica Sf. Gheorghe din Lungulețu

Județ Sălaj

8/10/1937

Referat

Se supune spre aprobare
Comisiei Comisiunii
alături de
de 36.000 lei întoc-
mit de Domnul
Arhitect Bocu
Arhitect
Horia Codreanu

La fondul în anul 1821 și s-a reparat la 1881

Biserica este cu sămuri. Se compune dintr-o
prichior prichior pe 4 picioare de grădina
având acoperite câte o coloană simplă
pogită pentru pronunțată, și fiind bolț
cu 2 calote sferice sprijinite pe un
arc dublu.

Sub comisiunea

Monumentul este bolț cu calota sferică
peste care domnește o turle de grădina
rotundă, unde se ajunge printr-o
ușă circulară.

Naosul este despărțit de pronaos

10 Aprilie 1937

prin 2 picioare de grădina. având acoperite
coloane pentru pronunțate

Naosul este bolț cu calota
sferică.

Altarul este poligonal.

Fațada este înscusă cu un braț simplu
finit ornată și este de for. cu panouri
simple, iar în partea de sus
cu panouri dreptunghiulare.

Altarul este înscusă cu un braț simplu
finit ornată și este de for. cu panouri
simple, iar în partea de sus
cu panouri dreptunghiulare.

Biserica având nevoie de unele repara-
țiuni, am întocmit alături de
de 36.000 lei întoc-
mit de Domnul
Arhitect Bocu
Arhitect
Horia Codreanu

8/10/1937

391.

4 mai 937 Parohie Simguleta II
jud. S. am. bovito.

Ca urmare la rap
O. V. 616 r. si pe
la a cercetarii arb.
nostru obligat avem
suma a va incinta
afolat, pleziul ^{intacat} ~~si~~ ⁱⁿ ~~si~~ ⁱⁿ
sum. nostru ~~si~~ ⁱⁿ ~~si~~ ⁱⁿ
sum. de 36.000 lei
pentru lucrarile de ref.
necesare. bis. dft.

Gheorghe din acea
parohie.

Incinta se vor
executa of. acestia
diz. si din fondul
parohial.

O. - S. 15m.

1 plan la telene
27 V 937

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița
Nr. 12

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 00414 * 26 MAR. 1938
REGISTRATURA

14-10-938
19 Martie 1938

9 apr. 1938. Comisia
teacă aprobată supliment
si lant. 256 Wfing

28/III/1938
Domnului Arhiepiscop Beccu
cu rugamintea de a întocmi
un deviz reprezentativ
Arh. tw

24.IV.1938
Tehnic

Deferat

Se mai întârzie alăturat
deviz în nume de la
8.000.

2/10/1938
2/IV/1938

Reperat

Sunt de pînă în se
aprobă devizul și
și se cuprind domnului
Pictor Mihail ches-
tina picturii

Domnului Tale

Domnule Mipistru,
În urma raportului nr. 16/1937, ati binevoit
a trimite pe dl. arhitect Beccu, care să întocmească
un deviz de reparație pentru biserica parohială
Sf. Gheorghe, din parohia Lungulețu II.

Devizul a fost întocmit. Au rămas însă unele lu-
crări neprevăzute, ca:

- 1) Repararea scării ce merge la clopotniță, care are
lipsă 10 trepte, lungi de 1,10 m., late de 0,22 m.
gropase de 0,12 m.. Sunt de lemn de stejar.
- 2) Revizuirea învelisului în partea de răsărit
și noaptea.
- 3) Văruitul bisericii, în exterior.
- 4) Spălătul picturii. Pentru aceasta ar fi bine
să vină un domn pictor al comisiei monumen-
telor istorice.

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 10

Se rog să binevoiti a dispune să se întocmească
un supliment de deviz, pentru cele arătate aci.

Paroh. Preot Ilie Popescu 4 Aprilie 1938
S. Miron p. deviz

Am luat cunoștință
și voi corecta la
fata domnului
J. Mihail
București.

Domnului Ministru al Cultelor și Arhilor,
Monumentelor Istorice

Referat la tein. N° 414/938

14-10-938

28/10/938

Biserica din Comuna Lenguleta II

Jud. Sărburea.

Referat

Sunt de poveră și aprobe
desigur de 44.400 lei întocmit de
Arhitect Beu și costul de
muncă deșez întocmit de
Domnul Pictor I. Mișailă
în valoare de 44.400 lei cu ocazia cercetării

Arhitect Pictor Mișailă, am constatat că desigurul de
Horia Tondra tală este stinsat. Lipsa câte-va trepte de
stejar de la Clăpotești.

29.10.1938
Se trimite copia
desigurului, fără pînă
la costul de muncă
și pînă la

de arhitectură în pînă este aprobată.
și muncă. Pentru arhitectură și spalarea ei S-
pictor Mișailă a întocmit în cart de sarcini
supra spre aprobare. Costul de muncă
pentru spalarea pînă și desigur. expli-
ment de lei 44.400.

Mihailă Beu



Parohiei Bisericii din comuna Lungulețu II
Județul Dâmbovița.

22 JUN. 1938

414

Se schimbă și conceptul
cf. celui întregit de mine

CUCHERNICE P A R I N T E,

Avem onoare a vă înainta devizul întocmit de
serviciul tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice,
pentru reparațiuni necesare la biserică precum și caie-
tul de sarcini întocmit de pictorul Comisiunii, pentru
curățirea și spălarea picturii în frescă, afumată și
murdară, rugându-vă a le urma întocmai, iar pentru
orice lucrare neprevăzută, parohia va fi obligată a
cere o nouă autorizație Comisiunii Monumentelor Istori-
ce.

Prețurile din deviz pentru lucrări de arhitectură
cași cele din caetul de sarcini pentru pictură, se vor
fixa prin Meșteri pricepuți la fața locului, fie că
lucrarea xxx se execută în regie fie că se face prin vre
o antrepriză oarecare.

SECRETARUL COMISIUNII,

Președinte

Secretar-Director General,

CAIET DE SARCINI

pentru lucrările de curățire și reparații a picturii bisericii din
Comuna Lungulețu II. Județul Dâmbovița.



Lucrările necesare de executat la pictura acestei biserici sunt următoarele :

1) Se va curăți prin spălare cu apă și săpun, toată pictura în frescă a bisericii care este afumată și murdară de timp. Spălarea picturii se va face cu o deosebită atenție pentru ca culorile ei să nu șteargă odată cu aceasta, unde culorile vechi fresci sunt subrede și nu rezistă la spălare se vor curăți pe uscat adică : cu miez de pâine moale sau alte mijloace. Curățirea picturii se va face numai cu mijloace nevătămătoare ei și nu se vor întrebuința soluțiuni chimice cari ar altera sau ataca pictura.

2) Odată cu curățirea picturii se vor cerceta și tencuelile ei și unde aceste se vor găsi burdușite, desprinse de zid sau căzute se vor consolida fixându-le de zid prin turnare de zeamă de ciment alb și var. Deasemenea se vor reface din nou tencuelile căzute, crăpăturile zidului se vor consolida prin ciment și var, tencuelile stricate dela soclu se vor reface, la altar, naos, pronaos și tindă, se vor repara toate tencuelile stricate.

3) După curățirea și consolidarea întregii picturi din biserică, se vor face mici reparațiuni unde pictura veche este sgârbiată sau stricată reparațiunile acestea se vor face numai cu culori în caseină, ouă sau tempera și nici de cum în ulei. Este strict interzis însă, ca pictura în frescă să fie retușată sau reînviată căci atunci ar pierde orice interes sau valoare ce o are prin vechimea ei. Pictura aceasta dela 1822 trebuie să fie păstrată așa cum ea se găsește din vechime cu caracterul și stilul ei primitiv.

Tâmpla și icoanele ei, va fi curățită, consolidată și reparată, lemnul icoanelor se va impregna cu soluțiuni contra carilor, și celelalte icoane, tetrapoade, iconostas, etc., din restul bisericii, vor

fi reparate.

În rezumat, prin lucrările ce se vor face la această biserică, se va căuta să se pună în valoare și în evidență, toată pictura veche a bisericii, așa cum ea s'a păstrat din vechime fără a-i se altera sau schimba aspectul ei original.

Parohia va face licitație, sau va da lucrarea prin bună învoială unui pictor cunoscut care a mai executat astfel de lucrări. Pictorul trebuie să îndeplinească condițiunile cerute de legea de reglementare a picturii bisericesti. Pictorul este obligat să se conformeze întocmai instrucțiunilor de mai sus și a acelor ce va primi în scris sau verbal din partea Comisiunii prin reprezentanții ei. Parohia va comunica Comisiunii data începerii lucrărilor precum și numele pictorului angajat.

Lucrările se vor face sub controlul serviciului tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice.

Costul lucrărilor de mai sus se evaluează astfel :

Curățirea picturii, suprafață totală mp. 400 a 100 lei mp.	40.000.
Consolidarea frescelor și refacerea tencuelilor căzute ...	15.000.
Reparațiunile necesare la vechea pictură	15.000.
T o t a l.....	70.000.

În suma aceasta se cuprind toate cheltuelile de materiale, schelărie, personal, taxe.etc., cari privesc pe pictorul executor.

V. I. Ibrăilescu
Yoni Ibrăilescu

18/IV
1938.


Mihail Pictor

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	D E V I Z pentru repararea Bisericii din Comuna Lunguleț jud. Dâmbovița .-					

1)	Legături transversale din fier rotund de 0,40 mm. gros. prevăzute cu ancore, gaube, manșoane cu ghivert, etc. la mătreașele arcurilor în punctele arătate în plan. În preț intră străpungerea zidului, astuparea găurilor după introducerea legăturilor de fier, buc. 3 X 8.00 = m.l. 24 X 9.971 kgr. = kgr. 206		X	50		6.280
	<i>Ancorele se vor îngroșa în 7-dare.</i>					
2)	Astuparea crăpăturilor din interiorul bis. cu ciment și pene de fier la arcuiri cuprins schela. Se vor lua măsuri pentru protejarea frescei. Se va lipi o pânză de amerie cu elei de serebeală pe toată în lădarea crăpăturilor de o parte și de alta cu câte 0,50 cm. gros. (după indicațiile ce se vor da la fața locului de către pictorul Comisiunii Lipitura se va face pe fond nu peste chipuri le zugrăvite).		30	150		4.500
3)	tencueli cu mortar de var gras la pereții exteriori pe unde tencuelile sunt burdușite. În preț se cuprinde și darea jos a tencuelilor burdușite pe adânc, e de 2 cm. m.p.		40	60		2.400
4)	Demontarea gârpanței acoperișului turlei și a gârpanței care este putredă; materialul rezultat se va depozita în curtea binaliei.			lei		1.000
5)	Sarpantă din nou din lemn de brad ecarisat cu cosoroabe de 14-12, popi de 14/14, tipare de scânduri desf. de 6/18 cuplate, de 6 cm. gros. pentru a da forma rotunjită a turlei - conform cu cea actuală, dar mai regulată trasată efectivă. m.p.		40	120		4.800
6)	Astereală din lemn de brad de 2½ cm. gros. "		40	50		2.000
7)	Invelitoare din tablă zincată de 22 foi la legătură, cântărind 45 kgr. la legătură. m.p.		40	130		5.200
8)	Străgînă înfundată din scânduri de brad de 2½ cm. gros. cuprins paza profilată și șipile precum și grunduitul. m.p.		10	150		1.500
9)	Trotuar din beton de ciment nesclivisit de 0,20 cm. gros. cuprins săpătura deământ. Se va încadra cu 5 cm. în zid dându-se o pantă de					
	De reportat . . .					27.580

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutateți			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					27.530
	5 cm. pe metru .		m.p. 40		130	7.200

	Neprevăzute lei					34.780
						1.220

	Total lei .36.000					
	Adică treizeci și șase mii lei .-					
	6/IV/1937					
	ARHITECT,					
						
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL

D.M.I.
 ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 NR. FILA II

Report . . .

Seviz. Suplimentar.

Centru diverse lucrări necesare Bisericii din

Comuna Ciunguleta II - Samborita


1/ Trepte de stejar la fel cu cele existente de la Clopotnița, în locul celor lipsă. (Dim. 7.10 / 0.22) 30.12 gr. buc. 10	300	3.000 ⁰⁰
2/ Verificarea învelitoare de tablă în partea de răsărit și mișcarea-nocaple înlocuindu-se de tablă distrusă prin tablă nouă gincată de 22 foi la legătură cantărită 40 - 45 kg masa. În pret intra desfacerea noii table, existență repararea ei cu tablă nouă mp. 10	180	1800 ⁰⁰
3/ Sporiul fată de biserici cu lapte de var. amestecat cu 10% grăsime dat de 2 ori. - În pret intra și schela necesară. mp. 400	6	2400 ⁰⁰
		7.200 ⁰⁰
4/ Reprezentație - - - - -		800 ⁰⁰
Notă: Lucrările vor fi în regie cu meșteri calificati și de încredere sau prin licitație între antreprenori capabili, realizându-se astfel mari economii față de deșir	Total	8.000 ⁰⁰

Adnotat Goric. Iordani
 2 / IV / 1938
 Vizitat
 Goric. Iordani

De reportat . . .

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița
Nr. 9

14-10 Iunie 1939



10 VI 1939
Cu ce pictor lucrează?
Se va obliga a plăti
materialul și muncă de lucru
întrținerea unui meșter
trimitem de la C. M. I.

Domnule Ministru,
În devizul de reparație, întocmit de Comi-
siunea Monumentelor Istrice, trimis nouă
cu Nr. 414 din 22 Iunie 1938, s'a prevăzut între
alttele și consolidarea tamplei și a obiectelor
de lemn, ce sunt deteriorate de cari.

Pictorul cu care am tratat restaurarea pictu-
rii, nu-și ia obligația de a le consolida.

Pentru a plăti alți specialiști, n'avem fonduri.
Venim dar la Excelența Voastră, rugându-
vă să binevoiți a dispune ca consolidarea
să fie făcută gratuit în atelierele Comisiei
Monumentelor Istrice, iar pentru părțile ce
nu s'ar putea transporta, să ni se dea
un specialist aici, căruia ne obligăm
a-i da casă și masă.

Paroh
Părinte Ilie Popescu
Com. Lungulețu Dâmbovița



Domniei Sale

Doii Ministru al Cultelor și Artelor

București

Nr. 1370

27 JUL. 1939

Parohiei Lunguleta II
Jude. Dău Borita

C. Părinte,

La raportul C. V. tu
Nr. 9/1939, avu mare a
mă facu/ amorsut se aprinde
trinitatea cum. Meșterul
Comisarii, dăca ^{pentru licență de a căsa} ~~trinitatea~~
se obligă a plăti, ma-
terialele, mănă de lum
m în trinitatea mesteșugului.

Prin urmare a mi comunica
cu ce pînă la seapoi
parohice.

Pr.

S. Dir. Col

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița
Nº 10

14-8 Iunie 1939



22 VI 1939.
Refuzat Cărtăreanu
4

Domnule Director

Cu ord. Nº 414/1938, ne-ati trimis devizul pentru restaurarea picturii bisericii din parohia Lungulețu II, Dâmbovița.

În acest deviz se vorbește și de consolidarea tâmplii și a celorlalte obiecte de lemn care sunt deteriorate de cari.

La fixarea pretului, pentru fiecare lucrare în parte, nu se amintește nimic de consolidarea tâmplii.

Vă rugăm să binevoiți a dispune să fim lămuriti și în această privință, fiindcă trebuie să angajăm lucrători.



Prof. Al. Popescu



La răspuns nr. 1370/94
ref. 1370/94

D-ului Director al Comisiunii Monumentelor Istorice

București.

Parohia Lunguletu II
Jus. Dâmbovită
No. 11.



in dosarul

St. Mihail

6. Sept 1939

Am luat cunoștință
și voi cere
lucrările în tot
cursul execuției
lucr.

Domnule Ministru,

Conform ordinului Dumneavoastră cu
Nr 44 din 22 Iunie 1938, Comisia Monumen-
telor Istrice, vă aduc la cunoștință că
am angajat pentru restaurarea pictu-
rii bisericii, pe dl Vasile Blumdea, pro-
fesor și pictor diplomă, cu domiciliul
în Târgoviște, Str. General Florescu Nr 6.
Executarea lucrului trebuie să încea-
ră la 21 August 1939.

St. Mihail



Paroh P. Nicu Popescu



Domniei Sale

Dlui Ministru al Cultelor și Artelor, Comisia
Monumentelor Istice - București.

14-8-939

Parohia Lunguletu
Jud. Dâmbovită
No 24



28 Septembrie 1939



Urgent

S. Mihail

18

Domnule Președinte,

Terminându-se lucrările de restaurare
picturii la biserica Sf. Gheorghe, din pa-
rohia Lunguletu, Jud. Dâmbovită;

Vă rog să binevoiți a dispune recep-
ționarea lucrărilor executate la această
biserică.

Paroh Prest. Ilie Popescu

Rubricat.

Am vizitat această
biserică și am constatat
că lucrările de restaurare
a picturii s'au efectuat
în bune condițiuni. Drept
care am încheiat actul
proces-verbal de recepție a
lucrărilor în dublu exemplar
și din care, un exemplar se va
trimite, imediat, parohiei
respective - după aprobarea
Dnui.

S. Mihail
Rubricat

Domniei Sale

Dnui Președinte al Comisiei Monumentelor
Istorice
București

Nº 2614

Parohiei Lunguleta II
jud. Vâmboerle

La rap. cu. v. Nº 24 din
a.c. avem asupra a va înminte
procesul verbal de recepție
cu valoare de 58.000 lei
aprobat de acestor Comisarii
pentru lucrările de pictură
executate la biserică Sf.
Gheorghe din com. Lunguleta

P.r.

Deci. Anghel

Am primit adresa cu Nº 2614
a.c., împreună cu un
exemplar al procesului
verbal de recepție -

Prest. Ilie Popescu

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 16

Subsemnatul: I. Mihail Pictor in Serv. Tehnic

Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în dublu exemplar.

Curățirea și consolidarea vechilor picturi în frescă.
Restaurarea acestor picturi unde se afla de teri-
orată. (Soalu etc.) Repararea tuturor tencuielilor strici-
cate. Împregnarea lemnului tămplăriei și a icoanelor.
Stesnele de lemn sculptate s'au curățit și reparat, etc. Toate
lucrările s'au executat conform listei de sarcini întocmit p. aceasta.
Lucrările au fost executate de către Șeful atelierului V. Blănaru, profesor

Valoarea lucrărilor conform fondului aprobat. Îngrijite Lei 58.000

" " *suplimentare* " -----

„ totală a lucrărilor Lei 58.000

Adică lei Cincizeci și opt mii.

DELEGATUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE :

I. Mihail.

Arhitect diriginte al lucrărilor,

Antreprenor.



Post Hic Popes



Parohiei Bisericii

Com. Lungulețu II

Jud. Dâmbovița

18 DEC. 1940

2144

Cucernice Părinte,

La raportul Cucerniciei Voastre cu Nr.22 din a.c., avem onoare a vă trimite planul și devizul în valoare de 70.000 lei aprobat de Comisiune pentru lucrările necesare a fi executate de urgență la acea biserică, cu îndeplinirea tuturor dispozițiilor legale în vigoare în ceea ce privește angajarea executarea și plata.

Nu se admite nici o modificare a planurilor sau devizului .

Cei ce fac modificări monumntului afază punctele prevăzute în deviz

Formula

Pr

P. Comisiune

Parohia Lungulețu
Com-Lungulețu - Dâmbovița

Nº 22



COMISIUNE MONUMENTELOR ISTORICE
TECHNICUL N 696/12/XI/1940

12 XI 1940

Tehtic n. referat

V. Stăruț

St. Moșescu spune
a merge la foto biserici 1822, a suferit mari stricăciuni. Turla și dă
în condiții prețioase de din cărămidă, s'a prăbușit în parte.
păstăle.

V. Stăruț

Anuar 1909

Bis. filială Sf. Gheorghe și Sf. Iujăni
s'a clădit din zidărie la 1822, s'a
reparat 1884.

Emil Costeș

Domnule Ministru,

În urma cutremurului ce a avut loc în ziua
de 10 Noembrie a.c., biserica parohială „Sf. Gheorghe”
din com. Lungulețu jud. Dâmbovița, zidită la anul
1822, a suferit mari stricăciuni. Turla și dă
în condiții prețioase de din cărămidă, s'a prăbușit în parte.

Respectos Vă rog să binevoiți a trimite cât
de urgent, un domn arhitect, care să ne în-
trocască un deviz de reparație.

Totodată Vă rugăm ca în locul turlei
de zid, care trebuie dărâmată complet, să constru-
im o altă turlă de lemn.

Cu respect,

Paroh. G. Iliu Popescu
Com. Lungulețu - Dâmbovița -

Domniei Sale

D-lei Ministru al Educației Naționale și al Cultelor.

București -

Referat.

Temei № 2144

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

TECHNICUL N 729/15/XI/940

Biserica Parohială
Sungulete II Sămbor, Iași



16.XI.940

Referat

Sunt de părere
că se poate
repara în
denizul și
plasmă
intervenite de
de înălțare
specie și în
măști Parohia
artistică

Hon. Comitetul
18.11.940
La Sămbor în
V. Grădinar

În baza delegației date am cercetat biserica
și am văzut gravele stăruiri provocate de cutremurul
din 10/XI/940 astfel; turnul după pronaos a fost
prădat și aruncat la pământ și restul altarului
stăruie ca o probă, și ei ar fi pronaos și mai mare
stăruie bisericii, arcurile dubluri care susțin
colata de sub turnul la pronaos, au crăpături foarte
mari asemenea cele trei arcuri ale gîndului deșertător
într-o Noos și Pronaos sunt și crăpate și și
arcurilor deșertător 2 1/2 cm. În general biserica a suferit
grave avarii atât la corpul bisericii cât și la
pronaos.

Alăturat am onoare a vă înmăina un deviz ^{în val de lei 70.000} cu lucrările
ce trebuie făcute de urgență pentru consolidarea bisericii
și a se potrivește în care am arătat locurile unde sunt crăpăturile.
Primit, Vă rog asigurarea bunăvoinței mele respect.

Prof. G. Ionescu

20.XI/940

La aproba

22.XI.940

Comitetul

V. Grădinar

P. P. Ionescu

Doile Domnului Președinte al
Comisiei Monumentelor Istorice

Tem N° 2144/940



ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ

PENTRU

lucrările ce trebuie executate de urgență, în urma cutremurului la Biserica parohială din Lem. Lungulețu II Juc. Damborita

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1)	Scăimatul restului de zidărie ce a rămas din turla clădită, care dăcă să se prăbușească singură de cauza și înclădirea stricăciunii. Se vor lua toate măsurile de siguranță necesare de puse în aplicare la fața locului, tot materialul ce va mai rezulta se va depozita în curtea bisericii. Asemenea materialul ce va rezulta din fosta învelitoare a turlei se va desface cu griji și depozita. În pret intră pe lângă mână de lucru și luarea tuturor măsurilor de siguranță					
				Global Lei		5000 -
2)	Deasupra patului turlei se va face un acoperiș nou în formă de pantă din Lemn de brad ecarisat având toate preschle cerute copriuri 8/10/ arbolitură conroabe, feru, toli etc de 15/12. clădi de 6/18 și un prop de 15/15 din Lemn. de stejar în care se va fixa crucea care a fost pe turlă.					
	Sarfeanta m.p.			49,50	300	14850 -
3)	Învelitoare din tabla existentă rezultată					
	De reportat .					19800 -

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . .					19 800 -
	din desfacerea vechii învelitoare a turlei plătindu-se manopera cu Lei 50 m.pr.					
	Circa	15 m.pr.			50 -	750 -
	Si din nou cu tablă nouă gincată la fel cu aceea existentă	33 m.pr.			350 -	11550 -
4.	La putul turlei se va desface zidăria desfacută de cutemur și se face la loc la fel cum a fost din materialul vechi și nou lucrat cu mortar de var gras și 50% ciment. Această lucrare se va executa însă în compania anului viitor timpul rece de iarnă nu va permite facerea prizei în mortar deci o lucrare puțin executată și nu mai trebuie făcute lucrări de mănăstire	me.	200	1300		2600 -
5	Se vor face noi legături de fier potând la fel cu cele existente executate în compania anului 1940 după indicațiile date de Domnul Arh. Becu: Se vor face și în zidurile arătate în planul alăturat cu dola potând, se vor lua măsuri de apropierea zidurilor și trebuie să în timpul, găuririi cu dola. Legăturile se vor așeza în zid și va strânge mufa trântit fora a forta și după refuz se va încălzi drugi de fier cu lampă de benzină astfel ca dilatăndu-se să se poată strânge mufa suficient. Această lucrare se face numai de către un specialist și cu luarea tuturor măsurilor arătate la foto locului. Se cotit la kg. și cu lei 75 kilogramul. în limita sumei de lei					5000 -
	De reportat . .					39700 -

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report .					39700 -
6)	Reparatul crăpăturilor, turnându-se zeamă de ciment cu lapte de vac gras treptat în crăpături, astfel ca priza să se facă încet dar sigur. Această lucrare se va executa numai după ce au fost asigurate legăturile de fier - globul lei					4000 -
7)	De oare ce timpla de lemn care obiș- nu este veche totuși era mâncată de cori s-a prăbușit și sperânat complet, în locul ei să se facă o altă tot din lemn, întăritându-se și vechile croșe care au mai rămas bune. Se va executa după un proiect aprobat de Com. Mon. Istora, în limita sumei de lei 20.000 -			Lei		20000
8)	În locul turlei de zidărie care după cum am văzut în schițe obținute și care turlă s-a prăbușit, se va face parțial o învelitoare (vezi art. 2) Pe a turlă de zidărie din nou nu poate fi vorba de oare ce zidurile bisericii, arcurile dublori sunt rău croșite și grozav de zdumăcite astfel că nu mai poate să se refacă o turlă de zidărie. Totuși se va putea după consolidarea marilor stâlpi, face o turlă din lemnărie de brad, învelită cu robit și tencuită cu mortar de vac gras și 30% ciment având toate profilele și arhitectura a celei vechi prăbușite și nu ar vrea cum a fost arhitectura din epoca clădirii bisericii - . Această se va face după De reportat .					63700 -



Referat Temei № 38/1941
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
TEHNICUL N. 44/17/I/941

1) Devizul la S.C. Curan
2) Planurile la copiat (trei)

14-14-1940



21. 5. 1941

Referat

Sunt de părere n. se
aprobe devizul și
moștenirea. Pentru
a nu se încuraja
refacerea turlelor
de zid - dăruim
de cutremur - din
lemn (cum s'a
întâmpilat după
cutremurele de la
începutul secolului
frecat) sunt de părere
n. nu s'arumina de
o cam. dată Parohiei
de cost devizul de
472.000 lei. Numai
deci în urma cer-
etărilor ce s'ar
face, s'm stabili
c'm monumentul
nu mai poate duce
greutatea unei turle
de zid s'ar vedea din
acest loc n. s'ar
turle de lemn.

arbitrar
și ori terdon

22. 5. 1941
Se comunică
V. Stănilă

Biserica Parohială din Comuna Lungulețu II Dâmbovița. -

În referatul meu № 729/1940, la temeiul №
2144/1940, am arătat stricăciunile suferite de
biserica parohială; dăruim turlele clopotnițe
crașteturile zidurilor etc, așa cum se vede din
planurile alăturate și am întocmit un deviz
previzoriu pentru consolidări -

La cererea fărintei paroh de a avea un
deviz complet precum și de a construi o turle
de lemn în locul celei de zid, distrușă de
cutremur, am întocmit următoarele lucrări:

- 1) Deviz pentru lucrări de consolidare bisericii
și lăsară ei fără turle, deviz valoare de lei
120.000

- 2) Deviz și planul de reconstruirea turlei din
moai din beton armat și zidărie de cărămidă
găurită, după forma și arhitectura vechei
turle, ce se vede din fotografii și planurile anexate.
Pus pentru această lucrare se va cere cercetarea
la foto localului a unui Inginer Constructor, care
să - și dea avizul dacă biserica în urma strică-
ciunilor suferite mai poate suporta o turle de
zidărie și greutatea ei și a focului colucile și
planurile necesare betonului armat precum
și a tuturor lucrărilor ce ar necesita în plus
pentru rezistența bisericii în viitor Lei 320.000

- 3) Deviz și planuri pentru o turle de lemn din
dăruim peantului paroh și a enoriașilor. Deviz
în sumă de lei 100.000. -

Alăturat am anexat a vă înscris toate
aceste lucrări rugându-vă să bine văiti a
disponere, ce anume lucrări și să execute
având în vedere și dificultățile financiare ale
ale Parohiei

Moștenirea

Am primit serizul
in copie a zi 20.7.97i

14-14-1941

2 planuri la tehnic
la cordia api

19. II. 1941

vep. tem. n. 2438/943

Parohiei Lungulețu II

Județul Dâmbovița



38

24 FEB. 1941

Cucernice Părinte,

La raportul Cucerniciei Voastre No. 2/941,
avem onoare a vă trimite și planurile și de-
vizul în valoare de 473.000 lei aprobată de
Comisiune pentru lucrările de restaurare a
bisericii necesare în urma cutremurului.

Nu se admite nici un adăug și nici o mo-
dificare în afară de punctele din deviz.

Potrivit legilor în vigoare cei care fac
modificări, fără aprobarea scrisă a Comisiunii
Monumentelor Istorice vor fi pedepsiți, cu a-
mendă, închisoare și cu repunerea în stare bu-
nă a monumentului în contul celor vinovați.

*Nu mai dați cu un măr catărilor
ce se vor face, se va sta lini că nu mai
nu mai vorbesc de ce greșită este
Presedinte, se va vedea dacă
este laudă să se facă furle de lemn.
Presedinte*

Secretarul Comisiunii,

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița
Nº 2

TECHNICUL N. 24/9/I/941

9 Ianuarie 1941.

38 9 1941.

Domnule Președinte,

Cu ordinul Dvoastră Nº 2144/1940, mi-ati trimis
devizul întocmit de comisiune pentru repararea
bisericii din parohia Lungulețu II, Dâmbovița.

Rea cum este întocmit acest deviz prezinta
greseli.

Asa de exemplu la punctul 5, se prevede pa-
tră legăturile de fier ce trebuiesc făcute su-
globală de 5000 (cinci mii) lei. După indicațiile
date la fata locului, de dl. Arhitect V. Moiseș
trebuiesc executate cinci legături, pentru care
nervii de următorul material:

- 39 (treizeci și nouă) metri linii fier rotund de.
- 10 (zece) metri linii, placă 150 x 20 mm.
- 10 (zece) " " " 100 x 20 mm.
- 6 (șase) " " " 60 x 16 mm.

Fierul este acoutat de noi, încă din luna No-
vrie 1940, la pretul de 38 lei pentru un kilogram.
Fierul brut costa aproape de patru ori cât
arătat în deviz. La cost trebuie să se adauge
măna de lucru.

La punctul 6. Invelisul în dreptul sămă-
rului este așezat direct pe zid. Pentru a se putea tre-
ci la amănunțimea de ciment, trebuie să se strice in-
velisul existent în parte, or aceasta necesi-
tează în plus pentru stricat și refăcu-
tarea premii și procurare de material nou.
Locul celui ce s-a stricat. (Fierul se trunde)
Respectuos Vă rog să binevoiți a dispune corec-
tarea devizului. Cu respect,

Paroh. P. Iliu Popescu

Jud. Dâmbovița

Domnului Sale

Dl. Președinte al comisiei Monumentelor Istorice

București

9. I. 1941

cu devizul în anușent

VA

9. I. 1941

Dl. Moiseș spre a
completa devizul.
Arhitect
Horia Terțaru

27.11.37/1941

Domnului
Ministru al Lucrărilor Publice

24 FEB. 1941

37



Domnule Ministru,

Biserica parohială din Comuna Lungulețu II
județul Dâmbovița a fost deteriorată de cutremurul
puternic din 10 Noembrie 1940.

Pentru restaurarea ei s'a întocmit proiectul
și avizul, care a evaluat lucrările la suma de
472.100 lei,

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a aproba un
fond necesar restaurării acestui important monument
istoric.

Binevoiți a primi vă rugăm, Domnule Ministru,
asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.

Președinte,

Secretarul Comisiunii,

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița

N^o 3

9 Ianuarie 1941

37 9

Domnule Președinte

9 I. 1941

Se intervine la Min. Lucrărilor
Publice

V. B. R.

În devizul ce ne-ați trimis cu N^o 244/41
se face mențiune de construirea unei
noi țale de lemn și o nouă tămplă,
însă nu avem un deviz amănunțit
pentru aceasta.

Vă rugăm să binevoiți a delega
în domn arhitect să ne întocmească
devizul necesar.

Monumentul a fost văzut în ziua de
Noemvrie 1940, de dl arhitect V. Moiseș.

Vă rugăm stăruitor ca dui fondul ce ar
putea restaurarea bisericilor, în urma
murului să ne ajute și pe noi, cu suma ne
sară restaurării acestei biserici.

Paroh. Preș. Ilie Popescu



Domnule Pale

D. lui Președinte al Comisiei Monumentelor Istoric

B.

Comisia Monumentelor Istorice

Copie



N^o 28 din 24 Febr. 1941.

Cuceruice Părinte,

La raportul Cuceruiceii Voastre N^o 2/441, având
onoare a vă trimite și planurile și desenele în
valoare de 472.000 lei, aprobate de Comisie
pentru lucrările de restaurare a bisericii,
necesare în urma căderii murului.

Nu se admite nici un adăos și nici o modi-
ficare în afara din punctele din desig.

Potrivit legilor în vigoare cei cari fac modificări
fără aprobarea scrisă a Comisiei Monumentelor Istorice
vor fi pedepsiți, cu amendă
închisoare și reșterea în stare bună a
monumentului în contul celor vinovați.

Nu mai dacă în urma cercetărilor ce
se vor face, se va stabili că monumentul
nu mai poate duce greutatea unei turlă
de zid se va vedea dacă este locul și se
face turlă de lemn.

(m/ Președinte

p Arhitect Putulescu

secretar

(m. V. Brătulescu

Biserica Parohială din com. Lungulețu II Dâmbovița

ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ



PENTRU
lucrările de consolidare și refacerea părților distruse de cutremur. -

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	I					
	Lucrări executate din primul deviz intocmit asupra cutremur.					
	a) Dărâmatul peretelui de zidărie la turle clopot. prăbușită.				Lei	5000 -
	b) Anvelopare peretelui asupra paturii turle.				Lei	27.100 -
				Total Lei		32.100
	II					
	Lucrări din nou pentru consolidarea Bisericii -					
	1) Legături de fier rotund la fel cu cele existente ce vor fi executate în anul 1940. Se vor face găuri în zid în axa locurile arătate în plan, cu distanță rotundă luându-se toate măsurile de siguranță pentru proprietatea zidurilor. Legăturile vor fi prevăzute cu mufole de strângere la mijlocul barei de fier și cu plăci de fier de 10 m.m. grosime în exteriorul zidurilor bine fixate cu piuliță și contra piuliță. Această lucrare se va executa de către un meșter specialist care a mai executat asemenea lucrări. Socotit la kg. lucru efectuat. Kgr. 280 70 19600 -					
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
2)	Terziatura de zidărie în exteriorul zidurilor bisericii unde sunt crăpături, cu cărămidă nouă bine arsă, peretă, lucrata cu mortar de ciment, asemenea trestot cu aransarea tesaturii de zidărie și vor turna în crăpături zeamă de ciment cu lapte de var gros după ce mai întâi sau udat bine crăpăturile cu apă. Socotit la m.l. lucru efectuat			m.l. 80	350 -	28000 -
3)	La crăpăturile de la bolti, colate și ancuri se vor turna în crăpături zeamă de ciment cu lapte de var gros după ce mai întâi s'au udat bine cu apă globală.					4000 -
4)	Defectul acoperisului la corpul bisericii pentru a se putea intra în prod. pentru executarea turnării de zeamă de ciment în crăpăturile boltilor. Socotit la m.p. de defacut circa lei Refacut acoperisului la loc după executarea lucrării (art. 3)					1500 -
				Cincoi lei		5000 -
	Asemenia se vor lua măsuri cō să nu curgă zeama de ciment pe pictura bisericii astupându-se prin interiorul bisericii crăpăturile de fâmișut gol în care după ce s'a făcut interiorul zemei de ciment în crăpături se vor curăța de fâmișut și reface pictura de către un specialist.					
5	Templa care desu nu este ocea veche totuși era mănăstă de cori și parte					
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	din ea s'a stricat de cutremur . Se va face o altă nouă după un proiect ce va fi înaintat spre aprobare . C. M. J. Costul va depinde de cât poate plăti parohia de ce sumă va dispune . În limita sumei de lei					30.000-
	6) Reparati la învelitoarea corpului bisericii, stricată de căderea zidăriei turlei . În preț se cuprindă asturelă dău nou și tulpă zidărie la fel cu cea existentă	m.p.	4-	470-	1880-	
	7) Tencueli exterioare la pereți în locurile unde s'au făcut tereturi de zidărie, cu mortar de var gras, nisip aspru și fin și cu prof de culcuș în toul spechelor la pereți.	m.p.	80	160-	12800-	
		XXXX	Lei		102780	
	8) Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare				Lei	17220
						<u>Total lei 120.000</u>
	<u>III</u> <u>Reconstruirea turlei clopotniței din nou</u> <u>în vechea ei formă . -</u>					
	Această lucrare nu se va executa decât în urma avizului unui Inginer Constructor care va cerceta la fața locului, dacă Biserica în urma stricăciunilor cauzate de cutremur mai poate suporta o tură nouă de zidărie . - Tot ce este va de planurile și calculele betonului armat precum și directivele lucrărilor . - Atât avizul cât și planurile noile de calcul se vor trimite în prealabil Comisiunii spre aprobare .					
	De reportat . . .					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
9	Despăciutul petului turlei de zidarie dacă vor fi nevae. Tot materialul bun se va depozita în curtea birourilor în locul ce se va arăta, mologul și tot ce este stricat se va transporta afară din șantier cu căruțele. Materialul cărămizilor și mologul va fi colorat de gis pe un schiob de lemn. - Socotit la m.c. lucru efectuat m.c. 5 300 1500 -					
10	Beton armat lucrat după toate planurile, calculele cu armătura și cantitatea de ciment, pietriș, nisip și tot ce va mai necesita, arătate de către Inginerul ce va calcula proiectul betonului. În preț se cuprinde tot materialul cofraje, mâna de lucru și plata proiectelor și calculele betonului armat. - Orice cantitate de beton armat ce va fi nevoie se va plăti cu același preț prevăzut în deriviz. Stâlpi de beton armat prevăzuți în zidăria turlei și care fac legătura între centura inferioară și superioară nu vor fi turnați în cofraje ci se vor lucra direct cu asigurarea zidăriei de cărămidă astfel ca legătura să se facă direct între ele. - Socotit la m.c. lucru efectuat. Circa m.c. 23- 7000 161.000 -					
11	Zidărie de cărămidă găurită, lucrată cu mortar de var gras și 50% ciment cuprins toate profilele lucrat după toate regulile artelor. În preț se cuprinde tot materialul, mâna de lucru, la fuzaj și petul turlei					
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	scela etc. Socotit la m.c. lucru efectuat. Golurile se vor scădea	m.c.	20 -	1600		32000 -
12.	Tencueli exterioare la turle și patul turlei cu mortar de var gras și 30% ciment cuprins tencuială tuturală profilelor. Socotit la m.pr. necesitățile, întocmesurile cerurilor și retragerilor mai mari de 10 cm. se aplică. Golurile nu se scad fiindcă socotite glafuri. Socotit lucru efectuat	m.pr.	182 -	190		34580 -
13	Tencueli interioare cu mortar de var gras simplu complet obisnuit. Goluri nu se scad.	m.pr.	85 -	100		8500 -
14.	Sarpanta acoperisului la turle și patul turlei din lemn de brad. Lucrat de dimensiunile cerute pe 15/15 / capșori 12/10 arbelitici, talpi, coronalele contra vanturi 15/12 clesti. 6/18 țipare de scurderi de 6 cm gras. Coțute cu oțel în cure etc. Totul lucrat conf. regulilor art. în cap. Măsurat lucru efectuat.	m.pr.	55 -	320 -		17600 -
15	Învelitoare din nou cu table existente de la vechea învelitoare lucrat așa cum a fost, cu dulă înfășurătoare poale sorturi etc.					
	Cu table vechi m.pr. 45 x 60 = Lei 2700					
	Cu table nouă circa m.pr. 10 x 400 Lei 4000					
	Total Lei					6700
	De reportat . . .					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
16	Thesimă aparentă așa cum a fost din scurșuri de brust complet. batute și vopsite în culoare de ulei dat de 2 ori	m.p.	10-	300	3000	
17	Foreste de fier simple complet asegurate și vopsite cu minimum de fier colorate și de 2 ori în culoare de ulei	m.p.	8-	3000	24000	
18	Geomuri semi-duble complet. asegurate și chituite	m.p.	8-	220	1760	
19	Diverse neprevăzute ce se vor folosi la executare	Lei			290640	
		Total Lei			320.000	
	Adică trei sute douăzeci de mii tocuri -					
Recapitulativ						
I Lucrări executate după cutemur		Lei	32.000			
II Lucrări pentru consolidarea bazei		Lei	120.000			
III Refacutul turlei din nou		Lei	320.000			
Total Lei			472.000			
Adică patru sute șaptezeci și două mii zero sute -						
Preturile din prezentul depozit fiind cele ale zilei când s'a înlocuit deșeurile, parohia va ține la vedere lucrările la în întreprindere cu luarea de ofertă de la mai mulți antreprenori autorizați. În cazul că prețurile sunt prea mari mai mari decât cele prevăzute ofertele vor fi însoțite de o analiză de prețuri. Întreg dosarul cu rezultatul tuturor licitațiilor va fi înaintat Comis. Mon. Istoriei spre aprobare. Parohia va amuța						
	De reportat					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	Comis. Mon. Totuși de începerea lucrărilor, terminarea lor și nu vor executa lucrări în plus sau modificări în obiect prin schimbări de articole fără aprobarea în scris a Comis. Mon. Totuși Antreprenorul este obligat, după ce a luat la față lucrului toate costurile necesare să prezinte din timp spre aprobare proiectul complet al turlei la o scară de 2 cm. pe metru. Antecumitate Văzut arhitect Horia Teodor 16 Ianuarie 1941 E.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 23 <u>Ante-Măsurătoare - Derriz</u> Pentru construirea unei turle de lemn din nou în locul celei de zid distruse de cutremur, însă pe vechiul post al turlei, consolidat. - 1) Consolidarea părților stricate de cutremur la fereti-patului turlei, prin țesătură de zidărie cu cîmășia nouă lucrată cu mortar de ciment și turnare de țesătură de ciment și lăptă de var gras în crăpături după ce mai întâi s-au eldat și curățat. - m. l. 8 350 2800- 2) Țesături din nou cu mortar de var gras și misiră uscată și fină complet înlocuite în locurile unde s-au făcut țesături de zidărie m. pr. 3- 160 480- 3) Construirea din nou a turlei din lemn cu toate lemnăria necesară; șelși de 20/20 țelși de 20/20 corbure, quinzi de lăptărie de 20/15 din lemn de tufan ciopliti complet lucrați. de în cap și cu tîntă De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	Sieraria necesară Socotit la m.c. Lucru efectuat	m.c.	8-	5000		40000
4	Îmbăcămintea feretilor turlei cu scânduri de brod. de 3 cm. gros. lămpuite complet bătute și date la rănduire după toate indicațiile ce se vor da la feta locului. Se va ține socotată ca scândurile să aibă toate aceleași grosimi să nu aibă noduri sau crișături sau alte obiecte. -	m.c.	4-	3500		14000
5	Vopsitul cu boit și cu ulei dat de 2 ori la întregă suprafață a turlei, ștrăniș turlei și potelur turlei după indicațiile ce se vor da	m.pr.	130	80-		10400 -
6	Refăcutul acoperisului turlei și potelur turlei cu materialul vechi de la vechea turle și cu material nou de va fi necesar. Sărfațe cu material vechi m.pr. 45x100 = 4500 " " " nou " " 10x320 = 3200 În limita sumei de lei 8000 -					
7	Învelitoarea din nou cu tablă veche de la fosta turle și cu tablă nouă la fel cu ceea ce există în cazul ce vor trebui. - cu tablă veche m.pr. 45x60 = 2700 " " " nou m.pr. 10x400 = 4000 Total lei 6700 -					
8	Învelirea ferestelor din nou din lemn de brod simple și cu toc de					
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	stejar, cu toate feronieră necesară conflict degrută la loc și voprite de două ori în ulei la fel cu feronieră.		10 -	900		9000 -
9	Geamuri pemi duble conflict asigurate și chituite		10 -	220		2200 -
	Total lei					93.580 -
10	Diverse suprapagute ce se vor plăti în caz de execuție					6420
	Total lei					100.000 -
	Adică lei una sută de mii					
	Intocmit de					
	M. Moinescu					
	17 Ianuarie 1941					

D.M.T.
ARHIV
DOCUMENTE ISTO
NR. FILA 29

Condițiuni speciale. -

- 1) Parohia nu va face angajarea lucrărilor fără aprobarea Biroului
licitațiilor sau obținerea lor de către Oficiul Central al
Licitațiilor din Ministerul de Finanțe, care nu va stimula
desigur cu oferte licitației tinute spre aprobare. -
- 2) Trusote de începerea lucrărilor Parohia și antrepriza va cere
Serviciului Tehnic Județean un Trusot specializat în beton armat
care va întocmi proiectele de beton armat. Dar un specialist fortificat
- 3) Pentru supravegherea lucrărilor, proiecte, for de plată, proiecte
de lucrări, provizorii sau definitive, Parohia va cere din timp
Serviciului Tehnic Județean tot concursul care sunt obligat
prin lege de a da concursul lor potențialilor de Manument
sau construcții noi.
- 4) Dacă prețurile unitare din oliviz nu mai corespund cu costul
fietei în momentul când se va executa lucrarea, Parohia
mai moarte de tinerea licitațiilor locale va consulta
din timp serviciul Tehnic local sau județean și va cere
la modificarea prețurilor unitare la costul fietei în oclote
când se va începe lucrările de restaurare. Serviciul Tehnic Județean
fiind singurul în masă de o curăște prețurile locale la zi
și de a avea controlul lor pentru, materiale, mână de lucru,
transporturi etc. -

M. Moinescu

ROMÂNIA



MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AL COMUNICAȚIILOR
DIRECȚIUNEA TEHNICĂ DE LUCRĂRI PUBLICE ȘI COMUNICAȚII

ADRESA POȘTALĂ:
BUCUREȘTI I, BULEV. ELISABETA N°27

ADRESA TELEGRAFICĂ:
MINIST. LUCR. PUBLICE ȘI AL COMUNIC.

TELEFON:
4.2200


19298 * 21.MAR.1941

Comisiunii Monumentelor Istorice

str. G-ral Berthelot 28

Loco.

09394



29. III 1941
La Tehnic
V. Brătul

Referindu-ne la adresa Dvs. Nr. 37/941, avem
onoare a vă restitui alăturat devizul lucrărilor
de consolidare și reface a bisericii parohiale
din comuna Lungulețu II, Județul Dâmbovița, rugându-vă
să binevoiți a dispune să fie revizuit și completat
fără cifre globale, urmând a ne fi apoi trimis din
nou, în 3 exemplare, pentru a se putea aviza asupra
ajutorului solicitat.

MINISTRU,

1

Director,
J. Brătul

Biserica Parohială din Com. Lungulețu II Dâmbovița.

ANTE-MĂSURĂTOARE — DEVIZ

PENTRU

lucrările de consolidare și refacerea părților distruse de Cutremur.



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<u>I</u> <u>Lucrări executate din primul deviz, întocmit după Cutremur, a) garămatul restului de zidărie la Turla clopotprăbșită.</u>				Lei	5000-
	b) Încalțarea provizorie de supra patului Turlăi.				Lei	27.100-
				Total	Lei	32.100-
	<u>II</u> <u>Lucrări din nou pentru consolidarea Bisericii.</u>					
1	Legături de fier rotund la falci cu cele existente ce s-au executat în anul 1940. Se vor face găuri în zid în locurile arătate în plan, cu daltă rotundă luându-se toate măsurile de siguranță pentru prăbușirea zidurilor.					
	Legăturile vor fi prevăzute cu mlașă de străngere la mijlocul barei de fier țecă plăci de fier de 10mm. grosime în exterior și zidurilor bine fixate cu piulițe.					
	<u>Această lucrare se va executa de către un meșter specialist care a mai executat asemenea lucrări.</u>					


Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
2	Locatit la kg. lucrul efectuat Tesatura de zidarie in exterior ori' gildurilor Bisericii unde sunt crăpături, cu cărămida nouă bule arsă, presată, lucrată cu mort- tar de ciment, asemenea teptat cu a vansarea tesaturii de zidarie se va turna in crăpături zeamă de ciment cu lapte de var gras după ce mai întâi s-au udat bine cră- păturile cu apă.			kg. 280	70	19 600
	Locatit la m. l. lucrul efectuat			ml. 80	250	28.000
3	La Crăpăturile de la bolti, clo- pote si arcuri se va turna in crăpături zeamă de ciment cu lapte de var gras după ce mai in- tâi s-au udat bine cu apă					4.000
4	Desfăcutul acoperisului la corpul bisericii pentru a se putea intru in pod pentru executarea turnării de zeamă de ciment in crăpăturile boltilor.					
	Locatit la m. p. de desfăcut circa lei					1.500
	Refăcutul acoperisului la loc după efectuarea lucrării. (art 3)					5.000
	Asmenusa se vor lua masuri ca sa nu curga zeamă de ciment pe pictura bisericii atluându- se prin interiorul bisericii crăpă- turile cu pământ galben, care de- păce s'au făcut intărirea zeamei de ciment in crăpături.					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Se vor curăța de pămuț și se vor repara pictura de către un specialist.			2		2
5	Țămpla care de zi nu este aceea veche totuși era înmăncată de cari și porți din ea s-a stricat de cutreună. Se va face o altă nouă după un proiect ce va fi înaintat spre aprobare C. M. J. Costul va depinde de cât poate plăti Brohia de ce sumă va dispune. În limita sumei de lei.					30 000
6	Reparații la învelitoarea corpului Bisericii Stricate de căderea țidăriei turlei Împret se cuprinde asterea la din nou și turla înscăpă la fel cu aceea existentă.			4-4%		1 800
7	Țucueli exterioare la pereti în locurile unde s-au făcut țesături de țidărie, cu mortar de var gros, nisip aspru și ghips cu praf de culoare în tonul șchelilor la pereti.	mp	Lo	100		12 800
8	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la execut.		Lei			102 780
			Lei			17 220
			Total Lei			120 000
	III Reconstituirea turlei clădită din nou în vechea ei formă. Această lucrare nu se va executa de cât în urma avizului unui Inginer Constructor care va cerceta la fața locului.					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	dacă Biserica în urma strică- ciunilor cauzate de cutremur nu poate suporta o turla no- uă de fidărie.					
	Totodată va da planurile și calculule betonului armat precum și directivele lucrărilor.					
	Stă deoparte ca și planurile însotite de calcule se vor trimi- te în prealabil Comisiunii spre aprobare.					
9	Deslăcutul patului Turlei de fidărie dacă va fi nevoie.					
	Tot materialul bun se va depozita în curtea Bisericii în locul ce se va arăta. Molozul și tot ce este stricat se va transpor- ta cu căruțele apără din Sântiaș.					
	Materialul cărămizilor și mob- gul va fi coborât de Lușpe în Feșab de lemn.					
	Locul lucrărilor efectuat la	m.c.	5	300	✓	1500
10	Beton armat lucrat după toate planurile, calculule cu ar- mătura și cantitatea de ciment pietris, nisip și tot ce va mai ne- cesita, arătate de către Inginerul ce va calcula proiectul betonului.					
	Împreună cu toată materialul afară de mână de lucru și plata proiectelor și calcululelor betonului armat.					
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
	Orice cantitate de beton armat ce va fi necesară se va plăti cu același preț prevăzut în deviz. Stâlpii de beton armat prevăzuți în fundația turlei și care fac legătura între centura inferioară și superioară, nu vor fi turnați în cofraje ci se vor lucra direct cu avansarea fundării de cărămidă, astfel că legătura să se facă direct între ele. Locotit la m.c. lucrul efectuat.					
				Circa m.c.	23-7000	161000
11	Fundare de cărămidă găurită, la turle și patul turlei lucrata cu mortar de var gras și 50% ciment cuprins toate profilele lucrata după toate regulile artei. În preț se cuprind de tot materialul, mână de lucru, șelă etc. Locotit la m.c. lucrul efectuat. Golurile se vor face de					
				m.c.	20-1600	32000
12	Teuceli exteriori la turle și patul turlei cu mortar de var gras și 30% ciment cuprins trasul tuturor profilelor! Locotit la m.p. nedesășurat, întradosurile arcurilor și retragerea lor mai mari de 10% se adaugă. Golurile nu se scad fiind socotite glafuri. Locotit lucrul efectuat					
				m.p.	182-190	34.580
	De reportat . . .					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
13.	Teacneli interioare cu portea de var gras și simplu complet driscuite, goluri nu de scad. mp.			85-100		8500
14	Garpanta acoperisului la turlă și patul turlei din lemn de brad acoperit de din nou craie popi 15/15 Caprioni 12/10 arbalitrieri, Tălpă cosoroabe contra-vân- turi 15/12 clești 6/18 tipare de scânduri de 6 cm. gros bătute câte două în cue etc. Totul lu- crat conform regulilor artei în cep. Măsurat lucrul efectuat mp.			55-320		17600
15	Invelitoare din nou cu tablă existentă de la vechea învelitoare lucrat așa cum a fost cu du- blă în creșterea poale foruri etc. Cu tablă aceea veche mp. 45 x 60 = 2700 Cu tablă nouă circa mp. 10 x 400 = 4000 Total lei					6700
16	Strășina aparută așa cum a fost din scânduri de brad complet bătute și vopsite în culoare de ulci dat de două ori mp.			10 300		3000
17	Ferestre de fier simple com- plet așezate și vopsite cu mi- nimu de fier odată și de două ori în culoare de ulci mp.			8 3000		24000
18	Grăunuri semi duble com- plet așezate și chituite mp.			8 220		1760
			Lei			290 640
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					
19	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare.					29.360 320.000
	Total lei					
	Adică lei Trei sute douăzeci de mii lei tocmai					
	Recapitulatie					
	I Lucrări executate după cutremur lei			32.100		
	II Lucrări pentru Consolid. bisericii,			120.000		102.780
	III Refăcutul Turlei din nou.			320.000		290.640
	Total lei			472.000		393.420
	Adică patru sute saptezeci și două de mii lei una sută					
	Prețurile din prezentul de- viz fiind cele ale fiței caud sa intocmit de vizat, Parohia va tine licitatie de darea lucrărilor in au- tepriza cu luarea de oferte de la mai multi antreprenori autorizati. In Capul Capeteturile sunt mai ma- ri de cat cele prevazute, ofertele vor fi insotite de o calitate de preturi. Intreg dosarul cu rezultatele lucrării licitatiei va fi inaintat C. N. S. p. p. re- aprobare. Parohia va anunta Com. monumentelor Ist.ice de incepe- rea lucrărilor, terminarea lor si nu vor executa lucrări in plus sau in modificări in debita sau tahim- lari de articole fara aprobare in scris a Comisiunii Mon.					
	De reportat . . .					

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 34

Camila Iancu

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . . muzeelor Istorice. Antreprenorul este obligat, după ce a luat la data locului toate cotele necesare, să prezinte din timp și să apro- barea proiectul celui plecat la Turcia la Teava de 20 m. pe metru. Intocmit de ss) C. Weissesau Veșit Arhitect ss) H. Teodoru Total . . .					

Adică

Făcută de subsemnatul, în

16 Ianuarie 1941.



Forma
originală
mi. Comitet

Biserica Parohială din com. Lungulețu II Jud. Năimbău

ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ

PENTRU

Lucrările de consolidarea bisericii—



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1)	Desfășurarea cu îngrijire a resturilor de zidărie ce a mai rămas din turlă clopotniței dărâmată de cutremur. Toate cărămizile bune se vor alege și depozitate în curtea bisericii. Molozul și spărturile de cărămidă se vor căsa cu carutele aferă din parohie. Se vor lua toate măsurile de siguranță contra accidentelor de care autopriza rămană responsabilă. Materialul bun rezultat din dărâmare rămană proprietatea parohiei—	m.c.	10-	200-	2000-	
2)	Desfășurarea învelitoarei de tablă și a supranetelor de la turlă. Tot materialul se va strânge și depozita. —	m.pr.	50-	60-	3000-	
3)	Legături de fier rotund (tiranti) la fel cu cele existente ce nu au executat în anul 1939-1940. Se vor găuri peretii în locurile arătate în plan, cu dalta rotundă. Tiranții vor fi prevăzuți cu mufă de strângere, ancore în exterior și piulițe—	Kgp.	280-	70-	19600-	
4)	Terșatură de cărămidă presată lucrată					
	De reportat . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . .					
	cu mortar de ciment, la crăpăturile peretilor binerei și patului turlei. Semența în crăpături se va turna zeamă de ciment cu lapte de vacă gras, treptat cu aruncarea testurii de giclărie; după ce mai întâi s-au udat bine crăpăturile cu apă. --	m.l.	80	250 -	20.000 -	
5	În crăpăturile ivite la bolti, ^{după ce} se vor spăla bine cu apă, și se va turna zeamă de ciment cu lapte de vacă; treptat până la umplerea lor.	m.l.	66 -	60 -	3960 -	
6	Desfăcutul învelitoarei de tablă și a asterelei la corpul binerei la altar și cele două abside (sămuri) laterale pentru a se putea umbla în pod, ca să se facă operația turnării de zeamă de ciment în crăpături. -- Desfăcutul tablei și refăcutul ei la loc.	m.p.	8 -	60 -	480 -	
	Asterele din scânduri de brad de 3 cm grosime complet bătute în locul celei desfăcute	m.p.	8	90 -	720 -	
7	Deasupra patului turlei se va face un acoperiș în patru părți, în locul turlei. Sarpanta având toate piesele cerute, din lemn de brad scosorit 'cârniori de 8/10, arbăluțieri, coroboabe, pene, tâlpi, etc, de 15/12, pozi de 15/15, clești de 6/8. Totul lucrat în cap, cușini fermele, cuc, scoabe, etc. Loculit la m.p. lucru efectuat. --	m.p.	46 -	250 -	11500 -	
	De reportat . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report .					
	Asteroale din scânduri de brad de 3.cmr. grosime complet tăcutor. -	m.p.	46-90	4.140-		
8	Brucea care a fost pe turle se va așeza pe noul acoperis după pătul turlei, ce va fi vopsită în culoare de ulci după de două ori și se va fixa în buloane în pământ acoperisului				Lei	200 -
9	Reperotii de tencueli cu mortar de var gros și 15% ciment în locurile unde s-au făcut lucrări de teretare de cărămizi. Totul complet chisat, respectând arhitectura bisericii. -	m.p.	40 160-	6.400-		
10	Învelitoare de tablă nouă de 45 kg. la legătură, la pătul ferii turle derivate, lucrate cu dubla încheietură, cuprins poale, sorturi etc. -	m.p.	46 360-	16.560-		88.560 -
	Adică 8pb și opt de mii cinci sute șezeci. -					
	Lucrările din acest deviz se vor plăti numai pentru cantitățile real executate și care vor reesi din costul de autoprocent și cu preturile unitare ce vor rezulta din preturile maxime fixate de Stat pentru materiale, manoperă și transporturi. A acestor preturi li se adaugă taxele, regie și beneficiul anteprenorului; care va prezenta odată cu oferta și o analiză de preturi pentru toate capitolele din deviz. -					
	Văzut Arhitect Em. N. Costescu	Autocrit de V. Proinsuș 3/IV/941				
	De reportat .					

Referat.

COM. REA MONUMENTELOR ISTORICE
TECHNICUL N. 351/7/IV/941

14-14-1940
566-1941

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 32

Domnule Președinte,

Am onoarea a vă învinsușe obșteșul
serviz de lucrări de consolidare la biserică
parohială din com. Sângulețu II Jud.

Dâmbovița, în valoare de lei 88.560,
fiind întocmit conform indicațiilor
date și modificărilor făcute de către
Direcția Tehnică de Lucrări Ministerul
Lucrărilor Publice și Comunicații.

Primită Vă rog asigurarea dispoziției
meu respect.

Moisescu.

5/IV/941.

7. IV. 941

Luând de pârca a aproba proiectul și derizul
alăturat în val. de lei 88.560, ^{costul de sarcini} ~~modificat~~ de S. V.
Moisescu, pentru consolidarea după cutremur a bise-
ricii parohiale din Com. Sângulețu, jud. Dâmbovița,
conform cererii alăturate N. 19.298 a Min. Lucrărilor Publice.
După aprobare, se va trimite Min. Lucr. Publice, derizul copiat
în trei exemplare, planurile în câte ^{trei copii} ~~copii~~ în următoarea adresă oficială:

Nr. 566

Domnule Ministru, S. lui M. al Lucrărilor Publice și Comunicații

„Referindu-ne la adresa S. N. 19.298/941, avem onoarea a
vă trimite alăturat derizul modificat în valoare de lei 88.560
pentru lucrările de consolidare, necesare după cutremur,
bisericii parohiale din Com. Sângulețu, jud. Dâmbovița, — însoțit
de copia planurilor respective, — cu rugămintea de a aviza asupra
ajutombui solicitat.”

S. S.

Arhitect S. S. Costin

11. IV. 941

aprobant

de Subcomisia Tehnică
r. S.

24 APR. 1941

2. IV. 941
de Comisia
de S. S. Costin
de a
de a

Parohia Lunguleți II 14-14-1941 Septembrie 1941
Jud. Dâmbovița
Nº 34.

Comitetul Monumentelor Istorice
Sedinta dela 18 dec. 1941



Domnule Ministru,

Cu ordinul Nº 38/1941, ne-ati trimis devizul pentru reparatia bisericii Sf. Gheorghe din com. Lunguleți, jud. Dâmbovița, în urma stricăciunilor provocate de cutremurul din 10 Noembrie 1941.

În acest deviz se prevede ca turla să fie făcută din cărămidă. Starea în care se află Sf. Lucas, nu poate suporta o turlă de zid. Nici nu ne încumetăm să clădim o astfel de turlă, fiindcă ar trebui să se prăbușească întregul local.

Ar putea suporta o turlă de lemn, care e mult mai ușoară.

Respectuos vă rugăm să binerosiți a dispune să se întocmească un nou deviz pentru construirea unei turle de lemn.



Paroh. Preot Hie Tapescu
Com. Lunguleți - Dâmbovița

Domniei Sale

Domnului Ministru al Cultelor și Artelor Comisia
Monumentelor Istorice București.

17. IX. 1941

cu dosarul la Tehnică

29. IX. 1941
Referat

Pentru cazul când după consolidarea corpului bisericii nu se poate obține o suficientă securitate pentru construirea turlei din nou din zidărie cu beton armat sunt de părere - de orice parhrie și - făcând clopotnița de lemn în curtea bisericii și se execută alaturatul proiect ce reprezintă o soluție împreună cu textul anexat pentru conservarea marelui clopotnițelor sub un acoperiș.

arhitect
G. I. Iordani

6. X. 1941

de Subcomisiunea Tehnică
V. Brătulescu

10. X. 1941

aprobare

P. F. Anulez

Parohia Lungulețu II

Dâmbovița.-

24 NOEM. 1941

2012

La raportul Nr.34 din a.c.,avem onoare a
trimite anexat,condițiile speciale pentru lucrări-
le de consolidare a bisericii după cutremur,întoc-
mite și aprobate de Comisiune.-

Se alătură totodată un plan în cazul că nu
se poate construi toată clopotnița din beton armat
și zidărie.-

p.Ministru
Secretar General

As. Col.D.Chirescu

Director,

As. Victor Brătulescu.

Parohia Lungulețu II
Județul Dâmbovița
Condiții Speciale
pentru



V. P. Fluz

lucrările de consolidare a Bisericii după cutremur

1) Se vor executa cu cea mai mare grijă consolidările corpului Bisericii cu legături de fier bine strânse și cu tesături de zidărie temeinice cu mortar de ciment și cu o perfectă legătură între zidăria veche și cea nouă, astfel în cât să se redă zidurilor omogenitatea ce o aveau înainte de cutremur.

2) Dacă, în urma consolidărilor de mai sus se constată că monumentul a fost adus în stare de a suporta greutatea unei clopotnițe de zidărie în schelet de beton armat, se va construi această clopotniță după desigur și proiectul aprobat de Comisiune.

3) Dacă nu se obține securitatea cerută, atunci se va menține pe loc patul turlei care se va consolida și completea iar pe urmele vechii turle se va construi un zid circular - cu mortar de ciment și utilizându-se cărămida veche - înalt de circa 1,40 și gros de 42cm și de 56cm în dreptul fermei, cuprins tencuelile și care se va acoperi în acoperis în forma acoperisului turlei cizuite. Se va păstra astfel amintirea turlei prăbușite, fără a se degrada monumentul istoric cu o turla de lemn care nu ar cadra cu restul construcției de zid. Se anexază un plan pentru acest caz și care în se va utiliza de cât dacă nu se poate construi totă clopotnița din beton armat și zidărie.

Arhitect
Gheorghe Teodor

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	ANTEMASURATOARE-DEVIZ Report . . .					
	pentru lucrările de consolidare și refacerea părților distruse de cutremur la Biserica Parohială din comuna Lungulețu II, județul Dâmbovița.-					
	I					
	Lucrări executate din primul deviz întocmit după cutremur.-					
	a) Dărâmatul restului de zidărie la turla clopotniței prăbușită.-				lei 5000.-	
	b) Invelitoare provizorie deasupra patului turlei.				27.100	
	II			Total lei	32.100.-	
	Lucrări din nou pentru consolidarea Bisericii					
	1. Leagături de fier rotund la fel cu cele existente ce s'au executat în anul 1940. Se vor face găuri în zid în locurile arătate în plan, cu dalta rotundă luându-se toate măsurile de siguranță pentru proptirea zidurilor. Leagăturile vor fi prevăzute cu mufă de strângere la mijlocul barei de fier și cu plăci de fier de 10 m.m. grosime în exteriorul zidurilor bine fixată cu piuliță și contra piuliță. Aceasta lucrare se va executa de către un meșter specialist care a mai executat asemenea lucrări. Socotit la kgr. lucru efectuat. kgr. 280				70	19600.-
	2. Tesătură de zidărie în exteriorul zidurilor bisericești unde sunt crăpături, cu cărămidă nouă bine arsă presată, lucrată cu mortar de ciment, asemenea treptat cu avansarea țesăturii de zidărie se vor turna în crăpături zeamă de ciment cu lapte de var gras după ce mai întâi sau udat bine crăpăturile cu apă. Socotit la ml. lucru efectuat. m.l. 80				350	28000.-
	3. La crăpăturile de la bolți, colate și arcuiri se va turna în crăpături zeamă de ciment cu lapte de var gras după ce mai întâi s'au udat bine cu apă.			global lei		4000
	De reportat . . .					

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 40

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
4.	Desfăcutul acoperișului la corpul bisericii. pentru a se intra în pod pentru executarea turnărei de seamă de ciment în crăpăturile bolților socotit la mp. de desfăcut circa lei					1500
	Refăcutul acoperișului la loc după executarea lucrării (art.3).-		Circa lei			5000
	Asemenea se vor lua măsuri că să nu curgă seamă de ciment pe pictura bisericii astupându-se prin interiorul bisericii crăpăturile cu pământ galben care după ce s'a făcut întărirea semei de ciment în crăpături se vor curăța de către un specialist.-					
5.	Tăbăla care deși nu este aceea veche totuși era mâncată de cari și parte din ea s'a stricat de cutremur. Se va face o altă nouă după un proiect ce va fi înaintat spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice. Costul depinde de cât poate plăti parohia de ce sumă va dispune. În limita sumei de lei					30.000
6.	Reparații la învelitoarea corpului bisericii, stricată de căderea zidăriei turlei. În preț se cuprinde astereală din nou și turlă zincată la fel cu aceea existentă.		mp. 4		470	1880
7.	Tencueli exterioare la pereți cu locurile unde s'au făcut țesături de zidărie cu mortar de var gras, nisip aspru și fir și cu praf de culoare în tonul spoalelor la pereți.		mp. 80		160	12800
				lei		102780
8.	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare lei					17220
	III Total lei					120.000
	Reconstruirea turlei clopotniței din nou în vechea ei formă.-					
	Această lucrare nu se va executa decât în urma avizului unui Inginer Constructor care va cerceta la fața locului, dacă biserica în urma stricăciunilor cauzate de cutremur mai poate suporta o turlă nouă de zidărie.					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . .					
	ANTEMASURATOARE-DEVIZ					
	pentru lucrările de consolidare și refacerea părților distruse de cutremur la Biserica Parohială din comuna Lungulețu II județul Dâmbovița.-					
	I					
	Lucrări executate din primul deviz întocmit după cutremur.-					
	a) Dirămatul restului de zidărie la turla clopotniței prăbușită.-				lei 5000.-	
	b) Invelitoare provizorie deasupra patului turlei.				27.100	
	II					
	Lucrări din nou pentru consolidarea Bisericii					
	1. Leșături de fier rotund la fel cu cele existente ce s'au executat în anul 1940. Se vor face găuri și zid în locurile arătate în plan, cu dalta rotundă luându-se toate măsurile de siguranță pentru prăbușirea zidurilor. Leșăturile vor fi prevăzute cu mufă de strângere la mijlocul barei de fier și cu plăci de fier de 10 m.m. grosime în exteriorul zidurilor bine fixată cu piuliță și contra piuliță. Aceasta lucrare se va executa de către un meșter specialist care a mai executat asemenea lucrări. Socotit la kgr. lucru efectuat.	kgr. 280	70		19600.-	
	2. Tesătură de zidărie în exteriorul zidurilor bisericești unde sunt crăpături, cu cărămidă nouă bine arsă presată, lucrată cu mortar de ciment, asemenea treptat cu avansarea țesăturii de zidărie se vor turna în crăpături seacă de ciment cu lapte de var gras după ce mai întâi sau udat bine crăpăturile cu apă. Socotit la ml. lucru efectuat.	m. 1.80	350		28000.-	
	3. La crăpăturile de la bolți, colate și arcuri se va turna în crăpături seacă de ciment cu lapte de var gras după ce mai întâi s'au udat bine cu apă.					
					global lei	4000
	De reportat . . .					

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
S.C. FILA 41


Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
4.	Desfăcutul acoperișului la corpul Bisericii pentru a se intra în pod pentru executarea turnărei de seamă de ciment în crăpăturile bolților socotit la mp. de desfăcut circa lei					1500
	Refăcutul acoperișului la loc după executarea lucrărilor (art.3).-		Circa lei			5000
	Asemenea se vor lua măsuri că să nu curgă seamă de ciment pe pictura bisericii astupându-se prin interiorul bisericii crăpăturile cu pământ galben care după ce s'a făcut întărirea zenei de ciment în crăpături se vor curăța de către un specialist.-					
5.	Tăbăla care deși nu este aceia veche totuși era mâncată de cari și parte din ea s'a stricat de cutremur. Se va face o altă nouă după un proiect ce va fi înaintat spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice. Costul depinde de cât poate plăti parohia de ce sumă va dispune. În limita sumei de lei					30.000
6.	Reparații la învelitoarea corpului bisericii, stricată de căderea zidăriei turlei. În preț se cuprinde astereală din nou și turlă zincată la fel cu aceia existentă.		mp. 4		470	1880
7.	Tencueli exterioare la pereți cu locurile unde s'au făcut țesături de zidărie cu mortar de var gras, nisip aspru și fir și cu praf de culoare în tonul spoalelor la pereți.		mp. 80		160	12800
					lei	102780
8.	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare lei					17220
	III Total lei					120.000
	<u>Reconstruirea turlei clonotnizei din nou în vechea ei formă.-</u>					
	Această lucrare nu se va executa decât în urma avizului unui Inginer Constructor care va cerceta la fața locului, dacă biserica în urma stricăciunilor cauzate de cutremur mai poate suporta o turlă nouă de zidărie.					
	De reportat					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Monumentelor Istorice. Antreprenorul este obligat după ce alina la fața locului toate cotele necesare să prezinte din timp spre aprobare proiectul complet al turlei la scara de 2 cm. pe metru.					
	(ss). V. Moisesescu					
	Văzut. Horia Teodoru					
	p. conformitate					
	<i>Stefan Roșu</i>					
	<u>ANTEMASURATOARE DEVIZ</u>					
	pentru construirea unei turle de lemn din nou în locul celei de zid distruse să de cutremur, însă pe vechiul pat al turlei consolidat. -					
1.	Consolidarea părților stricate de cutremur la pereți patului turlei, prin țesătură de zidărie cu cărămidă nouă lucrată cu mortar de ciment și turnate de zeamă de ciment și lapte de var gras în crăpături după ce mai întâi sa udat bine cu apă. -			m.l. 8	350	2800
2.	Tencueli din nou cu mortar de var gras și nisip aspru și fin complet driscuite în locurile unde s'au făcut țesătură de zidărie. -			m.p. 3	160	480
3.	Construirea din nou a turlei din lemn cu toată lemnăria necesară; stâlpi de 20/20 tălpi de 20/20 corbocabe, grinzi de legătură de 20/15 din lemn de tufan ciopliti complect lucrați în cep și cu toată fierăria necesară Socotit la mc. lucru efectuat.			m.c. 8	5000	40.000
4.	Imbrăcămintea pereților turlei cu scânduri de brad de 3 cm. gros lămbuite complect bătute și date la rânda după toate indicațiile ce se vor da la fața locului. Se va ține socoteala ca scândurile să aibă toate aceleași grosimi să nu aibă noduri dau crăpături sau alte defecțe.			mc. 4	3500	14000
5.	Vopsitul cu baie și cu ulei dat de 2 ori la întreagă suprafață a turlei, strășină turlei și patului turlei după indicațiile ce se vor da. -			mp. 130	80	10400
	De reportat . . .					

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nr. FILA 42

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
6.	Refăcutul acoperișului turlei și ^{Report} paviment turlei cu materialul vechi de la vechea turlă și cu material nou de va fi nevoie.- Sarpanta cu material vechi m.p. 45 X 100 = 4500.- Sarpanta cu material nou m.p. 10 X 320 = 3200.- In limita sumei de lei 8000					
7.	Invelitoarea din nou cu tablă veche de la fostă turlă și cu tablă nou lafel cu aceia existentă în cazul că va trebui. cu tablă veche m.p. 45 X 60 = 2700 cu tablă nouă m.p. 10 X 400 = 4000 Total lei 6700					
8.	Tâmplăria ferestrelor din nou din lemn de brad simple și cu toc de stejar cu toată fierăria necesară complet așezată la loc și vopsite de două ori în ulei lafel cu pereți turlei.	10		900		9000
9.	Geamuri semiduble complet așezate și chituite.	10		220		2200
	Total lei 93.580					
10.	Diverse neprevăzute ce se vor plăti în caz de executare Total general lei 100.000					
	Adică lei una sută de mii.- (ss) V. Moisescu p. conformitate <i>Stelut Rozmar</i> <u>CONDIȚIUNI SPECIALE</u> 1. Parohia nu va face angajarea lucrărilor fără ținerea licitațiilor și cu aprobarea lor de către Oficiul Central al Licitațiilor din Ministeru de Finațe cărui se va trimite dosarul cu ofertele licitației pînă la aprobare.- 2. Înainte de începerea lucrărilor Parohia și antrepriza va cere Serviciului Tehnic județean un inginer specialist în beton armat care va întocmi proiectele de beton armat. Sau un specialist particular.- 3. Pentru supravegherea lucrărilor, situații, fac ee plata recepției de lucru provizorie sau definitive. Parohia va cere din timp Serviciul Tehnic județean tot concursul care sunt obligați prin lege de a la concursul lor restaurărilor Monumentelor Istorice sau construcții noi.- De reportat//..					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Monumentelor Istorice. Antreprenorul este obligat după ce aluat la fața locului toate cotele necesare să prezinte din timp spre aprobare proiectul complet al turlei la scara de 2 cm. pe metru.					
	(ss). V. Moisesescu					
	Văzut. Horia Teodoru					
	p. conformitate.					
	<i>Stelut Roșu</i>					
	<u>ANEXASURATOARE DEVIZ</u>					
	pentru construirea unei turle de lemn din nou în locul acelei de sid distrusă de cutremur, însă pe vechiul pat al turlei consolidat. -					
1.	Consolidarea părților stricate de cutremur la pereți patului turlei, prin țesătură de zidărie cu cărămidă nouă lucrată cu mortar de ciment și turnate de seamă de ciment și lapte de var gras în crăpături după ce mai întâi sa udat bine cu apă. -			n.l. 8	350	2800
2.	Fencueli din nou cu mortar de var gras și nisip aspru și fin complet driscuite în locurile unde s'au făcut țesătură de zidărie. -			n.p. 3	160	480
3.	Construirea din nou a turlei din lemn cu toată lemnăria necesară; stâlpi de 20/20 tălpi de 20/20 cozorace, grinzi de legătură de 20/15 din lemn de tufan ciopliti complet lucrați în cep și cu toată fierăria necesară Socotit la mc. lucru efectuat.			m.c. 8	5000	40.000
4.	Imbrăcămintea pereților turlei cu scânduri de brad de 3 cm. gros lămbuite complet bătute și date la rânda după toate indicațiile ce se vor da la fața locului. Se va ține socoteala ca scândurile să aibă toate aceleași grosimi să nu aibă noduri sau crăpături sau alte defecțe.			mc. 4	3500	14000
5.	Vopsitul cu băț și cu ulei dat de 2 ori la întreagă suprafață a turlei, strășină turlei și patului turlei după indicațiile ce se vor da. -			mp. 130	80	10400
	De reportat . . .					



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
6.	Reșăcutul acoperișului turlei și ^{Report} turlei cu materialul vechi de la vechea turle și cu material nou de va fi nevoie.- Sarpanta cu material vechi m.p. 45 X 100 = 4500.- Sarpanta cu material nou m.p. 10 X 320 = 3200.- In limita sumei de lei 8000					
7.	Invelitoarea din nou cu tablă veche de la fostă turle și cu tablă nou lafel cu aceia existentă în cazul că va trebui cu tablă veche m.p. 45 X 60 = 2700 cu tablă nouă m.p. 10 X 400 = 4000 Total lei 6700					
8.	Tâmplăria ferestrelor din nou din lemn de brad simple și cu toc de stejar cu toată fierăria necesară complet așezată la loc și vopsite de două ori în ulei lafel cu pereți turlei.	10	900	9000		
9.	Geamuri semiduble complet așezate și chituite.	10	220	2200		
	Total lei 93.580					
10.	Diverse neprevăzute ce se vor plăti în caz de executare Total general lei 100.000					
	Adică lei una sută de mii.- (ss) V. Moisescu					
	p. confirmare, <i>Stelut Popovici</i> <u>CONDITIUNI SPECIALE</u> 1. Parohia nu va face angajarea lucrărilor fără ținerea licitațiilor și cu aprobarea lor de către Oficiul Central al Licitațiilor din Ministeru de Finanțe cărui se va trimite dosarul cu ofertele licitației înainte spre aprobare.- 2. Înainte de începerea lucrărilor Parohia și antrepriza va cere Serviciului Tehnic județean un inginer specialist în beton armat care va întocmi proiectele de beton armat. Sau un specialist particular.- 3. Pentru supravegherea lucrărilor, situați, fac ee plata recepției de lucru provizoriu sau definitiv. Parohia va cere din timp Serviciului Tehnic județean tot concursul care sunt obligați prin lege de a da concurs lor restaurărilor Monumentelor Istorice sau construcții noi.- De reportat//..					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
42	4. Dacă prețurile unitare din <i>Report</i> nu mai corespund cu costul pieței în momentul când se va executa lucrarea. Parohia mai înainte de încheierea licitațiilor legale va consulta din timp Serviciul Tehnic sau județean și va cere modificarea lor prețurilor unitare la costul pieței în acel timp când se va începe lucrările de restaurare. Serviciul Tehnic județean fiind singurul în măsură de cunoaște prețurile locale la zi și de a avea control lor pentru materiale, mână de lucru, transporturi etc. (ss) V. Moisescu p, conformitate, <i>Stelut Rozney</i> D.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 44					
	De reportat					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
4X	4. Dacă prețurile unitare din <i>Report</i> nu mai corespund cu costul pieței în momentul când se va executa lucrarea. Parohia mai înainte de încheierea licitațiilor legalr va consulta din timp Serviciul Tehnic sau județean și va cere modificarea lor prețurilor unitare la costul pieței în acel timp când se va începe lucrările de restaurare. Serviciul Technoc județean fiind singurul în măsură de acunoaște prețurile locale la și și de a avea controlul lor pentru materiale, mână de lucru, transporturi etc. - (ss) V. Moisescu p, conformitate, <i>Stelut Rogner</i> D.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA 45					
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . . Totodată va da planurile și calculele betonului armat precum și directivele lucrărilor. Atât avizul cât și planurile însoțite de calcule și vor trimite în prealabil Comisiunii spre aprobare.					
9.	Desfăcutul pietrișului turlei de zidărie dacă va fi nevoie. Tot materialul bun se va depozita în curtea bisericii în locul ce se va arăta, molozul și tot ce este stricat se va transporta afară din șantier cu căruțele. Materialul cărămidă și molozul va fi coborât de sus pe un schelă de lemn. Socotit la mc. lucru efectuat.	m.c. 5			300	1500
10.	Beton armat lucrat după toate planurile, calculele cu armătura și cantitatea de ciment pietriș, nisip și tot ce va mai necesita, arătate de către Inginerul ce va calcula proiectul betonului. În preț se cuprinde tot materialul cofragmână de lucru și plata proiectelor și calculelor betonului armat. Orice cantitate de beton armat ce va fi nevoie se va plăti cu aceleași preț prevăzut în deviz. Stâlpi de beton armat prevăzuți în zidăria turlei și care fac legătura între centura inferioară și superioară, nu vor fi turnați în cofraje ci se vor lucra direct cu avansarea zidăriei de cărămidă astfel cu legătura să se facă direct între ele. Socotit la mc. lucru efectuat.					
		Circa mc. 23			7000	161.000
11.	Zidărie de cărămidă găurită la turlă și patul turlei lucrată cu mortar de var gras și 50% ciment cuprins toate profilele lucrat după toate regulile artei. În preț se cuprinde tot materialul, mână de lucru, schela etc. Socotit la mc. lucru efectuat. Golurile se vor scdea					
		m.c. 20			1600	32.000
12.	Tencueli exterioare la turlă și patul turlei cu mortar de var gras și 30% ciment cuprins trasul tuturor profilelor. Socotit la m.p. nedesfășurat, intradosurile arcurilor și retragerilor mari de 10 cm. se adaugă. Golurile	De reportat . nu se				
	scad fiind socotite glafuri. Socotit lucru efectuat.					



N. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
13.	Peruceli interioare cu mortar de var ^{Report} simplu complet driscuite goluri nu se scad.	m.p.	85	100	8500	
14.	Sarpanta acoperișului la turla și patul turlei din lemn de brad ecarisat de dimensiunile cerute popă 15/15 căpriori 12/10 arbolitrieri, tălpi, cosoroabe contra vânturi 15/12 clești 6/18 tipare de acânduri de 6 cm. gros băzute câte două cue etc. Total lucrat conform regulilor artei în cep. Măsurat lucru efectuat.-	m.p.	55	320	17600	
15.	Invelitoare din nou cu tablă existentă de la vechea invelitoare lucrat așa cum a fost cu dublă închietură poale șorțuri etc.					
	Cu tablă acea veche m.p. 45 X 60 = lei	2700.-				
	Cu tablă nouă circa m.p. 10 X 400 = lei	4000.-				
	Total lei					6700
16.	Strașină aparentă așa cum a fost din scânduri de brad complet bătute și vopsită în culoare de ulei dat de 2 ori.-	m.p.	15	300	3000	
17.	Ferestre de fier simple complet așezate și vopsite cu minium de fier odată și de 2 ori în culoare de ulei.	m.p.	8	3000	24.000	
18.	Geamuri semi duble complet așezate și chituite.	m.p.	8	220	1760	
				lei	290640	
19.	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare lei				29360.-	
	(Adică trei sute douăzeci de mil).-	Total lei			320.000.-	
R E C A P I T U L A T I E						
I	Lucrări executate după cutremur lei	32.000				
II	Lucrări pentru consolidarea bisericii lei	120.000				
III	Refăcutul turlei din nou	320.000				
	Total lei	472.100.-				
Adică patrusute de mil șaptezeci și două de mil una sută.-						
Prețurile din prezentul deviz fiind cele ale zilei când s'a întocmit devizul, parohia va ține licitație de darea lucrărilor în antrepriză cu luarea de oferte de la mai mulți antreprenori autorizați.- În cazul că prețurile sunt mai mari decât cele prevăzute ofertele vor fi însoțite de o analiză de prețuri.- Întreg dosarul ^{De reportat} rezultatul licitației va fi înaintat Com.Mon.Istorică spre aprobare. Parohia va anunța Com.Mon.Istorică de începerea lucrărilor, ter înarea lor și nu vor executa lucrări în plus sau modificări în deviz prin schimbare de articole fără aprobarea scrisă a Com.						

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Totodată va da planurile și calculele ^{Report} betonului armat precum și directivele lucrărilor. Atât vizual cât și planurile însoțite de calcule și vor trimite în prealabil Comisiunii spre aprobare.					
9.	Desfăcutul patului turlei de zidărie dacă va fi nevoie. Tot materialul bun se va depozita în curtea bisericii în locul ce se va arăta, molozul și tot ce este stricat se va transporta afară din șantier cu căruțele. Materialul cărămidile și molozul va fi coborât de sus pe un schiob de lemn. Socotit la mc. lucru efectuat.	m.c.	5		300	1500
10.	Beton armat lucrat după toate planurile, calculele cu armătura și cantitatea de ciment pietriș nisip și tot ce va mai necesita, arătate de către Inginerul ce va calcula proiectul betonului. In preț se cuprinde tot materialul cofragr mână de lucru și plata proiectelor și calculelor betonului armat. Orice cantitate de beton armat ce va fi nevoie se va plăti cu aceleași preț prevăzut în devis. Stâlpi de beton armat prevăzuți în zidăria turlei și care fac legătura între centura inferioară și superioară, nu vor fi turnați în cofrage ci se vor lucra direct cu avansarea zidăriei de cărămidă astfel - cu legătura să se facă direct între ele. Socotit la mc. lucru efectuat.-					
		Circa mc.	23		7000	161.000
11.	Zidărie de cărămidă găurită la turlă și patul turlei lucrată cu mortar de var gras și 50% ciment cuprins toate profilele lucrat după toate regulile artei. In preț se cuprinde tot materialul, mână de lucru, schela etc. Socotit la mc. lucru efectuat. Golurile se vor scădea	m.c.	20		1600	32.000
12.	Tencueli exterioare la turlă și patul turlei cu mortar de var gras și 30% ciment cuprins trasul tuturor profilelor. Socotit la m.p. nedesfășurat, intradosurile arcurilor și retragerilor mai mari de 10 cm. se adaugă. Golurile ^{De reportat} nu se scad fiind socotite glafuri. Socotit lucru efectuat.	m.p.	182		190	34580



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
13.	Tencueli interioare cu mortar de var ^{Report} și gips simplu complet driscuite goluri nu se scad.		m.p. 85	700	8500	
14.	Sarpanta acoperișului la turla și patul turlei din lemn de brad ecarisat de dimensiunile cerute popă 15/15 căpriori 12/10 arbolitrieri, tălpi, cosoroabe contra vânturi 15/12 clești 6/18 tipare de acânduri de 6 cm. gros bătute câte două cue etc. Totul lucrat conform regulilor artei în cep. Măsurat lucru efectuat.-		m.p. 55	320	17600	
15.	Invelitoare din nou cu tablă existentă de la vechea învelitoare lucrat așa cum a fost cu dublă închwietură poale șorțuri etc.					
	Cu tablă acea veche m.p. 45 X 60 = lei	2700.-				
	Cu tablă nouă circa m.p. 10 X 400 = lei	4000.-				
	Total lei					6700
16.	Strășină aparentă așa cum a fost din scânduri de brad complet bătute și vopsită în culoare de ulei dat de 2 ori.-		m.p. 15	300	3000	
17.	Ferestre de fier simple complet așezate și vopsite cu minium de fier odată și de 2 ori în culoare de ulei .		m.p. 8	3000	24.000	
18.	Geamuri semi duble complet așezate și chituite. m.p. 8			220	1760	
				lei	290640	
19.	Diverse neprevăzute ce se vor plăti la executare lei				29360.-	
	(Adică trei sute douăzeci de mii).-			Total lei	320.000.-	
R E C A P I T U L A T I E						
	I Lucrări executate după cutremur lei	32.000				
	II Lucrări pentru consolidarea bisericei lei	120.000				
	III Refăcutul turlei din nou	320.000				
	Total lei	472.100.-				
	Adică patrusute de mii șaptezeci și două de mii una sută.-					
Prețurile din prezentul deviz fiind cele ale zilei când s'a întocmit devizul, parohia va ține licitație de darea lucrărilor în întreprindere cu luarea de oferte de la mai mulți antreprenori autorizați. În cazul că prețurile sunt mai mari decât cele prevăzute ofertele vor fi însoțite de o analiză de prețuri.-Întreg dosarul^{De reportat} rezultatul licitației va fi înaintat Com.Mon.Istorică spre aprobare.Parohia va anunța Com.Mon.Istorică de începerea lucrărilor, ter inarea lor și nu vor executa lucrări în plus sau modificări în deviz prin schimbare de articole fără aprobarea scris a Com.						

14-20-1943

Planuri originale
cu comisia de Tehnică
19. XI. 1943
L. Leont

Parohiei Lungulețu II
Județul Dâmbovița

2438/1943

19 NOIE 1943



Gucernice Părinte,

La raportul nr.24/1943, aveți onoarea a vă face cunoscut că s'au trimis parohiei cu ordinul nr.38/24/V/1941, planurile și devizul în valoare de 470.000 lei aprobate de Comisiune pentru lucrările de restaurare a bisericii parohiale Lungulețu II.-

Se trimite din nou în copie, două planuri și devizul în valoare de 470.000 aprobate Comisiunii în 1941 pentru lucrările de consolidate și restaurare după cutremur a bisericii parohiale, rugându-vă să binevoiți a veghea ca aceste lucrări să se execute întocmai, anunțând Comisiunea de începerea lor și cerând lămuriri suplimentare la nevoie.-

Angajarea, executarea și plata se vor face cu paza tuturor dispozițiilor legale în vigoare, cuprinse în legea contabilității publice, publicată în Mon.Oficial nr.167 din 31 Iulie 1929, în modificările din Mon.Oficial nr.174 din 24 Iulie 1941 și în normele generale de ținerea licitațiilor publice, publicate de Mon.Oficial nr.127/VI/1931, chemând pe concurenți în ședință la supraofertare.-

Nu se aprobă nici o modificare a lucrărilor prevăzute în deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.-

Pentru control tehnic, modificarea valorilor devizului la prețul zilei, parohia va cere concursul Serviciului tehnic județean.-

p. MINISTRU
Secretar General

DIRECTOR,

MEMORIU.

pentru lucrările de reparațiuni ce urmează a se
executa la Biserica din com. Lungulețu, județul
Dambovița.

Biserica din com. Lungulețu Dambovița este monument istoric fiind
construită la anul 1826. Cu ocazia cutremurului din 1940 a suferit cră-
pături în ziduri și bolți iar turla de zid s'a dărâmat în parte fiind
nevoie să fie dărâmată în întregime până la baza ei.

La o reparație făcută nu de mult s'au făcut legături de fer rotund
pentru consolidare.

În proiectul nou întocmit pentru reparațiuni s'a prevăzut țesătura cră-
păturilor existente și reconstrucția unei turle de lemn tencuită în afa-
ră, așezată pe baza veche a turlei anterioare întărită printr'o centură
de beton armat. S'a prevăzut construcție din lemn pentru că bolțile și zi-
durile fiind zgâlțâite de cutremur nu se mai poate conta pe rezistența
lor la o greutate de zidărie, și o consolidare cu beton armat este prea
costisitoare. S'a întocmit planul așa fel ca să aibă aceeași arhitectură
ca turla de zid care a fost înaintea de cutremur, obținându-se profilele și
retragerile prin grinzi, șipci, tabițe așezate în planuri diferite cum
se va arăta în detaliile ce se vor da.

Acest proiect de reparațiuni și de construcția turlei urmează a se supu-
ne aprobării Comisiunii monumentelor istorice fără care aprobare nu se poa-
te trece la executarea lucrărilor.

CONDIȚIUNI de EXECUȚIE.

După adjudicarea lucrărilor pe cale legală se vor lua toate măsurile
de către antrepriză pentru o bună execuție. Se vor proteja bolțile în tim-
pul lucrului, se vor lua măsuri de protejarea picturii pentru a nu se pro-
duce nicio altă stricăciune înafara celor dela cutremur.

Reparațiunile picturii fresco se vor face de un pictor specialist auto-
rizat.



aut. c.c.b.

Lucian Ibrăilescu

Bis. din Com. LV

• DAMB


D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 88

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 88




BISERICA PRINCIPALĂ DIN COM. LUNCEȘTI JU. DÂMBOVITA


PROIECT DE RECONSTRUCȚIE A TURLEI DINTRUSĂ DE CĂUTĂMUL ÎN VECHEA EI ARHITECTURĂ



PL. TURLEI




D.M.L.
R.H.I.V.A.
BIBLIOTECĂ ISTORICĂ
NR. FILA 49




EXTERIOR PRINCIPAL

Scara 0.01 - 1^m



PLANUL TURLEI



SECȚIE TRANSVERSALĂ PRIN BISERICA ȘI TURLE. SECT. CIRCULĂTORIE

Văpșut
Arhitect Ștef. Călinescu

1941

Parohia Lungulețu II

Jud. Dâmbovița

V^o 24

19.XI.1940



27 IX 1943.

Sf. Moșneni
V. Gratiu

Domnule Arhitect V. Moisesescu,

Vă rog să binevoiți a ne trimite urgent
devisul pentru repararea bisericii Sf. Ghe-
ghe din Lungulețu. Timpul fiind
favorabil vom executa și lucrările de
fier și vom construi și turnul din lemn.

Cu stima



Paroh. G. Ilie Popescu



Domnule Arhitect Vasile Moisesescu

Ministerul Cultelor

Reprout.
29 Sept 1943

Prin alaturatul teniei si
achetare sau timbre. Poartari
atut flammile cat si capio dupa
duniz. asemenea si a intinut
in la Minis. Lucianilor Pultu.
In cazul cauzat poartare nu
nuai ore flammile si capio
dupa duniz, nu si in
cafie si in se timbre poartare
cu rugaminta, ca putin ori
cauzat tehnic, suprapuneri
de lucianilor, schimbari ale puterii
si se fac cu comanda
Serviciului Tehnic Judetean
← St. M. M.

30. IX 1943

Se confirmă primitiv
referinței

St. M. M.

26.7.946 la Subcomisia Tehnica
Parohia Lunguletu 11 31.7.946 s-a trecut in Proces
Jud. Dâmbovitza Verbe
No 9 aprobat
Arhitect Horia Teodoru

MINISTERUL CULTURII, MONUMENTELOR SI AL CULTELOR
1972 25 JUL 1946
COMISIUNEA MONUMENTELOR I-ORIDE

26.7.946 Reprata Horia Teodoru

1) Comisiunea a intocmit un proiect pentru repararea turlii-clopotnita in zidarie si osatura de beton armat. Biserica parohiala a fost ratata si strinsa de cutremurul din 1940.
2) Din cauza lipsei de fonduri Comisiunea din 24 Februarie 1941 mi se rugandu-ma a aprobat si actiunea de a face turla de lemn ~~la~~ din nou. Alatur au copie de pe acest ordin si o copie de pe memoriul facut de dl Arhitect Parascu de la Comitetul Central si a rugamintei sa incheie. a aprobat a face turla de lemn.

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 23

Parohia cu o zidarie in lemn si o turla din lemn si o turla din lemn, dupa proiectul facut de Comitetul central pentru turla de zidarie si beton armat. Paroh. P. Horia Teodoru
Din nou s-a decis daca se poate aproba cererea (N:3) pentru a se mentine solutia (N:2) propusa anterior. Arhitect Horia Teodoru

Deci Presedinte al Comitetului Monumentelor
Istorie Bucuresti

7.7.946 Sunt de parere sa se aprobe executarea din lemn si zidarie dupa exacta masura a proiectului de restaurare; turla sa se reconstruiasca (putand servi ca "macheta" p. biserica Biserica

Parohia Lungulețu II

Jud. Dâmbovița

14-39-946

972/946

La raportul Nr.9/946, avem onoare a vă restitui
proiectul aprobat de Comisiune pentru ridicarea unei turle
de lemn, rugându-vă să binevoiți a vă conforma întocmai,
respectând instrucțiunile ce v'au fost trimise cu temeiul
Nr.2012/941.-


DIRECTOR

V. Brădulescu

Sej de birou

Dr. Iordache

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița
Nr. 6



Domnule Ministru

Biserica parohială Sf. Gheorghe, zidită în anul 1822, din com. Lungulețu, jud. Dâmbovița a fost rău avariata de cutremurul din 1940. Chiar de atunci Comisia Monumentelor Istorice, ne-a întocmit un deviz de reparație. Din lipsă de fonduri, n'am putut face reparație. Am făcut numai legăturile prevăzute în deviz, și am procurat o parte din materialul necesar, pentru construirea unei noi turle.

În afară de lucrările prevăzute în deviz trebuie să refacem mai mult de jumătate din învelișul bisericii.

Pentru a putea face reparația necesară, Respectos Vă rugăm, să buierăți a ne acorda un ajutor. Ar fi bine dacă în loc de bani, ne-ați da tablă de fier galvanizat, cuie și fier pentru beton, articole pe care nu le putem găsi.

Paroh. Preot Nic. Popescu



Domnulei Sale

Doii Ministru al Cultelor

Comisia Monumentelor Istorice

București -

20 III 1947.
Se înțeleg
în sensul cererii
Parohiei pentru
tablă și aliaște
Wret

14-32-1947.

28/III.

Direcției Contabilității din
Ministerul Cultelor.

316/1947

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a aproba un
ajutor bisericii Sf. Gheorghe din comuna Lungulețu, Jud.
Dâmbovița, sumă ce-i este necesară pentru construirea unei
turle noi și acoperirea întregii biserici cu tablă de
fier galvanizată.

Biserica fiind zidită pe la 1822 este însemnat
monument istoric și a fost avariată de cutremurul din
1940.

DIRECTOR,

V. Brătulescu

Șeful Biroului,

V. Iacomi

Direcției Contabilității din
Ministerul Cultelor.

316/1947



Revenim la adresa Nr. 316 din 28.III.1947, rugându-vă să binevoiți a aproba un ajutor bisericii Sfântul Gheorghe din comuna Lungulețu, Jud. Dâmbovița, sumă ce-i este necesară pentru construirea unei turle noi și acoperirea întregii biserici cu tablă de fier galvanizată.

Biserica fiind zidită pe la 1822 este însemnat monument istoric și a fost avariată de cutremurul din 1940.

DIRECTOR

V. Brătulescu

Seful Biroului,

A. Manoli



MINISTERUL ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Telefon: 4.39.00

Direcției Contabilității din
Ministerul Cultelor.



316/1947

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data 27/VI.

Revenim la adresa Nr. 316 din 28.III.1947, rugându-vă să binevoiți a aproba un ajutor bisericii Sfântul Gheorghe din comuna Lungulețu, Jud. Dâmbovița, sumă ce-i este necesară pentru construirea unei turle noi și acoperirea întregii biserici cu tablă de fier, galvanizată.

Biserica fiind zidită pe la 1822 este însemnat monument istoric și a fost avariată de cutremurul din 1940.



DIRECTOR

V. Brătulescu

Seful Biroului,

A. Manoli

14-32-1942

5 August 1947.

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița
Nr. II



Domnule Ministru,

În ziua de 4 August a. c., am început lucrările de reparație la biserică parohială Sf. Gheorghe, monument istoric, din parohia Lungulețu II, Jud. Dâmbovița.

Bravura a lua măsurile ce reține de de civilizație.

Paroh. Preot Ec. Stav. Iuliu Popescu
Com. Lungulețu - Jud. Dâmbovița

Doamne Ministru al Cultelor și Artelor


Comisia Monumentelor Istorice

București

14-32-1947.

Parohia Lungulețu II
Jud. Dâmbovița
Nr. 14.

9 August 1947.



Domnule Ministru

25 Aug 1947
Tehnic
V. S. U. T.

Cu raportul Nr. II/947, Vă făceam cunos-
cut că am început, în ziua de 4 August
a.c., reparația bisericii Sf. Gheorghe,
monument istoric.

26 Aug. 1947

Se clarează la

Nr.

arhit. N. P. al

Fiindcă serviciul postal lasă de dorit
Vă fac al doilea raport, aducându-Vă la
cunoștință că am început reparația.
Lucrul va fi terminat înainte de 25 August
a.c.

Paroh. P. G. Stav. Eli Popescu



Domnulei Sale

Domnului Ministru al Cultelor


Comisia Monumentelor Istorice

București—

Parohia Lungulețu II

Jus. D. Ia

Nr. 15, 1947
18 Aug. la Iași



19.8.947. Am luat cunoștință
în ltr. și am răspuns

Domnule Ministru,
Cu rapoartele Nr. 11 și 14 din August
1947, Vă făceam cunoscut că am
început reparația bisericii Sf. Gheorghe
din Lungulețu, monument istoric.
Prin prezentul Vă aduc la cunoștință
cuelas lucru, precizând că reparația
se va termina până la 22 August
anul 1947



Domnule Ministru al Culturii

Comisia Monumentelor Istorice
București

Com. Lunguleta
Catun Lunguleta

Bis. Sft. Dimitrie 4

din birne de lemn



CHESTIONAR

PRIVITOR

LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul *Dâmbovița*
Comuna *Lungulești*
Cătunul *"*



1) Felul monumentului. Numele și hramul.

Mănăstire *nu*

Schit *nu*

Biserică parohială *Sf. Dimitrie, Construită în anul 1909 nu intra în monument istoric*

Biserici filiale *Sf. Ivoare*

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri? *este de bârne de lemn unghiulară*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitoriești). *anul de fondare nu se știe numele ctitorilor nu este nu se știe pisanie, pomelnice și portrete ctitoriești nu sunt.*

4) Ce inscripții de fondare, săpate, în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra). *Inscripții de fondare săpate în piatră nu sunt. Aceasta biserică este închisă (nu se face liturghie) de timp trecut de peste 20 ani. este la 1000 m. de la sat, de partea de la muntele satului, este așezată în mijlocul cimitirului și figurează ca o capelă la cimitir. Zugrăveala pe pereți nu a avut de când este construită biserica și nu are nici tencuială pe pereți, pereții sunt de scânduri mari de stejar.*

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Biserici sunt morminte unde se înmormontează în prezent cadavrele oamenilor, și înprejmuit cu ulucă.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Are pridvor cu stâlpi, dar nu înflorați, și chenare înrobobite la uși și ferestre nu sunt, stâlpi pridvorului sunt de lemn.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Pietre de morminte vechi cu inscripții nu sunt.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăveli nu a avut nici odată fiind pereți de scânduri sau bâte de lemn fără tercioala pe pereți.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

de lemn, nu se știe ce vechime are, nu este frumos împodobită (f. Vechi).

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

Strane Vechi sunt 12, sfesnice sunt două mari împărătești și ne sculptate, dar trase la strung.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Icoanele Vechi de la Tâmplă sunt în număr de 24, două spre fiecare praznic împărătesc și 12 icoane cu sfinți prooroci, inscripționate. Icoane mari în partea bărbaților din biserică sunt șapte: una cu d. Hristos, una cu Maica Domnului, una cu Sf. Nicolae, una cu Sfinți Împarați, una cu Adormirea Maicii Domnului, una cu Arhanghelul Mihail, și una la iconostas cu praznicul împărătesc; iar la partea femeilor sunt cinci: una cu d. Hristos, una cu Maica Domnului, una, una Curioasa Paraschiva, una cu Sf. Neculae și una cu Arhanghelul Gavriil.

12) Inventarul candelelor, candelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot celi).

Candelele nu sunt, candelnițele nu sunt, discuri, ripide, chivoturi, pastale, potire, și alte argintării nu sunt. Este o singură cruce de lemn.



13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Vestimentele vechi-chia/cele scoase din uz lipsesc lipsesc cu desăvârșire.

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

Pomelnice vechi, manuscrise sau documente, lipsesc cu desăvârșire.

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

descriere

Carte Vechi de slujbă cu titlurile lor. lipsese, cu

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

*Clopotele s-au găsit de
mărit.*

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

*Se făcuse reparație la în-
velul bisericii ^{în} trecut de
peste 20 ani. a fost învelită
cu țindrilă și la reparație se învelit cu țindrilă.*

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

*Legende: a fost mai înainte
în vechime case locuite de om
și cu timpurile s'a tras la linie în sat.*

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

forț m. o. d. a. l. e.

*Lucruri istorice prin prejur
ca palate domnești, case boierești, cule, câmpuri de luptă, cruci de piatră.*



Semnătura Parohului (Superiorului)

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Paroh G. Anastasescu