

425

Nr. _____ de ordine din mapă.

21. 507

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 194³

MAPA Nr. 2

FASCICULA Nr. 31

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Biserica din Poarta (Brom)

Jud. Brașov

425
507

Bran

Just. Brosor.

Biserica din Poarta

Monument necesitat. -

ТОВАРИШЪ

КОМИСИЯ СУПЕРИОРАЪ БЕНТКУ МОНИМЕНТЕГЕ ПУБЛИСЕ

ДИРЕКЦИЯ АВТЕГОР

МИНИСТЕРУЛ СУЛТЕГОР Ш АВТЕГОР

2-31-1943 24. 11. 1943.

Referat

Biserica din Poarta (Bran) jud. Braşov


D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia CU
nr. 425 11

În urma relatărilor date de Preotul Paroh care a venit la Serviciul nostru tehnic, am făcut adrese de mai jos către Serviciul tehnic Juditean. Parohia are, întru altă de restaurare şi pictură. Rog să se înregistreze în evidenţă pentru pictura

Serviciul tehnic Judeţan Constanţa, când va fi numit.

din Într-un timp am rugat telefonic pe Colonelul Prefectura Judeţului Braşov Barbu Slatineanu care are o vilă în vecinătatea Bisericii şi o fotografie din exterior şi interior.

Arhitect
G. Teodoru



Domnule Inginer,

Sopud. 1. 11/94

Biserica din Poarta (Bran) fiind monument istoric, am onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune ca devizul de restaurare ce se întocmeşte pentru această biserică de către Domnii Ingineri Drăgulescu şi Geurulescu să fie trimis, înainte de a se începe lucrările, spre a probare, Comisiunii Monumentelor Istorică.-

Pentru înlăturarea umezelii din ziduri se poate aplica sistemul Knappen, mai puţin costisitor şi mai sigur decât alte lucrări de izolare, iar tencuielile de ciment trebuiesc evitate la soclurile vechi pentru a se permite liberă evaporare spre exterior a umezelii din temelii neizolate.-

SEFUL SERVICIULUI TEHNIC,
Arhitect Inspector General,

Horia Teodoru.