

Nr. ~~5~~ de ordine din mapă.

~~11~~ 508

203

ROMANIA



1511 A

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR  
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR  
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1943

MAPA Nr. ~~23~~

FASCICULA Nr. ~~18~~

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Bis. Sf. Nicolae - Băneasa

~~în DUMINILE PALATULUI BURESCU~~

București

1921 - 1948

P. scuse + desenate

203

~~215~~

Bonessa Bucaerts Just-Flor

H. Nicolae zint

Cherbourg 1921 creche and zidun 1741

Annual C. B. 199 . . . . . 1741

Arrelier

Bucuresti  
203

# CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul Ilfov  
Comuna Băneasa-Herăstean  
Cătunul Băneasa

1) Felul monumentului. Numele și hramul. Sf. Gheorghe Nicolae

Mănăstire . . . . .  
Schit . . . . .  
Biserică parohială . . . . . Este biserică parohială (Cat. Băneasa)  
Biserici filiale . . . . . Filiale cele din Cat. Herăstean și Cat. Repia.

(Pentru fiecă biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri? De zid cu mici sănuri

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești). Zidirea bisericii parohiale s'a început la 1741 și s'a terminat la 1789. Ctitorul bisericii a fost Enăchita Tăcănescu. (după informații date de la săteni bătrani.)

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra). Nu există.

P. S. În cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Un palat în stare de ruină care este clădit în anul 1847 de Principele Gheorghe Biliuș. Acest palat n'a putut fi terminat din cauză că acest principe a fugit în Transilvania.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

În afară are 4 stâlpi care nu sunt înfloriți. N'are chenare la uși și ferestre. Ușile sunt de lemn.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

N'are

N'are

Pisania de deasupra ușilor de la intrare, nu se știe ce s'a făcut.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedeștăra bisericii sunt zugrăveli?

A fost zugrăvită în stil bizantin. În prezent este spartă atât în naosul cât și în afară. Spărea s'a făcut în anul 1875 de către P. Toma Teodorovici, apoi decedat.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla este de zid.

S'a făcut odată cu biserica (1784)

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

0 icoană veche reprezentând pe Sf. Varla  
Guzou și Ioan, toate cele luate sunt  
cu date noi

D. M. A. S. I.
— ARH. A.
Colecta
nr. 203
2

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

<sup>candela</sup>  
4 de alamă, 4 din metal și 2 sticlă ca metal  
și sfenice împăratate vechi, și mici de lemn  
vechi nu sunt

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nu sunt

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu există

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

12 mince vechi, 1 octoi vechi și pentecostar vechi, 1 apostol vechi, și ceaslor vechi, și catarasier vechi, și psaltire vechi, și evanghelii vechi și mince cu litere grecești și evanghelii cu litere grecești. Cele l'alte sunt cu litere noi.

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Un singur clopot datat de la clădirea bisericii.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Prima mare reparație s'a făcut în 1875 când s'a sprijit biserica în afara și în năuntiu. Tot atunci s'a învelit cu tablă de fier căci era învelită cu șindriță și s'au mutat clopotele de la poarta bisericii în turlă. Nu s'a păstrat ce era vechi.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Nimic

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boierești, cule, case vechi sărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Palatul Principelui Gh. Băpșeu a fost ruinat, care n'a fost terminat definitiv din cauza fugii Principelui în Transilvania. Acest palat s'a început a se lucra cu țigari roși în anul 1847.

Semnătura Parohului (Superiorului)

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)



Paroh P. Cond. Antone

REBATUL ROMANIEI



PAROCHIA BISERICEI  
COMBĂNEASA  
JUD. JILFOV

No 50/1932

D. V. A. I.  
Colecția nr. 203

TEHNICUL: Nr. 571/24 IX 1932

MINISTERUL ÎNȘĂCĂȚII ȘI CULTURII  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

No 1054 23 SEP 1932

REGISTRATURA

23-1-932

Domnule Președinte,

Biserica parohială a comunei suburbane Băneasa-București, declarată monument istoric, se găsește atât ca interior, cât și ca exterior, într-o stare cât se poate de rea. În special exteriorul are nevoie absolută de mici reparațiuni și de curățenie. De pe acoperiș lipsesc câteva bucăți de tablă și lipsa acestora permite apei din ploaie sau zăpadă să pătrundă în lăuntrul și să strice temeliala zidurilor, care și așa sunt destul de slabe.

Tată de acestea, vă rog, Domnule Președinte, să binevoiți a aproba facerea micilor reparațiuni și spoitul exteriorului, care nu prezintă nici o valoare artistică și încă a fost spoit, precum și completarea lipsurilor acoperișului.

Acupa Anon  
Bis. e de zid  
clădită 1741,  
reparată 1882

Acupa Chistinic  
Bis. parohială  
sf. Nicolae e de  
zid cu mici  
turnuri; început  
la 1741 și terminat  
canta la 1784

Acupa în formatul  
canta a fost lucrat  
de către Niculescu  
N. are cloace  
de piatră -  
a fost zugrăvită  
în stil  
bi-pontic - Acupa  
e spoită și înăuntrul  
și afară; sporec a  
făcut la 1875 -  
Turnpla de zid dela 1784



Proștul N. V. Rădese

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice  
- Ministerul Cultelor -

28 Sept 1932

Sunt în posesia a un răspuns  
de C. M. I. cu privire la  
lucrările necesare care s-ar  
face în scopul  
ce sumă are dispoziție  
pe a să ste. Cu lucrări  
va pot prezenta în timp.

Capitolul <sup>travuc</sup> cu privire la  
a fost. an de la C. M. I.

W. J. M.

*[Signature]*

A. Stor

1054. Paulino, bis.

56 Oct 32 Com. Poștărească - Hpu.

La rap. p. v. k. 50/41.

Avem Onoare a va  
face cunoscut ca  
în vederea rap. ce urma  
a se face bis. din ace

prochiu, v. l. C. M. I.  
a ne comuna sume  
de care dispoziție  
pentru a în lucrări  
si C. M. I. sa face  
devizul necesar.

Afuta la v. l. C. M. I.  
putem acorda în a. r.  
din lipsa de fonduri.



REGATUL ROMÂNIA



REGATUL ROMANIEI



Comisiune de Referat  
Direcția tehnică

Comisiunea Monumentelor Istorice

TEHNICUL: Nr. 601/17.r

PAROCHIA BISERICII  
COM. BĂNEASA  
JUD. ULFOV

No 55

ARHIVA  
Colecția nr. 208  
1932

MINISTERUL INSTRUCTIUNII  
CULTELOR și ARTELOR  
№ 150867 din 13. OCT. 1932  
REGISTRATURA GENERALA

Domnule Președinte  
MINISTERUL INSTRUCTIUNII și CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

La ordinul Av. Ar. 1054/1932 înm. onor. a vă arunc  
la cunoștință, că pentru repararea și curățirea acestei parohie,  
am solicitări nici un ajutor bănesc, ci numai autorizația Avs.  
Suma de care dispunem pentru repararea și curățirea  
bisericii este de lei 5.000, însă nu vom plăti decât suma de  
lei 2.200 (văruit și mică reparativă de terencială).  
Repararea acoperișului se face gratuit de către ș. inginer  
Antonescu din București, Bdul Șosele Ar. 48.

Vă rugăm să binevoiți a ne da autorizația necesară  
sociind că pentru o lucrare așa de mică nu e nevoie de  
seriz.



Președintele  
L. G. Căvesc

18 Oct. 1932

Decerarea fiind de prea mică importanță mi se pare a vă  
aproba. Parohia ne va face cunoscut cât lucrul va fi gata  
Domniei Sale me a le controla. Urm  
Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor  
Istorice.

1153  
2 nouăb.  
Cm - Banca  
Kfov.  
REGISTRATURA GENERALA

La rap. C. U. Nr. 55 a. c.  
Vă facem cunoscut că se  
aprobă de C. M. J. lucrările  
de curățire necesare acelu  
criserici. -

La terminare veți liniar  
a ne înmormântate pentru  
delegatul C. M. J. să facă  
controlul necesar.  
Lucrările se va face din fondul  
pașunii. R - S. Com.

CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
N. 00147 \* 18 FEB 1933

MINISTERUL INSTRUCTIUNII  
CULTELOR SI ARTELOR  
N. 23020 din 18 FEB. 1933  
REGISTRATURA GENERALA

REGATUL ROMANIEI



PAROCHIA BISERICII  
COM. BĂNEASA  
Mun. Bucuresti.  
No. 11

X

23-11-933

Domnule Presedinte,

262/1933

Biserica parohiei noastre, declarată monument istoric, este, în interior, în stare de ruină; bucăți de cărămidă și tencuială de pe volta se prăbusească zilnic, constituind un permanent pericol pentru viața credincioșilor noștri, care iau parte la slujbă. Aspectul interiorului, departe de a fi "de biserică", este chiar neplăcut. Reparația exteriorului ca: gămile de fidărie, spărturile acoperișului, căroza de si datorcește, de altfel, prăbuseirea tencuștii, etc., s'a făcut, în baza aprobării D. Voastre, dată cu ord.

8 Martie 1933  
Cu dorșorul  
Querat

10 Martie 1933  
Jlin arh. Pecu  
ave emsaat  
chestronu  
a referi

1932 și în urma acestor reparațiuni biserica a căpătat, ca exterior, alt aspect. -  
Intrucât, după cererățile unor specialiști, s'a ajuns la concluzia că biserica n'a avut niciodată pictură și că deci o reparație generală a interiorului n'ar strica sau acoperi lucrări de valoare, consiliul nostru parohial a luat hotărârea de a face această reparație, bineînțeles, după ce se va obține prealabila aprobare a D. Voastre. -

După calculele făcute cu oameni de specialitate, suma trebuitoare pentru toate lucrările: de fidărie (tencușală), lemărie (pardoseala cafasului, giorginvele, etc.), mozaic și pictură, s'ar ridica la 100.000-120.000 lei. Suma, desi s'ar părea mică pentru o asemenea lucrare, totuși, nu este exagerată, deoarece biserica este mică și lucrarea urmează să se facă în regie și cu oameni, care nu urmăresc numai câștigul, ci tin seama că lucrează pentru locasul Domnului. -

Domniei Sale  
Domnului Presedinte al Comisiunii Monumentelor  
Istorice. -

REGISTRATURA  
1913



PAROCHIA BISERICII

Suma de mai sus se va acoperi de parohie din fondul deja existent, din contributiia enoriasilor, toti dispusi la aceasta si din subventia ce ni se va acorda in acest scop de Primaria locala. -

Expunandu-va cele de mai sus si in vedere ca nu mai este decit foarte putin timp pana la inceperea campaniei de lucru a acestui an, in numele Comisiei noastre parohiale, respectuos, va rugam, domnule Presedinte, sa binevoiti a ne acorda aprobarea d-voastre pentru repararea generala a interiorului bisericii noastre, cu cheltuiala noastra, ajutandu-ne prin aceasta sa avem o biserica pentru nevoile sufletesti ale enoriasilor nostri si sa mentinem in buna stare o marturie din trecentul de anulul nostru. -

Deoarece credem ca aprobarea ne va fi data numai in urma unei cercetari facuta la fata locului de un domn arhitect al Comisiei, va rugam sa binevoiti ca odata, cu cercetarea sa ni se alcătuiasca si deizul pentiudu-ne pe noi de cheltuiala ce ar necesita alcătuirea lui. -

Intelegem totodata ca si supravegherea lucrarilor revine Comisiei daca credeti ca este nevoie. -

Solicitam si urgenta in solutionarea cererii noastre, va rugam, domnule Presedinte, sa binevoiti a primi asigurarea deosebitei noastre consideratuni. -



Protul I. Stades

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
00262 \* 20 MAR 1933  
REGISTRATURA

*Subcomisiunea*  
*de*  
*aprobare*  
*17 Martie 1932*

23-ii-1933  
M.A.S.  
203  
16

DOMNULUI PRESEDINTE

La Com. Tece...  
17 Martie 1932

Conformându-mă delegației cu No. 147 din 10 Martie a.c. am vizitat biserica din com. Băneasa - Ilfov și am constatat următoarele:  
Biserica are un plan cu sânnuri; pridvorul susținut pe coloane cu arcuri trilobate. Este acoperit cu două calote sferice. Pronaosul și naosul sunt de asemenea acoperite cu calote sferice, sprijinite pe arcuri dublouri. Altarul este boltit cu 1/4 sferă. Deasupra pronaosului domină o turlă cu pereții de lemn căptușiți cu tablă, având baza de zid patrată, împodobită cu ochițe rotunde. În fața de M-Noapte se găsește o casă a scării care urcă la clopotniță. Pereții exteriori sunt încinși cu un brâu cu profil simplu. Pe partea superioară este decorată cu ochițe rotunde, iar partea inferioară cu panouri frumoase proporționate.

În interior se observă unele crăpături, la arcurile dublouri ale naosului, precum și la tâmplă. Pe pereții interiori, nu se vede nici o urmă de zugrăveală, nici sub tencuiala actuală unde am cercetat. În podul corului am găsit o icoană, care după factura pare a fi din sec. XVIII-lea, de la fondarea bisericii adică în anul 1741. Pisania nu există. Acoperișul de tablă este ciuruit. Tencuelile exterioare sunt pe alocuri burdușite iar pardoseala din interiorul bisericii este complet ruinată.

Pentru reparațiunile de care biserica are nevoie am în-

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE !

*17 Martie 1932*  
*Conformându-mă delegației*  
*cu No. 147 din 10 Martie a.c.*  
*am vizitat biserica din com. Băneasa - Ilfov*  
*și am constatat următoarele:*  
*Biserica are un plan cu sânnuri; pridvorul susținut pe coloane cu arcuri trilobate.*  
*Este acoperit cu două calote sferice.*  
*Pronaosul și naosul sunt de asemenea acoperite cu calote sferice, sprijinite pe arcuri dublouri.*  
*Altarul este boltit cu 1/4 sferă.*  
*Deasupra pronaosului domină o turlă cu pereții de lemn căptușiți cu tablă,*  
*având baza de zid patrată, împodobită cu ochițe rotunde.*  
*În fața de M-Noapte se găsește o casă a scării care urcă la clopotniță.*  
*Pereții exteriori sunt încinși cu un brâu cu profil simplu.*  
*Pe partea superioară este decorată cu ochițe rotunde,*  
*iar partea inferioară cu panouri frumoase proporționate.*  
*În interior se observă unele crăpături, la arcurile dublouri ale naosului,*  
*precum și la tâmplă.*  
*Pe pereții interiori, nu se vede nici o urmă de zugrăveală,*  
*nici sub tencuiala actuală unde am cercetat.*  
*În podul corului am găsit o icoană, care după factura pare a fi din sec. XVIII-lea,*  
*de la fondarea bisericii adică în anul 1741.*  
*Pisania nu există.*  
*Acoperișul de tablă este ciuruit.*  
*Tencuelile exterioare sunt pe alocuri burdușite iar pardoseala din interiorul bisericii este complet ruinată.*  
*Pentru reparațiunile de care biserica are nevoie am în-*

tocnit alăturatul deviz în valoare de lei 100.000

Sumele necesare pentru reparația acestei bise  
sunt adunate de parohie, conform declarației preotului  
paroh făcută în raportul No. 11 din Februarie a.c. și  
mis Comisiunii Mon. Istorice .-

Alătur un plan orizontal și o schiță perspectiv

N. 262 / 11 april. 1933

Parohia bis. Băneasa

ARCHITECT

J. Becu

Ca urmare la rap. C.V. N.

11/933, avem onoare a vă înainta  
alăturatul deviz de lei 100.000 -  
intocmit de delegatul Comis. voastră  
S. Arhitect St. Becu, în urma cercetărilor  
făcute la fata locului.

Lucrările se vor executa cu fondurile  
Parohiei și după indicațiunile date  
de S. Arhitect Becu care este delegat  
cu controlul lucrărilor astfel  
ca ele să se execute conform  
principiilor stabilite de Com. Mon.

Întrucât se pe baza devizului aprobat  
și prealabil.

Pentru darea în antrepriza a  
lucrărilor, Parohia este rugată să  
facă o licitație restricționată, invitând  
câți va antreprenori cunoscuți și  
bine reputeți, în care scop Parohia va  
lua mitelogue cu S. Becu spre a  
intocmi lista antreprenorilor și a  
face formulele conf. legilor în vigoare  
Ses.

S.C.

L. M. A. S. E.  
 ARHIVA  
 Data nr. 203

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Pereți asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE Cubi sau greutateți			PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	<i>Report ...</i>										
	D E V I Z pentru reparațiunile necesare bisericii din comuna Băneasa - Ilfov .-										
1)	Invelitoare cu tablă zincată (Madrag) de 22 foi la legătură cântărind 45-50 kgr. Se va lucra cu încheetură dublă și se va unge cu grăsime, se va acoperi tot corpul bis. a cărui tablă este ciuruită precum și a turlei. Măsurătoarea se va face efectiv.				m.p.	130			135	17.550-	
2)	Demontarea actualei table de pe corpul bis. și al turlei și depozitarea ei în curte .-				m.p.	130			20	2.600-	
3)	Jghiaburi din tablă galvanizată de 6 foi la legătură cântărind 45-50 kgr. diam. 0.14 cm. cuprins cârligele solide, gata așezate.				m.l.	50			120	6.000-	
4)	Burlane idem ca mai sus diam. 0,12 cuprins brățările solide gata așezate .-				m.l.	50			120	6.000-	
5)	Tencueli cu mortar de var gras la pereții exteriori în locul tencuelilor burdușite și egrasioase. In preț se cuprinde darea jos a tencuelilor burdușite cum și curățatul resturilor pe o adâncime de 2 cm. Se va respecta arhitectura actuală a panourilor, se va măsura întreaga suprafață până la soclu .-				m.p.	350			20	7.000-	
6)	La începutul lucrărilor se va da jos a tencuelile de la soclu cari sunt burdușite și igrasioase, curățatul resturilor pe o adâncime de 2 cm. și retencuirea cu mortar de var gras anestetecat cu 10% ciment, după ce zidul se va usca.				m.p.	30			80	2.400-	
7)	Reparațiuni de tencueli în interiorul bisericii la soclu cu mortar de var gras .-				m.p.	30			50	1.500	
8)	Tesutul crăpăturilor de la arcurile dublouri ale naosului precum și la tâmpla de zid cu cărămidă presată lucrată cu mortar de ciment, turnându-se în interior zeamă de ciment. In preț se cuprinde și schela .-				m.l.	30			200	6.000	
	<i>De reportat ...</i>										
										49.050	

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	<i>Report ...</i>										49.050
9)	Pardoseală de beton de ciment de 0,20 cm. gros. în interiorul bisericii în locul pardoselii actuale din cărămizi rupte și lespezi de piatră crăpate. În preț se cuprinde tencuială de ciment mozaicat precum și îndepărtarea actualii pardoseli.		m.p.		60				200		12.000-
10)	Ferestre de stejar pe toc de stejar cu un singur rând de cercevele cu toată fierăria necesară cum și zăbrele de fier fixate în toc și geamurile necesare gata așezate, diam. fiarelor va fi de 15 mm.		mp.		6.				800		4.800
11)	Trepte noi din lemn de brad la scara cerului în locul celor rupte		trepte		10				200		2.000
12)	Vopsitul tavanului corului precum și a parapetului cu culoare de ulei dat de 3 ori .-		m.p.		20				50		1.000
13)	Una ușă de stejar simplă cu toată fierăria necesară la intrarea în biserică .		m.p.		2				3000		6.000
14)	Una ușă simplă din lemn de brad cu toc de stejar la clopotniță cu toată fierăria necesară .-		m.p.		1,50				700		1.050
15)	Dusumele din lemn de brad de 0,5 cm. gros. bătute pe actualele grinzi ale corului, cele actuale fiind putrede .-		m.p.		17				180		3.060
16)	Trotuar de beton de ciment de 0,10 cm. gros. nesclivisit în jurul bisericii lat de 0,60 și 5 cm. pantă de la zid, încastrat în zid cu 5 cm. -		m.p.		30				200		6.000
17)	Spoitul fațadei cu lapte de var cu 10% grăsime -dat de 3 ori .-		m.p.		350				8		2.800
18)	Vopsitul pereților de tablă ai clopotniței cu culoare de ulei zinc weiss dat de 2 ori și odată cu minium de fier .-		m.p.		15				70		1.050
19)	Vopsitul jaluzelelor de la clopotniță cu culoare de ulei dat de 3 ori pe ambele fețe, culoarea gris.		m.p.		12				50		600-
20)	<i>Ne prevăzute .-</i>										10.590
	<i>De reportat ...</i>										100.000-

ARHITECT, *J. Dem*

15/11/1933



23-18-136

D OMNULE ARHITECT,

Vă rog a înainta raport scris , cât mai urgent, privitor  
la restaurarea bisericii Băneasa din jud. Ilfov.  
Raportul Dvs. va fi întocmit chiar pe această adresă.

PRESEDINTELE COM. MON. ISTORICE.

5 Mai 1936

*n. m. j.*

DOMNULE PRESEDINTE,

Am onoarea a supune spre aprobare alăturatul proiect de restau-  
rare pentru turla Bisericii din Băneasa împreună cu releveul  
complet al Bisericii întocmit cu această ocazie.

Costul construcției acestei turle este de 120.000 Lei

Totdeodată am onoarea a vă ruga să decideți dacă nu ar  
fi bine ca cu aceeași ocazie să se restabilească la întreaga  
Biserică cornișele cu profilul epocii (40.000 Lei) și acoperi-  
șul de olane (50.000 Lei)

Vă rog să primiți, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei  
mele stime și considerațiuni,

Arhitect,

*Horia Teodoru*

Acest referat a fost prezentat Domnului Președinte în ziua de 5 Mai  
de către subsemnatul, Arhitect,

*Horia Teodoru*

*A. T.*

DOMNIEI SALE

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNEI MONUMENTELOR ISTORICE

Domnului Arhitect H. Teodoru

23-18-136

R E F E R A T

cu un deviz și 9 planuri

Biserica din Comuna BANEASA (Judetul ILFOV)

TURLA-CLOPOTNITA DIN NOU

MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTURII  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
JN 00547 \* 15 MAI 1936  
REGISTRATURA

Se înaintează spre aprobare alăturatul proiect pentru înlocuirea actualei clopotnițe de lemn învelit cu tablă a Bisericii din Comuna BANEASA printr'o clopotniță de zid (cu două centuri de beton armat) în stilul Bisericii și acoperită, după dorința exprimată de Domnul Președinte, cu țiglă solzi smălțuite, împreună cu devizul necesar ce se ridică la suma de 146.300 lei

Lucrările se vor face din fondurile Comisiunii sau din fondurile Municipiului București, dacă Onorata Comisiune dorște să facă intervențiile necesare pentru obținerea acestei sume.

Se alătură releveul Bisericii făcut cu această ocazie, precum și un alt studiu de clopotniță în stilul clopotnițelor contemporane Bisericii care nu a fost aprobat de Domnul Președinte.

Arhitect,

*Horia Lovornu*

Comisiunea Monumentelor Istorice  
Sedința de la 22 Mai

*Se aproba proiectul  
ce reva trimite primariei  
cu o agromentele a da  
sumele necesare pentru  
a fi executat in pene  
astfel in valoare a acest*

Domnului PRIMAR al  
Municipiului București.

*Sucept.*

547.

*13. VI. 1936.*

DOMNUL PRIMAR GENERAL,

Avem onoare a vă înainta proiectul și devizul întocmite prin serviciul nostru tehnic pentru înlocuirea clopotniței de lemn și construirea din nou a unei turle-clopotnițe de zid, bisericii din comuna suburbană Băneasa, județul Ilfov, în stilul bisericii, rugându-vă să binevoiți a dispune acordarea sumelor necesare pentru această lucrare care va pune în valoare o bisericuță interesantă.

Pentru executarea lucrărilor, Comisiunea Monumentelor Istorice, prin serviciul său tehnic se ține la dispoziția d-voastră pentru a da toate planurile de execuție, detaliile de construcții, supravegherea și controlul șantierului, etc.

În cazul când lucrarea se va executa decâtre serviciul d-voastră tehnic, vă rugăm a da dispoziții

Stampa stampatoriei centrale

ca delegatul d-voastră să ia contact cu serviciul nostru tehnic pentru toate lămuririle și planurile necesare unei bune execuții.

P R E S E D I N T E,  
SECRETARUL COMISIUNII,

Handwritten notes and signatures in red ink, including the name 'C. Măgari' and a date '11 June 1968'.

Faint, mirrored text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.

Data dv. Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Dosarul și Nr. dv. Privește:

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

MINISTERUL INSTRUCTIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR



D. N. . . .  
 ARH. A  
 Colectia *CM*  
 nr. *203* *11*

# ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ

PENTRU

Construirea din nou, unei turle-clopotniță la Biserica Sf. Nicolae din Comuna suburbană, Băneasa "Jilfov".

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1)	<p>Dăruirea cu îngrajare, a actualei clopotnițe de lemn; materialul rezultat, tabla și lemnărie se va depozita după indicațiile ce se vor da, ele rămânând proprietatea bisericii. În timpul lucrului dărâmării se vor lua măsurii spre a nu se lovească pereții bisericii, toată învelitoare și corpul bisericii sau rupe arbori înconjurători. Schela necesară se va construi fără ca material să se sprijine pe învelitoare și fără a se scvate tabla sau batoa cu -</p> <p>Tot materialul rezultat va fi coborât cu macarouă și mici de cum aruncat de sus. Antreprenorul rămânând responsabil de orice stricăciuni sau neglijențe. Deosemeni va fi pregătit pentru a împiedica cu o pânză impermeabilă sau cu carton gudronat. aszut pe scânduri pătrunderii așelori de ploce la bolta pronosului.</p> <p>În preț se cuprind transportul materialului ce nu va fi mai depărtat de circa 1000 metri. -</p> <p style="text-align: right;">Total lei <i>3000</i></p>					
	De reportat . . .					<i>3000</i>

C. 33.164. - M. O., Imprimeria Centrală.

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					3000 -
2.	Dărâmatul cornisei de cărămidă de la putul turlei; care a fost făcut ulterior, cărămizile întregi vor fi depozitate ele rămânând la dispoziția bisericii, molozul și cărămizile spăcate vor fi transportat în afara de șantier		m. c. 4 -		200	800 -
3)	Colace de beton armat cu 300 kgs. ciment, 0.800 jetis și 0.400 nisip la m. c. precum și toată fierăria necesară, totul calculat de un specialist (proiectul de beton armat se va prezenta înainte de executare arhitectului și inginerului spre aprobare) cuprins cofrajul necesare și cu toate profilele cornisei noi ce se vor executa după desenurile ce se vor da, pentru cele două colace de la partea superioară a turlei și baza turlei. Asemenea deasupra deschiderii ferestrelor turlei se vor pune boianduci din beton armat. În proiect se cuprime; materialul tot necesar: șelă, unelte, cofraje etc. În caz că în timpul executării se vor ivi modificări absolut necesare cantitative în plus se va plăti cu aceeași preț din deviz fără spor.					
	Total beton armat.		m. c. 7 -		3000 -	21000 -
4	Zidărie de cărămidă presată, bine arsă lucrată cu mortar de var gras și 50% ciment cuprind toată decorativă și esiturile profilelor cuprind țigle, ghermele șelă etc.					
	De reportat . . .					24800 -

2.

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
		Report .				
	<p>Total lucrat conf. regulilor artei si tehnice după desenurile si indicatiile ce se vor da. Golul ferestelor se vor scoate în poziția esiturile si profilele, ce sunt mai mici de 14 cm. nu se adaugă în plus. Măsurătura se va face în bloc nedesfășurată în cantitatea ce se va găsi în plus va fi plătită cu același preț din desig. -</p> <p>Dacă în timpul lucrului se vor ivi modificări necesare acestora se vor face în scris direcțiunii lucrării care va lua măsurile deocamdată acord. Nu se vor face alte lucruri în plus cerute verbal de parohie sau altă persoană fără aprobarea Comis. Mon. Istorice. -</p> <p>În preț se cuprind și șelă și imelte</p> <p style="text-align: right;">Total preț m.c. 24-1100</p>					26400-
5	<p>Teraceli exterioare la turle și patul turlei cu mortar de var gras și prof. de piatră, cuprins sobloane și tronul tuturilor profilelor; total lucrat conf. regulilor artei și tehnice. Măsurătura va fi nedesfășurată, golurile ferestelor nu se vor scoate făcându-se glafuri. Profilele cu esitură mai mică de 14 cm. nu se adaugă în plus. -</p> <p style="text-align: right;">Total m.p. 65-150</p>					7750-
6	<p>Teraceli interioare la patul turlei și turle, cu mortar de var gras și 20% ciment. complet arisuit fără varușcă. Golul ferestelor nu se vor scoate făcându-se glafuri</p> <p style="text-align: right;">Total m.p. 53-40</p>					2120-
	De reportat . .					63070-

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					63070-
7	Sarpanta, invelitoarei la turle si partea turlei din lemn de brod scurisot. cuprind toate piesele necesare de dimensiunile cerute; capivori 8/9, orolotivori 12/15 - electi. 6/18 pena 12/15. Popul din mijloc care va sustine si crucea va fi din lemn de stejar de 20/20. Totul lucrat conf. regulilor artii si tehnice in cap. si incheieturi cuprind buloane secole etc. etc. - Masuraturile va fi aceea reala					
	Total m. pr.	52	140-			7280-
8)	Astereola din scanduri de brod. de 3 cm. grozime, fara noduri si crapaturi batute direct pe sarpanta si latu de 4/6. - Masuraturile va fi aceea reala	m. pr.	52	60-		3120-
9	Carton gubronat, U. batut pe astereola	Total	m. pr.	52	25-	1300-
10	Invelitoarea din tigle solzi smaltuite verde inchis, fisecate in carlige de sarmă golvanigata, cuprind imediatul lor pe partea oscură in albi gros mineral. inainte de a fi fisecate. Coame speciale nu se vor intebuinta. Muchiile se vor face prin cioplirea tiglei si rotunjirea muchiolor, lucrare ce se va face de un specialist. Masuraturile va fi aceea reala					
	Muchi rotunjite	Total m. p.	40	80		3200-
	Invelitoare tigle	m. pr.	52	660		34320
11	Strasina infundata din scanduri de brod. de 15 cm latime si 3 cm grosime. date la randa pe o parte, cuprind.					
	De reportat . . .					112290-



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<p>sipele de la încheeturi Report.</p> <p><del>sipele bitole la usătoare precum și pază</del>            fâșia din scundură de 6 cm gros.</p> <p>Total complet lucrat după indicațiile            ce se vor da. Măsuratoarea va fi aceea            reală montată la m.p.</p> <p style="text-align: right;">Total m.p.</p>			114-	160	18240-
12	<p>Vopsitul ștasinei cu boiț adate și de            alburi ori cu ulei de înfiert.</p> <p style="text-align: right;">Total m.p.</p>			114	30-	420-
13	<p>Baza crucei din țolă zincată arămită            lucrată după desemnările ce se va da,            total complet montat la loc.</p> <p style="text-align: right;">bucati</p>			1		3000-
14	<p>Acoperitul la loc a crucei după ce se va fi            reparat vopsit și tasurile se vor curi</p> <p style="text-align: right;">bucati</p>			1		1000-
15	<p>fereste din fier simple cu speturi și            toc de fier având la mijloc ferestru            pe bolamoh pentru deschidere. Total            lucrat conform desenelor. Vopsit cu            minimum de fier adate și de alburi ori cu            culoare de ulei pe ambele fețe, complet            montate la loc. -</p> <p style="text-align: right;">Total m.p.</p>			670	1000-	6700-
16	<p>Grămuri armate la fereste complet            montate și chituite.</p> <p style="text-align: right;">m.p.</p>			670	500	3350-
17	<p>Reșteritul din nou a scunului            clopotelor cu materialul existent            și cu material nou de aceeași calitate</p> <p style="text-align: right;">De reportat . .</p>					129.000-

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					63070-
7	Surpanta, invelitoare la turla si partul turlei din lemn de brod scarirot. cuprind toate piesele necesare de dimensiunile cerute; cuprind 8/9, orolatiuni 12/15 alesti 6/8 pene 12/15. Popul din mijloc sau va sustine si crucea va fi din lemn de stejar de 20/20. Totul lucrat conf. regulilor artei si tehnice in exp. si meteciuri cuprind buloane revole etc. - Masuratoarea va fi aceea reala					
	Total m.p.	52	140-	7280-		
8)	Astereola din scanduri de brod. de 3 cm. grozime, fara noduri si crapaturi batute direct pe surpanta si late de 4/6. - Masuratoarea va fi aceea reala	m.p.	52	60-	3120-	
9	Carton gudronat, U. batut pe astereola	Total	m.p.	52	25-	1300-
10	Invelitoare din tigle solzi sovietice verde inchis, fisate in carlige de sarmă galvanizata, cuprind imediatul la pe partea esuasa in alai gros mineral. inainte de a fi fisate. Coame speciale nu se vor intrebuinta. Muchiile se vor face prin cioplirea tiglei si rotunjirea muchilor, lucrare ce se va face de un specialist. Masuratoarea va fi aceea reala					
	Muchi rotunjite	Total m.l.	40	80	3200-	
	Invelitoare tigle	m.p.	52	660	34320	
11	Strasina infundata din scanduri de brod de 15 cm latime si 3 cm grosime. date la randa pe o parte, cuprind.					
	De reportat . . .					112290-

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutateți			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . .					124.000-
	adica stâlpi de tufan și grinzi pentru sustinerea clopotelor precum și toate pietrecile ce se vor găsi necesare la modificarea cerute.					
	Total complet montate cu clopotele					4000-
	Total lei					133000-
17	Diverse neprevăzute 10% ce se vor plăti în caz de escutere					13300-
	Total general lei					146300-
	Adica una sute patruzeci și șase mii trei sute . .					
	Văzută Arhitect Gonia Teodoru					
	Autocmit de H. Moissony 16 Mai 1936.					
	De reportat . .					



Arhiepiscopia Bucureștilor  
PROTOERIA I CAPITALĂ  
PAROHIA BĂNEASA - BUCUREȘTI

23-1-938  
MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTURII  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
№ 01047 \* 15 MAI 1938  
REGISTRATURA

No. 36  
1938 Luna Mai Ziua 11

D. M. K. 9. 1.  
38 ARH. A.  
Colecția CMI  
nr. 103 f. 13

18.V. 978  
Tehnic

Domnule Președinte,

5/IV/939  
Referat  
Sunt de părere  
și să cred  
la domnul arhitect  
cărua întâi că  
desigur și  
planul pentru  
execuția turlei au fost  
înlocuite de multe  
ori actualmente  
copii după de sunt  
trimitte și oficiul de  
onorare Comisiune  
Municipiului București  
pentru execuția lucrării  
Arhitect  
H. von Lohmann

În legătură cu ord. nr. 62 1938 aducem la  
cunoștința V. S. că biserica parohiei noastre situa-  
tă lângă podul de fier al gării Hogosoaia de lângă Vila  
Lionovici - monument istoric - clădire a Familiei  
Săcărășcu - are turle de lemn. -



Paroh,  
V. Brătul  
13.10.38  
Mi s-a adăsc planurile  
și desenele înlocuite de multe  
ori

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor  
Istorice. -

Planul și desigur  
sunt în restauarea turlei  
bis. Băneasa au fost  
trimise parohiei în  
Luna Martie 939.

D. M. A. S. I.  
 ARHIVA  
 Colectia *Arti*  
 nr. 203 f. 14

Subite S. Carp.

Incercati sa si te rog, aducatoarea  
 planul si desigurul fuselor bisericii  
 mele. Daca cumva trebuie si platiti  
 ceva pentru planuri, spune-mi si  
 voi trimite imediat, cu toate ca  
 pentru infumurarea unui monument  
 istoric nu se poate nimic din. Unu dinu  
 asa si am putea avea macar  
 planurile gratuite.

Mertunari si Orlatari

Prestul S. Madeg

S. III. 939.

Bancasa

~~Am primit~~  
 planul si desigur  
 biserei: Bancasa  
 cantonul Jon Jon  
 8-III-939



MINISTERUL CULTURII ȘI CĂLĂTORIILOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 01388 - 12 JUN. 1939  
REGISTRATURA

Arhiepiscopia Bucureștilor  
PROTOERIA I CAPITALĂ  
PAROHIA BĂNEASA - BUCUREȘTI

No. 38

1939 Luna VI Ziua II

30/VI/1939.  
Referent la supunerea spre  
aprobari a proiectului Comisiunii alăturatului proiect n.  
descrie în care s-a prevăzut o în vederea de clădire  
în na de țiglă (cum cere șablonul) care să schimbe  
silueta monumentului. Sunt de pomeni și n.

comunică Parohiei Domnului Ministrului,  
ca lucrările să se execute sub controlul tehnic al  
d-ului Comandantului, care va fi prezentă la timp  
de recepție lucrării. Atârnă Hoji Terdon  
în urma înțelegerii găsite în fata autorităților  
voastre Comandate, care obținut cele necesare pentru realizarea  
edificiului bisericii parohiei voastre, biserica monument istoric.  
Măsurat înaintea planurilor lucrărilor, se înceapă a se  
executa cu aprobarea Cu. Comisiunii Monumentelor Istorice,  
rugându-l să binevoită a dispune să se dea această aprobare,  
înspornându-l să se totodată planurile și fetele aprobate.

În aceste planuri s'a înglobat planul deja alcătuit de orga-  
nizele tehnice ale Comisiunii în ce privește înlocuirea actualii  
table de tablă printr'una constructivă de zid, noi înțelegând să  
facem lucrul complet schimbându-se întreaga acoperire de tablă  
cu unul de țiglă roșie, ca și table. Aceasta necesită însă  
modificarea în parte a planului inițial prin înaltarea șutului

Restul lucrărilor constau în: înlocuirea completă a  
tencuialii vechi printr'una nouă tencuială în șar și va pune să  
cantaarea fetei spre a nu mai fi spoita ca acum și să  
supusa șutului prin bătăia plati; brâu de piatră artificială  
de sus în preșul bisericii, brâu de piatră, decorativ, în pre-  
șul ferestrei; Altarul spre șosea și facerea picturii în mo-  
zaic în cele 26 ferestre ale fetei.

Măsurăm și planul șutului celei noi, întocmit de  
Comisiunea Monumentelor Istorice și descrie lucrărilor.  
Noul plan și descrie au fost întocmite în urma între-  
vuirii noastre prin Birăria suburbane Băneasa, de către

La tehnic  
Se cere încă o copie  
descrie

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția  
nr. 203

13/VI/1939.  
Rog binevoite  
a dispune să  
se anexeze de  
urgente din  
sunt ocrotit de  
noi în anii  
frecuți.

Articul  
Hoji Terdon  
Știu Morosea  
pentru a întocmi  
un proiect cu  
olăru respectând  
planurile  
voastre.

Articul  
Hoji Terdon  
28 Iunie 1939  
Măsurăm se înlocuiește  
Proced de restaurare  
și descrie în Volare de Că  
462800

5.VII/1939  
Se aproba referatul d-ului arh. H. Terdon.  
Comisiunea Monumentelor Istorice  
Sedința dela 7 Dec - 1939

13.VII.1939  
de Comandant

Ministrului  
Ministrului  
Comisiunea Monumentelor Istorice.

organele tehnice ale Primăriei Municipiului București.  
Totodată nimerit a vă arăta că pentru acoperirea cheltuielilor trebuitoare acestor lucrări nu cerem nici un ajutor din partea An. Comisiunii a Monumentelor Istorice.



Prețul S. Clădeș

Dezvoltat după planul în comun  
3 planuri la 1/200.

Nº 1388

27 JUL. 1959

Parohiei bis. Sf. Nicolae  
Băneasa - loco

Avem onoare a vă trimite planurile și devizul întocmite de serviciul nostru tehnic și aprobate de această comisie pentru lucrările de construire a turlei clopotniței și de reparațiuni ale bisericii Sf. Nicolae - Băneasa, după du vă a le respecta întocmai.

Totodată vă facem cunoscut că în vederea lămuririi și vă face cu plăcere iar în cu totul cum cereți, le va vinde anulată la timpul de începerea lucrărilor care se vor executa în cadrul serviciului tehnic al comunei noastre.

Dr. Ștefan Clădeș

Comisiunea Monumentelor Istorice

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția *Mc*  
nr. *203* f. *16*

D E V I Z

pentru diverse lucrări de amenajare la Biserica  
Sf. Nicolae din com. suburbană Băneasa - Ilfov.

1).	Inălțarea patului turlei cu 1 m. din cărămidă bine arsă, lucrată cu mortar de var gras și 50% ciment	m.c. 11	a	1.500	=	16.500.-
2).	Zidărie de cărămidă presată pentru nivelarea soclului . . . . .	cca. m.c. 3	a	950	=	2.850.-
3).	Demontatul cu îngrijire a actualei sarpante, inclusiv scoaterea tablei în aceleași condițiuni ca și la turlă . . . . .	m.p.155	a	50	=	7.750.-
4).	Dărâmarea vechei tencueli, inclusiv transportul moloazului . . . . .	m.p.410	a	20	=	8.200.-
5).	Sarpanta invelitoarei din lemn de brad ecarisat, cuprins toate piesele de dimensiuni cerute: scaune, popi, contra-fișe 10 x 12, clești 15 x 4, căpriori 7 x 9, totul lucrat în cele mai bune condițiuni în cep și încheeturi cuprins buloane și scoabe. Măsurătoarea orizontală și la picătură . . . . .	m.p.155	a	240	=	37.200.-
6).	Astereală sarpantă din scânduri de brad de 2,5 cm. fără noduri și crăpături. Măsurătoarea reală . . . . .	m.p.205	a	80	=	16.400.-
7).	Carton gudronat prima calitate, bătut pe astereală. Măsurătoarea reală . . . . .	m.p.205	a	30	=	6.150.-
8).	Invelitoare din țiglă, solzi, smălțuite verde închis, inclusiv șipci de 5/3. Condițiuni idem turlă. Măsurătoarea reală . . . . .	m.p.205	a	660	=	135.960.-
9).	Coame, idem turlă . . . . .	m.l. 76	a	150	=	11.400.-
10).	Dolii și pazii, încheeturi tablă de 40 kgr. . . . .	m.l. 56	a	110	=	5.160.-
11).	Jghiaburi rotunde din tablă arămită 49 kgr. . . . .	m.l. 60	a	150	=	9.000.-
12).	Burlane din tablă rotunde, arămite	m.l. 96	a	150	=	14.400.-
13).	Construcție saceac, idem turlă . . .	m.l. 56	a	250	=	14.000.-
14).	Vopsitul streșineii, idem turlă . . .	m.l. 56	a	65	=	3.640.-
15).	Tencuitul fațadei, idem turlă . . .	m.p.360	a	180	=	64.800.-

De reportat Lei : 353.410.-



Report Lei : 353.410.-

- 16). Soclu piatră artificială spițuit m.l.50 a 350 = 17.500.-
- 17). Decorația unei ferestre piatră artificială. . . . . global = 6.000.- cca.
- 18). Decorația a 26 firide cca.l.200 bucata = 31.200.-  
Prețul real se va stabili ulter-

Total Lei 408.110.-

Diverse neprevăzute 10% ce se vor plăti în caz de executare. . . . . " 40.890.-

TOTAL GENERAL LEI 449.000.-

U.M. 1957  
ARHIVA  
Colecția  
nr. 203

ROMANIA



23-22-940  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
No 00823 - L.MAL.194-  
REGISTRATURA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

DIRECTIUNEA Arhitecturii

D. M. A. S. I.  
ARH. A  
Colectia CM  
nr. 203

Data, 8 Mai 1940 193

MUNICIPIUL BUCURESTI  
Directia Arhitecturii  
REGISTRAT LA No. 6 146 Anexa  
1940 luna Mai 39

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TECHNICUL N. 187/15/v/940

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta in răspuns)

Privește:

14 V 940  
Tehnic pentru referat  
V. Jătraru

MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR  
Comisia Monumentelor Istorice.-

Avem onoare a vă înainta alăturat dosarul, cu devizul pentru restaurarea Bisericii Sft. Nicolae din comuna suburbană Băneasa, pus în concordanță cu prețurile pieței de către Direcțiunea Controlului Tehnic a Municipiului.-

Vă rugăm a dispune ca devizul cu noile prețuri să fie examinat de Serviciul Tehnic al Dvs. și a ni-l înapoia cu aprobarea necesară.-

15 V 940  
Referat

1) Sunt de părere să se aprobe sponsorizarea, de fiind în raport cu scumpirea materialilor și a mării de lucru.

2) Se poate întâmpla ca după dărâmurile actualei turle de lemn și țiglă să se găsească pe locul turlei urmele formelor turlei originale, ceea ce ar aduce după sine modificarea proiectului turlei. Facerea acestor cercetări și modificarea eventuală a proiectului pot aduce o mică întârziere de care antreprenorul trebuie să fie prevăzută prin contractul de servicii. De aceea, o dată cu restituirea dosarului (după ce se va fi copiat și pe copia din dosarul Comisiunii noile prețuri) sunt de părere să se comunice Municipiului și în contractul de servicii să se introducă următoarea clauză specială: Antreprenorul nu poate cere nici un spor de preț pentru timpul și se va întrebuința cu precizie cercetările arătate la cap 2 al devizului și cu eventuala modificare a proiectului turlei în cazul când sub actulul acoperirii se găsește urma exactă a turlei originale.

PRIMARUL MUNICIPIULUI  
Arhitect,  
Tomay

DIRECTORUL ARHITECTUREI,  
Jătraru

16 V 940  
după referatul  
apoi la Comisia Arhitect  
V. Jătraru  
Spune Terzoru

Comisiunea Monumentelor Istorice  
Sala de la 12 Iunie 940

N<sup>o</sup> 823

20 MAI. 1948

Primăriei Municipiului  
București.

La adresa N<sup>o</sup> h<sup>o</sup> 146 anexa  
dusă a.c. avem eușoară a vă fi  
cunoscut că s-a aprobat de către  
Comisiunea specială de proiectare  
de astăzi a proiectului pentru  
restaurarea Liceului "Mihail  
dusă con. Bănăsea făcută  
de către Direcțiunea Controlu-  
lului Tehnic al Municipiului  
București.

Tot odată vă rugăm să  
luce v<sup>o</sup>stră a aproba să se intro-  
ducă în caetul de sarcini unu-  
tranză clauză specială: Intre-  
preu omul nu poate cu nici un  
aport de proiect pentru timpul  
ce se va înlocui întrucât  
ceretărilor arătate la cap. II al  
proiectului și cu eventuala noti-  
ficare a proiectului sturlei în  
cazul când sub actualul act-  
peris se va găsi unușă exantă  
a sturlei originale.

15

cu dn 82

# ANTE-MĂSURĂTOARE — DEVIZ

PENTRU

Construire din nou a unei turle clopotniță și diverse lucrări de restaurare  
 bisericii Sf. Nicolae din comuna suburbană Băneasa Ilfov.

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutateți			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1.	<p>Dărâma tul cu îngrijire a actualei clopotnițe și invelitoare din tablă și lemn. Materialul rezultat din dărâma re; tablă, lemn, cercevele, cruci, etc. se vor depozita și face un inventar de toate piesele care se vor preda cu proces-verbal preotului paroh, ele rămânând proprietatea parohiei care-l va vinde la licitație în folosul restaurării bisericii. Locul unde se vor depozita nu vor fi mai departe de circa 1.000 m. de șantier. În timpul lucrului dărâmării se vor lua măsuri de a nu se lovi pereții bisericii, a face găuri în ziduri pentru mașini, de a arunca materialul de sus ei va fi lăsat jos cu macaraua asemenea se va curăța podul de gunoii adus de ciori și transportat cu căruțele afară din șantier. Asemenea se va avea pregătit/ din timp cu pânză impermeabilă sau carton pentru a împiedica în caz de ploaie ca apa să pătrundă la bolți. Antrepriza rămâne responsabilă de orice stricăciune ce s'ar ivi sau neglijență. Tabla invelitorii și turlei va fi tunsă. Indreptate și făcute pachete.</p> <p>Toate detaliile de construcție se vor executa de antrepriză și se vor supune spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice.</p>			global lei		12.000
2.	<p>Dărâma tul zidăriei noi, adăugată la cornișa bisericii și patul turlei. Această lucrare se va face după o cercetare a arhitectului Comisiunii/ Mon. Ist. la fața locului pentru a se vedea urmele, profilele sau <del>urmele</del> cărămizi profilate ce eventual s'ar găsi în podul bisericii sau în zidărie, astfel ca restaurarea să se facă cât mai aproape de vechile forme pe care le-a avut biserica. Cărămizile bune rezultate din dărâmarea se vor depozita ca și la art. 1, iar molozul și ce nu mai este bun se vor cobori pe șghiab de lemn și transporta cu căruțele.</p>			n.p.	18	350 6.300
	De reportat . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutateți			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . . . .					
3.	Nivelări de vor fi nevoie de zidărie, cu cărămizi noi presate bine arse lucrate cu mortar de var gras cu 30% ciment. Această lucrare se va face numai în cazul că va fi nevoie și aprobarea arhitectului diriginte al Comisiunii Mon. Ist.		m.c. 3		1.500	4.500
4.	Beton armat la colacele turlei, baza și partea superioară a turlei precum și stâlpi din zidăria turlei și în ori care parte se va cere. El va fi cu 300 Kg. ciment la m.c. de beton 0,800 pietriș mărunț și curat, 0,400 nisip și 120 Kg. fier rotund special. Proiectul pentru beton armat va fi întocmit de un specialist și supus aprobării Comisiunii Mon. Ist. înaintea executării. În preț se cuprinde cofratul și decofratul la cele două colace, profilele cornişelor vor fi făcute direct din masa de beton armat, stâlpii din zidărie care face legătura între cele două colace nu se vor lucra în cofraje de lemn ci direct cu avansarea zidăriei astfel se va face o legătură mai bună între beton și zidăria de cărămidă. Asemenea beton cu o ușoară armătură se va face și la deschiderea arcurilor ferestrelor. Complet gata turnat cuprins schela, tipare, mâna de lucru și materialul necesar socotit la m.c. Cantitățile ce trec peste cele prevăzute în deviz se vor plăti cu aceleași prețuri ori și care va fi cantitatea, iar modificările sau adausurile se vor face cu aprobarea Comisiunii Mon. Ist. Antrepriza va înainta spre aprobare detaliile.		m.c. 8		6.500	52.000
5.	Zidărie de cărămidă presată bine arsă lucrată cu mortar de var gras și 30% ciment, cuprins toate esiturile, profile, tipare, ghermele, schela, etc. la turlă totul lucrat conform regulilor tehnice după proiectul și detaliile ce se vor aproba de Comisiunea Mon. Ist. Golurile ferestrelor se vor scdea asemenea cubajul betonului armat. Măsurătoarea va fi în bloc nedesfășurată iar esiturile și profilele ce sunt mai mici de 0,14 nu se adaugă. Dacă în timpul lucrului se vor ivi modificări necesare acestea se vor face numai cu aprobarea Comisiunii Mon. Ist. Nu se vor face modificări sau lucrări în plus cerute de pe rol sau altă persoană fără aprobarea în scris a Comisiunii Mon. Ist. În preț se cuprinde schela și materialul. Antrepriza este obligată spre înainta detaliile de execu-					
	De reportat . . . . .					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Partiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<i>Report</i>					
	cutare spre aprobare Comisiunii Mon.Ist.	m.c.	17		1.500	25.500
6.	Idem zidărie ca la art.5 la cornișea bisericii cuprins toate profilele cerute după proiectul aprobat.	m.c.	17		1.500	25.500
7.	Idem zidărie de cărămidă presată lucrată cu mortar de var gras și 30% ciment la completarea soclului în părțile lipsă după ce mai întâi s'a scoborât nivelul terenului în jurul bisericii, dându-i-se panta de scurgere necesară. Profilul soclului va fi cel vechi fără nicio modificare.	m.c.	6		1.500	9.000
8.	Tencuelile exterioare la pereții bisericii se vor curăța cu spaclu de vechile spoeli aceasta se va face cu grije xpxx astfel ca să se poată vedea dacă nu se găsește frescă sub spoeli. Curățitul se va face până la vechea tencuială care va fi reparată crăpăturile lăsate aparente în patina vremii sau spoită după avizul Comisiunii Mon.Ist.	m.p.	406		8	3.248
9.	Reparații de tencueli la fațade și soclu fără ciment punându-se în pastă de var și culoarea în tonul tencuelilor vechi după avizul arhitectului Comisiunii Mon.Ist. cuprins soclu fără ciment.	circa m.p.	150		130	19.500
10.	Tencueli din nou la turlă patul turlei și cornișea bisericii cuprins trasul complet al tuturor profilelor și ornamentației necesară prevăzută în proiect. Goluri nu se scad făcându-se glafuri	m.p.	110		150	16.500
11.	La ferestrele turlei se vor face glofurile orizontale din pia tră de Măgura Buzău sau simila ră de 10 cm. grosime, dintr'o singură bucată cu o pantă de scurgere a apei fără să iasă în afară de nivelul tencuelilor pereților turlei, așezate cu mortar de ciment	m.p.	2		1.500	3.000
12.	Sa rpanta invelitorii de lemn de brad ecarișat la corpul bisericii, patul turlei și turlă cu toate piesele necesare căpriori, de 10/12, arbolitrieri 12/15, popi 15/15 coso-roabe tălpi, tiranți cntra Vinturi, coame etc. de 15/12 clești 6/18 total lucrat în cep cuprins fermele complet montate buloane scoabe. Măsurătoarea la fața locului reală. Antrepriza va prezenta detalii spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice.	m.p.	216		233	50.328
13	Astereală din scânduri de bra de 3 cm. grosime fără noduri sau crăpături complet bă-					
	<i>De reportat</i>					

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	<i>Report . . .</i>					
	tute.	m.p.	216		67	14.472
14.	Carton gudronat de bună calitate complet bătut pe astereală	m.p.	216		30	6.480
15.	Invelitoare de olane de bună calitate bine arse jumătate din cantitate având găurit un capăt și jumătate celălalt prinse în cue între șipci, cuprins tablă zivată de 45 Kg. la legătură la dolii și în jurul coșurilor făcutul coamelor etc.	m.p.	216		250	54.000
16.	Tencueli interioare la turnul clopotniței și patul turnului cu mortar de var gras fără ciment, Goluri nu se sead.	m.p.	54		50	2.700
17.	Strășină aparentă cu căpriori lucrați și scânduri date la rânda cuprins fâltuitul lor, pa sia în capul căpriorilor, totul lucrat după indicațiile ce se vor da, la corpul bisericii, turle și patul turlei.	m.p.	52		120	6.240
18.	Vopsitul strășinei cu ulei de in fiert și baie, dat de două ori	m.p.	52		50	2.600
19.	Micșoratul ferestrelor la corpul bisericii cu zădărie de cărămidă lucrată cu mortar de var gras și 30% ciment	m.c.	3		1.500	4.500
20.	Ca dru de piatră de Măgura Buzău sau similară lucrat după detaliile ce se vor da de arhitectul Comisiunii Mon.Ist.	m.c.	160		20.000	32.000
21.	Tâmplărie la ferestrele turlei din lemn de brad cu jaluzele și tocul de lemn de stejar cu toată ferăria necesară și vopsitul în culoarea de ulei dat de trei ori. Totul lucrat după indicațiile ce se vor da. Antrepriza va prezenta detaliile spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice.	m.p.	12		1.000	12.000
22.	Idem tâmplărie la ferestrele de la corpul bisericii din lemn de stejar, duble lucrate după indicațiile ce se vor da cuprins toată ferăria necesară și vopsitul în ulei de in fiert, dat de două ori. Totul complet montat la loc.	m.p.	3		2.000	6.000
23.	Gia muri semiduble simple complet așezate și chituite	m.p.	16		170	1.020
24.	Jghia buri cu aruncători din tablă zincată și arămită la corpul bisericii de 50 Kg. la legătură cuprins cârligele arămite totul complet așezat la loc.	m.l.	58		230	13.340
	<i>De reportat . . .</i>					

D. M. A. S. I.  
 ARHIVA  
 Colectia *CM*  
 nr. *203* / *120*

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
		Report . . .				
25.	Trotuar în jurul bisericii din lespezi de piatră de Măgura Buzău sau similară de 40/40 neselevisit gros 12 cm. așezat pe un strat de nisip de 20 cm. grosime cuprins rostuitul cu zămă de ciment. După nivelarea terenului	m.p.	60	1.600	96.000	
26.	Nivelatul terenului în jurul bisericii până la vechiul nivel al trotuarului, dându-i-se panta necesară de scurgere și așternutul curții cu pietriș de grădină.	m.c.	200	100	20.000	
27.	Așezatul crucii vechi la loc cu baza crucii din tablă de aramă lucrat după modelul ce se va da cuprins vopsitul crucii cu culoare de ulei dat de 2 ori.	buc.	2	2.500	5.000	
28.	Refăcutul scaunelor clopotelor cu materialul existent și cu material nou de aceeași calitate. Total complet montat la loc cu clopotele.	global lei			7.000	
29.	Genițele din registrul superior se vor curăți și cerceta cu băgare de seamă dacă nu a re frescă. În cazul că nu se găsește se vor lăsa așa cum sunt fără nicio modificare. În ce privește completatul cu piatră se va cere avizul Comisiunii Monumentelor Istorice	total lei				510.728
30.	Diverse neprevăzute ce se vor executa la execuția re					49.272
						560.000
31.	În cazul când pa rohia dispune de fonduri soclul se va face din placaj de piatră de Măgura sau similară de 6-8 cm. grosime complet așezat la loc, după indicațiile ce se vor da.	m.p.	48	1.500	72.000	
<u>Recapitulatie</u>						
	Deviz	lei	560.000			
	Soclul	"	72.000			
			<u>632.000</u>			
Adică șase sute treizeci și două de mii lei.						
Pa rohia este obligată de a înștiința Comisiunea Monumentelor Istorice de angajarea lucrărilor, de începerea lor, de mersul lor și dificultățile ce eventual s'ar ivi, precum și de terminarea lor.						
Intocmit de (ss) V. Moisescu 28 Iunie 1940						
De reportat . . .						

C 9.111. - M. O., Imprimeria Centrală.



Se anexează la devizul lucrărilor  
de post. a luv. Băncăsa.

3. VII. 1940.

Referat I

Municipiul București sau  
 Primăria Băncăsa ar fi tre-  
 buit să se facă direct o  
 adresă oficială în acest  
 sens, și să se dea pînă și  
 o întărire pentru a se  
 cere confirmarea oficială.

Pentru a nu se pierde timp  
 lucrările începând imediat  
 sunt de pînă ca numai  
 în baza acestei adrese să  
 se poată antreprizei  
 dobândirea de planuri și  
 o copie după deviz,  
 lucrările începând pe  
responsabilitate antreprize-  
noamlei pînă la  
confirmarea oficială.

Arhitect  
 Horia Teodoru

Ja

Am primit una zerre  
 de planuri  
 3 VII 1940

J. L. P.

P. S. Rog în m. deșpana urgent  
ca o dată cu confirmarea dării lucră-  
rii să se ceară Municipiului București  
sau Primăriei Băncăsa să se asigure că lucrările sînt încredințate  
conform prescripțiilor Sf. Patriarhiei unor antreprizei ortodoxe  
române. Arhitect Horia Teodoru

Da bine la acest  
 B.S. să fie pus odată cu  
 partea de sus și înainte de  
 a se presa o serie de planuri.  
 time răspunde în cazul când  
 antrepriza dovedește bisnca și  
 o lesă în starea aceasta?  
 în af de neaprobare?  
 V. Petru

23-22-940  
TECHNICUL N. 288

Gh. V. IANCU  
Arhitect

București, 25 Iunie 1940  
Str. Spiru Haret No.4  
Tel.450/75

4.45.38. L. S.

CIBESCHI  
MINISTERUL INSPECȚIUNII ȘI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 01139 \* 18 JUN. 1940  
REGISTRATURA  
Onor.



Comisiei Monumentelor Istorice

D. M. A. S. P.  
ARHIVA  
Colecția CMI  
nr. 203 + 22

*urgent  
Tehnic  
V. Frutkin*

Avem onoare a vă face cunoscut că potrivit adresei Primăriei Băneasa la No. 1664 din 22 Iunie 1940, s'a încredințat subsemnaților efectuarea lucrărilor de restaurare a Bisericii Sf. Nicolae din Băneasa.-

Lucrările urmează a se începe Miercuri 26 Iunie a.c.

In consecință cu onoare vă rugăm a ne pune de urgen-

ta la dispoziție următoarele detalii:

- 1./ Detaliul sarpantei de acoperiș peste turlă
- 2./ " de construcție al turlei.
- 3./ Detaliile sarpantei de acoperiș peste corpul Bisericii.
- 4./ Detaliile de fierărie ale scheletului de beton armat la turlă.

In ce privește proiectul de beton armat dela pt. 4; subsemnații ne putem oferi de a-l întocmi în birourile noastre, urmând a vi-l supune apoi spre aprobare.-

Cu distinsă stimă,

*Carl Gh. Iancu*

*3 VII 1940.  
Se întocmesc  
adresele conform referatului  
V. Frutkin*

*I  
Am fost la fata locului unde - în lipsa reprezentantului Municipiciului care era convocat anume - am dat antreprenorului toate țã la dispoziție în plicuțile necesare pentru începerea lucrărilor.*

*II  
Antreprenorul va prezenta cât de curând în original adresa în baza căreia Primăria Băneasa i-a încredințat lucrarea. In baza acestei adrese vom da părere și să eliberez antreprenorii o copie după desigur lucrării subsemnații ne putem oferi de a-l întocmi în birourile noastre, și copii după planuri.*

*III  
Cercetând Monumentul am văzut că acum câțiva ani s-au executat lucrări de restaurare și nu sunt sigur că de au fost aprobate de Comis. Istor. Sunt de părere să cerceteze domnie și să mi se dea desigur vechi pentru a vedea ce anume lucrări s'au executat atunci, cu sau fără aprobare.*

*IV  
Cu supravegherea lucrării, serviciul tehnic al Comisiei va va ocupa cu toți studenții. Din c. neapărat nevoie de delegatul Serviciului Tehnic al Municipiciului. Sunt de părere să se facă o adresă Municipiciului în acest sens.*

Arhitect  
*Horia Tesoru*

Prim. Comunei Suburbane

Băneasa

Jud. Ilfov

8 JUL. 1940

Nr. 1139

Domnule Primar,

Potrivit adresei Nr. 1664

din 22 Iunie 1940, Comisia

de ~~instaurare~~ <sup>instaurare</sup> a fost instituită de autoritatea Ch. V. Janca și L. I. Cijeschi,

ca să ia încredințat spre execuție lucrările de restaurare și reparații ale bisericii Sf. Nicolae din Comuna Suburbana Băneasa.

Pentru a putea elibera autorității copie și pe deriful lucrărilor și pe planurile aprobate, au fost învoiate să se învoiască a încredința darea în încredințare a acestor lucrări autorității a inițiată, comunicându-le în se darea în acest scop și a fost asigurată că lucrările au fost încredințate, conform sf. Pat. dispozițiilor Sf. Patriarhiei, unor experți români ortodocși.

P. I. Dir. Cl.

Primăriei Municipalei Serv. Arhitecturii București

8 JUL. 1940

Nr. 1139 Nr. 1664

Potrivit adresei Primăriei

din 22 Iunie 1940 și Primăriei Com.

Suburbane Băneasa, Comisia

arată a fost instituită de autoritatea Ch. V. Janca și L. I.

Cijeschi, ca să ia încredințat

spre execuție lucrările de restaurare

și reparații dela biserica Sf. Nicolae

și din Comuna Suburbana

Băneasa.

Pentru a putea elibera autorității

copie și pe deriful lucrărilor și pe planurile aprobate,

au fost învoiate să se învoiască a încredința darea în încredințare a acestor lucrări

autorității a inițiată, comunicându-le în se darea în acest scop și a fost asigurată că lucrările au fost încredințate,

conform sf. Pat. dispozițiilor Sf. Patriarhiei, unor experți români ortodocși.

23-22-940

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TECHNICUL N. 309

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TECHNICUL N. 309  
101206 - 10 July 1940  
RECEPUTURA

Referat

Lucrările de la Biverici

Sfântul Nicolae Băneasa

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția cmf  
nr. 208 f. 23

10 VII 940.  
Acte  
9

Lucrările ce s'au executat până  
acum constau din defăimarea tencuelilor  
burdusite și deșchiderea creșterii ce au  
permis determinarea formelor originale  
ale cadrelor de piatră și ale tocurelor fres-  
telor, profilul oculului, ferestra proso-  
midiei, forma ferestrelor din registrul  
superior etc.

Au luat măsurile la Biverici și  
nu fi dezvelite și Jurnalul de lucru  
și nu fi dorămint de cât după ce  
Comisiunea va primi confirmarea  
oficială venită de la Primărie.

Arhitect  
Gheorghe Ștefan

Bursa de Turis N° 1317/960

În baza anexatei adrese a Primăriei  
Comunei Brănești sunt de părere, în vederea  
începerii neîntârziată a lucrărilor sunt de  
părere să se facă următoarele adrese

1) Către Municipiu, Serv. Arhitecturii, ca  
să trimită un delegat pentru supravegherea  
lucrării lor.

2) Delegatul cărua serviciu nostru în  
acela sens.

3) Remiterea devizului lucrării către  
antreprenori (cerut mai de mult de acesta)

Se întorc  
Arhitect  
Yoni Lovon



MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII  
DEPARTAMENTUL MONUMENTELOR ISTORICE  
NR 01246 \* 16 JUL 1940  
REGISTRATURA

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TECHNICUL N. 318

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția MI  
nr. 203 f. 25

Referat

17. Iulie 1940

Nu sunt defel în evant cu chesti-  
unea picturii acestei biserici și aici  
o lucrare în a făcut candidații pe la  
mine în chestiunea aceasta:  
- Năstăruș miază miază em s'a făcut  
pictura acestei biserici. S. Mihail.

16 VII 1940  
Se anexează  
desenul lucrării  
din 1933  
V. Brich

# Biserica Sfântul Nicolae Băneasa

16. VII. 1940. Derizivul cuprins în mapă anexată se referă numai la  
lucrări de arhitectură. Pictura de-a s'a făcut după 1933, deci în dosar  
rele 1933-1940 nu se găsește nimic referitor la zugrăvire, picturi și  
în evant cu această chestiune de Pictura Mihail. Prețurile fiind actual  
ment și concentrat nu pot fi nimic precizat de la Parohie.

În anul 1933 s'au executat lucrări de arhitectură  
restaurare la Biserica Sfântul Nicolae Băneasa. În timpul  
Cu această ocazie s'au mutilat bazele celor  
două coloane dintr-o pronaos și năos Arans-  
formându-se și în lăunzându-se profilul  
pe care din întâmplare îl am schițat într'un  
carnet în anul 1914-1915.

Tot o dată s'au executat zugrăviri în  
alei pe tot peretele Bisericii. Acești zugrăviri  
s'au executat fără cercetări prealabile sau nelă-  
nând seama de urmele evidente ale vechilor  
ferestre astupate, nu pot fi precizate la ce dată.

Am găsit în exterior că ferestrelor în afară  
de ferestrele cunoscute mai erau două în  
năos (pe peretele sud și nord) la vest de abside-  
le laterale și că ferestrelor din registrul infe-  
rior le răspundea câte o fereastră în regis-  
trul superior. Toate aceste ferestre sunt actual-  
mente acoperite spre interior de zugrăviri.  
Aceste - în dreptul ferestrelor superioare este  
făcută pe tenaciile puse pe șipci de lemn care  
închid estfel optiul.

Pentru a putea face propuneri în sensul preve-  
nirii Comisiei în această chestiune, rog să  
mi se pună la dispoziție dosarul lucrărilor din  
1933 - deci s'au făcut cu cumpănat Comi-  
siunii - pentru a se vedea de ce au fost menți-  
nute închise aceste ferestre cu ocazia zugrăvirii.  
Arhitect Ion Ionescu

Referat (Urmare la N: 318)

Tem. N: 1246/940

D. N. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia 271  
nr. 203 + 26

Zugravirea interioara in  
Biserica Sfântul Nicolae Bineasa

Pentru a reda monumentului vechie  
sui înfatisare sunt de pîiere si se face

24 Iulie 1940

Est posibilul ca si se deschida complet  
toate ferestrele ele cîror urme s'au gasit.  
Deschiderea ferestrelor presupune destru-  
gerea zugravilor din dreptul lor. Aceste  
zugravii, executate - dupa cum reza-  
din referatul de pe termenul N: 1246-940 -  
sînt aprobarea Comisiei, nu mi pu-  
ta avea o valoare care si justifica menti-  
neres lor in dreptul ferestrelor. De aceea  
sunt de pîiere si se delega Pictorul Comi-  
siei, D- Mihail pentru a întocmi  
un deviz aratînd costul ar costa comple-  
tarea cu ton neutru al glafurilor ferestre  
si a urmezi a se deschide si anume motive

Am vizitat si  
curse aceasta  
Biserica. Numai  
in cadrul cam-  
s'au realizat  
redeschiderea  
ferestrelor vechi  
mai intai nu  
mai atunci s'ar  
putea vedea  
si stricaciunile  
ce s'ar face  
pictorii, si re-  
paratiunile ce  
ar fi necesare  
Vor inteuca  
atunci un deviz  
al acestor lu-  
crari, necesare

I. Mihail  
Pictor

25.VII.1940

Referat

Cred ca, ar fi  
necesara o cer-  
titudine imedie dia-  
ti a picturii  
acestei Bise-  
rii din domi-  
niile motive

27 Iulie 1940

Am vizitat aceasta  
Biserica. Sunt de pîiere  
ca s'ar pot deschide  
vechile ferestre:  
Pentru sticaciunile  
ce se vor ivi la  
pictorii, am întocmit  
o listă de sarcini. La  
terminarea lucr-  
rilor, va face aceste  
supravegheri, instructuri  
ca fata lucrurilor

In registru inferior doua ferestre  
nari, in naos, pe peretile nord si sud  
best de absida, si una mica  
proscomidie.

1) Pentru Picto-  
rul Comisiei  
si si der arize  
daca prin  
deschiderea  
ferestrelor anume enume-  
rate, pictura Bisericii  
ar suferi un arsam-  
adca flut si si  
daca ar fi vre un  
motiv legit  
pe frumusetea  
picturii care ar  
avea semnificatia la aceste zugravii

2) In registru superior patru,  
la altar, doua la absidile laterale  
si una pe peretile sud al naosului  
si de absida.

I. Mihail  
Pictor

29 VII 1940

Referat

Lea Sev.

de coloru la celalalte parte ferestre  
pentru repararea degradarii lor ce vor  
rezulta din inlocuirea tamplariei lor.  
Arhitect  
Horia Teodor  
chiderei la  
Arhitect  
Horia Teodor

2) Pentru a sti de pe acum  
la o cheltuietă  
aproximativă ne  
va duce  
suprima des-  
chiderea  
acestor ferestre  
pentru comple-  
tarea zugravilor, caci si  
o parte mare cheltuietă  
si se putea opera des-  
chiderei la  
Arhitect  
Horia Teodor

3.X.1940. Referat am luat cuno-  
stanta la timp. Toate ferestrele s'ar deschide  
in momentul cand lucrurile de arhitectură si  
tamplaria, sau pe cîntărit se referă pentru  
in executarea lucrurilor de pictură si de zugravie

Delegatie  
St. J. Mihail  
V. Grătaru

Com. Temeiul No 1246/940

Caet de sarcini

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colectia: CM /  
nr. 203 / 24  
La pictura bise-

pentru lucrările <sup>de</sup> reparație ce se vor face  
ricei Sf. Nicolae, din Com. Băneasa, suburbana, București.

Următoarele lucrări de reparație, se vor executa.

1) Toate glafurile a cinci ferestre, trei mici, și două mari, se vor vopsi de două ori cu o culoare de ulei, în acelaș ton cu cele l'alte glafuri ale ferestrelor bisericeii. De jur împrejurul mărginei glafului, se vor face aceleași benzi, și cu acelaș ton, ca la cele l'alte ferestre.

2) Restul fondului, (câmpurile) de jur împrejurul ferestrelor, unde vor fii stricăciuni și tencueli noi, se vor completa cu culoare in acelaș ton cu pictura dinprejur.

3) La cele trei ferestre mici, pe lângă vopsitoria, glafurilor se va face și racordarea actualelor ornamentații, cari se gă-sesc în jurul lor, in acelaș ton cu restul. Se vor face și că-teva mici reparațiuni în pin locurile unde s'a sondat pentru ca să se vadă dacă nu cumva, biserica a avut pictură frecă, la pridvor, și naos.

Costul lucrărilor indicate mai sus este următorul: Supra-față totală de pictură, de reparat, circa, 8 metri patrati, a, 300 lei, m.p. .... total lei, 2400.

In suma această se cuprind toate cheltuelile de materiale etc. cari privesc pe pictorul executor al lucrării.

27 Iulie 1940

S. Mihail Pictor  
la Com. mon. istorice.





23-22-940

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
Primăria Comunei Suburbane

BĂNEASA

No. 1843

1940 Luna Iulie ziua 19

MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 01317 \* 26 JUL 1940  
REGISTRATURA

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CM  
nr. 203 / 129

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

La adresa Dvs. Nr. 1139/940;

Avem onoare a comunica că din actele ce ni s'au prezentat am constatat că dl. arhitect Gheorghe Iancu, este de religie ortodoxă iar dl. L.S. Cijerski este de religie ortodoxă-orientală; rugându-vă să binevoiți a dispune.-

Menționăm că ambii sunt Români.-

PRIMAR,



*Capit. Ancașă*

Notar,

*[Signature]*

*26 VII 940.  
Conf. notes  
Ieri Tardor*

REGISTRATURA  
No. 1317 \* 20 JUL 1940  
COMITATUL ROMÂNIAI  
SECRETUL INSTRUCTIUNII CULTURII

REGISTRATURA  
No. 1317  
COMITATUL ROMÂNIAI

Primăria Comunală Suburbană  
BĂNEASA  
No. 1317  
SECRETUL INSTRUCTIUNII CULTURII

Nº 1317 -2 AUG 1940

Primarilor Municipiului Bucuresti  
serviciul Arhitecturii

Avem onoare a vă ruga  
să lăsați a trimite delegatul  
D<sup>o</sup> tehnic pentru a supraveghea  
lucrările de restaurare la bis.  
sf. Nicolae - Băneasa din Bucuresti.

Pr. rec. dir. G.

D<sup>o</sup> Horia Tesdon arhitect  
com. mun. ist.

Sunteti delegat cu supravegherea  
lucrărilor de restaurare ale  
bisericii sf. Nicolae Băneasa  
din Bucuresti.

Pr. rec. dir. G.  
-2 AUG 1940

D<sup>o</sup> Inginer I. P. Cifesci str.  
sf. Sclărie N<sup>o</sup> 11.A.

Avem onoare a vă trimite  
dezizul aprobat de aceasta  
comisie pentru executarea  
lucrărilor de restaurare ale  
bisericii sf. Nicolae Băneasa  
din Bucuresti.

Pr. rec. dir. G.

An part 3 (tres) copii se pleasa  
cega servalut  
Băneasa  
30 VII 1940  
L. P. Cifesci

376/2/VIII/940

ROMANIA



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Telefon: 4.39.00

D-lui Horia Teodoru, arhitect  
Comisiunea monumentelor Istorice

Loco

-2 AUG. 1940

1317

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

DELEGATIE

Sunteți delegat cu supravegherea lucrărilor de  
restaurare a bisericii Sf. Nicolae -Băneasa din București.

P R E S E D I N T E,

*m. moga*

SECRETAR-DIRECTOR GENERAL,

*Victor Bratu*

23-22-940

COMISIUNEA MONUMENTELOR HISTORICE  
TECHNICUL N 377 a. VIII. 940

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR HISTORICE  
N 01457 \* 1 AUG. 1940  
REGISTRATURA

6 VIII 940  
Subcomisiunea tehnica  
pentru arhiv  
V. Bal

Referat (cu un plan si o anexa)

Proiectul Spantuii Nicolie  
Băneasa

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia CH  
nr. 205 f. 31

Pentru restaurarea in curs am redactat  
relativ la: nivelul trotuarului, restaurarea  
ferestrelor, a pridvorului, a tencuielilor si a  
legaturilor de fier un referat propunand  
mai multe solutii privind sa se aprobe  
cele ce se vor gasi in vederile Comisiunii

Se aprofundeaza  
referatul  
14 aug 1940

cu modificari  
si notate  
pe proiect  
G. G. G. G.  
G. G. G. G.  
G. G. G. G.


In comisie, apris c. P. V. Bal

# Restaurarea Ferestelor


I

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția cm 1  
nr. 203 f. 32

Arhitravele de lemn, erau deasupra  
fetei ferestru (niste scânduri lucrate cu  
barda de circa 4cm grosime și de 0,16  
lățime) și erau ținute astfel ca nu se  
vedeau în față, ten cruciale perzându-  
se pe fals cadrului de piatră.




Soluția A. Replicarea din lemn  
de stejar a acestor arhitrave  
care și rămân aparente  
deasupra cadrului de  
piatră.



Soluția B Lătiturarea  
lemnelor vechi, umple-  
rea locurilor cu  
beton și ascunderea  
lor sub ten cruciale.

Soluția C. Replicarea din  
lemn de stejar, garnisirea  
fetei anterioare cu curie pentru  
o mai bună prăz și ascunderea lor  
sub ten cruciale: săi păstru procedeul  
de construcție, ascuns.

intregul par  
ca stejar  
Je au ca  
de stejar  
de stejar




II

În mod neobișnuit spațiul  
A, din partea inferioară a  
ferestrelor, unde se plesează  
cadrul de piatră orizontal,  
lipsește aici la toate ferestrelor.

(Nu știm dacă gurile  
inferioare ale ferestrelor au fost  
sau nu modificate.) În cazul  
când nu se găsește nici o

modificare la gurile, și pentru întărire de ea

cred că e mai bună pentru copertina inferioară  
 trebuie săpat în zidul existent  
 un loc pentru ea (A) sau  
 dacă această copertină trebuie să  
 aşezată peste zidăria existentă  
 (B).



III  
 Gratii de fer (reperizitate în deriv)  
 În fragmentele de piatră găsite (1 și 2)  
 se găsesc urme de gratii numai în  
 bucata 2.


Soluție A. Să nu se facă gratii de  
 la.

Soluție B Să nu se facă de cânt  
 gratii orizontale (Să se întrebuinte  
 bare orizontale ale actualelor preta de lemn)

Soluție C. Să se facă gratii obișnuite, completându-  
 se cu bare verticale bare orizontale luate de la ferestre  
 actuale de lemn). este mai solid și estetic

IV

La registrul superior, ferestrele găsite nu  
 permit o logică aşezare a unei petre obișnuite  
 perforate (A) și în epocă sunt obișnuite și la registrul  
 superior cadre de piatră (B) Sunt de părere să se



aprob  
 Soluția  
 B  
 de a folosi sticlă  
 B

## Solul Exterior

D. M. A.  
ARH. A  
Colecția nr. 203 33

După sondajele făcute, deci trotuarul s'ar  
asize la nivelul la care trebuie, fundațiile n'ar  
mai rămâne în pământ (cuprins grosimea  
de 12cm al leșizilor de piatră) de cât cu 87cm (A)

Dacă trotuarul se asize astfel și se obține  
pentru fundație rămâne în pământ 1.400  
atunci nu mai rămâne pentru doclu, sub  
primul profil de cât 0.48. (B.)

La ce nivel și se asize trotuarul?

se aprobă  
A (87 cm)  
V. G. G.

## Restaurarea Podului

Deși s'a omis și pune în deviz (ceare precede  
50.000 lei pentru reparare) copertură de piatră  
între stalpii podului deschis, sunt de părere  
și se aprobă această lucrare. Sunt 3<sup>m<sup>2</sup></sup> 24 x 1.500 lei =

4.860 lei.

se aprobă  
V. G. G.

se aprobă  
C. G. G.  
T. G. G.  
de fer

din cauza fundațiilor care nu sunt prea adânci  
(dacă se vor redeschide crapăturile care se vor țese  
acum cu grijă, va trebui și se facă o subzidiere  
generală, lucrare ce se va putea face în bune  
condiții mai târziu căci trotuarul proiectat  
se asize pe nisip (iar nu pe beton) au apărut  
mai de mult crapături care puteau proveni  
și din împingerea bolilor. Altfel au trei legături  
de fer - ancorate în mai multe puncte în toată  
grosimea zidului - care însă nu fiind îngro-  
șate în grosimea zidului, au un aspect  
urât. Sunt de părere, și se execută în regiile  
lucrării de îngropare în zid e acestor legături  
care nu mi' încredinț și propriu și fu în totu-  
rta de orice o adâncă crapătură veche  
tre acetare în domul de sus până jos.

## Restaurarea tencuelilor

În urma vizitei la fața locului a Domnului Arhitect Petru Antonescu, s-a putut de părere și să se probeze că tencuelile noi să se execute imitându-se cele vechi (foarte subțiri și fără ~~ca~~ rosturi dintre cărămizi și să fie adăucite) în modurile următoare:

a) curățatul zidăriei vechi și spălarea în apă caldă a ei foarte abundent, cu furcă.

b) pe zidărie umedă, un șpritz subțire de mortar de var amestecat cu ciment (raport se fixează proporții).

c) pe șpritzul în apă caldă, tencuială subțire fină și dură, urmând neregularitățile zidăriei vechi, de var gros amestecat cu praful de piatră de Sinaie.

Sunt de acord  
cu d. Antonescu  
și aprob  
1954



Biserica Sfântul Nicolae

Banessa

D. M. A. S. I.  
ARH. A  
Colectia 203  
nr. 134

Prezări pentru respectarea elementelor originale descoperite în timpul lucrărilor, conform cu aprobarea Comisiei Monumentelor și Istoriei

1) Arhitectura de lemn (deasupra deschiderii lor № 1457/940 ferestrelor) și vor rămâne neschimbate în locurile unde și mai pot rezista. În locurile unde lipsesc și vor pune la loc din lemn de stejar și și vor ciopli astfel în cât să ocupe exact locul celor vechi, după urmele ce și mai pot rezista, alături ferestrelor inferioare cât și la cele superioare. Fata anterioară a arhitecturii și va țineu o dată cu restul fatadelor, și pentru țineu și nu cadă lemnul și va esea cu circa 2cm mai adânc de cât perimetrul cărămidelor și cadrul de piatră. Lemnul și va țineu în carboli-nerum înainte de a se asza.

15 buc de 0,04 x 0,13 x și de lungimi diferite, urmând între 1<sup>m</sup> 15 și 0<sup>m</sup> 76.

2) Cadrul de piatră ale ferestrelor și vor executa după proiectul atașat, anteprenorul fiind obligat a verifica la fata locului toate cotele și a veghia ca petru să ocupe tot locul lizat de zidărie trecând de gârzi cu câte 4cm sus și în părțile laterale și numai cu 2cm în partea de jos. Petru cadrul orizontal inferior și va da jos un rând de cărămidă la toate ferestrelor inferioare și la ferestrelor superioare numai acolo unde peste brâul fatadei și mai află un rând de cărămidă. La acoperșul de sus și va desena pentru fiecare lățime de fereastră în parte, prezentându și spre aprobare desenul mărimii de execuție, luând ca model fragmentele ce s'au găsit la Biserica. Grătilor de fier și vor esea o dată cu cadrul de piatră. Cubajul de piatră care rezultă din proiect și care depășește cantitatea prevăzută în deviz și va plăti din neprevăzute.

La acoperșul ferestrelor și vor corecta în consecință cotele planului amezat. Lungimi bu. și petru verticale.

3) Ciprii de fer se vor aseza numai la ferestrele inferioare, după proiectul atașat. Detaliul și prețul se va face atunci când se va vedea dacă pot fi reintrebuintate bolile de fer existente la ochelul tocurei de lemn.

4) Copertina de piatră de Migușu se va aseza dintr-o singură bucată între colonele pridvorului, fără a depăși tenaciile perimetrelor verticale, cu scurgere spre exterior 4 buc de marmură deperite cori se vor lua cu șablonul exact la felul ochelului.  $3^m 24 \times 1.500$  lei 4.860 lei  
cori se vor plăti din neperajute.

5) Cile două blocuri originale de piatră (din care unul crăpat în două) din cadrul unei ferestre, care s-au găsit încastrate în zidărie se vor aseza la fereastră la care se vor potrivi mai bine, fără a li se aduce absolut nici o schimbare.

6) Pentru a se menține Monumentului o fundație de 1m sub pământ, nivelul superior al lespezilor trotuarului se va aseza la  $0^m 48$  sub nivelul inferior al profilului ochelului.

7) Legăturile exterioare ale alterului se vor menține îngropându-se în zidărie și excușându-se sub tenaciile.

8) Tenaciile se vor executa imitându-se cele vechi adică se vor executa fără a se curăța rotund cu scorbă și nu se vor avea o grosime mai mică de 3-5 mm, procedându-se astfel:

a) curățitul zidăriei vechi, fără a se adânci rotundele, spălătul foarte abundent și udătul zidăriei, cu furcă.

b) pe zidăria bine umedă se va da un sprit foarte subțire și accidentat de mortar de var amestecat cu ciment în proporții ce se va stabili la felul ochelului pentru cea mai bună prizi. Acest sprit nu se va da pe ochi, care se fac tenacii foarte fără nici un amestec de ciment.

c) pe spritul umez și se face o tenaciie și se subțire ne-

depasind grosimea tenaculilor originale (3 mm.) foarte fin  
discutate, urmând de aproape profilele originale de căr-  
midă precum și neregularitățile fidele, din mortar de  
var gres amestecat cu puț de piatră de Sinaia. Tenaculii  
se vă fac pe porțiuni mari fără pete, pentru că nu se mai  
spori.

Arhitect  
Ștefan Ștefan

D. M. A. S. I.
ARH. A
Colectia 011
nr. 203 f. 35

23

COMISIUNEA MONUMENTELOR HISTORICE  
TEHNICE Nr. 449, 30. VIII. 1940

Referat la teza N° 1457 / 1940

Lucrările de restaurare de la Biserica Sfântul Nicolae Monumental nr. 151  
Sedinta de la 10 Aprilie 1940

Anexa 2 planuri si un desz. descriptiv

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia CMI  
nr. 203 f. 36

In baza aprobării date de Comisiunea Tehnică cu N° 1457 pe referatul subsemnatului cu N° 377 am redactat alăturatelor instrucțiuni (care nu mai aca nevoie de aprobare de orice sunt expresii exacte și aprobările oritale mai sus) și am înfornit alăturatelor plan (tot în vederele aprobării) care sunt de pînă și a trimitere de urgență Municipiului București, Direcției Serviciului Tehnic pentru delegatul Municipiului la această lucrare împreună cu delegatul Comisiunii să facă toate formele necesare pentru completarea de înzuleții și fixării prelucrării pentru lucrările neperizute, astfel ca lucrarea să nu sufere nici o întârziere și să se respecte preocuparea de a nu se rețină nici un element din cele grise după îndepărtarea lucrărilor noi care au pus în evidență formele originale.

Arhitect  
Ștefan Terțaru

31 VIII 1940  
De Comisia Ști. Tehnică  
a Municipiului  
V. P.

Se copia în două exemplare

după expedierea la supra-posea

Nº 1457

16 SEP. 1940

Primăriei Municipiului  
București - Direcția tehnică

Avem onoare a vă trimite  
planurile și instrucțiunile  
într-unite de serv. nostru  
tehnic și aprobate de comisi  
comisii pentru lucrările  
de restaurarea lăis. Sf.  
Nicolae Băneasa.

Vă rugăm să lăsați  
a dispune ca delegatul vostru  
care supraveghează lucrările  
să facă toate formele necesare  
pentru completarea desigur  
și fixarea prețurilor pentru  
lucrările reprezentate spre a  
nu se întârzie lucrarea,  
meschin când vă va fi  
clement din cele gante  
după îndepărtarea teșcutilor  
noi cari au pus în  
evidență formele originale

br.

cu dublu

MINISTERUL ÎNSTRUMENTARII ȘI CULTURII  
DEPARTAMENTUL MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 01687 \* - 4 SEP. 1944  
REGISTRATURA

23-22-940  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TECHNICUL N. 474.4.IX.940

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CH  
nr. 203 f. 37

Referat

Biserica Sf. Nicolae Băneasa

În urma convorbirii telefonice avute cu domnul Arhitect Petre Antonescu, Membru al Comisiei, făcând de termenul scurt făcut de Primărie, domnia sa este de părere că se poate înlocui piatra de Măjura (mai greu de procurat în aceste vremi) cu piatra de Ruscium cu condiții esențiale ca piatra să fie aleasă din straturi compacte.

În consecința faptului că se comunică Municipality că se aprobă pentru lucrarea de la Biserica Sf. Nicolae din Băneasa înlocuirea pietrei de Măjura Buzău cu Pietra de Ruscium numai în cazul când se întâmplă o vătămare gravă de aprovizionare și cu condiția că nu se utilizează decât piatra din straturile compacte și perfect regulate ale acestor cariere, recomandăm ca Municipality să precizie dacă această schimbare de piatră aduce sau nu o reducere a prețurilor unitare.

se înțelege

Se cere a se aduce piatră arhitect  
de Ruscium în loc de Măjura  
a se aduce piatră de Măjura

se înțelege  
se înțelege  
se înțelege

Domnului Primar al  
Municipiului București  
Dir. Arhitecturii

20 SEP. 1940

Nr. 1687

Domnule Primar,

Aveam onorare să vă fac  
cunoscut că se aprobă înlocui-  
rea pietrei de Măgura Buzău  
cu piatra de Ruscine  
pentru lucrările dela biseri-  
ca Sf. Nicolae - Băneasa  
cu condițiunea esențială ca  
piatra să fie oclasă din  
stratului compact și perfect  
negeliv al acestui carier,  
rămânând la Muni-  
cipiul să aplice de aici  
această schimbare de  
materie ar aduce  
și oare reducere a pre-  
țurilor emitate.

5 Binevriti

Pr.

S. Dir. Arh.

MINISTERUL ÎNSUȘIRII ȘI ÎNȘIȘIRII  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
N 01717 • 10 SEP. 194  
REGISTRATURA

Se va copia planul.  
23-22-940  
TECHNICUL N 489.9. IX. 940

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CM  
nr. 203 f. 38

La Subcomisariatul  
V. Districtul  
11. IX. 1940

Biserica Sfântul Nicolae Băneasa.  
La anexași planul bisericii  
Sobe

Președintele Paroh al acestei Biserici se afla concentrat  
actualmente, dar angajând lucrurile înaintea  
de a pleca, a cerut verbal entuziasmului ca  
să încute și două copuri în grosimea zidului  
Cuprin. și instalați două sobe.

Biserica este mică și nu are zugrăviri  
veche. Redpășii de înălțime perpetuului  
ferestrelor și a stranelor s'ar putea esca în  
Pronaosul Bisericii o sobă de teracotă de  
1<sup>m</sup> 32 x 0,80 și înălțime de 1<sup>m</sup> 45 în colțul  
sud-est al acestuia în spațiul dintre stâlpi  
și ferestre (vezi planul anexat) iar în altul  
o sobă de 0<sup>m</sup> 60 x 0<sup>m</sup> 80 și înălțime de 1<sup>m</sup> 40, de  
culoarea brui închis, cu și zugrăviri ac-  
tuale.

Proșbirii vite și decide dacă aceste sobe  
se pot aprobe (cuprinș copurile corespunzătoare  
Foru) sau dacă unmezi și recomandă  
Partidii ca să se prevadă în calziere electrică  
sau cu lămpă mobilă de petrol sau cu lămpă sobă  
de metal, în dreptul copurilor arătate mai  
sus - sobe ce se pot serite din Biserica  
imediat după înțaterea erui.

Arhitect  
Gheorghe Teodor

Se aprobă facerea corinilor pentru sobe de teracotă



Primăriei Municipiului București  
Parohiei Bisericii Sf. Nicolae Băneasa  
Planul dat la comisie  
Just. H. For

30 SEP. 1940

Nr. 1717

La cererea parohiei bisericii  
Sf. Nicolae Băneasa, cu pre-  
țurile unitare ce se vor fixa  
de Serviciul Municipiului și  
din fondurile ce se vor aloca  
în acest scop fie de parohie  
fie de Municipiu se pot  
executa următoarele lucrări:

1. În bazele arătate în  
planul alăturat se vor face  
ziduri noi, în grosimea  
Zidului, cuprins o lăune,  
cani în partea superioară  
de deasupra acoperișului în  
acea înălțime și dimen-  
siunile cozului ce s'a exe-  
cutat la biserica Sf. Gheron  
Vechi din piața Senatului din  
București.

2. Zidurile de teracotă vor fi  
de dimensiuni reduse spre a  
nu suprașă proporțiile note-  
te ale bisericii. Culmea ter-  
racotei va fi exact aceeași  
ca culmea ferăstru inferioară  
de a peretelui bisericii pentru  
a fi cât mai puțin vizibile.

Zidurile vor depăși nive-  
lul inferior al ferestrelor  
vecine și vor avea, în altă-  
rime de 1,40 m. și în  
primos și înălțime de 1,45 m.

Zidul în altă, siba va avea  
cal. mult 0,80 m x 0,60 m. în plan  
iar în primos în colțul Sud  
Zidul nu va depăși grătorele  
cuprins între stâlpi și ferestre  
aică 0,80 m. x 1,32 m.

P.

L. D. G.

Parohiei n Municipiului

Biserica Sf. Nicolae  
Bucuresti

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia ct. 1  
nr. 209 f. 39

La cererea Parohiei, din cu pretuente unitate ca n va fi sco-  
de <sup>in locuile eretate</sup> ~~Scritura Municipiului~~ si din fondul ca n va aloca  
in acest scop fi de Parohie, fi de Municipiu si pot executa  
urmatoarele lucrari.

1) In locurile eretate in planul de furt si in fca doct  
copu <sup>in grupu zidului, cuprins de acoperisul</sup> ~~cu~~ in partea <sup>de asupra acoperisului</sup> ~~superioara~~ vor avea <sup>si</sup> ~~totocmai~~ infatisarea  
si dimensiunile copulei a sa executat la Biserica Spantul Spiridon  
Vechi din P. la Senatului din Bucuresti.

2) Sobele de teracota vor fi de <sup>dimensiuni</sup> ~~propozitie~~ reduse spre a nu nupa aspectul  
proportiei modeste ale Bisericii. Culorile Teracotei va fi exact aceea  
ca colorul partii <sup>partea a fi cat mai putina</sup> ~~superioara~~ a peretelui bisericii, sobele nu vor de-  
pasi nivelul inpru el peretelui vecin, ~~de~~ si mereu in  
altu o inaltime de 1<sup>m</sup> 80 in pronas o in altime de 1<sup>m</sup> 95,  
In detor, sobe va avea ad mult 0<sup>m</sup> 80 x 0<sup>m</sup> 60 in plan, ca in pronas,  
in coltul sud-est, sobe nu va depasi spatul cuprins intru  
stulp in ferestru, adica 0<sup>m</sup> 80 x 0<sup>m</sup> 1<sup>m</sup> 32.

Arhitect  
Horie Terovon

Tem. nr. 304/1944

D. M. A. S. I.  
ARH. A  
Colecția nr. 205 / 170

26.XI.940  
La Subcomisie tehnică  
V. Grăteanu

Referat

Biserica Sfântul Nicolae Băneasa

28.XI/940

aprobat

P. F. Anghel

2 dec. 940  
Se Comisia  
V. Grăteanu

I  
În vederea continuării lucrărilor  
am fost convocat telefonic de Domnul  
Primar al Sectorului Gellu, care a  
dispus ca Serviciile Municipiului să  
îndeplinească toate formalitățile necesare  
pentru relizarea lucrărilor. Pentru  
completarea dosarului de la Muni-  
cipiu urmează - pentru cazul când  
acești oameni s'ar putea - și se  
trimită din nou, însoțite de adresa  
oficială a Comisurii, instrucțiunile  
ce am redactat în ceea ce privește  
lucrările ce s'au descoperit în timpul  
cercetărilor și care au fost aprobate  
de Comisura cu N<sup>o</sup> 1457 din 1940

Acești artificieri  
personal  
în viață și în construcție  
nu se de d-l și Prh.  
perfora che.  
L. Grăteanu

II

Antuprija, în speranța de a obține  
un pret mai bun, propune ca să execute  
îmbătrânirea Bisericii cu olane vechi. Aceste  
olane vechi, făcute de mână, de obicei  
sunt mai slabe în ceea ce privește rezistența  
de cât olanele noi, dar au avantajul de a  
cădea mult mai bine cu un Monument  
Storie. În această chestiune sunt de părere  
să se comunice Municipiului textul  
alăturat ce l'expun spre aprobare.

~

Pentru a se evita întârzierile, adresele următoare  
a fi adresate „Direcției Arhitecturii, Primăriei  
Sectorului Golben, 'Piața Amzei'”

Biserica Sfântul Nicolae  
Băneasa

Învățitură de olane. Se aprobă ca  
învățitură Bisericii să se execute cu  
olane vechi, cu condiția ca lucrarea să  
se execute cu acest material în prețul  
din deviz și cu rabatul din contract.

Înainte de începerea lucrării, Antea-  
punorul este obligat să prezinte Direcției  
Arhitecturii Municipali probe de  
olane vechi și probe de olane noi. Nu-  
mai în cazul când olanele vechi vor  
prezenta calități de rezistență (sonoritate,  
bun auz etc) și va aproba executarea  
lucrării cu olane vechi. În cazul când  
lucrarea se va executa cu olane noi, probe-  
le prezentate vor trebui să fie de cea mai  
bună calitate.

Arhitect  
Horia Teodor



MEHCIPIUL BUCUREȘTI  
Primăria Comunei Suburbane  
BANEASA

No. 3226.  
1940 Luna Nov ziua 15

*Arhitect  
E. Doneaud  
Ministerul*

826/27/XI/1940  
MINISTERUL CULTELOR  
SI ARTELOR  
No 55481 DIN 19. NOE 1940  
REGISTRATURA GENERALA

MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR  
SERVICIUL TEHNIC  
No. 1798  
Data 23 Noeubr. 1940

REGISTRATURA  
2333  
NOV. 1940

Ministerul Cultelor și Artelor  
Direcțiunea Cultelor  
No 17207  
1940 Luna X ziua 9

DOMNUL MINISTRU  
D. M. A. S. I.  
ARH. A  
Colectia CH1  
nr. 203 r 21

*25 XI 1940  
E. Doneaud  
V. B.*

Avem onoare a înainta alăturat, referatul  
d-lui Arhitect E. Doneaud, ajutorul de primar al acestei  
comune, relativ la starea în care se află biserica din  
această suburbană în urma cutremurului, rugându-vă să  
binevoiți a dispune ca organele Dvs. în subordine, să  
ia măsurile necesare pentru eventualele nenorociri ce  
ar putea să facă prăbușirea zidurilor crăpate.-

PRIMAR,  
*E. Doneaud*

Notar,  
*[Signature]*

*[Handwritten signature]*

DOMNIEI SALE

DOMNULUI MINISTRU AL CULTELOR SI ARTELOR.-

15 Noembrie 1940  
D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția 97  
nr. 203 f. 2

C O P I E.-

Se va comunica Parohiei, Ministerului Cultelor și Artelor și Dir. Monumentelor Istorice.-

Intrare Nr. 3226  
1940 Noembrie 15

Primar, ss/. Gh. Rozu

DOMNULE PRIMAR,

Examinând Biserica Sf. Nicolae din Suburbana Băneasa întovărășit de preotul Vasile Radziewski, pentru a constata starea de subreșenie în care se află în urma cutremurului din noaptea de 9 - 10 Noembrie a.c., am constatat următoarele:

In exterior diverse crăpături pătrunse până în interior cu dislocări parțiale de zidărie, care la un nou cutremur s'ar putea dărma și provoca accidente de persoane.-

In interior, la arcuri și cupolă, asemenea diverse crăpături în zid și tencuială care amenință cu căderea.-

Consider că trebuiesc luate măsuri de prudență nepermițându-se intrarea sau ținerea vre-unor slujbe în biserică până la complecta reparație și consolidare.-

In acelaș timp se va anunța atât Ministerul Cultelor cât și Direcțiunea Monumentelor Istorice, - biserică fiind clasată ca munument istoric.-

Arhitect, ss/. Ernest Doneaud

D-SALE

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI SUBURBANE BANEASA-BUCURESTI.-

  
p. *Ernest Doneaud*  
*Ernest Doneaud*



TECHI

803/21/11 940

REGISTRATURA  
2294 - 20 NOV 1944

MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
Primăria Comunei Suburbane  
BĂNEASA

No. 3226.  
1944 Nov. ziua 15

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia 203 f. 43

20.11.1944  
La tablou  
Tehnica  
V. D. R. T. R.

DOMNULE DIRECTOR,

Avem onoare a înainta alăturat, referatul d-lui Arh. Ernest Doneaud ajutorul de primar al acestei comune, relativ la starea în care se află biserica din această suburbă în urma cutremurului, rugându-vă să binevoiți a dispune ca organele Dvs. în subordine, să ia măsurile necesare pentru evitarea eventualelor nenorociri ce ar putea să facă prăbușirea zidurilor crăpate.-

Municipiul București  
PRIMAR,  
96. R. R. R. R.  
BĂNEASA  
Primăria Comunei Suburbane

Notar,  
*[Signature]*

DOMNIEI SALE

DOMNULUI DIRECTOR AL SOCIETATII MONUMENTELE Istorice  
BUCUREȘTI.-

23-22

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colectia 841
nr. 203 / 44

Primăriei Municipiului București  
 Direcția Arhitecturii  
 Piața Anzei.

28 FEB. 1941

304

Domnule Primar,

Antreprenorul lucrărilor de restaurare a bisericii Sf. Nicolae Băneasa, în speranța de a se obține un preț mai bun, a propus executarea învelitorii cu olane vechi.-

Aceste olane vechi, făcute de mână, de obicei sunt mai slabe în ceea ce privește rezistența, dar au avantajul de a încadra mult mai bine cu monumentul istoric.-

Se alătură instrucțiunile întocmite de serviciul tehnic și aprobate de Comisiune cu privire la această învelitoare.-

Primiți vă rugăm, Domnule Primar, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.-

Președinte,

Secretarul Comisiunii,



23 - 22 - 1941

ROMANIA



D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția 241  
nr. 203 f. 45

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcțiunea ARHITECTUREI

Serviciul

2523.9

Comisia Monumentelor Istorice  
Sedinta dela 18 Decembrie 1941

Data, 13. Septembrie. 1941.

MINISTERUL ASISTENȚEI TĂRII ȘI CĂLĂTORIILOR  
COMISIA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 1970 - 13 SEP. 1941  
REGISTRATURA

Dosarul și Nr. dv.  
Privește:

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

24. IX. 1941  
13. IX. 1941  
Sesamul la Tehnic  
V. Stăvilă

COMISIA MONUMENTELOR ISTORICE

D-lui Arhitect H. Teodoru.

Referat

Pentru lucrările de consolidare am întocmit alăturatul deviz de 45.000 lei ce neputem să aprobăm pentru a fi trimis Municipiului Direcția Arhitecturii. Sunt de părere să s'aroghe Municipiului ca în afară de aceste lucrări de consolidare cerute de deteriorările pricinuite de cutremur să fie făcut posibilul să continue lucrările de restaurare cel puțin în ce privește acoperirea Bisericii cu stâlpi și completarea ferestrelor după planurile și devizul aprobat de Comisia Arhitecturii.

Conform înțelegerii avute pe șantier cu Dvs. vă rugăm a ne trimite planul și devizul lucrărilor de consolidare în urma cutremurului a bisericii Sft. Niculae-Băneasa. Primăria Băneasa urmând a executa aceste lucrări.

DIRECTORUL ARHITECTUREI Municipiului

M. Pompei

24 IX 1941  
de Subcomandantul Tehnic  
V. Stăvilă

de facerea unui canal de scurgere a apelor ce se adună pe latura vest a Bisericii de la un hidrant rău întărit și care stăpâne fundatia Monumentului.

28.9.1941

Se aprobă devizul urmând a se interveni la Municipiul pentru continuarea lucrărilor de restaurare.

P. Flutzu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

D-lui Primar al Municipiului

București

Serviciul Arhitecturii.-

1970

Domnule Primar,

Avem onoare a trimite alăturat devizul, în copie, pentru lucrări de consolidare după cutremur necesare la biserica Sfântul Nicolae Băneasa, în val. de lei 45.000 cu rugămintea să binevoiți a continua pe lângă lucrările cerute de deteriorările pricinuite de cutremur, lucrările de restaurare cel puțin în ce privește acoperirea bisericii cu olane și complectarea ferestrelor după planurile și devizul aprobat de Comisiune.-

Totodată vă rugăm să binevoiți a lua măsuri din timp pentru facerea unui canal de scurgere a apelor ce se adună pe latura Vest a bisericii dela un hidrant rău întreținut și cari slăbesc fundația monumentului.-

Ministru  
Subsecretar de Stat

M. Col. C. Chiresan.

Director,

M. Victor Brăntuleanu

Antemăsurătoare-Deviz

pentru lucrări de consolidare după cutremur necesare la  
 bis. Sf. Nicolae Băneasa.-

1.- Dătu jos al zidăriei dislocate dela partea superioară a absidei Altarului, făcându-se strepi de legătură, cuprins depozitatul materialului rezultat și a molozului care se va întrebuința la aleea din jurul trotuarului. Căramizile se vor curăți pentru a fi reîntrebuințate.	2 m.c. x 400 lei	800 lei
2.- In locul de mai sus zidărie den nou cu mortar de ciment cuprins făcutul profilelor și complectarea lipsurilor cu cărămizi noi de cea mai bună calitate bine legate cu zidăria veche care se va curăți bine și udat abundent, cuprins refacerea tencuielilor exterioare care se vor racorda cu cele vechi.	2 m.c. x 3000 lei	6000 "
3.- Crăpăturile mari se vor desface cu strepi de legătură pe o adâncime de 30 cm și pe o lățime de 60 cm. și apoi se va zidi din nou țesându-se bine cu zidăria veche cu mortar de ciment cu cărămizi noi de cea mai bună calitate pe porțiuni succesive de 50 cm. de jos în sus și umplându-se restul crăpăturii cu lapte de ciment cu un slab adaos de var pentru ca priză să nu fie prea rapidă, <del>xxxxxxxxxxxxxxxx</del> sub presiune după ce s'a curătit bine și udat bine abundent locul, cuprins refacerea tencuielilor bine racordate cu cele vechi.	12 m.l. x 400 lei =	4800 "
4.- Fisurile și crăpăturile mici se vor deschide bine pe o adâncime cât mai mare și se va umple tot locul liber cu mortar și zeamă de ciment sub presiune, după ce s'a udat bine locul, cuprins complectatul tencuielilor ca mai sus.	75 m.l. x 150 lei	11250 "
5.- La bolți, la arcuri, la ferestre, făcându-se proptirile necesare pentru a nu se produce prăbușiri se va complectă zidăria căzută cu mortar de ciment și cărămidă nouă, cuprins penele de fier, cuprins refacerea tencuielilor la intrados după ce s'a curătat bine și udat abundent locul și injectarea sub presiune cu zeamă de ciment ca mai sus pentru a se umple prin extradados toate crăpăturile. In preț intră și desfacerea asterelii pe o porțiune cât mai nouă pentru pătrunderea sub acoperiș cuprins refacerea ei împreună cu pusul din nou al cartonului gudronat. Refacerea arcurilor 11 buc. x 1200 lei		13.200
Crăpături la bolți <del>xxxxxxxx</del> 10,50 m.d. x 350 lei		3.675

Notă .- Consolidările de mai sus se vor executa cu preocuparea de anu se strica zugrăvelile interioare care se vor consolida cu zeamă de ciment acolo, unde sunt desprinse sau burdușite în dreptul crăpăturilor care se repară. Tencuielile de complectare se vor executa fără a se trece peste marginile zugrăvite și se vor spoi câtă vreme sunt proaspete în tonul general al zugrăvelilor. Deasemenea inscripția ultimei restaurări din firida de deasupra intrării în biserică, dacă nu se poate menține se va copia prin grija parohiei pentru a putea fi scrisă din nou după repararea fisurilor. In prețurile de mai sus sunt cuprinse și aceste complectări de tencuieli și de racorduri precum și schela și ~~xxxxxxxx~~ proptelele necesare, îndepărtarea molozului etc.

Total	39.725
Neprevăzute	5.275
<b>Total general</b>	<b>45.000 lei</b>

D.M.A. 2.1  
ARHIT. A.  
Cotașia 201  
nr. 808

Arhitectura - Davis

**Adică patruzeci și cinci mii lei.** - pentru lucrări de consolidare a bazei și a zidurilor de apărare a bisericii în așa fel ca să fie pusă în cele mai bune condițiuni de apărare contra noilor străcăciuni ce se pot ivi din cauza neîncheierii lucrărilor, după cum urmează:

**Notă.** - În timpul cel mai scurt se vor lua măsurile necesare de a se completa lucrările în curs de restaurare a bisericii în așa fel ca să fie pusă în cele mai bune condițiuni de apărare contra noilor străcăciuni ce se pot ivi din cauza neîncheierii lucrărilor, după cum urmează:

- a) **Invelitoarea.** Completarea cu cea mai mare urgență a invelitoarei de carton gurdonat și acoperirea cu placi, conform devizului, prinse cu cuie și cu șipci.
- b) **Tâmplărie.** Completarea tâmplăriei, cuprins geamurile la fereastra superioară de la Altar și la fereastra roșcomidiei conform proiectului și devizului.
- c) **Executarea schelei clopotelor** pentru ca să nu mai stea pe boltă clopotul după proiect și deviz.
- d) **Vopsitul grătilor de fier** de la ferestre pentru a se împiedica ruginirea lor.
- e) **Blocul original de piatră** de la chenarul ferestrelor, care este depozitat lângă biserică urmează a fi încastrat la fereastra altarului sub blocul vechi de ja așezat, tăindu-se partea necesară din blocul de piatră nou.

Intocmit de subsemnatul în 24 Septembrie 1941,

Arhitect  
ss. Horia Teodoru

**Notă.** - În imediata vecinătate a fațadei Vest a bisericii se află o gură de apă, hidrant, neglijent întreținută care ține într'o continuă stare de umezală terenul de lângă biserică slăbind fundațiile. Urmează ca instalația să fie completată cu o canalizare de evacuare a acestor ape pentru a le îndepărta de la temelii monumentului.

Arhitect  
ss. Horia Teodoru

**Notă.** - Consolidările de mai sus se vor executa cu precizie pe baza planșelor și a proiectelor încheiate în urma studiilor de teren și a măsurătorilor efectuate în teren. În timpul lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru a se evita deteriorarea părților existente ale monumentului. În timpul lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru a se evita deteriorarea părților existente ale monumentului. În timpul lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru a se evita deteriorarea părților existente ale monumentului.

**Notă.** - Consolidările de mai sus se vor executa cu precizie pe baza planșelor și a proiectelor încheiate în urma studiilor de teren și a măsurătorilor efectuate în teren. În timpul lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru a se evita deteriorarea părților existente ale monumentului. În timpul lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru a se evita deteriorarea părților existente ale monumentului.

39.725	Total
5.275	Neprevăzute
45.000 lei	Total General

Măsurătoare

pentru

lucrările de consolidare după cutremur la bis. Sf. Nicolae  
 Băneasa.-

3.- Crăpături mari

In axul absidei laterale sud în exterior	6 m.l.
" " " altarului	6 m.l.
Total x 12 m.l.	

4.- Fisuri și crăpături mici

La peretele dintre pridvor și pronaos	3,50 ml. + 2,50 ml. = 6,00 ml.
<u>In exterior</u>	
<u>Fațada Sud</u> Deasupra arcadei pridvorului	3,00
In axul ferestrei pronaosului	2,00
<u>Fațada de Nord</u> In axul absidei laterale	4,00
La casa scării clopotniței	14,00
<u>In interior</u> La peretele iconostasului spre Altar	8,00
<u>La turla clopotniță</u> Fisuri de forfecare spre interior	
și exterior $16 \times 0,70 + 15 \times 0,35 =$	16,80
Fisuri în axul arcadelor $16 \times 100 =$	16,00
Diferite alte fisuri interioare sau exterioare	5,20
Total 75,00 m.l.	

5.- Complectări de zidărie, pene de fier etc. la deschideri

In interior la fereastra superioară a Altarului	1 buc.
" " " " " Absidei Nord	1 "
" " " " " " Sud	1 "
" " " " " Naos Sud	1 "
" " " " " Pronaos Sud	1 "
" " la arcada dintre Pronaos și Naos	1 "
" " la arcul mare Naos Est	3 "
" " " " " Sud	1 "
" " " " " Vest	1 "
11 buc.	

Complectări de zidărie, pene etc. la bolți  
 la bolta Altarului  $3 \times 3,50 \text{ m.l.} = 10,50 \text{ m.l.}$

Arhitect  
 ss. Horia Teodoră

p. conformitate,

MINISTERUL ÎNȘĂCĂRII ȘI ȘCOLII  
COMISIUNEA NAȚIONALĂ DE MONUMENTE ISTORICE  
Nr. 2067 / 25 SEP. 1941  
REGISTRATURA

Referat

23-22-1844

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CHI  
nr. 203 f. 48

Gura de apă de lângă fântâna Vest a  
Bisericii Sfântul Nicolae Băneasa

La o mică depărtare de fântâna  
vest a Bisericii Sfântul Nicolae Băneasa  
se află un hidrant (guri de apă)  
care din neglijență nu este bine  
închis, apa tinând într-o continuă  
umezire terenul, pătrunzând la  
fundături și slăbind temelii le Monu-  
mentului Istoric.

Sunt de părere că se va interveni la  
Municipiu sau direct la U. C. B. ca să  
completeze instalația cu o canalizare  
care să colecteze aceste ape în depresi-  
tăndu-le de la fundațiile Monumentului.

24 IX 1941  
Se intervine la U. C. B.  
V. H. C.

Arhitect  
Yoric Leodan

Uzinelor Comunale București.-

29 SEP. 1941

2067

Domnule Director,

La o mică depărtare de fațada Vest a Bisericii Sf. Nicolae Băneasa se află un hidrant care din neglijență nu este bine închis, apa ținând într'o continuă umezire terenul, pătrunzând la fundații și slăbind temeliiile Monumentului Istoric.-

Cu onoare vă rugăm să binevoiți a dispune ca să se completeze instalația cu o canalizare care să colecteze aceste ape îndepărtându-le dela fundațiile monumentului.-

Ministru  
Subsecretar de Stat

ss. Col. P. Chișu

I. Sandu

Director

ss. V. Brăduț



MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
Primăria Comunei Suburbane  
BĂNEASA

No. 301

1942 Luna Jan. ziua 26

23-1-1942

MINISTERUL CULTURII ȘI ARTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR Istorice  
Nr. 00100 - 25 JAN. 1942  
REGISTRATURA

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CMI  
nr. 203 f. 49

Domnule Ministru,

Ca urmare la Ordinul Primăriei Municipiului București Serv. Inventarelor, nr. 25/940 și 20/941 prin care această Primărie este însărcinată cu efectuarea lucrărilor de inventariere a bunurilor imobile situate pe teritoriul ei și aparținând Statului, Județului și Comunei, cu onoare Vă rugăm să binevoiți a dispune să ni se comunice următoarele date referitoare la Biserica din Comuna Băneasa (lângă Gara Mogoșoaia), monument istoric:

- Cine este titularul dreptului de proprietate?
- Cu ce titlu? (Ce acte? Ce forme legale?)
- Din ce an?
- Cine a fost proprietarul anterior?
- Ce suprafață are construcția Bisericii?
- Ce valoare are construcția Bisericii?

Deasemeni Vă rugăm să dispuneți să ni se înainteze în copii certificate (în trei exemplare) actele ce posedăți precum și planurile Bisericii.



Capitan

*Ștefan Crăciun*

Notar

*[Signature]*

Dsale Dlui Ministru al Cultelor și Artelor.

Dir. Monumentelor Istorice

28 I 1942  
Primăria Comunei  
Suburbane Băneasa  
este rugată să întreprindă  
bărbieria respectivă  
care poate să dea  
aceste referințe

Director

*Victor Brătulescu*



DRAMA  
Colecția  
nr. 100

REGISTRATURA

SECRETARIA  
100

Primăriei Comunei Suburbane

Băneasa.

județul Ilfov.

100 28 FEB. 1942.

Departamentul

La adresa Nr. 301/942, avem onoare a vă ruga să binevoiți a întreba parohia respec-  
tivelor parohii de inventare a monumentelor istorice, care poate să dea acele referințe.  
Director, în înaltă onoare (la adresa nr. 301/942)

V. Brătulescu  
- Că va rugăm să ne comunicați rezultatele  
- Că va rugăm să ne comunicați rezultatele

Seful Serviciului,

Gh. Croitoru.

*[Handwritten signature and stamp]*

Directorul Departamentului Monumentelor Istorice

23-43-1942

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia *Arh.*  
nr. 208 f. 50

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcțiunea *Arhitecturii*

Serviciul *Secretariat*

No. *2152.*

Data, *31. Aug.* 1942.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
J 02094 1942  
REGISTRATURA

*1 Sept 942.*

*Tehnic  
V. Frutkin*

*1. 9. 442*

*Referat*

*Propunere de delegatie  
dlui Moisescu pentru  
Bucuresti si dlui Beacu  
pentru Baneasa*

*Arhitect  
Horia Candea*

*2. 13. 942.*

*Se dau delegatiile cerute  
V. Frutkin*

MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR  
ISTORICE.-

Avem onoare a vă aduce la cunoștință  
că s'a dat nota de comandă pentru executarea lucră-  
rilor proiectate la zidul de sprijin al colinei bi-  
sericeii Bucur și pentru continuarea restaurării  
la biserica Sft. Nicolae Băneasa.

Vă rugăm în acelaș timp a delega și  
un domn arhitect al comisiunei Monumentelor Isto-  
rice pentru aceste lucrări.

DIRECTORUL ARHITECTUREI  
Municipiului,



*[Signature]*

Marcel Pompei

D.M.A.S.T.  
2094

2094-12-10

D-lui V. Moisesou  
Conducator-architect

2094 9 SEP. 1942

MINISTERUL CULTURII SI ARTILOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR  
ISTORICE

Delegație.

*Handwritten notes:*  
1942  
Moisesou  
V. Moisesou

Sunteți delegat din partea Comisiunii Monumentelor Istorice, cu supravegherea lucrărilor proiectate la lăzile de sprijin al Colinei Bisericii Bucur din Capitală.  
P. Ministru,  
Secretar General.

Prof. A. Popa

*Handwritten signature:* A. Popa



Director,

*Handwritten signature:* V. Brătulescu

V. Brătulescu

20. 11. 1942 s'a trecut in Procesul Verbal. Incheiet Horie Teodor

REGATUL ROMÂNIEI



Arhiepiscopia Bucureștilor

PROTOEMIA I CAPITALA

PAROHIA BĂNEASA - BUCUREȘTI

23-43-1942

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII  
SECRETARIA DE STAT ALA A PAROHIEI BĂNEASA  
N 02886 24 NOV 1942

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția 541  
nr. 203 f. 11

No. 115  
1942 Luna Oct. Ziua 26

16. 11. 1942. Referat I

In derizul lucrării erau prevăzute trei cosuri și trei sobe de teracotă a căror dimensiuni sunt astfel fixate în cont în mǎltime și nu depășesc para-  
petul ferestrelor.  
In timpul lucrării parohiei noastre - Monument Istoric - al-  
erării s'a u- binevoit a aproba și executarea a două cosuri și  
nimit la una montarea a două sobe în lăiserică.  
din cele trei sobe de feră au fost prevăzute a fi  
prevăzute următoarele: din feră și  
si se trece la dușul din feră  
planul aprobat de Comisiunea  
Comisiunea s'a ocupat în altă parte în  
Pronașos.

Jamule Lăiserică,

Parohia cere și se face sobe de feră în locul celor de teracotă.

Sunt de părere și se construiește Parohiei și Municipiului (Direcția arhitecturii) care face acest lucru următorile:

Comisiunea este de părere că se pot executa sobe de feră sau sobe de teracotă, însă numai în următoarele condiții:

Dacă se face sobe de feră se va alege un sistem perfecti-  
onist care să nu se ardă fum,  
și să nu facă bulele cu cer-  
mai mare grijă în aceluși scop.

Gura cosurilor se va face tot sub nivelul parapetului ferestrelor. Parohia va îngriji ca în lumile în care nu se face foc sobele de feră să fie scurse din Biserica, prevăzându-se capace etanșate pentru gura cosurilor.

Dacă se face sobe de teracotă se va face de dimensiunile prevăzute în planurile aprobate de Comisiune astfel ca să nu depășească nivelul parapetului ferestrelor. Ele se pot executa din cașle  
nismăclute astfel încât să se evite  
ca atunci când se va zugrăvi  
Bisericii în interior să  
ata zugrăvirea să se facă pe sobe de

stata cu dispozitivul lucrărilor de restaurare  
Bisericii parohiei noastre - Monument Istoric - al-  
binevoit a aproba și executarea a două cosuri și  
montarea a două sobe în lăiserică.  
de feră sobele au fost prevăzute a fi  
din feră și

Deoarece pentru încălzirea sobelor de feră  
trebuie să se arde pe o anumită lungime și a se face  
focul cu mult înainte, iar căldura să se facă  
pe o anumită lungime, și să se binevoite a  
aproba pe în locul sobelor de teracotă, să se  
faca și montarea două sobe Godin pe alt  
loc în de feră, la mărirea potrivită ambazi-  
lăiserică.

Credeam că vor costa și mai puțin și  
reșemenea și costul combustibilului. De fapt  
Binevoite a primi, vă rog, domnule

Jamule Lăiserică, asigurăm respectul nostru,



Parohia, Petru J. Kăderg

Comisia Monumentelor Istorice

interior al  
motiv, ca pe soclul bisericii.

Ținând seama de condițiile arătate mai sus  
și în execută sobe de fer sau de teracotă după  
situație la faza locului și după posibilitățile  
actuale.

II

Directia Arhitecturii din Municipiu, cea  
execută lucrările a întocmit un raport pentru  
lucrările suplimentare a căror necesitate s'a  
aratat în timpul lucrului, și care prevede între  
altele - pe lângă supunerea unei din ale trei  
sobe de cer sau mai sus - și supunerea  
gârnișurilor și armăturilor acoperișului  
de olane, cum s'a executat lucrarea și la Biserica  
Scaun din București. Sunt de părere să se  
aprobe această supunere, întrucât pentru  
anul viitor să prevăzută surse pentru facerea  
triturului și să se evite cu desigur de piatră  
a soclului bisericii. Arhitect Horăe Teodoru

17 XI. 1942  
La Lucretia Todoru  
V. Frutky

19. 11. / 1942

La aproba refer. la punctele I și II.

raportul nr. 115, s'aver. onoare a vă face cunoscut

ca se pot executa sobe de teracotă, însă numai în

anetearele condiții

1). Dacă se face sobe de teracotă, se va alege o piatră perfectă, care să nu scoată praf și să nu face burlanele cu ea val mare și jo.

Care coșuri să se facă tot sub nivelul parapetului ferestrelor.

Arștile va îngrădi în locurile în care nu se face foc, sobele de fier să fie scoase din biserică, prevăzându-se capace castice pentru gura coșurilor.

2. Dacă se fac sobe de teracotă, se vor face de dimensiunile prevăzute în planurile proiectate de Gorniciu, astfel ca să nu depășească nivelul parapetului ferestrelor.

Ele se pot executa din cihle nesălfite, astfel că atunci când se va zugrăvi biserică în interior, să se poată pune în aplicare speciale în continuare pe sobe, același motiv și pe soclul interior al bisericii.

p. Arhitect  
Sec. Gen. Gen. L.

Structor

V. Frutky

D. M. A. S. I.  
ARHIVĂ  
Colecția CM  
nr. 203 / 112

23-43-1942

Primăriei Municipality București  
Direcția Arhitecturii

9 DEC 1942

2886/942

Parohia bisericii Băneasa din Capitală, cu raportul nr. 115/942 cere aprobarea ca în locul sobelor de teracotă ce au fost prevăzute în devizul lucrărilor de restaurare, antrepriza să monteze două sobe din masă alt sistem.

Comisiunea noastră aprobă acestea, în următoarele condițiuni:

1. Dacă se fac sobe de fier se va alege un sistem perfecționat, care să nu scoată fum și se vor face burlanele cu cea mai mare grijă.

Gura coșurilor se va face tot sub năvelul paravetului ferestrelor.

Parohia va îngriji ca în lunile în care nu se face foc, sobele de fier să fie scoase din biserică, prevăzându-se capace estetice pentru gura coșurilor.

Totodată se aprobă și suprămarea țighiurilor și a aruncătorilor acoperișului

p. Ministru

Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu

23-18-1943



MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR  
Nr. 0710 27 APR 1943  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colectia CMI  
nr. 203 f. 13

Documente prezentate.

2. IV. 1943  
Cu dosarul la Tehnic  
V. J. J. J.  
5. 4. 1943  
Referit  
Am aratat la  
fata lucru  
D. omului  
arhitect  
Petru Antonov  
chestiunea  
tencuelilor sau  
a aprobat spore  
numai a  
tencuelilor  
urati.  
Am redactat  
re contrapajini  
raportul.  
ce urmeaza  
a fi comunicat  
dupa aprobare  
Directiei arhite  
cturii din  
municipiu.  
Comisii  
craie cu Berthelot  
comunecand  
si antreprenor  
si oculari serv.  
arhitect  
Jouillet  
6. IV. 1943  
De comisiuni  
V. J. J. J.

La biserica Sf. Nicolai Băveata s'au  
executat acum 3 ani de către antrepriza  
Ing. Cijewski si Ing. Tancu lucrări de restaurare  
între cari niște tencueli exterioare făcute  
cu pres mult ciment si în dosaj inegal, din care  
cauza exteriorul are 4 culori diferite.  
In campania anului 1942/43 am executat  
alte lucrări, în continuare, între cari si  
restul de tencueli în conditiile prezente, cari  
nu o culoare galbena.  
E imposibil ca biserica să rămie în  
5 culori, cum e imposibil a se refaca tencuelile  
dar Cijewski si Tancu. Trebuie dat o culoare  
uniformă cu var uscate tencuelilor făcute  
de subsemnatul. Culoarea trebuie dată  
peste tot fiind că e imposibil a se obtine  
recordare de culoare, deca s'ar de unii  
tencuelile făcute înainte spre a rămie  
aparenta tencuelii făcute în urmă.  
In. Cum din suma acordată anul trecut  
mai erau disponibile lei 83000, vă rog  
bine-voiti a cere Primăriei Capitalei  
Directiei arhitecturii si detrasii calt cu  
In. G. Berthelot - să aplice o se de o culoare  
uniformă galbena, cu var dat de 2 ori, a  
intregii fatade. De asemenea vă rog să  
bine-voiti a mai cere si punerea unui al  
dosar în ved de giramuri la toate ferestrelor.

Domniile  
Domniile Prezentate al Cam. Mun. Fetești

văpșitul ferestrelor cu ulei de in furt, peștii  
întunecat, spre a le da culoare de stogor  
adunat; precum și aprobarea tencuelilor  
interioare făcute în jurul ferestrelor și ceas  
pe unde erau deteriorate. -

Cu distincția științifică

Arch. Alex. Popovici

31 Martie 1943.

Ca urmare a cererii făcute Comisiunii de către Dr. Arhitect  
Alex Popovici, referitor la lucrările de restaurare ale Bisericii Sf. Nicolae  
Băneasa, următoarele:

În cazul când se dispune de fondurile necesare și numai  
în condițiile ce va fixa Direcția Arhitecturii din Municipiul Bucu-  
rești, Comisiunea este de părere că se pot executa următoarele lucrări:

1) Sportul tencuelilor întunecate, făcute în anii trecuți, în tonul  
tencuelilor recente cu care se înregistrează. Tencuelile noi vor rămâne  
nesportate, în tonul lor natural. În timpul când se face încercările  
se va convoca la fața locului delegatul Comisiunii și al Municipiului  
pentru a se vedea dacă recordarea se poate face în chip satisfac-  
tor. Pentru cazul contrar, dar care ar trebui evitat, se poate pre-  
vede de pe acum în derizivă, cu plăcerea toți suprafete.

2) Punerea geamurilor la ferestrele ~~interioare~~ <sup>totale</sup>. În cazul când  
se dispune de fonduri și sunt posibilități imediate se fi-  
brănește geamurile și se făc armate, de o bună grosime, spre exte-  
rior.

3) Detul cu ulei de in furt a Tămpăriei.

4) Compuctarea tencuelilor în jurul ferestrelor, în interior  
în locurile unde sunt deteriorate.

Arhitect

Horie Todor



23-18-1943

Primăriei Municipiului

Direcțiunea Arhitecturii

Str. Luterană

Loco

710/1943

*10 Aprilie 1943*

Ca urmare la cererea făcută Comisiunii de către d-l arhitect Alex. Popovici, referitor la lucrările de restaurare ale bisericii Sf. Nicolae Băneasa, avem onoare a vă comunica următoarele:

În cazul când se dispune de fondurile necesare și numai în condițiunile ce va fixa Direcția Arhitecturii din Municipiul București, Comisiunea Monumentelor Istorice este de părere că se pot executa următoarele lucrări:

1. Spoitul tencuelilor întunecoase, făcute în anii trecuți, în tonul tencuelilor recente cu cari se vor racorda. Tencuelile noi vor rămâne nespoite, în tonul lor natural. În timpul când se vor face încercările, se va convoaca la fața locului delegatul Comisiunii și al Municipiului pentru a se vedea dacă racordarea se poate face în chip satisfăcător. Pentru cazul contrar, dar care ar trebui evitat, se poate prevedea de pe acum în devizul suplimentar toată suprafața.

2. Punerea geamurilor la toate ferestrele. În cazul când se dispune de fonduri și sunt posibilități imediate ar fi bine ca geamurile să fie armate, de 6 mm. grosime, spre exterior.

3. Datul cu ulei de înfiert a tâmplăriei.

4. Complectarea tencuelilor în jurul ferestrelor, în interior în locurile unde sunt deteriorate.-

p. Ministru

Secretar General,

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu

*10. IV 1943*

*Deu pînă la Dumnezeu  
Popovici*

Primăria Municipiului  
Direcțiunea Arhitecturii  
Str. Luterană  
Loco

710/1943 /

*luati 13 Aprilia  
1943*

Ca urmare la cererea făcută Comisiunii de către d-l arhitect Alex. Popovici, referitor la lucrările de restaurare ale bisericii Sf. Nicolae Băneasa, avem onoare a vă comunica următoarele:

În cazul când se dispune de fondurile necesare și numai în condițiunile ce va fixa Direcția Arhitecturii din Municipiul București, Comisiunea Monumentelor Istorice este de părere că se pot executa următoarele lucrări:

Spoitul tencuelilor întunecoase, făcute în anii trecuți, în tonul tencuelilor recente cu cari se vor racorda. Tencuelile noi vor rămâne nespoite, în tonul lor natural. În timpul când se vor face încercările, se convoca la fața locului delegatul Comisiunii și al Municipiului pentru a se vedea dacă racordarea se poate face în chip satisfăcător. Pentru cazul contrar, dar care ar trebui evitat, se poate prevedea de pe acum în

23-18-1943 11 (un) plan la helyoz

Referat

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR  
N. 1234 11 JUN 1943  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S. I.  
ARH. A  
Colectia arti  
nr. 203 E. JJ

8.6.943  
S'a trecut in Procena Priserica  
antichitatilor terdon Pancasa

Lucrarile de restaurare a bisericii Pancasa

1.6.943  
Referat  
Sunt de parere fiind terminate, ca rama de executat sochul  
si se probe referatul  
planul si denizul  
de 580.000 lei intoc-  
mit de D. Antichit  
Beccu  
Antichit  
Jouitendon

Lucrarile de restaurare a bisericii, au rama de executat sochul  
nivellarea terenului.

Pentru sochul ar fi unuatoarele solutii:

1) Tencuirea sochului cu mortar de var gras  
care are dezavantajul ca tencuielile  
vor fi rebu reparato aproape is fe. care au.

2. VI 943.  
La Subcomisie Forma  
Antichit

2) Executarea unui soch din caramida aparat  
speciala, care un cadreatu cu unuamentul  
care este tencuit.

5.6.943  
Se apuisti executarea  
sochului cu pentru-  
de meafnu.

3) Executarea unui soch de piatra din cariera  
Mafnu, care este solutia cea mai buna.

P. Antichit  
9 VI 943.  
Se comisi  
V. Antichit

Pentru aceasta, au intocmit alaturatul des  
insofit si de un detaliu  
si suma de lei 580.000. la care il supun  
ape aprobare, unuand ca Municipiul Priserica  
si alore fondurile necesare.

19 Mar 1943

adit. Beccu

MINISTERUL CULTURII ȘI AL CULETORII  
ROMÂNIA  
COMISIUNEA NAȚIONALĂ DE RESTAURARE ȘI ÎNTREȚINERE

PAROHIA BĂNEASA  
JUDEȚUL ILFOV

22 JUN. 1973

1234/1943

Avem onoare a vă trimite planul și devizul în valoare de 580.000 lei aprobat de Comisiune pentru terminarea lucrărilor de restaurare și întreținere necesare bisericii, rugându-vă să binevoiți a veghea ca aceste lucrări să se execute întocmai, anunțând Comisiunea de începerea lor și cerând lămuriri suplimentare la nevoie.-

Angajarea, executarea și plata se vor face cu pașă tuturor dispozițiilor legale în vigoare cuprinse în legea contabilității publice publicată în Mon.Oficial nr.167 din 31 Iulie 1929, în modificările din Mon.Oficial nr.174 din 24 Iulie 1941 și în normele generale de ținerea licitațiilor publice publicate în Mon.Oficial nr.127/VI/1931.-

Nu se aprobă nici o modificare a lucrărilor prezentate în deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.-

p.MINISTRU,  
Secretar General

Profesor Aurel Popa

DIRECTOR,

V.Brătulescu.

Baută din - i ex. S. a. Timis

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția Mi  
nr. 203 f. 16

BISERICA SF. NICOLAE  
=====

Băneasa

Precizări pentru respectarea elementelor originale și scoperite în timpul lucrărilor, conforme cu aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice, Nr. 1457/940.

1. Arhitravele de lemn (deasupra deschiderilor ferestrelor) se vor păstra neschimbate în locurile unde se mai păstrează. În locurile unde lipsește se vor pune la loc din lemn de stejar și se vor ciopli astfel încât să ocupe exact locul celor vechi, după urmele ce se mai păstrează, atât la ferestrele inferioare cât și la cele superioare. Fața anterioară a arhitravelor se va tencui odată cu restul fațadelor și pentru ca tencuiala să nu cadă, lemnul se va așeza cu circa 2 cm. mai adânc decât paramentul cărămizilor și cadrul de piatră. Lemnul se va înmuia în carbolineum înainte de a se așeza.

15 buc. de 0,04 x 0,13 x și de lungimi diferite variind între 1,15m. și 0,76 m.

2. Cadrele de piatră ale ferestrelor se vor executa după proiectul alăturat antreprenorul fiind obligat să verifice la față locul toată cețele și să vegheze ca petrele să ocupe tot locul lăsat de zidărie trecând de glafuri cu câte 4 cm. sus și în părțile laterale și numai cu 2 cm. în partea de jos. Pentru cadrul orizontal inferior se va da jos un rând de cărămidă la toate ferestrele inferioare și la ferestrele superioare numai acolo unde peste brâul fațadei se mai află un rând de cărămidă. La aceste ferestre se vor corecta în consecință cețele planului anexat, lungindu-se petrele verticale. Trilobul de sus se va desena pentru fiecare lărgime de fereastră în parte, prezentându-se spre aprobare desenul mărimii de execuție, luând de model fragmentele ce s'au găsit la biserică. Gratiile de fier se vor așeza odată cu cadrele de piatră. Căbajul de piatră care rezultă din proiect și care depășește cantitatea prevăzută în deviz se va plăti din neprevăzute.

3. Gratii de fier se vor așeza numai la ferestrele inferioare, după proiectul alăturat. Detaliul și prețul se va fixa atunci când se va vedea dacă pot fi reintrebuințate barele de fier existente la actualele tecuri de lemn.

4. Căpetine de piatră de Măgura se vor așeza dintr'oa singură bucată între coloznele pridverului, fără să depășească tencuiala paramentelor verticale cu scurgere spre exterior 4 buc. de mărimi diferite cari se vor lua cu șablonul exact la față locului. 3 m.p., 24 x 1.500 lei..... 4.860 lei

care se vor plăti din neprevăzute.

5. Cele două blocuri originale de piatră (din care unul crăpat în două) din cadrul unei ferestre, care s'au găsit încastrate în zidărie se vor așeza la fereastra la care se vor potrivi mai bine, fără a li se aduce absolut, nicio schimbare.

6. Pentru a se menține monumentului o fundație de 1 m. sub pământ, nivelul superior al lespezilor trotuarului se va așeza la 0,48 m. sub nivelul inferior al profilului seclului.

7. Legăturile exterioare ale altarului se vor menține îngropându-se în zidărie și ascunzându-se sub tencuielă.

8. Tencuelile se vor executa fără a se curăți resturile cu secebe și nu vor avea o grosime mai mare de 3-5 mm., procedându-se astfel:

a) curățitul zidăriei vechi, fără a se adânci resturile, spălatul foarte abundent și udatul zidăriei, cu furtunul.

b) pe zidăria bine umezită se va da un șprîț foarte subțire și accidentat de mortar de var amestecat cu ciment în proporții ce se va stabili la fața locului pentru cea mai bună priză. Acest șprîț nu se va da pe seclu care va fi tencuit absolut fără nici un amestec de ciment.

c) pe șprîțul încă umez se va face o tencuielă foarte subțire nedeșind grosimea tencuelilor originale (3 mm.) foarte fin drișcuite, urmând de apreepe profilale originale de cărămidă precum și heregularitățile zidăriei, din mortar de var gras amestecat cu pref de piatră de Sinsia. Tencuiela se va face pe porțiuni mari fără pete, pentru a nu se mai spoi.

Arhitect,

(ss) Horia Teodora

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report . . .					
	<u>Sciză</u>					
	<u>Pentru terminarea lucrărilor de la Biserica din Băncăra</u>					
1/	Săpătură de pământ în jurul bisericii pentru scutirea la înălțimea a soclului bisericii, care este înfundat până aproape de profunzime. Căminul rezultat se va transporta în afara de sanctuar. Sante se va face spre răsărit (Sud-Est).	m.c.	150		400	60.000.-
2.	Cioșlișul zidăriei de cărămidă de la soclul bisericii pentru executarea unui soclu de prater din cărămidă Măjura - Muzaj, lucrată cu mortar de ciment și rostuită cu feșanș de ciment, nedepășind suprafața pietrei. La profil se va cioșli pe o adâncime medie de 0.20 cm. și la rest pe o adâncime de 0.10 conform proiectului alăturat.	m.c.	3		50.000	150.000.-
3.	Placaj din piatră de Măjura - Muzaj de 0.08 cm. grosime, prins bine cu șoabe de brouf și la capete cu mortar de ciment iar la rest cu mortar de var bofat și nisip.	m.	2		40.000	80.000.-
4.	Săpătură de pământ pentru executarea unui trotuar, pământul de prisos se va transporta în afara sanctuarului. conform proiectului.	m.c.	8		400	3.200.-
5.	Trotuar din piatră de Măjura - Muzaj de 0.10 cm. aranjat pe un ștat de nisip de 0.15 cm, încrustat în fibră cu circa 5 cm. cu o pență usoră. Se face retină și rostuită cu feșanș de ciment, nedepășind suprafața pietrei conform proiectului.	m.c.	4. <sup>500</sup>		45.000.	202.500.-
	De reportat . . .					

D. M. A. S. S.  
 ARH. A.  
 Colectia C. M.  
 nr. 203  
 18

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE CUBI SAU GREUTĂȚI			PREȚUL	
		auxiliare	parțiale	totale	unitar	total
	Report					
6	Bordura din piatră de la fudă - după lucrata cu mortar de ciment și aranjată pe un strat de nisip de 0.10. cm. conform proiectului.	m.c. 2			35.000	70.000
7	Complexul de scuturi la foale după refacerea scuturilor cu piatră		global			2.000
						567.700
8	Reparațiile fizibile numai în caz de executie					12.300
						<u>580.000</u>
<p>Înainte de începerea lucrărilor anteprișa este obligată să încunuteze Comisia după aprobarea proiectului scuturilor la starea de mărime naturală, cu împărțirea picturilor. Se asigura anteprișa va lua sălbocare după fiecare muncă, de "oară ce au diferite adâncimi</p>						
<p>1 Iunie 1943</p> <p style="text-align: right;">arhitect <i>[Signature]</i></p>						
<p>1.6.443. De orice lucrările și în angajați de Direcția Arhitecturii din Primăria Municipality București, analiza proiectelor, costul de sarcini și celelalte condiții de executie și în plus de către această Direcție. În cazul când, din lipsa de fonduri nu se pot executa lucrările în piatră de carieră și se face lucrări provizorii, servizul acestei lucrări provizorii va fi supus spre aprobare Comisiei. În Arhitect cazul când se face această lucrare de piatră, se va potrivește și să se realizeze în același timp oportunități de piatră între coloanele pridvorului după designul anterior comunității Municipality cu N: 1457 din 1940 și care se anexază în copie.</p> <p style="text-align: right;">Arhitect <i>[Signature]</i></p>						
De reportat . . .						



23-39-1246

20-8-946 La Subcomisa Tehnică  
Arhivă Henri Teodor

ORGANIZATIA SPORTULUI POPULAR

UNIUNEA FEDERAȚIILOR SPORTIVE DIN ROMÂNIA  
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE SPORTURI NAUTICE



# DOR DE DUCĂ

ASOCIAȚIE DE DRUMETIE ȘI SPORTURI PE APĂ

22.8.946 Statut în Procesul Verbal

Nr. Arhivă Henri Teodor

București, August 1946 193

Sediu Pavilionul Dor de Ducă  
Lacul Băneasa

Onor.  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
MINISTERUL ARTELOR

22.8.76  
Se aprobă proiectul

1032 / 19. aug. 1946

22 Aug 946  
Se Comandă  
M. Teodor

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția CTI  
nr. 208 / 19

DOMNUL DIRECTOR

20.8.946. Referit Cădă  
peste apă, deci  
acordarea nu se face  
cale aeriene  
sau de  
acolo pe  
aeriană  
simplu  
izola  
rilor pe  
monumentul  
Henri și de  
trece în dreptul  
lăzii bisericii. La  
dopos și va anexa  
nule pentru instalat  
ctivă Arhivă  
Henri Teodor  
Se anunță la răspuns  
normele M. T.

Am onoarea a anexa în copie certificată adresa No.22/a.c.c.  
a Onor.Parohiei Băneasa-București, rugându-vă să binevoiți a  
aproba racordarea conductei electrice a pavilionului nostru de  
pe lacul Băneasa, la coloana care deservește Sf.Biserică, accep-  
tând întru totul condițiunile propuse de Consiliul Parohial, cum  
și cele ce veți bine-voi a ne mai impune.-

Asociația noastră, cea mai veche din Capitală, formată din  
intelectuali, cari - împreună cu familiile și copii lor - găsesc  
o diversiune și un repaus al, muncii în practicarea sportului la  
soare, apă și verdeață, nădăjduște că va găsi un larg spirit de  
înțelegere la această Onor.Comisiune și vă roagă a primi, Domnule  
Director, odată cu mulțumirile noastre anticipate, încredințarea  
desăvârșitului nostru devotament.-

PRESEDINTE

Henri George August



Secretar General,

Teodor Spătar

23-39-1946

ASOCIAȚIE DE DRUMETIE ȘI SPORTURI PE APA

CĂTRE

ASOCIAȚIA DE DRUMETIE ȘI  
SPORTURI PE APA

DOR DE DUCA

1032/946

La cererea d-voastră înreg. la Nr. 1032/din 19 August a. c., avem onoare a vă comunica că vi s'a aprobat recordarea conductei electrice cu coloana care deservește Sf. Biserică, rugându-vă a ține seamă de condițiunile speciale alăurate, precum și de referatul serviciului nostru tehnic;

- 1/ Racordarea să nu se facă pe cale aeriană, sau dacă se face pe cale aeriană, să nu implice așezarea izolatoarelor pe monumentul istoric.
- 2/ Izolatorii să nu treacă în dreptul fațadei bisericii sau monumentului istoric.

DIRECTOR,

*Victor Brătulescu*  
Victor Brătulescu

SEFUL SERVICIULUI,

*P. Nojaie*

COPIE



REGATUL ROMANIEI  
ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR  
PROTOERIA I CAPITALA  
Parohia Băneasa-București  
No.22  
1946 luna August ziua 10

Onor. Asociației de Drumetie și  
Sporturi de Apă "Dor de Ducă"  
Băneasa

Răspunzând adresei Dvs. No. 24/a.c. avem onoare a vă face cunoscut că, potrivit încheierii Consiliului și Epitropiei parohiale din 4 August a.c., vi se acordă îngăduința de a lega instalația electrică a pavilioanelor asociației Dvs. din Băneasa cu conducta electrică a Bisericii noastre parohiale, după ce însă veți obține autorizația Onor. Comisiunii Monumentelor Istorice și a Societății de Gaz și Electricitate.

Fără aceste autorizațiuni nu se va permite începerea nici-unui fel de lucrări.

Prin acordarea îngăduinței de mai sus nu se creiază vre-un drept de servitute sau de ori-ce altă natură asupra bisericii, sau curții ei.

Intreruperea legăturii va fi făcută de administrația parohială, fără nici o formalitate decât anunțarea Asociației pentru ridicarea firelor și aparatelor, atunci când se va găsi că aceasta este necesară.-

PAROH,  
(ss) Iconstavrofor I. Vlădescu

Conformitatea prezentei copii se certifică de noi,

PRESEDINTELE As. Dor de Ducă



Consilier Henri George August

D. M. A. S. I.  
 ARHIVA  
 Colectia *OMI*  
 nr. *203* f. *61*

DEVIZ

Pentru reparațiile necesare bisericii Băneasa.

1/ Lucrări de reparație la învelitoarea de olane cuprins înlocuitul olanelor sparte cu altele de acelaș format și montatul din nou fiecare cu un cui pe șipca respectivă.

circa 4. mp x 103.000. = 412.000.

2/ Repararea învelitoarei de olane partea unde olanele au fost numai întoarse de vânt, inclusiv fixarea lor din nou *în loc.*

400 mp. x 10.000 = 40.000.

3/ Complectări de tencueli în exterior și la pridvor, în locurile unde sunt căzute burăușite sau fisurate cu mortar de var gras amestecat cu nisip aspru prin drișcuit și bine racordate la tencuiala veche.

20 mp. x 25.000 = 500.000.

4/ Repararea împrejmuirii de zidărie deteriorată de bombardament. Se va reface complet zidăria în locurile unde este sfărâmată, ținându-se bine cu zidăria veche în locurile unde este numai fisurată, inclusiv reface-rea tencuelilor și a grilelor de lemn după modelul celor vechi.

30. ml. x 200.000 = 6.000.000.

5/ Tesătură de zidărie la absidale laterale în locurile unde sunt crăpate. Crăpăturile vor fi deschise iar în interior se va turna lapte de ciment.

14 ml. x 25.000 = 350.000.

Diverse și neprevăzute	7. 302.000.
	198.000.
	<u>7. 500.000. lei</u>

Intocmit:

~~28/~~ arhitect A. Schelet  
30/7/946.

~~25/~~ 30/7/946 arhitect  
 Horia Teodoru.

*deutru confirmate*

23-39-1946.

ROMANIA



BI. COLEȚI NAȚIONALE ȘI ALE CULTELOR

1287 20 OCT 1946

1946

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Arhitecturii

Diracțiunea

Serviciul

No. 5835 Arht

Data, 9 Oct - 1946

*14 oct 1946  
cu dosarul la Teatrul  
V. Drăghici*

D. M. A. S. I.  
ARHITECTURII  
Colecția arh.  
nr. 203 f. 62

COMISIA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. G-ral Berthelot no. 26

14.10.1946

*Sunt de părere și se*

La adresa Dvs. No. 873/946, referitoare la

*comuniile Parohiei*

Biserica Băneasa, avem onoare a vă informa că

*care cerut aceste*

Municipiul nu dispune de fonduri în bugetul actual,

pt. executarea acestei reparațiuni.

*lucrări ca Municipiul ne dispunând de fonduri,*

*urmăzând ca Parohia să facă lucrările*

DIRECTORUL ARHITECTUREI  
MUNICIPIULUI,

*ale mai urgente de reparare a învelitorii*

*din fonduri strânse de la enoriași și*

Marcel Pompei

*și să adreseze Ministerului Cultelor pentru*

*obținerea fondurilor necesare celorlalte lucrări*

*17 Oct. 1946  
Se răspunde Parohiei  
V. Drăghici*

21/X.


Parohia Băneasa  
București

1237/946

Avem onoare a vă înainta în copie, pe verso, adresa Municipiului București prin care ne face cunoscut că din lipsă de fonduri, nu poate acorda ajutorul cerut.-

Urmează ca să executați lucrările cele mai urgente de reparare a învelitoarei din fondurile strânse dela enoriași, iar pentru fondurile necesare celorlalte lucrări vă veți adresa Ministerului Cultelor.-

DIRECTOR

  
V. Brătulescu

Sef de birou

V. Iacomi

de clasat  
ROMANIA

30.7.946 la Subcomod. Tehnică  
Arhit. H. ni. L. L. L.

D. M. A. S. I.  
194  
ARHIVA  
Colecția CMI  
nr. 203 / 63

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI  
Nr. 2093 DIN 28 JUN. 1946  
DIRECȚIUNEA ȘI ȘCOLA A CABINETULUI

MINISTERUL ARTELOR  
Nr. 009018 DIN -1. IUL 1946  
REGISTRATURA GENERALĂ

MINST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR  
Nr. 0873 din 1 IUL 1946  
COMISIUNEA MONUMENTELOR Istorice

23-39-1946

DIRECȚIUNEA COMISIUNEI  
MONUMENTELOR Istorice.-

Am onoare a vă înainta alăturat, adresa Nr.15 a Parohiei Băneasa, prin care arată că sfântul locaș este deteriorat depe urma bombardamentelor și necesită reparații.-

Dat fiind că această biserică este monument istoric, vă rugăm a vă da avizul D-voastră asupra reparațiilor ce urmează a se face.-

2. VII. 946  
Tehnic  
V. S. S. S.  
2.7.946 Anu  
Arhit. Schelitte ca  
responsabil de  
curătea monumentului și  
de a întocmi de vizu  
neam pentru lucrul  
de restaurare, disim-  
du-le după urzinti.  
Arhit. H. ni. L. L. L.

PRIMARUL GENERAL AL CAPITALAIEI,  
General de Corp de Armată



*[Signature]*  
Victor Dombrowski

30.7.946 Referent sunt de păreu și aprobe  
derizul anexat de 7.500.000 lei și să se coman-  
nce Municipiului ca lucrările de întreținere  
ce urmează a se face monumentului ouăt ale  
cuprins în derizul anexat.

13 Aug 946  
Se comisiune  
30.7.946  
aprobat  
P. Anu

23-39-1946

REGISTRATURA GENERALA  
11 IULIE 1946  
MINISTERUL ARTILOR

PRIMARIA MUNICIPIULUI

BUCURESTI

Serviceul Arhitecturii

8731/946

La adresa Dy. Nr. 2093 din 28 Iunie 1946,  
avem onoare a vă înainta devizul serviciului nostru  
tehnic, în valoare de lei 7.500.000 /șapte milioane  
cinci sute mii/ privitor la reparațiile necesare de  
Biserica Băneasa București.

În acest sens, s'a înaintat și parohiei o cop  
după deviz. -



DIRECTOR

*Victor Brătulescu*  
Victor Brătulescu

SEFUL SERVICIULUI,

*Pete Nazarie*





Arhiepiscopia Bucureștilor

PROTORIA I CAPITALĂ

PAROHIA BĂNEASA - BUCUREȘTI

No. 15.

1946 Luna Iunie Ziua 24

MARIJA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

N. 002093 DIN 28 JUN 1946

DISPOZIȚIUNEA SPECIALĂ A CABINETULUI

D. M. A. S. I.

ARHI. A.

Colecția 971

nr. 203 f. 64



Domnule Primar General,

Precum ați binevoit a vă încredința personal, cu ocazia vizitei făcută la fața locului, biserica parohiei noastre, Monument istoric și refăcută complet din stăruința D-Voastre în anul 1940, a suferit, din cauza luptelor și bombardamentelor din 1944 anumite stricăciuni la acoperiș, fațadă și împrejurime, făcând astfel ca ea să nu mai constituie acea podoaabă văzută de D-voastră ca potrivită pentru locul și poziția pe care o are.

Stricăciunile cauzate acoperișului dăunează și interiorului prin infiltrațiunile apei provenită din ploi și zăpadă.

Noi, neavând posibilități materiale de reparare, ne adresăm tot D-Voastre, aceluia cărui se datorește starea bună și frumoasă de până acum a acestei biserici, rugându-Vă să binevoiți a aproba ca reparațiunile și completările trebuitoare la biserica parohiei noastre să fie făcute de către Primăria Municipiului, dându-se pentru aceasta dispozițiunile necesare serv. de resort, obținându-se în prealabil și asentimentul On. Comisiunei Monumentelor Istorice.

Binevoiți a primi, vă rugăm, Domnule Primar General, asigurarea deosebitului nostru respect.-



PAROH,

Domniei Sale

Domnului Primar General al Municipiului București.-

Se va salvează la Monumentele  
Istorice P. a se arăta te  
reparații se pot face ?

Monumentele

P. J. Stăvoilă I. Răduș

PAROHIA BANEASA  
BUCURESTI.

873/946

*Urmasare la decizia N: 15 din 27 Iunie 1946*  
*catre Primăria Municip. Bucuresti, avand in vedere a fost inaintata*  
*dezine in valoare de 7.500.000 lei, pentru lucrarile*  
*de reparatie ale aceluia biserica*  
In acest sens, am comunicat și primăriei, cu  
o copie după deviz. -

DIRECTOR,

Victor Brătulescu

SEFUL SERVICIULUI,

*J. Nazarie*

Planul la Timp 12/11/30


J. P. A. M. A. I.  
1471A  
110  
1930

ERICI BANFIASA.



DETALIUL  
SOCIULUI DE  
PIATRA.

Scara 0.20=1m.



*[Handwritten signature]*

ERICA. BA

D. M. A. S. I.  
ARHI. A  
Colecția CM  
nr. 203 165

DETALIYL

SOCLYLVI. D

PIATRA


scara a.



Semci № 1717/1940

BUCURIGA - BANEA/A.

700. 1/6 FOR



Abt. Peun



30 Nov. 1930

SCALA 0.01=1.00

D.M.A.S.I.
ARH. A.
Colectia CFTI
nr. 203 167

1116

№ 203/167



Metri incari fatide = 50.00  
 Metri patreli tend = 1.50.00


SCARA=1:50





PLANUL BISERICII

D. M. A. S. I.  
ARH. A.  
Colectia *atl*  
nr. *209* f. *68*



BAINEASA, jud. Ilfov


BIS. SF. NICOLAE

3 file - Schițe releveu - detaliu (de H. Teodoru)



donor C.H. 1. Nr. 203

310











Pinnace  
 Piv. S. Michele




Prâncașă - Bis. Sfinții Nicolae





altor 1.40 bun inchis



Fereastra Proscomidiei





Profilul socului




Bis. St. Nicolae

(Vezi si Securi)  
Prican

Bineasa




Sud.



Nord

Fereastra mare din spate  
rest de absidile laterale





Nou

Convinge

in dreptul fundului  
si a doua masa


Spantul Nicolae Bănescu  
Fereastra superioară - Abacul lateral nord.



0.57	0.80	0.13
0.88	0.19	0.78
4565	720	
4565	80	
0,5016	0,1520x	
1520	0,78	
0,6536	1216	14
0,13	1064	12
19608	0,11856	
6536		
0,84968		
6		
509808	52	
11856		
<u>0.628368</u>		

2.85	3.2305
2.12	0.12
4.97	64610
0.65	32305
2485	0,38766x
2782	20000
3,2305	7,75320000

0.88  
0.55  
0.33x.165



Ferestre.	jos	sus
Proncos sud	1	1
" nord	1	1
ncos sud	2	1
" nord	2	2
altar	1	1
Proscomidie	1 mici	6
	7 mari	

0.44x	0.19	0.92	0.13x
0.92	24	0.10	0.72
88	76	0,092	0,91
426	38		
0,4348	0,456		
0,456			
0,092			
0,9828x			
0,91			
9828			
88452	727		
<u>0,894348</u>			

sus 0.628368  
jos 0.894348  
prox. 0.053040  
Apertine 0.387660  
1.963416 piatra.








0.30x	0.19
0.5	1.2x
0.18	38
19	
0,228	
0,18	
0,408	
0,13	
1224	
408	
<u>0,5304</u>	

1.6  
0.8  
2.40

ferește 1.6x0.73x7 = 8.1760  
0.55x0.6x6 = 1.98  
0.32x0.8 = 0.2560  
10.4120


Pictură 1648 de monument

Seamă (Scotinistă) fud. Breană  
(Vezi și Hunderem. Biv. Mănești)








Pris. St. Nicolae Băneasa


30  
13  
17




Fragments găsite sub ferestra absidei sud



absida sud  
(in complet)



absida nord  
in complet



Pronaos Sud.