

2251

Nr. 29 de ordine din mapă.

Mălinești; Jrd. Volui

ROMÂNIA



Schitul

MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

1927

ANUL 1946

MAPA Nr. 2

FASCICULA Nr. 29

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

~~Biserica Prăgești~~

~~Jud. Turotor~~



C. M. I.
 ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 NR. FILA



1826: DTPY: 38;
 T30 T1: T W042




H stane atrengi = 1.80

Seite







D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA *h*




~~Unit 1.5~~
 $\longleftrightarrow 4.8$











~~1.5~~
 4.5



D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA



ARHT. Horia Teodoru



SCHITUL MĂLINEȘTI, CV
CHILIILE PROECTATE -

Lucrări de restaurare a Schitului Mălinești, în
Baza Temeiului N° 1082/927 din — Vaslui

Documente. Am luat toate cotele necesare stabilirii
valerului acestor biserici de lemn, reținem ce vom
prezenta Onor Comisiunii îndată ce vom avea timpuri
necesare de a le face în cernelă. Fotografii n-am
putut lua deoarece unicul apert de care dispune
serviciul era ocupat în alta parte. Sper să am ocazie
să completez acest gol. La mătura alături 3 schite omare.

Devizul întocmit prevede numai lucrări de
întreținere care mențin formele vechi.



1) Pridvorul e deschis la început. Nu s-a crezut
de curiozitate și profit de aceste lucrări spre a (redes-
chi de din dorina motive: a) stalpi pridvorului nu
sunt sculptați și n-au proporții ferice b) vântul
care băntuie pe culmea pe care se ridică biserica
îndupătește iarăși ne deschiderea pridvorului.

2) Căptușirea cu scânduri a peretilor exteriori,
actu almente se prezintă în dorina feluri: la pridvor
ca în schite N° 2, pe restul peretilor ca în schite N° 4.
În părăchind aceste dorințe am examinat
în detaliu căptușirea cetele reșicute (vezi planul
alăturat) numai la pridvor, pe restul la altă și pe
fula bisericii dinspre nord. Acest dispozitiv care
se găsește de altfel la biserică de lemn din comuna
vecină Răpău, dar unde a fost schimbată
de ultima restaurare - după cum am referat -
au avut grijă de a lăsa în partea superioară
construcția aparentă a bănelor, iar în partea
inferioară a le apăra de apă, umeză și mușchi.
În partea de sud, devizul prevede băneli spre
fără nici un fel de căptușelă.

Lucrări noi pentru construcția chitului
întocmit un plan ce alăturăm. Deoarece
aceste construcții n-au putut fi făcute cu procedeele
locale, n-am întocmit nici un deviz.

Lătitul Mălinești (Jrd. Vaslui)



No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE Cubi sau greutate		PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Parțiale	TOTALE	Pe articol	TOTAL	
In Exterior										
1)	Refacerea soclului de piatră. Pe porțiuni succesive se vor scoate pietrele existente, se vor curăți bine și se vor spăla. Înlocuindu-se pietrele prea mici cu piatră depozitată în curtea schitului, soclul se va reface cu mortar de ciment, lăsându-se în exterior piatră aparentă și făcându-se numai rosturile cu ciment. Cu această ocazie se va înălța partea superioară a soclului, astfel ca falpa bisericii să fie puțin din urmă orizontală.		44.5	0.40	0.50	m ³ 8.90	1.000	8.900		
2)	Înlocuirea falpei de lemn de stejar precum și a bârnei ce se găsește putrezită, mai ales la absida nord		47	0.20	0.18	m ³ 1.692	m ³ 3	3.000	9.000	
3)	Înșurubarea spațiilor libere dintre bârne cu șipci de lemn de brad în interior și în exteriorul pereților exteriori precum și la turle.				m ² 329.30		30	9.879		
4)	Refacerea în întregime a acoperișului de șindrilă cu înlocuirea căpriorilor ce se vor găsi putrezi, suprapla fiind scoasă desăvârșită				m ² 195		250	48.750		
5)	In Interior									
1)	Scutirea pereților de piatră din Funda facerea unui strat de beton de 10 cm									
De reportat . . .										
76.529										

De reportat . . .

1, 2, 3

proportii 1, 2, 3.

Stm Lc Architect

Am vorbit cu D. Gorneescu si m-a spus ca nu are
stejar a avut in parchetul din anul acesta forte
putine stejar care l-a stucat facandul scanduri
a spus ca daca ducem lemn dansul nul taie la
fabrica si scanduri ce va avea ne va da, dar
stejar si tei ne fasonat nu are, xcolet ce pu
tes face la Iasi se starnit si ne lea din padurea
Armaseni care este langa schit si in cel mai
greu caz din padurea Rasnaua ca la Fastaci e
forte departe si localiti asa ca se vom plati
adusul are se poate forte mult, din padurea
Armaseni se poate sal caroni faroi plata fust
aproape chiar si de fabrica D. Gorneescu
este aproape

Vă dorim sănătate



Mopa

Daca vreti omi trimite vre o scrisoare Abesa M. Popa
Preceptor Dumesti



D.M.I.
A.P.H.V.A.
MONUMENTE ISP.
SR. FILA

SCHITUL MALINEȘTI ARHT.
Horia Codreanu



275

18	
20	
24	12
14	

91