

2391

Nr. 28 de ordine din mapă.

528

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1944

MAPA Nr. 2

FASCICULA Nr. 28

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Bis. Porohialei ort. rom.

din 2 Bărel juod. Târnava Mare

Movile Turn Biserica Evanghelică

SE
Turn Biserica Evanghelică

1939-1940

2-1-939

904/19 August 1939

C. N. 3

Biserica evanghelică C. A. din România
CONSISTORIUL REGNICOLAR EVANGHELIC C. A. SIBIU

Telefon 458


Nr. K.1975/1939

Data la 10 August 1939.

Obiect: dărămarea și reconstruirea unui turn de apărare în comuna
Movile.

Către Înaltul

Minister al Cultelor și Artelor
Comisiunea monumentelor istorice



București

Tehnic

Domnule Ministru,

Subsemnatul Consistoriu are onoare a Vă înainta alăturată cerere a Comunității bisericești evanghelice C.A.din Movile, județul Târnava-Mare, pentru dărămarea și reconstruirea turnului de apărare rugându-Vă să binevoiți a elibera cât de urgent autorizația cuvenită.

Primiți, Domnule Ministru, încredințarea deosebitei noastre considerațiuni

6 anexa.



[Signature]
Episcop.

P.Secretar General:

[Signature]
Secretar.

*Va se aproba conf. legii
desert restaurantul rechinilor clădire
Nu se va deranja ci se va
face un deviz de consolidare
v. f. [Signature]*

Nº 2070

1 SEP 1939

Episcopiei Evanghelice
C. A. din România.
Sibiu

Domnule Episcop

La adresa D. N.º 1975
din a.c. aveam onoarea să
fac cunoscut că nu se poate
aprobă de această Comisie
dărâmară turnului din
partea de sud-est a zidului
din jurul lăsericii ev. C. A.
din com. Moșile de sare
conform legii de conservare
și restaurare a Mon. Istoric
vichile clădiri și păstrarea.

În consecință, vă rugăm
să lăsați la dispoziție să se întoc-
mească dosar pentru consoli-
darea aului turn, înaintându-vă
se spre aprobare.

Vr. Necer din Gl

Se înțelege arizul
cu timbrele în care se pe-
cerese parohia, n. anul 1930.

C

Nr. 230/1939

Cătră



Onor.Direcțiunea Ministerului a Cultelor și Ar
Comisia pentru conservare și restaurare monumentelor istorice.

B u c u r e ș t i

Domnule Președinte.

In sensul legii de conservare și restaurare a monumentelor istorice publicată in Mon.Of.N.82 din 29.Iulie 1919,subsemnată biserica luter. din Movile,jud.Târn.mare,are onoarea a Vă inainta următoarea cerere:

Biserica noastră este inconjurată de un zid de împrejmuire din pietre,intre care se află trei turnurețe vechi de apărare,cari se folosesc de mult timp din partea credincioșilor noștri pentru păstrarea slăninii.Unul dintre cele trei turnurețe,acela care se află in partea de sud-est a zidului a arătat din mai mulți ani crăpături,cari se făceau din an in an mai mari și mai periculoase. In toamna anului 1938 s,a surpat zidul din nordul turnului aproape intreg,dar și celelalte ziduri ale turnului sunt in primejdie să se surpe din zi in zi.

Biserica a cerut părerea arhitectului Iuliu Wöner din Agnita și avizul primăriei comunale și amândouă sunt de acord,că nu există altă soluție decât a se dărâma turnul respectiv și a-l clădi din nou pe fundamentul cel vechiu,care se află încă intr,o stare bună și tare.

Având in vedere că in situația actuală turnul este un permanent pericol pentru viața credincioșilor,cari circulă in jurul lui,precum și faptul că reconstruirea lui trebuie făcută de urgent,pentru ca locuitorii să aibă și pe viitor unde să-și păstreze slămina/șonca/,cu onoare Vă rugăm să binevoiți a ne elibera autorizația cuvenită cât mai urgent posibil,pentru ca clădirea se poate fi terminată încă in toamna anului curent.

Primiți Dle Președinte asigurarea deosebitei noastre
stimei:

Movile,26.Iulie 1939

5. anexe

Biserica ev.C.A .Movile

O. Liciu
preș.

Ștefan Cioc
secr.



2391


5 VNO 1039

1815



Reconstruction of the ruins

La Novice

Parter



Etage



JULIUS WORMER
Architect
UNITA

J. Tarnowski Mare

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI
MOVILE
JUD. TÂRNAVA-MARE
No. 794.-

19.39. luna Iulie ziua 26.-

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 3



CERTIFICAT COM

Noi, primarul și notarul comunei Movile, certificăm în mod oficios că, la cererea Bisericii Evanghelice luterane din această localitate, după ce ne-am deplasat la fața locului, am constatat că unul dintre cele trei turnuri de apărare existente în jurul bisericii și anume cel situat în partea de SE, se află într-o stare de completă ruinare, având crepături mari în toți pereții, iar pe o latură fiind complet dărâmat într-o proporție de circa 1/4 parte din suprafață.

Față de această situație și spre a preîntâmpina totala lui prăbușire - care s'ar putea întâmpla în ori ce moment - considerăm necesară dărâmarea acestui turn până la temelie, exclusiv, ptându-se reclădi pe fundamentul existent.

Drept care eliberăm prezentul certificat, la cererea Bisericii Ev. luterane, înregistrată sub Nr. de mai sus.

PRIMAR,
P. Ciuchină.



NOTAR,
C.M. Turcu.



A v i z.




Subsemnatul constructor arhitect examinând la fața locului turnul din partea sud-est a bisericii luterane din Movile, jud. Târnava mare am constatat că acest turn în urma situației ruinate în care se află, nu mai poate fi renovat și pentru a se întâmpina prăbușirea lui este necesar a fi dărâmat, și reconstruit pe fundamentul lui vechiu.

Drept pentru care dau prezentul aviz la cererea bisericii luterane din Movile.

Agnita, 26. Iulie 1939

Julius Wonner
JULIUS WONNER
Arch. - Antreprenor
AGNITA

Nr. 3/1940



Cătră Onor.

Direcțiunea Ministerului a Cultelor și Artelor
Comisia pentru conservare și restaurare monumentelor istorice.

B u c u r e ș t i

Domnule P r e ș e d i n t e.

Deoarece cererea noastră din luna August 1939, privind dațamarea
turnului din partea de Sud-est a zidului din jurul bisericii
ev.C.A. Movile n-a fost aprobată, Vă rugăm Dle Președinte, să
binvoiți a ne elibera autorizația cuvenită pentru consolidarea
acelui turn, anexând totodată devizul arhitectului respectiv.

Primiți Dle Președinte asigurarea
deosebitei noastre stime:

Presbyteriul ev.C. A. Movile.

O. Leica
pres.

E. Harscher
secret.

Movile, 3. Jan. 1940

jud. Târn. mare

1. anex.



Centru de cercetare și ex. o. a. Turnul



BISERICA EV.C.A.DIN COMUNA MOVILE, JUD.TR.MARE-RESTAURAREA TURNULUI
DIN COLTUL SUD-EST AL INCINTEI

Tem.Nr. 665/940

Considerațiuni generale

Înainte de a se începe lucrarea de restaurare se vor căuta cauzele care au determinat ruinarea progresivă a turnului și cari pot fi:

- a.- fundații insuficiente
- b) infiltrații la fundații
- c) grinzi sau arcuri insuficiente deasupra deschiderilor
- d) șarpantă grea și rău construită
- e) alte cauze care nu se pot deduce din planurile și fotografiile trimise

Îmbunătățindu-se direct cauzele de degradare se va da turnului o stabilitate definitivă fără a se mai întrebuița legături de fier. Acestea sunt inutile câtă vreme încăperile turnului fiind neboltite, zidurile nu suportă împingeri în afară. Pe de altă parte în fotografiile trimise, se vede că există vechi legături de fier și că aceste legături nu au împiedicat ruinarea turnului, este deci inutil să se mai facă altele dacă nu se aduc remedii ad văratelor cauze de degradare, iar când aceste remedii vor fi aduse, legăturile de fier nu vor mai avea niciun rost.

a) Fundații insuficiente. Se vor face cel puțin două sondaje pentru a se vedea dacă zidurile au o fundație bună adâncă de cel puțin 1-1,10 m. și dacă aceste fundații stau pe pământ sănătos (rezistent). În caz contrar după toate regulile artei, se va face subzidirea întregului perimetru, pe porțiuni succesive de câte 1 m. cu zidărie de piatră neregulată, cu mortar de ciment până la nivelul pământului sănătos, și umplându-se până la refuz legătura dint e fundația nouă și cea veche.

b) Infiltrații la fundație. Dacă nivelarea terenului este defectuasă astfel că apele se strâng și stagnează în jurul turnului, pătrunzând la fundații și slăbindu-le, se va nivela terenul pentru a se alunga apele la o depărtare cât mai mare de turn și ziduri făcându-se șanturi de scurgere către vale și consolidându-se și temelia prin subzidire, cum s'a arătat mai sus.

c) Grinzi sau arcuri insuficiente .. de deasupra deschiderilor. Deasupra tuturor deschiderilor, mai ales în dreptul crăpăturilor se va verifica dacă cauza acestora nu sunt grinzele prea ~~slabe~~ slabe de lemn (cum se vede în fotografie). În acest caz se vor face din zidărie de piatră, arcuri de descărcare, judicios studiate de asupra tuturor acestor deschideri, iar crăpăturile se vor țese din loc în loc cu zidărie nouă, injectându-se cu zeamă de ciment celelalte crăpături mai ~~mare~~ mici.

d) Șarpanta rău concepută (fără tiranți) și netriangulată) În cazul când șarpanta este astfel construită încât prin triangulație nu este indeformabilă și împinge deci asupra zidurilor, se vor aduce transformările necesare pentru a suprima aceste împingeri.

e) Se va căuta dacă nu mai sunt și alte cauze de degradare de ex: grinzi prea slabe la planșee care se încovoie de greutate sau altele:

Înainte de a se începe lucrarea, antreprenorul va trimite prin Parohie Comisiunii Monumentelor Istorice lămuriri asupra considerațiilor de mai sus precum și următoarele completări la devizul trimis spre aprobare:

Cap.2 Explicații asupra pilaștrilor de întărire însoțite de planuri și a arătând:

- a) Locul unde se vor pune acești pilaștri
- b) Modul cum acești pilaștri vor fi sau nu legați cu vechea zidărie.
- c) Modul cum acești pilaștri vor fi fundați.

Lămuririle de mai sus sunt necesare deoarece este știut că acest fel de pilaștri dacă nu sunt bine concepuți și bine fundați sunt mai degrabă un rău decât un bine.

Cap.4 Un plan arătând locul legăturilor de fier și arătând dacă mai sunt utile în urma celor arătate mai sus.

La cap. 3 repararea tencuelilor exterioare se va face numai unde tencuelile vechi sunt căzute. Se va aproba și uda bine zidăria și în mortar după mai multe încercări se va amesteca praf de culoare pentru a se obține exact tonul tencuelilor vechi cu cari cele noi vor trebui să se racordze perfect. De altfel dacă zidăria de piatră este frumoasă se poate păstra chiar netencuită, făcându-se numai rosturile.

A R H I T E C T,
(ss) Horia Teodoru

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	COSTUL	
				PARȚIAL	TOTAL
D.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FILA	Audi măsurătoare Serviz.				
Asupra lucrărilor de adaptare a turnului pentru conservarea stăvini la biserică nr. 6. d. Morile					
Condițiuni: Comuna Bisericească pune la dis- poziția antreprenorului în mod gratuit următo- arele: Tot Materialul foc sautier, salăhorii, cât și o călărie de schelării dela și la Agnita.					
1. Proptirea acoperișului și zidurilor spre a se evita periclitarea lucrărilor. Depărtarea molozului dela sautier și curăța- rea zidurilor cu ancoră de fier lat № 4. (global)				3,800. —	
2. Zidăria în mortar de var gras îmbunătățit cu ciment 25 Kg pe m ³ zidărie		m ³ 23,00			
a) Pilastri de întărire în interiorul turnului la zidul de mai sus. luc. 3 x (0.45 ² x 4.00)		m ³ 2,50			
		m ³ 25,50		100	4,080. —
3. Repararea tencuielii exterioare (global)				600. —	
Transport				8,480. —	

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRII	CANTITĂȚI	PREȚUL UNITAR	COSTUL	
				PARTIAL	TOTAL
	Transport.		lei	8,480.-	
4.	Confectionarea ancorelor din fier lat №4 împreună cu piulițele necesare. Material și manopera 4 buc. a' 870 = 34.80 m 3 " " 570 = 17.10. 14 " 060 = 8.40. 	60.30	85.-	5,134.-	
5.	Tovane din grinzii de stejar căptușite cu pânduri de brad. (global)			5,600.-	
			total lei	19,204	
	<u>Material:</u>				
1.	Cărămidă	buc. 3000	0.70	2,100.-	
2.	Var nestins	kg. 700	1.60	1,120.-	
3.	Liment	" 400	3.10	1,240.-	
4.	Nisip	m ³ 6			
			total lei	5,060	
	<u>Recapitulativ:</u>				
I.	Lucrări de zidări, dulgherie, fierări			19,204.-	
II.	Material			5,060.-	
			total lei	24,264	
	Agnita în 4. Octombrie 1939				
	<i>Wonne</i>				
	JULIUS WONNER Arch. - Aut. 1939 AGNITA				



ANTEMASURATOARE - DEVIZ
=====
asupra

Lucrărilor de adaptare a turnului pentru conservarea slăninei
la biserica ev.C.A. Movile
=====

Condițiuni: Comuna bisericească pune la dispoziția antreprenorului
în mod gratuit următoarele: tot materialul, loco șantier, salahorii, cât
și o cărașie de schelărie dela și la Aquila.

1.- Proptirea acoperișului și zidurilor
spre a se evita periclitarea lucrăto-
rilor. Depărtarea molozului dela șan-
tier, și ancorarea zidurilor cu anco-
re de fier lat Nr.4 Global Lei 3.800

2.-Zidărie în mortar de var gras înbu-
nătățit cu ciment 25 Kg. pe m.c.
zidărie. m.c. 23,00
Pilaștri de întărire în interiorul
turnului la zidul de mai sus.
buc.3x(0,48²x4.00) m.c. 2,50
m.c.25,50 160 4,080

3.- Prepararea tencuelilor exterioare Global 600

4.- Confecționarea ancorelor din fier
lat Nr.4 împreună cu piulițele
necesare. Materialul și manopera.
4 buc. a 8.70= 34.80 m
3 " a 5.70 =17.10 m.
14 " a 0.60= 8.40
60.30 85 5.124

5.- Tavane din grinzi de stejar
căptușite cu scânduri de brad. Global 5.600

Total lei 19.204

=====
Materiale
=====

1.- Căramidă buc. 3.000 a 0.90 = 2.700
2.- Var nestins Kg. 700 a 1.60 = 1.120
3.- Ciment " 400 a 3.10 = 1.240
4.- Nisip m.c. 6
Total lei 5.060

RECAPITULATIE
=====

I.- Lucrări de zidărie, dulgherie și fierărie lei 19.204

II.- Materiale 5.060

Total lei 24.264

Aquila în 4 Octombrie 1939.

(ss) I.Wonner



ANTEMASURATOARE - DEVIZ

asupra

Lucrărilor de adaptare a turnului pentru conservarea slăninei
la biserica ev.C.A. Movile

Condițiuni: Comuna bisericească pune la dispoziția antreprenorului în mod gratuit următoarele: tot materialul, loco șantier, salăhorii, cât și o cărușie de schelărie dela și la Aquila.

1.- Proptirea acoperișului și zidurilor spre a se evita periclitarea lucrărilor. Depărtarea molozului dela șantier, și ancorarea zidurilor cu ancore de fier lat Nr.4 Global Lei 3.800

2.- Zidărie în mortar de var gras înbunătățit cu ciment 25 Kg. pe m.c. zidărie. m.c. 23,00
Pilaștri de întărire în interiorul turnului la zidul de mai sus.
buc. 3x(0,45²x4.00) m.c. 2,50
m.c. 25,50 160 4,080

3.- Prepararea tencuelilor exterioare Global 600

4.- Confecționarea ancorelor din fier lat Nr.4 împreună cu piulițele necesare. Materialul și manopera.
4 buc. a 8.70= 34.80 m
3 " a 5.70 =17.10 m.
14 " a 0.60= 8.40
60.30 85 5.124

5.- Tavane din grinzi de stejar căptușite cu scânduri de brad. Global 5.600

Total lei 19.204

==== Materiale =====

1.- Cărămidă	buc.	3.000	a	0.90	=	2.700
2.- Var nestins	Kg.	700	a	1.60	=	1.120
3.- Ciment	"	400	a	3.10	=	1.240
4.- Nisip	m.c.	6				
						Total lei 5.060

===== R E C A P I T U L A T I E =====

I.- Lucrări de zidărie, dulgherie și fierărie lei 19.204

II.- Materiale 5.060

Totale lei 24.264

Aquila în 4 Octombrie 1939.

(ss) I. Wonner

ANTEMASURATOARE - DEVIZ

asupra

Lucrărilor de adaptare a turnului pentru conservarea slăninei
la biserica ev.C.A. Movile

Condițiuni: Comuna bisericească pune la dispoziția antreprenorului în mod gratuit următoarele: tot materialul, loco șantier, salăhori, cât și o cărușie de schelărie dela și la Aquila.

1.- Proptirea acoperișului și zidurilor spre a se evita periclitarea lucrărilor. Depărtarea molozului dela șantier, și ancorarea zidurilor cu ancore de fier lat Nr.4	Global	Lei	3.800
2.- Zidărie în mortar de var gras înbunătățit cu ciment 25 Kg. pe m.c. zidărie.	m.c. 23,00		
Pilaștri de întărire în interiorul turnului la zidul de mai sus.	m.c. 2,50		
buc. 3x(0,45 ² x4.00)	m.c. 25,50	160	4,080
3.- Prepararea tencuelilor exterioare	Global		600
4.- Confecționarea ancorelor din fier lat Nr.4 împreună cu piulițele necesare. Materialul și manopera.			
4 buc. a 8.70 = 34.80 m			
3 " a 5.70 = 17.10 m.			
14 " a 0.60 = 8.40			
	60.30	85	5.124
5.- Tavane din grinzi de stejar căptușite cu scânduri de brad.	Global		5.600
		Total lei	19.204

Materiale

1.- Căramidă	buc. 3.000	a 0.90	= 2.700
2.- Var nestins	Kg. 700	a 1.60	= 1.120
3.- Ciment	" 400	a 3.10	= 1.240
4.- Nisip	m.c. 6		
		Total lei	5.060

RECAPITULATIE

I.- Lucrări de zidărie, dulgherie și fierărie	lei 19.204
II.- Materiale	5.060
Totale lei	24.264

Aquila în 4 Octombrie 1939.

(ss) I. Wenner

2-1-940

Biserica evanghelică C. A. din România
CONSISTORIUL REGNICOLAR EVANGHELIC C. A. SIBIU

Telefon 458

Nr. K. 90/1940
ad No. 2070/1939

Obiect: Consolidarea turnului din Movile.

Data: 9 Aprilie 1940.
MINISTERUL CULTURII ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
N. 00665 * 11 APR 1940
REGISTRATURA

Către Înaltul

Minister al Cultelor și Artelor
Comisiunea Monumentelor Istorice

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 12

București

17. IV 1940
Cu dosarul la Tehnic
pentru referat
V. Frățel

Domnule Președinte,

În urmare la adresa Dv. No. 2070 din 1 Septembrie 1939 avem onoarea a Vă remite în anexa deviz pentru consolidarea turnului din partea de Sud-est a zidului din jurul bisericii ev. C. A. din comuna Movile, județul Târnava-Mare, rugându-Vă să binevoiți a elibera cât de urgent autorizația cuvenită.

Primiți, Vă rugăm, Domnule Ministru, încredințarea deosebitei noastre considerațiuni

2 an.

Pentru Episcop:



Membru al Consistoriului.

18/IV/1940

Referat. Devizul nu mi s-a părut judicios conceput și nu s-a vădit clar cauzele de degradare a zidurilor. Am întocmit alăturatul memoriu ce se supune spre aprobare, urmând a fi trimis Parohiei pentru a-l avea în vedere la executarea lucrării, răspunzând în prealabil la întrebările puse.

Arhitect
Gheorghe Teodorescu

P. Secretar General:

Secretar.

Restaurarea turnului din colțul Sud-Est al
în cintei

Tem. N° 665/940

19.4/940 Se aproba

Considerațiuni generale.

MONUMENTELOR ISTORICE
TECHNICUL N. 148

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA

Înainte de a se începe lucrarea de restaurare a
câte cauzele care au determinat ruinarea progre-
sivă a turnului și care pot fi:

a) fundații insuficiente

b) infiltrații la fundație.

c) grinzi sau arcuri insuficiente deasupra deschideri-
lor.

d) șarpantă grea și rău construită (cu împingeri)

e) alte cauze care nu se pot deduce din planurile și
fotografiile trimise.

Comisia Monumentelor Istorice
Sedința dela 12 Iunie 940

Învinovățându-se direct cauzele de degradare a
da turnului o stabilitate definitivă fără a se mai utili-
za legături de fer. Acestea sunt inutile câtă vreme începe-
rile turnului fiind nebrătite, zidurile nu suportă în-
pingeri în afară. Pe de altă parte, în fotografiile trimise,
se vede că există vechi legături de fer și că aceste legă-
turi nu au împiedecat ruinarea turnului; este deci
inutil și se mai face altfel dacă nu se aduc remedii
adveritatelor cauze de degradare, iar când aceste reme-
dii vor fi aduse legăturile de fer nu vor mai avea nici
un rost.

a) Fundații insuficiente. Se vor face cel puțin două
sondaje pentru a se vedea dacă zidurile au o funda-
ție bună adânci de cel puțin 1m - 1m,10 și dacă aceste
fundații stau pe pământ sănătos (rezistent). În
caz contrar - după toate regulile artei - se va face subsidierea
întregului perimetru, pe porțiuni succesive de câte
1m, cu zidărie de piatră neregulată, cu mortar de ciment,
până la nivelul pământului sănătos, și umplându-se
până la refuz legătură dintre fundația nouă și cea veche.

b) Infiltratii la fundatii. Dac̃ nivelul terenului este defectuos si astfel c̃i apele se str̃ang si stagneaz̃a in jurul turnului, ptrunz̃and la fundatii si slăbiri du-le, se va nivela terenul pentru a se alunga apele la o dep̃artare c̃ot mai mare de turn ñ ziduri făc̃ându-se panturi de scurgere c̃at̃e ṽale si consolidându-se si temelii prin subsidie, cum s̃a ar̃atat mai sus.

c) Grinzi sau arcuri insuficiente deasupra deschiderilor. Deasupra tuturor deschiderilor, mai ales in dreptul cripturilor se va verifica dac̃a cauza acestora nu sunt grinzi prea slabe de lemn (cum se vede in fotografie). In acest caz se vor face din ziduri de piatr̃a, arcuri de descarcare, judicios studiate deasupra tuturor acestor deschideri, iar cripturile se vor l̃esa din loc in loc cu ziduri noũa, injectându-se cu gr̃eamă de ciment cel̃alte cripturi mai mici.

d) Sarpanta sau concepută (fără trianți si ne-triangulată). In cazul c̃and sarpanta este astfel construită si c̃ot prin triangulare nu este indeformabilă si împinge deci asupra zidurilor, se vor aduce transform̃rile necesare pentru a suprima aceste împingeri.

e) Se va căuta dac̃a nu mai sunt si alte cauze de degradare de ex: grinzi prea slabe la planșee cari se micșoreaz̃ de greutate sau actele:

Inainte de a se incepe lucrarea, Antepromurul va trimite prin Parohie Comisiunii Monumentelor Istorice lamuriri asupra consideratiilor de mai sus precum si urmatorele completiuni la devizul trimis spre aprobare.

Cap 2. Explicatii asupra pilastriilor de intarire inaltite de planuri si aratand:

a) locul unde se vor pune acesti pilastri.

b) modul cum acesti pilastri vor fi sau nu legati cu

vechiă zidărie

c) modul cum acești pilastri vor fi fundați.
Lămuririle de mai sus sunt necesare de oricând este știut
că astfel de pilastri dacă nu sunt bine concepuți și
bine fundați sunt mai degrabă un rău decât un
bine.

Cap. 4. Un plan arătând locul legăturii lor de fer
și arătând dacă mai sunt utile în urma celor existente
mai sus.



La cap. 3 repunerea tencuelilor exteriori se va face
numai unde tencuelile vechi sunt căzute. Se
va spăla și ude bine zidăria și în mortar,
după mai multe încercări se va amesteca
bruf de color pentru a se obține exact tonul
tencuelilor vechi cu care cele noi vor trebui
și să se acordeze perfect. De altfel dacă zidăria
de piatră este frumoasă se poate posta chiar
atențioasă, făcându-se numai posturile.

Arhitect

Gheorghe Teodor

8 MAI. 1940

Nº 665

Consistoriului Negricolar Evanghelic C. A. Sibiu

Domnule Episcop,

La adresa D. N. K. 90 din a.c. prin care cereți aprobarea
desigur pentru consolidarea turnului din partea de Sud-Est
a Zidului din jurul bisericii ev. C. A. din Pomorie Muri
jud. Târnava-Mare, avem onoarea să vă facem cunoscut că
desigur Trimis nefiind în tocmit în vederile Com. Mon. Ist. și
de oarecum se arată nici cauzele degradării turnului,
vă rugăm să lăsați noi să înaintăm Președintelui ev. C. A.
Muri alăturatul memoriu al serviciului nostru tehnic
aprobabil de această comisie pentru a-l avea în vedere la
executarea lucrării, înșurubându-se a se comunica răspuns
la întrebările puse.

Pr.

Secr. Gheorghe