

292

Nr. ~~X~~ de ordine din mapă.

5.04

ROMÂNIA



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1936

MAPA Nr. 2

FASCICULA Nr. 1

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la


Diverse
Quideal.

Berinta

J. Satu Mare

Câmpine

Buz. redue.



D.M.A.S.I.
ARH. A
Colecția OMII
nr. 292 f. I

2-1-1946.

28/IX.

Ministerul Cultelor
Direcția Contabilității

982/946

Aveți onoare să vă înainta în copie, pe verso, adresa Sf.
Episcopiei Ortodoxă Română a Maramureșului, rugându-vă să
binevoiți să aproba pentru bisericile vechi din Berința și
Cărpiniș Jud. Satu Mare, ajutoare bănești pentru a fi salva-
te dela ruină.-

DIRECTOR



V. Popescu

Sef de birou

V. Iacomi

ROMÂNIA



EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMURĂȘULUI

SIGHET

St.
D. M. A. S. I.
ARHIVĂ
Colecția OMV
nr. 292 f. 2

On. Comisiunea Monumentelor Istorice

București.

MINISTERUL ARTELOR

Nr 010525 din 31.IUL.1946

REGISTERATURA GENERALĂ

Domnule Director,

MINIST. CULT. NATIONALE - SFATUL MINISTERELOR
Nº 0982 31.IUL.1946
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Jul. 23.

Ca urmare la adresa DVoastre cu Nr. 466/1946, avem onoare a vă aduce la cunoștință, că în comunele Berinta și Căprini, județul Satu-Mare, avem biserici vechi, declarate Monamente istorice, și care se distrug din cauza vremii, și lipsei de mijloace pentru a fi întărite. Parohiile noastre din aceste comune și-au zidit biserici noi, și cele vechi, care sunt o podobă arhitectonică în construcții din lemn, care sunt o pară pierdere pentru trecutul nostru bisericesc și românesc să dispară.

In ultima vizitație canonica ce am făcut în aceste parohii, le-am cercetat, și admirat, sfătuind credincioșii să le îngrijească, ori comunitățile noastre parohiale după ocuparea streină din ultimi ani, au sărăcit, nu mai sunt în stare să facă reparațiunilor costisitoare.

Incredințai că DVoastră apreciind valoarea istorică a acestor biserici veți binevoi a-

*1 Aug. 1946
Se cere acuză
comunelor menționate
din Sighetu Marmației
an XXVII p.n. 81-89
Se răspunde spunejnic
că se intervine partea justă
și se întocmește un Cultelor
în numul adunării de fete Maramureș*

lăua măsurile necesare, pentru ca, cel puțin acoperișul de șindrilă să fie refăcut, pentru ca să se scutească aceste lucrări de artă biserică.

Primiti asigurarea deosebitei noastre considerațiuni
Bisericii și a Consiliului binecuvântări.



Episcop Locotenent:

H. Polian

Consilier referent:

Dr. I. Rusdey



Sf. Episcopie Ortodoxă-Română a
Maramureșului
- Sighet

28/IX.

982/946

Referindu-ne la adresa Dvs. Nr. 1418/946, avem onoare
a vă face cunoscut că s'a intervenit la Ministerul Cultelor
pentru a acorda căte un ajutor necesar restaurării bisericilor
din comunele Berința și Cărpiniș Jud. Satul Mare.-

DIRECTOR

V. Brătulescu

Sef de birou

J. Iacomi

EPARHIA MARAMUREȘULUI
PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN
„CETATEA DE PEATRĂ”
BAIA-MARE

H. 394-1947

D. M. A. S. I.
ARHI A
Colectia OMII
nr. 292 f. 4

Prea-Sfințile Glăzne
Venerat Consiliu Eparhial.

În comuna Berinde biserica veche a fost declarată ca monument istoric. Parohul locului a făcut mai multe intervenții la Comisia monumentelor istorice, la prefectura județului ca să primească ceea ce ajutor să acopere biserica și să rămână ca nu cumva străbătând apa în interior să părăsească edificiul.

Ajutor nu a primit. Dictele venină a niciunul. Azi amintesc cu prudență. Scholetele surubului parțea superioară care e din lemn e de adreptul primelor divinități să fie dobosită de vânt.

În prezent nu mai ajută o reparare semnată ci niciun dăță să se reface din nou întreg scholetele și acoperișul surubului, ceea ce costă multă bani. —

Vă rugău să binevoiți a interveni la foloul iadrel care dispune asupra monumentelor istorice din țară ca să se îngrijească într-o formă care să deacorde acest monument care să distinge.

Parohia nu e capabilă să întrețină acest edificiu.

Baia Mare 7 Decembrie 1947



Adrian Popov,

Prof. A. Lăpușneanu

Z.
Episcopia Ortodoxă Română

a Maramureșului

2084 din 8.XII.1947



2-1-1948

Sighet la 10 Decembrie 1947.

No. 450
Data 23 dec 1947
941 16828
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREŞULUI
MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE SPAL CULTELOR

SIGHET

Nr. 2084/1947.

ONOR

MINISTERUL CULTELOR
Direcția Cultelor

MINISTERUL CULTELOR
Nº 060915 DIN 16 DEC 1947
REGISTRATURA GENERALA


BUCURESTI.

DOMNULE MINISTRU,

Avem onoare a Vă înainta alăturat în original, raportul preoteului Baia - Mare jud. Satu - Mare, privitor la Biserica din parohia Berința jud. Satu - Mare, care este declarată monument istoric și care reclamă serioase reparații pentru conservarea ei.

Intrucât preotul local a intervenit în mai multe rânduri pentru obținerea fondurilor necesare, Vă rugăm să binevoiți a interveni pe lângă Onor Comisia Monumentelor Isterice, pentru luarea măsurilor de conservare a acestui monument istoric.

Primiti Vă rugăm Demnule Ministru, asigurarea deosebitei noastre stime și consideraționi.



Consilier Referent,

B. Bob

REPUBLICA POPULARA

xxxxxxxx

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ROMANA.

Sf. Episcopia Ortodoxă Română
a Maramureșului
SIGHET.

EXP. 2/II.

Nr. 84/1948.-

La adresa Dvs. Nr. 2084/947, avem onoare a vă ruga să bine-
~~disponu se de~~voiți a ~~intocmire~~^{supăcole} mai întâiu devisul de reparații ~~mantenu-~~^{supăcole} de urgentă. - Devizul urmează a fi întocmit de către Serviciul Tehnic județean sau de un arhitect autorizat. -

DIRECTOR,
V. Brătulescu.

Seful Biroului,
A. Manoli.

2-42-948.

REPUBLICA POPULARA ROMANA
EPISCOPIA ORTODOXA ROMANA A MARAMURESULUI
S I G H E T.

18.8.948. La Sublocuitoria Teleuca
arhit. Enr. Costea

Signet la 11 August 1948.

Nr. 1456/1948.

MINISTERUL NAȚIONAL DE STĂRÎI CULTELOR

Nr. 0825 / 13 AUG 1948

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTERICE

D. M. A. S. I.
ARHIVA
Colecția CMII
nr. 292 f 6

ONOR
MINISTERUL INFORMATIILOR
Comisia Monumentelor Isterice

B U C U R E S T I.

Ca urmare la adresa D-voastră Nr. 744/1948, avem onoare a Vă aduce la cunoștință că parohia ort. Berința jud. Satu - Mare, nu dispune de fondurile necesare începerii lucrărilor de conservare a bisericii monument.istoric din acea parohie, astfel încât fără ajutorul Dvs, astfel nu poate începe lucrarea.

*17 Aug 1948
An domnul a treia
V. Costea*
Când s'a întocmit devizul de reparatii, aveam promisiunea Comisiei Monumentelor istorice, că vom primi fondurile necesare. În acest scop, V'am înaintat și devizul.

Fără ajutorul D-voastre nu se va putea face nimic și de aceea Vă rugăm să binevoiți a dispune să ni se alece primele fonduri cu care să se înceapă lucrarea.

2.8.948.
Primiti, Vă rugăma, sigurarea deosebitei noastre stime și consideraționi, cu arhiești binecuvântări.

*Prin consolidare care
trebuie parohie. — E P I S C O P,*

*fără fonduri nu
pot fi efectuate*

parohie a reședinței

Mon. Cultelor. — Sebastian

arhit. Enr. Costea



Consilier Referent,

J. Bot

*25. Aug 1948 în următoare
pentru apărarea din publicare
în teritoriu*

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colecția CM1
nr. 292 f 7

2-42-1948.

Episcopia ort. rom. a Maramureșului
Sighet.

exp. 4/VIII.

744/1948

La adresa Dvs. Nr. 1260/1948, avem onoare a vă face cunoscut că se aprobă devizul întocmit de Serviciul Tehnic al orașului Satu Mare, pentru reparațiile necesare la biserică monument istoric din comuna Berința, Jud. Satu Mare, rugându-vă să binevoiți a-l înainta de urgență parohiei pentru începerea lucrărilor.

Totodată vă rugăm a atrage atenția parohiei că în conformitate cu legea pentru conservarea și restaurarea monumentelor istorice, biserică trebuie întreținută din fondurile enoriei care nu trebuia să zidească o nouă biserică înainte de a fi restaurat pe cea veche, monument istoric.

Până la deblocarea fondurilor pentru a se putea da vreun ajutor bănesc, parohia va strângă fondurile necesare, comunicând Comisiunei începerea lucrărilor.

/ DIRECTOR,

N. Chioreanu

V. Brătulescu

Asistent Definitiv,

N. Chioreanu

9.7.1948 la subordosii tehnici. Sunăt de pe urmări și se aproba denumirea
REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ de 220 milii. arhivă
EPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ A MARAMUREȘULUI Consilier Referent

Se aprobă decizia președintelui
SIGHET Sighet la 14 Iulie 1948.

31/06/1948 N. 1860/1948. S-a trăsărit în Președintele
MINISTERUL CULTURĂRII NAȚIONALE și a CULTELOR ONOR

D.M.A.S.I. MINISTERUL INFORMAȚIILOR SI ARTELOR
ARHIVĂ Comisie Monuments Istorice
Colecția nr. 292 f. 8 BUCURESTI.

La adresa D-voastră Nr. 84/1948, avem onoare a Vă înainta alăturat,
devizul de reparații necesare la Biserica monument istoric din comuna
Berința jud. Satu - Mare, rugându-Vă să binevoiți a dispune, începerea căt
mai urgentă a acestor lucrări, cunoscând fiind că orice întârziere ar dăuna
conservării acestui monument istoric.

Devizul este întocmit de serviciul tehnic al orașului Baia Mare,
după deplasarea la fața locului și constatarea situației de fapt.
Primiți, Vă rugăm, asigurarea deosebitei noastre stime și considerații.

28 în 1948. Incardințarea P.S.F.
EPISCOPIA SIG Consilier Referent, restauată pe ce urmează:
Pentru a se sprijini în fondurile necesare
și nu e sigur deci, la dellocarea fondului /f. Bcl
nu putem să venim apărători.

29.7.1948. Sunăt de pe urmări și se respondează că biserică
trbuie întărită din fondurile
monumentului nu trăbucă în pericolă
o nouă biserică înălțată să fie
restaurată pe ce urmează:
Pentru a se sprijini în fondurile necesare
SIG Consilier Referent,

Olea U. Moissem spie e surface
derquel j'arrete
l'interrom

24/1945

Ayn van quel derquel avient
cipele coquement en petunie mult
elle dis la rottale que une
defense petunie opaole.

B. Moissem.

24/1945

EXPERTIZA TECHNICA

Sub semnatul inginer VASILE CORA, Seful Serviciului Technic al orasului Baia Mare, fiind solicitat de parintele Ghetia Gheorghe din comuna Berinta, judetul Satu Mare, pentru a examina starea bisericii vechi ortodoxa-romana din comuna Berinta :

In ziua de 25 Iunie 1948, am deplasat la fata locului in comuna de mai sus, si am examinat biserica in cauza, din punct de vedere technic, constatand urmatoarele :

A/. STAREA ACTUALA : Biserica este construita din piatra calcaroasa, cu ziduri de 0,75 m. grosime, pe o suprafata cladita de 115 m.2. Inaltimea zidurilor dela pamant la stropina este de 3,8 m. Pardoseala in interior la nivelul solului. Restul constructiei/plafoane, sarpanta de acoperis, turnuri/sunt toate din lemn si acoperite cu sindrila.

Actualmente biserica este intr-o stare de ruina avansata avand peretele din spate sud putin bombat spre interior 10 cm., crapaturi in ziduri la incinta, ferestre si altar, un turn mic ornamental a fost smuls de vant si s-a prabusit, tavanul/bolta de scandura/complet putrezit si parte cazut, intreg acoperisul de sindrila putrezit si cazut, capetele grinzelor de tavan, in cari sunt prelucrati capriorii, sunt putrezite si rupte cum si plafonul.

B/. NECESITATI : Restaurarea si impiedecarea dela distrugerea totala a acesti biserici, declarata monument istoric, avand vechimea de peste 300 de ani, reclama lucrari de reparatii minime, dupa cum urmeaza :

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1/. Construirea cosoroabelor de 18/20 cm. lung de 44m. | 1,584 mc. á 6500 = 10.296 Lei | |
| 2/. Construirea capetelor de grinzi fixate in cosoroabe in cari se vor fixa apoi capriorii 18/18 de 1,5 m. lung 45 buc. | 1,512 mc. á 6500 = 9.828 Lei | |
| 3/. Construirea acoperisului din sindrila, cu sindirila si sipci noi, | 300 mp. á 250 = 75.000 Lei | |
| 4/. Construirea boltei din scandura 41,5 mp. á 220 = 9.130 Lei | | |
| 5/. Construirea asterialei la plafon | | |
| 6/. Construirea si montarea á 6 buc. ancore din fier á 4 kgr. bucată | 54,8 mp. á 180 = 9.864 Lei
24 kgr. á 130 = 3.120 Lei | |
| 7/. Reconstruirea peretelui cazut, din ce amida | 1,2 mc. á 3850 = 4.620 Lei | |
| 8/. Retencuirea peretilor interiori si exteriori | 435 mp. á 105 lei = 45.675 Lei | |
| 9/. Construirea usilor din material nou brad | 8,36 mp. á 2200 = 18.392 Lei | |
| 10/. Construirea din nou a ferestrelor, inclusiv geamuri | 6,5 mp. á 2600 = 16.900 Lei | |
| 11/. Reconstruirea turnuletului ornamental cazut | 6.500 Lei | |
| TOTAL..... | | 209.325 LEI |
| Diverse si nerpevazute cca. 5% | la 209.235..... 10.675 Lei | |
| | TOTAL GENERAL : ... 220.000 LEI | |

C/. PROPUNERI :

Fata de cele aratace mai sus, propunem ca in campania de lucrari a acestui an, sa se execute lucrarile in sirate la punctele 1-11, caci daca nu se executa in acest an, biserica se ruineaza si se distruge total.

Daca nu se gasesc fondurile necesare executarii lucrarilor, propunem a se demonta biserica spre a salva si valoriza unele materiale de constructie si evita eventualele accidente, se s-ar putea intampla daca se va prabusi.

Anexam schita bisericii respective...-

Baia Mare la 28 Iunie 1948.-

INTOCMIT DE SEFUL SERVICIULUI TECHNIC ,

In g i n e r ,

V. Cora

VASILE CORA