

D. M. I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA

Cat. Magiresti  
- H. Vovazi

# CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

D.M.I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILĂ 2

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul Bacău  
 Comuna Măgurești  
 Cătunul Măgurești

1) Felul monumentului. 1 Numele și hramul. Sfântii Voievozi  
 Mănăstire . . . . .  
 Schit . . . . .  
 Biserică parohială . . . . . Parohială  
 Biserici filiale . . . . .  
 (Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri? E de zid, cu sănuri în formă de cruce

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrele ctitorești).  
1821  
Ctitori au fost TB locuitorii pe atunci - în piață; pnelnici ctitori au i.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).  
Nici o inscripție

P. S. In cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Prima

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Da  
Nu

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Da

Da

Da

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pe dinafară bisericii sunt zugrăveli?

Da

Da

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

de lemn  
și la zidurile bisericii în toată  
a sa de artiste lucrata și împodobita

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

nu

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

De unde resp. sânt:  
1) 1/2 haină de lână, gârșul, ucrainian  
2) 1/2 haină de lână  
3) 1/2 haină de lână

4) 1/2 haină de lână, fiind  
marcate de cărți, nu se potă mînă  
de ce sînt d. citi.

D. M. I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILĂ 8

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe căse pot ceti).

Mina

13) Inventariul veșmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Mina

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Mina

15) Inventarul cărtilor vechi de 21 Evanghelii, 1 psaltirea  
slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Tipicul mare

16) Ce clopote vechi sunt și ce in-  
scripții au?

Clopotele sânt  
noua

17) Când s'a făcut ultima repara-  
ție mare a bisericii; s'a păstrat ce  
era vechi?

da

18) Ce legende istorice se povestesc  
despre acest sfânt locaș?

mini, legenda

19) Ce lucruri istorice sunt prin  
prejur?: palate domnești, case boeresti,  
cule, case vechi țărănești, câmpuri  
de luptă, cruci de piatră mari (cu  
inscripția pe cât se poate descifra).

minimic

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Paroh. D. Cozan



Căt. Stănești

Ad. M. Gornului<sup>3</sup>

# CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

D. M. I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul ..... *Bacău*  
 Comuna ..... *Măgiiest*  
 Cătunul ..... *Stănești*

1) Felul monumentului. Numele și hramul.

Mănăstire . . . . .  
 Schit . . . . .  
 Biserică parohială . . . . .  
 Biserici filiale . . . . . *filiale: Adormirea Maicii Domnului din Stănești*

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?  
*de zid, cu fona de ouce*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).  
*atuns; 1828; Ton, locutarii satului in piata; neco inscriptie si portret ctitorilor*

4) Ce inscriptii de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).  
*nico inscriptie*

P. S. In cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

nisurina

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

nu are

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

nu are

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

nu are

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

de la de lemn  
de la fidinca bisericii; nu  
e artistic zugrăvita -

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

nu are



11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

*nuca - 1000*

1.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILĂ 6

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot celi).

*Mica - 1000*  
*Mimic*

13) Inventariul vestmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

*Mimic*

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

*Mimic*

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

o 27 salutare,

o evanghelie, un apofel,

13) Toate epistolele au primit adus în 1918 de a înainta cărțile vechi șelaf date lui enclor din Basarabia.

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

vechi fără inscripții

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

1907

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Nici una

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur: palate domnești, case boierești, cule, case vechi sărănești, câmpuri de luptă, - cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nici una

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Prof. I. Cozma

Stenesti-Măguresti Just. Bacau

Bis. A. me M. ei S. lui de zid -

Chestionar 1921 orota anul zolerei 1828

Anuarel C.B. 1909 " " " 1822.

" Epok. Noua. " " " 1870

copie relevee si fotografii -

D. M. I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 3

România  
Episcopia Parohia  
Copr. Magiristi Just. Bacău  
# 7.  
1921 April 3. cm 7

ARHIVA  
DOCUMENTE STORICE  
Nr. FILA 8

MINISTERUL POȘTELOR ȘI TELEGRAFELOR  
8-APR.1921 N° 020032

Domnule Președinte,  
Alăturat acestuia, am onoare a vă  
înainta completate ambile chestio-  
nare trimite.  
Preșt. Paroh, D. Cojari

Domnului Președinte al Comisiei Monument  
istorice.  
București

3-15

22.1

La Comisiunea cu referatul  
Românice  
Direcției

*Amst*

3-1924

Prefectura Județului Bacoșu

Serviciul Județian

N-55

MINISTERUL CULTELOR  
SI ARTELOR  
100924 15 JAN 1924  
REGISTRATURA GENERALA

1924 Ianuarie in 5

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII SI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
100367 20 JAN 1924  
REGISTRATURA

Domnule Ministru,

În conformanță cu restituți ordinul Domniei-Voastră N-  
810 C.M.I. din 10 Noembrie 1923, înregistrat la Prefectură  
la N-6986 din 12 Noembrie 1923, <sup>ca</sup> locuitorii din Comitet au  
luat cunoștință de conținutul acestui ordin.-

Prefect

N. 32

30/1/24

*J. Protopopescu*

E. I.  
ARCHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 9  
Secretar

Ca în act. se adoptă răspunsul  
despre termen a fedetului ca c. 1669/923  
*W. G. G.*

*La acti*

Domniei-Sale

Domnului Ministru Cultelor și Artelor "Comisiunea Monumente-  
lor Istorice"

București

Comitetul Bisericii Adormirea Maicii Domnului  
Com. Măgurești, jud. Bacău Satul Stănești

3-2-939 37/23/I 939

8 Ianuarie 1939.

Nº 21.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI COLETELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 10136 - 21 JAN. 1939  
REGISTRATURA

ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. PTLA

23/1/938. Rog. si cauta date in anuar  
si in chestionar.

Arhitect  
Ioni Teodoru

25/1/938 Domnul Arhitect Bels ca rugaminte  
de a lua de urgenta contact cu Parohia.

21.I-939

Tehnic

Arhitect  
Ioni Teodoru

25/1/938. Referat

Sunt de parere si a raspunde  
Parohiei in sensul raportului  
Domnului Arhitect Bels  
Arhitect Ioni Teodoru

Domnule Presedinte,

Anuar.

Bis. Filiala Ad. Maicii  
Domnului din Cat.  
Stănești e de 8'ol;  
D'a clădit de la 1822  
185; s'a reparat la 1907

In Com. Măgurești, Satul Stănești, jud. Bacău,  
se găsește Biserica cu Hramul "Adormirea Maicii  
Domnului" declarat monument istoric, care este

închisă de aproape un an din cauza că este minată.

Deoarece anonișii nu s'au putut lua din cauza lipsei unui locas  
de înclinare în acest sat, subsemnatul am luat ar-

gato măsură de reparare, constituind un comitet  
si înaintându-vă o cerere prin care rugam să se con-

stată dacă într-o vreme biserica din noi menționa  
pot este monument istoric, si în caz afirmativ

si să dispunem întru înțelegerea unui Domn ingi-

ner care să și de orizul și să ne facă și  
dezizul pentru repararea bisericii.

Deoarece nici fonduri în prezent nu ni s'a co-

municat nimic, revărsăm prin prezentă, respec-

tos rugându-vă să luată în vedere rugă-

mintea noastră, fiindcă orice întârziere  
aduce infernitate pentru noi, rugându-vă să

oprească de lucru.  
Cu deosebit respect.

Președintele Comitetului

G. C. Baga



Domnule Iole

Domnului Presedinte al Comisiunii Monumentelor  
Istorice București.

Referat 15/II-938

Am primit suma de lei 1000 (una mie) pentru deplasarea.

Arhitect  
Ioni Teodoru  
Episcopul Roman  
1936  
1870

Text  
Referat 25/I-939  
Sunt de parere să  
sa comunique Parohiei  
ca delegatul Comisiunii  
va putea face deplasarea înainte  
de luna Iunie când va primi  
permisul C.F.R. decât oare Parohia  
consimte sa suporte cheltuielile de  
deplasare adica bilet el I, dus și  
intors, cu 50% reducere și transport  
de la gara cea mai apropiată.

N<sup>o</sup> 126

Comitetului Liceului Arm.  
Măicini din Com. Măgurest  
satul Stănești, j. Bacău

31 JAN 1929

La rap. Cuo. V. N<sup>o</sup> 25 din a.c.  
am cuoare a vă face cunoscut  
că pentru circuitarea Liceului  
din satul Stănești, în vederea  
reparațiilor ce urmează a  
se face, delegatul Petroviciu  
nostru tehnic nu va putea veni  
la gata locului înainte de luna  
Iunie a.c. când va primi per-  
misul pe C. F. R.

Dacă Cuo. V. puteți suporta  
cheltuielile de deplasare adică  
costul bilețului de el. și bus  
și întors pe jumătate pe  
și al transportului de la gară  
cea mai apropiată.

Deci Dir. Gl.

Comitetul de Cercetare, Adunarea Municipii Iași  
Com. Magistrală, Jud. Bacău, Detul Stănești  
12/15/1939.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTURII  
COMISIUNEA NAȚIONALĂ DE DOCUMENTE ISTORICE  
100328 \* 10 FEB. 19 39  
REGISTRATURA

Onor Comisia Monumentelor

La raportul nostru № 21 din a.c. referitor la rugă-  
mintea de a ni se trimite din partea Comisiei Monumente-  
lor Istorice, un Domn Inginer spre a-și da avizul și  
a ne face de vizul licenței ce vrem să reparăm, din ra-  
tul Stănești, Com. Magistrală, Jud. Bacău; ne-afă ră-  
spuns cu adresa № 126 din 31 Ianuarie 1939.

Am luat cunoștință de cele comunicate, și odată cu  
expedierea prezentei, am trimis și detruabile de deplasare  
odată costul biletului Cl. I, dus și întors pe jumătate pet.  
Tot referitor la transportul de la gara cea mai apro-  
piată, care este Moinești, vă rugăm a ni se comuni-  
ca din timp detaș și ora sosirii, pentru a fi putea  
sta la dispoziție cu cele ce sunt necesare transportului  
- de la gara Moinești, până la Stănești - (6 km.)

Vă rugăm foarte mult a încuraja trimiterii  
Dreptului Domniei Voastre cât mai urgent, întrucât  
ni se cere de urgență de către Inspectorul Județului de  
vizul, pentru a putea fi trecuți și în lista oje-  
toarelor ce urmează a se da din anul buget.

Cu deosebită stima  
Președintele Comitetului  
B. C. Goga.

D. M. I.  
DOCUMENTE ISTORICE  
SR. P. I. A.





Referat

Comitetul Bisericii

Adresa Maicii Domnii  
din Com. Măgurești  
satul Hănești jucl.

Bacău face cunoscut  
Chelnicilor și deplăsoare

Necesare delegatului  
Comitetului pentru în-

toarcerea de vi Zău,

cuând a i se Comunitate

data și ore sosirii

în gara Măgurești  
Bacău. Gh. Crăciun

a trimis



Părintelui C. Popa  
Președinte a comitetului bisericeii  
din Stănești-par. Măgirești-J. Bacău

tehnic no. I26/I5-II-939

Cucernice Părinte >

Ca răspuns scrisoarei C.V. am onoarea a vă aduce la cunoștință  
că primind suma de lei 1000 (una mie) pentru deplasarea la  
Stănești pentru a cerceta biserica în vederea întocmirii devizu-  
lui de reparații, voi veni la fața locului în ziua de Marți 21/II

Vă rog să binevoiți a trimite o trăsură în gara Moinești  
la trenul sosind dimineața, care are legătură cu acceleratul ple-  
când din București Luni seara la ora 23.

Cu stimă

arhitect

D.M.L.  
ARRIVE  
NOVEMBER 1944  
NO. 1114

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper right quadrant of the page.

Stinson  
Maginoff  
of Basin  
Mark 21/II-939

Comitetul Bisericii din Stănăști  
Com. Măgurești, jud. Bacău.

3-6-939

282/27/III/939

27/III/939.  
Referat

Sunt de părere să se comunice Parohiei și de Arhiepiscopul Bălți este con-  
centrat, și să intervină pentru liberarea d-ului de sub arhiepiscop  
și la întocmirea scrisorii pe baza cererii. Parohiei

DM. I.  
ARHIV  
MONUMENTE ISTO  
NR. FILA

Arhiepiscopul Bălți  
După precizarea corespondenței  
de la Arhiepiscopul Bălți spre  
Comuna Bălți, grabnică soluționare  
Alm. J. Căldaru

27 III 939  
Se comunică  
V. Răduț

Referat 12/IV 939  
Devizul a fost  
înaintat la  
Comisiunea cu  
Nº-182/1 Martie

Dacă se  
cercetă Dosarul  
se putea constata  
acest lucru.  
reșpunzându-se  
Parohiei că  
atata pînă  
de vreme.  
Arhitect  
St. Bălț

Devizul  
a fost înaintat  
Parohiei cu  
Nº 328 din  
20/III - 939.  
Sunt de  
părere să  
se comunice  
aceasta  
Parohiei.  
St. Bălț

La 21 Februarie 1939, s-a venit la Stănăști  
Com. Măgurești, jud. Bacău și ne-aș cercetat  
Biserica, urmând ca în urma să ne trimi-  
tă devizul.  
După ce s-a descris situația la fața  
locului, cum și în corp, avem mai multe  
sa avem devizul cât mai curând deoarece alt-  
fel nu putem beneficia de nici un ajutor  
în partea puterilor. Biserica acum la  
decerea Comitetului și cerut să se prezinte  
cu cerere de ajutor, pentru tot cursul anului.  
Nu am prezentat cererea, dar după cum  
să spunem, nefiind întocmită cererea,  
nu mi se în în considerare, deoarece n-am  
devizul și n-am cum justifica ajutorul ce-  
l cerem. De lângă aceasta, știm ca ime-  
diat să ne apucăm de defurarea bisericii,  
căci altfel ne temem că intrăm cu ea pe  
îornă nedeterminată; și cum aș răzuit că  
în ea nu se mai poate sluji, lipsa bi-  
sericii se simte adînc  
Deci vă rog foarte mult, Comuna  
Bălți, trimiteți-ne cât mai curînd devizul.  
Cu toată stima

18/III/939.

Stănăști Măgurești  
jud. Bacău

Dr. Constantin Popa  
MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nº 00665 \* 25 MAR. 10 39  
REGISTRATURA

Nº 665

13 APR. 1939

Parobiei Com. Testului  
de construcție al liceului  
din Stănăst-com. Măgureș  
Jud. Bacău

Cu privire la întocmirea  
devizului pentru reparațiile lău.  
din Stănăst, am onorarea să  
vă fac cunoscut că El. Măgureș  
St. Bals fiind concentrat,  
Com. noastră a intervenit  
pentru eliberarea școlii  
de sub armă spre a satis-  
face cererea cui. Voastre.

Întru Dns. El

REDACTURA

la tem N° 328 în 15 Febr. 1939

tehnice no. I82/I-III-939

Referat ----- cu deviz, releveu și fotografii



3.2. 939

reparațiile necesare la biserica de zid din Stănești, parohia Măgirești jud. Bacău

2/11/939

Ante de pînă și probe reputele denizul de p. m. lei.

Arhitect

Stefan Balș

aprobă

P. N. Anty 10. III / 1939

Comuni

Biserica a fost ridicată în 1822 după spusele enoriașilor în locul bisericuței de lemn care a fost vândută satului din fundul Nichitei, jud. Neamț. Zugrăveala interioară este nouă și fără interes.

Bolțile și zidurile sunt lucrate cu piatră brută legată cu un mortar de var slab. Sunt brăzdate de crăpături străbătând toată grosimea zidului. Din cercetarea lor se constată că tot peretele Sud s'a lăsat spre vale. Din această cauză s'au adăugat nu se știe când 5 contraforturi masive de piatră care însă sunt azi deslipiți de peretele bisericii, iar în 1924 când s'a făcut ultima reparație, s'a căptușit soclul jurîmprejurul bisericii, pe o înălțime de 1.50 cu un strat de beton de 20cm. grosime, cu fundație de 30cm. care azi în bună parte este pe punctul de a se răsturna, cheltuindu-se pentru această consolidare! suma de 200.000 lei.

Cauza formării crăpăturilor se datorește:

- A- SAU GROSIMEI MARI A ZIDURILOR (1.50m) construite în piatră brută prost legată cu mortarul prea slab, neavând deci coeziune suficientă.
- B- SAU IMPINGEREI BOLTILOR DE ZID
- C- SAU ADANCIMEI PREA MICI A FUNDATIEI (0,90m)

Se înaintează spre aprobare alăturatul deviz în valoare de lei 200.000 pentru lucrările de consolidare necesare, cuprinzând subzidirea pereților și așezarea unor tiranți de fier.

Sunt de părere să se păstreze contrafortul dinspre altar care dă o înfățișare mai pitorescă acestei interesante biserici.

arhitect

Stefan Balș

N<sup>o</sup> 328

20 MART. 1939

Parohiei bis. Doru Moaicu  
s. lui Icu Com. Măgărești satul Stănești  
jud. Bacău

La rap. cur. d. # 12/II. a. c.  
avem acum av. trinit. de 700 lei în  
valoan de 20000 lei aprobat de com.  
mun. ist. pentru lucrările de consoli-  
dare necesare de efectuat biserică  
din satul Stănești com. Măgărești  
pe care îl veti respecta întocmai.

Fr. Necu Dr. G.



anexă temei 182/i-III-939

Tehnice.

# ANTE-MĂSURĂTOARE—DEVIZ

PENTRU

lucrările de reparație necesare la biserica din  
 Stănești parohia Măgirești jud. Bacău

Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1	<p>Tiranți de fier din fier rotund de 35 m/m cu manșon de tensiune la mijloc, așezați în locurile arătate în schița alăturată. (la pronaos se vor așeza în locurile celor vechi existente) Tiranții vor străbate toată grosimea zidului până în fațadă având capetele prinse cu piuliță de un fier U profil 20 de 1m lungime care va rămâne îngropat în zidărie.</p> <p>Găuritul zidăriei pentru introducerea fiarelor se va face cu burghiul, făcându-se gaura de circa 5 cm. diametru.</p> <p>După așezarea fiarelor se va umple cu cea mai mare grijă golul rămas între fier și zid, îndesându-se beton (de 300 Kg ciment la mc.) pe toată grosimea zidăriei astfel ca fierul să formeze corp comun cu aceasta. Fiarele U dela capete se vor așeza cu beton ca mai sus, după ce se va sparge și netezi zidăria pentru a le face loc. În preț se cuprinde astupatul acestor traverse în fațadă cu zidărie de piatră lucrată cu ciment. Toată operația de umplutură cu beton se va face după ce se va uda bine zidăria.</p> <p>După priza betonului se vor strânge capetele ghiventuite cuprinse în manșon, până la refuz.</p> <p>În preț se cuprinde și vopsitul fierăriei odată cu minium de plumb înainte de așezare și de două ori cu vopsea de ulei.</p> <p>4 buc. a 8 m.</p>	Kg.	500		25	12.500
2	<p>Dărâmatul contraferiturilor masive de piatră pe laturile Nord și Sud (se va păstra cel de la altar) depozitându-se materialul în locul indicat. buc. 4x40 mc.=</p>	mc	160		150	24.000
3	<p><u>Consolidarea fundației</u></p> <p>Lucrările arătate mai jos se vor face treptat jurîmprejurul bisericii începându-se cu colțul S-W și urmându-se spre Est. pe porțiuni de câte cel mult 1,50m lungime prevăzându-se legătură în strepi între diferitele porțiuni.</p>					
	De reportat . . .					56.500



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					36.800
a.	Săpătură în fața fundației de 1m. lățime coborânduse până la 1,50 adâncime (dacă nu se va găsi pământ sănătos la această adâncime se va coborâ mai jos) În preț se cuprinde și reșezatul pământului după subzidire, în straturi de câte 20cm. bine bătute cu maiul. În caz de ploaie săpătura se va acoperi cu un paravan de scânduri și carton gudronat.		mc	35	40	1.400
B.	Săpătură sub fundație, cuprins căratul și depozitatul pământului. Se va săpa sub toată grosimea zidului. În preț se cuprind și toate măsurile necesare pentru proptitul zidăriei, precum și a malurilor de pământ.		mc	36	90	3.240
c.	Subzidire cu beton cu 200 Kg. ciment, 0,800 pietriș 0,400 mc. nisip curat fără pământ, și ușor armat așezându-se la partea inferioară un rând de 1/10 la 20cm. distanță unul de altul. Betonul se va scoate cu 30cm. în afara zidului conform schiței. Se va turna în straturi de câte 20cm. grosime bine bătute cu maiul. Se va da cea mai mare atenție legăturii între beton și zidăria veche împănându-se bine cu beton îndesat la refuz și cu pene de fier din loc în loc. pentru ca să nu rămână goluri.		mc	45	1200	54.000
4	Țesutul crăpăturilor la pereți și bolți, spălându-se bine zidăria cu multă apă și umplându-se apoi cu zeamă de ciment turnată pe porțiuni astfel ca să umple bine golurile din interiorul zidăriei. Pe ambele fețe ale zidului se va desface zidăria pe o grosime de 40cm. și se vor țese marginile cu zidărie nouă din piatră brută lucrată cu mortar de ciment, după ce se va spăla bine cu apă. Țesutul marginilor și umplutul cu zeamă în grosimea zidului se vor face pe porțiuni de câte cel mult 1m, astfel ca zeama de ciment turnată la mijloc să nu facă priză înainte de a se umple bine tot golul. În preț se cuprinde spartul zidăriei precum și retencuitul cu mortar de var gras. Prețul se înțelege pe metru liniar de țesătură socotinduse separat pe fiecare față a zidului, cuprins zeama turnată în interior.		ml	80	200	16.000
5	Cojitul tencuielei pe toată înălțimea soclului jurîmprejurul bisericei, adâncitul resturilor dintre pietre până la 3cm. spălatul zidăriei cu multă apă și restuitul lăsându-se piatra aparentă, cu mortar de var gras amestecat cu 20kg. ciment la mc. îndesându-se bine mortarul până la marginea pietrelor fără a trece deasupra. Nu se vor fugii resturile. Golurile prea mari se vor umple cu bucăți de piatră.		mp	75	130	9.750
6	Tăiatul în zid a unui coș în locul indicat, așezatul olanelor smălțuite cu mortar de ciment					
	De reportat . . .					120.890

D. M. I.  
**ARHIVA**  
 MONUMENTE ISTORICE

NR. FILA 16

**ARĂTAREA LUCRĂRILOR**

APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR

**S U P R A F E Ţ E**  
 Cubi sau greutate

**P R E Ţ U L**

Auxiliare Parțiale TOTALE Unitar TOTAL


Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	S U P R A F E Ţ E			P R E Ţ U L	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report					120.890
	cuprins reziditul în fața coșului cu piatră lucrată cu mortar de ciment, făcându-se legătura în strepi cu marginile zidăriei vechi.		ml	5	200	1000
7	Zidărie din nou la coș, în pod și peste acoperiș până la nivelul coamei, cu cărămidă presată lucrată aparent <del>siccată</del> lucrată cu mortar de ciment și rostuită cu mortar de var gras amestecat cu 50 kg. ciment la mc. pastă. Cuprins olanele, grilașul de fier la gura coșului și căptușeala cu tablă galvanizată dela bază.		global			1600
8	Cojitul tencuielei la pereții exteriori a bisericei, adâncitul rosturilor, spălatul cu apă și tencuitul din nou pe zidăria încă umedă cu mortar de var gras.	mp	400	80		332.000
9	Spoitul pereților cu lapte de var și grăsime amestecat cu coloare, dat de trei ori.	"	400	6		2.400
10	<del>Spoitul pereților</del> Trotuar de în. lățime jur împrejurul bisericei din lespezi de piatră neregulată din regiune așezate cu mortar de ciment pe un strat de beton cu 150 kc. ciment la mc. având 10cm. grosime prevăzut cu pantă de 3 cm/m și având la margine o bordură de 30cm. adâncime pe 20 lățime. Stratul de beton se va încadra cu circa 4 cm. în zidăria soclului pentru a împiedica prelingerea apelor de ploaie la fundație. În preț se cuprinde și rostuitul pietrelor, cu zeamă de ciment fără a se trece peste margine și fără a se fugui.	mp	50	200		10.000
11	Reașezatul treptelor de piatră la intrarea în pridvor întrebuintându-se treptele vechi, după ce se vor ciopli și fățui din nou cu dalta. În preț se cuprinde și fundația necesară precum și desfăcutul treptelor de beton.	buc.	3	300		900
12	Duşumea în interior din scânduri de brad de 4cm. grosime lucrate cu nut și feder așezate pe stratul de ciment existent. În preț se cuprinde umplutul crăpăturii din pardoseală cu beton de 150kg. nivelatul, așezatul scândurilor, cuiele necesare, vopsitul cu carbolineum și ceruitul.	mp.	80	100		8000
13	Obloane din nou la turnul clopotniță, din lemn de brad, cuprins jaluzele fixe, fierăria necesară și vopsitul în coloare de ulei dat de trei ori.	mp	9	800		7200
			neprevăzute			183.990
						16.100
	adică două sute mii lei		total			200.000


arhitect *Stefan Bal*

1/III - 939

De reportat . . .

Antemăsurătoare de viz pentru lucrările suplimentare Tehnic  
 ce trebese făcute la bis. Stănești-Măgurești J. Bacău


Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR HIVE APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII MONUMENTE ISTORICE Report	SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
1.	<p><u>Consolidarea arcului între Naos și Pronaos</u></p> <p><del>a. Așezarea unei traverse de fier în zidăria deasupra arcului, încastată pe ambele fete. etc etc</del></p> <p>a) Așezarea pe ambele fete ale zidului deasupra arcului, a unor traverse de fier profil 18, cuprins săpatul zidăriei pentru a face loc traverselor, cuprins montatul cu mortar de ciment cuprins umplutul în jurul traversei cu beton de 350kg ciment, la mc, bine îndesat pentru a nu lăsa goluri în jurul. Înainte de așezare zidăria se va curăța și spăla bine cu apă.</p> <p>Cuprins cofrajul ce se va face sub arc pentru proptirea lui în timpul lucrării. 2 buc. profil 18 traverse</p> <p>b.) Desfăcutul treptat a zidăriei la chei arcului hivanche. se toate măsurile pentru proptire și refăcutul arcului cu cărămidă presată și bine arsă lucrată cu mortar de ciment.</p> <p>Lucrarea se va face întâi pe una din fete și apoi pe cealaltă, prevăzându-se legătura în strepi între cele două arcuri noi. Deasupra arcului, care se va face de 28cm. se va desfăce apoi zidăria peprinsă între crăpături și se va înlocui cu cărămidă ca mai sus lucrată cu ciment, țesându-se cu zidăria veche. Zidăria se va înlocui astfel pe toată grosimea arcului fără a se lăsa goluri, lucrându-se succesiv pe ambele laturi. numai pe fete spre Naos pe o grosime de 70cm.</p>		<p>Kg 240 25 6000</p> <p>chei T de 5m lungime.</p>			
	De reportat				2880	8880



peste arc. mc 0.80  
 arc. " 0.80  
 mc. 1.60 2800 2880



Nr. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	SUPRAFEȚE Cubi sau greutate			PREȚUL	
		Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	TOTAL
	Report . . .					8880
2.	Consolidarea arcului mare West a Naosului și a pendentivului N-W. a.) Proptitul arcului mare la cheie cu popi și scânduri groase de lemn pentru a împiedica prăbușirea în timpul lucrării. b.) Desfăcutul treptat a zidăriei arcului și refăcutul cu cărămidă bine presată și aeră lucrată cu mortar de ciment, începându-se de jos, la nașterea arcului de unde începe crăpătura. Arcul se va refăce pe toată grosimea prevăzându-se tesutul zidăriei. Cuprins cofrajul necesar, cuprins retencutul. c. Proptitul ca mai sus a zidăriei la mijlocul pendentivului. d. Desfăcutul zidăriei de-a lungul crăpăturilor pendentivului, umplutul cu zeama de ciment turnată din pool, pe extrados, și tesutul zidăriei <del>de</del> cu cărămidă presată lucrată cu ciment.		global			600
				inc. 1	1800	1800
			global			1000
			ml. 3	500		1200 1500
3.	Refăcutul ușilor și ferestrelor cu lemn de brad, păstrându-se forma existentă a. Uși pe toc, cu tâblie, cuprins fier și vopșit b. Ferestre duble cu deschidere oblică, semicirculare păstrându-se totul existent buc. 3. x 0.80			fluc. sup. 1.80	750	1350
				2.40	600	1440
4.	Revizuirea planșeului cofarului înlocuindu-se grinzile putrede cu altele noi din lemn de brad dat cu carbolineum la capete și înlocuirea cheșumelii cu scânduri noi de brad de 4 cm. grosime și de lățime circa 30 cm. ca și cele vechi, geluite și vopșite cu carbolineum pe fața răzută. Cuprins aiex.			sup 15 Global	130	1950 <del>2000</del>
			neprevăzute			1720
	De reportat . . .		Total			20.000



*Handwritten signature and notes:*  
 V. I. I. I. I.  
 Arhitect  
 J. I. I. I. I.

achia oboua zesi mii lei

arhitect Stefan Balș

VI - 1939

(Pentru corespondență)

Trimiteți cele două de depozitare pentru  
rugăm a veni înaintea  
și să ne dați locurile necesare  
la Birou de la Stenok, Com. Chi-  
șinău. Buc. Court. Laga

de la  
foi  
pe  
gir

Bani la un Ch. Brin

CUPON. Se poate lua de destinatar.

Lei 1350 bani —

Numele, pronumele și locuința trimițătorului

Pr. Constantin Popa, președintele Comitetului  
Brucerei din Ilfov - Măgurele  
București

CONFESTI-BANAU

26 MAR 1959

W. J. M. D. A. T. E. A. I.

expeditor

Comitetul Bisericii din Stănăst  
Com. Măgurești, jud. Bacău  
Nr. 42.  
2 Mai, 1939.

3-2-939

MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTELOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 1024 X - G.M.M. 1939  
REGISTRATURA

D.M.I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 8

Domnule Președinte,

În satul Stănăst, Com. Măgurești, jud. Bacău, se găsește o biserică monument istoric, care este ruinată, fiind micșor de aproape un an.

Pentru a se repara, s-a întocmit un comitet care de aproape doi ani activează stăruitor la adunarea fondului necesar reparației. La 21 Februarie 1939, a fost trimis la datele locului reprezentantul Comisiei Monumentelor Istorice, care ne-a întocmit devizul în valoare de 200.000 lei, afara de pictură și alte reparații ce nu sunt prevăzute.

Cu toate străduințele ce depunem pentru a ne recăpăta Locul Sfânt, a cărui lipă este adine simțită în acest sat, puterile locuitorilor fiind slabe, și puțin la număr, nu este imposibil ca numai cu puterile noastre să putem duce la sfârșit această operă; De aceea cu mare respect vă rugăm să lăsați a interveni pe lângă Onor Ministerul Cultelor și Artelor, pentru a ne da un ajutor, care să ne sprijine în terminarea acestui Locul Sfânt ce zace în ruină.

Primit, vă rog Domnule Președinte rugămintea noastră.



Președintele Comitetului  
Const. Popa.

Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor  
Istorice  
București.

65 939  
Cu doramul  
V  
915 939  
Le cere Min.  
Cultelor un  
ajutor.  
V. D. D. T.

3.2. 1939

22 MAI. 1939

Nº 1024

Ţinui Ministerul Culturii  
si Artelor - Dir. Contabilitatii

Avem onoare a voastra  
sa luine vrste a acordat  
luine voritoril D<sup>ca</sup> Sprejui  
aprobând un ajutor bănesc  
luis. din Stăruest Com.  
Măgăreşti, Bacău, care  
nu poate face reparatiile  
auei lucşenici din lipsa de  
mijloace iar Com. meu  
išt, din fondurile sale putram  
nu are posibilitate.

Dr. Ser Dir G.

ca



Comitetul Bisericii din Stănești, Adormirea Maicii Domnului  
Com. Măgurești, jud. Bacău.

Nº 13

25 Mai 1939.

3-2-939  
TECHNICUL N. 580/5/VI/1939

MINISTERUL ÎNSUȘIRII ȘI CULTURII  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nº 01286 \* 27 MAL 1939  
REGISTRATURA

D.M.I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 19

31 V. 1939  
St. arhitect St. Balș  
V. Detuly

Domnule Președinte,

În urma primirii derizului pentru executarea lucrărilor de reparație necesare la Biserica, Adormirea Maicii Domnului din Stănești, Com. Măgurești, jud. Bacău, întocmit de către Onorata Comisie a Monumentelor Istorice la 1 septembrie 1939, fiind trimis la fața locului Domnul Arhitect Ștefan Balș; deriz care mi s'a trimis cu ordinul N.º 328 din 20 Martie 1939; am făcut toate demersurile necesare începerii lucrării, dar nu puteam începe lucrarea, deoarece autorizația împăcătă a execută lucrarea după derizul ce mi s'a trimis, cer mai suplimente de lucrări la această biserică, altfel spunând că nu pot executa derizul și nu garantez reușita lucrării.

Referat 5/VI-1939  
Sunt de părere să se comunice prin telegramă că voi merge la fața locului în ziua de Vineri 9 Iunie arh. St. Balș 5/VI/1939.

Sunt de părere să se comunice prin telegramă că voi merge la fața locului în ziua de Vineri 9 Iunie arh. St. Balș 5/VI/1939. Sunt de părere să se comunice prin telegramă că voi merge la fața locului în ziua de Vineri 9 Iunie arh. St. Balș 5/VI/1939.

7/VI-1939  
Primit suma de 1350 lei pentru deplăsarea la fața locului arh. St. Balș

Pentru a se putea executa această lucrare, conform derizului întocmit și a fi garantată reușita lucrării (ce avem de făcut acestei Biserici, cu respect și înțelegere și binevoire) a ne trimite de urgență la fața locului pe Domnul Arhitect Balș sau un alt reprezentant al Onoratei Comisii, și să mi se de derizul și să mi se întocmească un deriz de suplimentele ce sunt necesare pentru a se putea executa lucrările de reparație a acestei Biserici.

Tot odată trimitem și celelalte de deplăsare, rugând a mi se trimite cât de curând, deoarece suntem întârziată cu începerea lucrării.

Președintele Comitetului  
St. Constantin Popa



Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice - București.

Nº 1286

Telegramă

6 JUN. 1939

Parohia <sup>de</sup> Stănești

Com. Măgurești - Bacău

Și Arhitect Ștefan Bals  
va sosi la fata locului  
Vineri 9 Iunie

~~se~~ Director General

6 JUN. 1939

3: 2 - 937

Comitetul Bisericii, Adormirea Maicii Domnului  
din Stănăst Com. Măgurești, jud. Bacău.

Nr. 65

14 August 1939



Referat pe ~~cont~~ pagina obona

2 Sept. 1939 arh. B. al.

ARHIVA

MONUMENTE ISTORICE

NR. FILA

132/30 Aug. 1939

S. Gal,

Domnule Președinte,

Subsemnatul Gheorghe Cost. Popa, președintele Comitetului Bisericii, Adormirea Maicii Domnului din Stănăst, Com. Măgurești, jud. Bacău; în urma aprobării ce ne-a fost dată de a lucra Biserica conform devizului trimis cu ordinul Nr. 328 din 20 Martie 1939, întocmit de Onorata Comisie a Monumentelor Istorie, am început lucrarea. Dar în cursul lucrului descoperind multe stricături neprevăzute în deviz, pe baza indicațiilor date de noi, mulți Domni Ingineri, cari ne-au consultat lucrarea, respectuos și a vă raporta și a vă ruga următoarele:

i. Zidăria acortei Bisericii a fost făcută pe un șablon de lemn de brod, care acum s-a găsit putred complet, lăsând găuri la partea de sus a zidului și la jumătatea lui de 0,20/0,20 m. cari găuri sunt de lungul prin mijlocul zidului; iar la partea de jos a zidului, între roata și zidul bisericii, acorte găuri sunt mai mari - 0,20/0,30 m. iar pe alocuri de 0,20/0,40-0,50 m, cum și mai dese: unele decurmezial, străbitând toată grosimea zidului și dese aproape din metru în metru; iar de lungul zidului de jur împrejurul bisericii, sunt două șiruri de paralele, între care una pe margine ce lăsa un gol mai mare: 0,20/0,30 m. iar pe alocuri de 0,20/0,40-0,50 m. și care se constată că a bătut mult zidului; iar a doua de lungul prin mijlocul zidului, paralela cu acorta de pe margine, care se poate observa numai prin găurile ce sânt decurmezial.

Fiindcă se temeam că dacă se întârzie prea mult, zidăria suferă, golurile din partea de jos a zidului s'au curățit toate, gălându-le bine (afară de ocea ce este prin mijlocul

Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Istorie, Str. General Berthelot Nr. 29. S. St. București.

zidului dealungul căreia nu s-a putut face nimic), apoi după ce s-au pus pe trei rânduri fier de 0,012 m. prins în cărlige unul de altul, atât în golul de pe margine cât și în cele de acurmezial, s'a văderat bine beton cu 350 kg ciment la m.c. Dar la toate celelalte zăuri nu li se poate face nimic, deoarece sunt prin mijlocul zidului.

În ceea ce privește consolidarea fundației, prevăzută la punctul trei în deviz, nu se garantează nimic că va putea executiona această lucrare bine și că Biserica din această cauză nu va suferi, deoarece sovelul lizericiei este gros de aproape doi metri și petrele fiind slab legate între ele, și pe lângă că se lucrarea foarte greu, dar e și periculos, apoi betonul fiind imposibil ca la această grosime să se poată văderă bine și de aceea ar fi posibil ca zăburile să sufere mult, mai mult. Astfel că mi s-au dat păreri că mai bine să o consolidăm mai bine în altă puncto, iar această lucrare și intervenim a mi se suspenda.

2. Vă rugăm stărnitor a mi se răspunde cât de curând asupra acestui punct, deoarece nu putem înainta cu lucrarea, din cauza se instrumintului mai omimunitate asupra felului cum s'ar putea executiona bine această lucrare, iar în ~~caz~~ contrariu dacă s'ar putea suspenda din deviz și mai ales că acum expunță este că zăburile s'ar fi eripet în mare parte și din cauza grinzilor putrede ce le-a avut la baza; dar eripetura mare de la ferontră sf. Altar colosă și prin sovelul și devizur căreia de la intrarea în lizericiei, la fel.

Vă rugăm, Domnule Președinte, a nu mai aproba și efectuarea următoarele lucrări la această Biserică, nepevizitate nici în deviz, nici în suplimentul ce mi s'a trimis cu <sup>condiții</sup> N<sup>o</sup> 1286 din 27 Iulie 1939:

- a. Totuși încă în următoarele puncto: Una în sf. Altar la eripetura mare deasupra geamului; două în rândul lizericiei la stâni a căror capete să fie unite pe partea de afară printr-o <sup>șina</sup> și în una la cofor la putile de la intrare în lizericiei, unde este eripetura cea mare, mai jos decât încă indicată în deviz, cu 1,50 m.
- b. A se dărâma și controfortul de la sf. Altar, deoarece

de sus și până jos este complet izolat de zid bisericii și nu se împiedică la repararea crăpăturii și dreptul lui.



c. A se face un sf. Altar dintr-o piatră pe partea dreaptă deoarece este necesară și cu deservire în caz de incendiu. Și mări de mozaic.

d. Tot în felul Traverselor de la capos prevăzute în suplimentul de deviz, să punem două și la feretile de deasupra ușii la intrare în biserică, cu muchia capete, și pînă prin trei numburi, una de alta, numburi ce atîrnă zidul bisericii, acestea sînt a sustine blocul ce face aproape jumătate izolat de zid din cauza crăpăturilor.

e. Încă o oneră mică la Turnul bisericii, și clădit-nită.

Cu respect vă rog, Domnule Președinte, luată în considerație cererea noastră și dispoziții a mi se răspunde, deoarece am puterea micșină în lucrarea.

Președintele Comitetului



Referat 2 Sept. 1939

Ar fi bine ca în lipsa d. lui director Brătulescu să se dea delegație serviciului tehnic să rezolve direct hărțile privitoare la sancționarea și pentru a nu se întoîrzi prea mult.

Biserica nu are mare interes. Sînt o părere să se aprobe cererea Parohiei de a renunța la subzidiu, din cauza greutatei esențiale care cere lucrători cu multă experiență. De altfel este probabil că multe crăpături existente se datorează în mare parte canalelor în zid. O descriere în adresa de mai sus care, în urma putregirii grinzilor de legătură încrustate în zidărie, au rămas goale ușurînd dislocarea zidăriei.

De asemenea se poate aproba în schimbul subzidiului, aşezarea ~~to~~ ancorelor suplimentare arătate în adresa la punctele a și d. precum și cererile de la punctele b și c, adică obținerea contrafortului ~~în~~ adăugat ulterior la altar și tăierea unei uși la altar. Scările însă se vor face de piatră în loc de mozaic.

arhitect Ștefan Belu

Handwritten signature and initials

N<sup>o</sup> 2132

13 SEP. 1939

Parohiei lui. Horm. M<sup>eu</sup> d<sup>ni</sup> din Stănești  
Com. Măgurești, jud. Bacău

La pap. eu. v. N<sup>o</sup> 65 din a.c. avem onoare  
a vă face cunoscut că reprobăm cererea eu.  
v. de a se permite la subzidirea lăsericii  
Horm. M<sup>eu</sup> d<sup>ni</sup> din Stănești, com. Măgurești  
întru cât putem executarea acestor lucrări  
se cere lucrători cu multă experiență.

De asemenea se poate aproba în schimbul  
subzidirei asigurarea ancorelor după metoda  
arătate în pap. eu. v. de mai sus la punctele a  
și d precum și cererile dela punctele b. și c,  
adică sărămarea contraportului adăugat  
ulterior la altar și tăierea unei uși la  
altar. Scările însă se vor face de piatră  
în loc de mozaic.

Vr.

seer din El

Comitetul Bisericii din Stănulești  
„Adormirea Maicii Domnului”  
Com. Măgurești, jud. Bacău  
N<sup>o</sup> 65  
26 August 1939.



COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TECHNICUL N. 941/1 Sept 1939

1<sup>o</sup> Feb

Domnule Architect Bals,



Subsemnatul Preot Const. Popa, președintele  
Comitetului Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”  
din Stănulești, Com. Măgurești, jud. Bacău; Cu N<sup>o</sup> 65  
din 14 August 1939, am înaintat Onoratei Comisiuni  
a Monumentelor Istorice, o cerere referitor la lu-  
crarea de reparatie a Bisericii din numitul sat prin  
care rugam stimate a ni se răspunde asupra unor  
planuri pe care noi rugam să ni se aprobe, cât și  
asupra subzidiilor ce avem de făcut, la care cerem  
și ni se dea relații amănunțite despre felul  
cum s'ar putea executa bine, sau în ca-  
zul când am ni s'ar putea garanta despre  
execuția acestei lucrări bine și se rugăm de  
oarece acordată atât și părea Domnului Ingi-  
ner Șef al Serviciului Tehnic.

Deoarece întârziem prea mult pe lucrarea  
și rugăm a ni se răspunde referitor la cerin-  
țele noi cerem, cât de curând, căci din cauza  
subfundării noi, nu noi putem face ni-  
mic la biserică, așteptând aprobarea.

Respectuos vi rog, Domnule Bals, lăsați  
mămăni a ni se răspunde cât de curând căci  
altfel se gândește iarăși în lucrarea inter-  
minată.

Președintele Comitetului  
Dr. Const. Popa

Domnului Cole

Domnului Architect Ștefan Bals, Comisiunea  
Monumentelor Istorice

Bacău



Filiala „Adormirii Maicii Domnului”  
Stănești, Cămin. Măgurești, Jud. Bacău

No. 29.

Anul 1940 Luna Oct. ziua 10.

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
NR 01952 \* 15 OCT 1940  
REGISTRATURA

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TECHNICUL NR. 605/17/X/940

D.M.I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 95

Domnule Președinte,

Lucrările de reparație a Bisericii „Adormirea Maicii

Domnului” din Stănești Com. Măgurești, jud. Bacău;

Conform deciziei din 29 Martie 1939 și a suplimentelor aproba-  
te ulterior de către Onorata comisie a monumentelor  
istorice din București, au luat sfârșit.

Subsemnatul, președinte al comitetului de reparație a mu-  
nții Bisericii monument istoric, respectuos vă rog să vă ruga  
vă binevoiti a dispune să mi se trimită din partea ono-  
ratei comisii un delegat la fața locului, care să con-  
stată executarea și să mi se facă recepția lucrărilor acestei  
Biserici, deoarece mi e curșul acestei luni vreau să o sfârșesc.

Cheltuielile de deplasare le suportez. În caz că onorata  
comisie nu dispune a se trimită de curând un delegat  
și pentru a nu fi pus în situația de a întârzie din cauza  
neîmplinirii acestor forme, vă rog dispuneți a da del-  
gatei serviciului Tehnic al acestui județ spre a veni să se  
facă recepția lucrărilor acestei Biserici.

Luând vă rog în seamă, Domnule Președinte rugămintea

23. X. 940.

Se aprobă referențiu.



23 X 940

Se comuna  
pentru aprobare  
V. Săteanu

Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor  
Istorice București.

15 X 940

Am dat dosarul la Tehnic

17.X.940

Referat

De oarece, după  
cum se vede din  
dosar, monumentul  
nu este foarte inter-  
resant și de oarece  
arhitectural regiunii  
și nici concentrat  
având de părere că  
se poate aproba  
cererea Parohiei  
ca recepție și  
fi făcută de  
delegatul servi-  
ciului Tehnic  
al județului  
cu condiția ca  
și se trimită în  
copie spre aprobat  
Procesul Verbal  
de recepție care  
va cuprinde o  
descriere extrem  
de amănunțită  
a tuturor lucrărilor  
executate și o  
copie după bode-  
ronul cheltuielilor.

Arhitect

Horie Teodor

19 X 940

La Subcomisia Tehnică  
V. Săteanu



3-6-1940

cii Filiale "Adormirea M.  
Domnului" din satul Stănești  
Comuna Mărgirești

Jud. Bacău

1952

2 NOEM. 1940


Cucernice P A R I N T E ,

La raportul Cucerniciei Voastre Nr.29/940, avem  
onoare a vă face cunoscut că se aprobă cererea Comite-  
tului de construcție de a se face recepția de către ser-  
viciul tehnic al județului, cu condiția trimiterii în  
copie a procesului verbal de recepție spre aprobare.

Procesul verbal de recepție va cuprinde o descrip-  
ție ~~extrem~~ de amănunțită a tuturor lucrărilor executate  
și o copie după borderoul cheltuelilor.

P R E S E D I N T E ,

SECRETARUL COMISIUNII,





3-6-1940

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
TEHNICUL N. 24/22/x/940

Filiala „Adormirii Maicii Domnului”  
Stănești, com. Măgurești, Jud. Bacău

No. 30

Anul 1940 Luna Octombrie ziua 17.

MINISTERUL ÎNSTRUMENTELOR ȘI CĂLĂTORIILOR  
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE  
Nr. 2004 x 21 OCT 1940  
REGISTRATURA

D.M.I.  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILĂ 24

Dosarul nr 939 la St. Arh. Teodor  
la 16 Oct 1940  
Comandule Președinte,

21.8.940  
de dosarul la Tehnic  
V. Șu

22. x. 940  
Referat  
Am referit  
în fișa de  
17. x. 940 pe  
prima cerere  
a Parohiei  
câtăruș ca  
n poate aproba ca  
receptia să fie  
făcută de Serv.  
Tehnic județ.  
Se arată în ce  
condiții  
arhitect  
Monițerbon

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Stănești, Com.  
Măgurești, jud. Bacău, fiind monument istoric, pentru  
reparațiile ce i le-am făcut, am avut de vizat întocmit de  
onorată Comisiune a monumentelor istorice, din 29 Martie 1939.  
Deoarece aceste reparații s-au terminat în Biserica este  
gata pentru sfântul, respectuos vă rog să dispuneți  
să ni se trimită un delegat al onoratei comisii la fața  
locului spre a face recepția lucrărilor ce s-au executat, sau  
să dispuneți a da delegație serviciului Tehnic al județului res-  
pectiv să vină să ne facă recepția. Cel puțin să deplaseze la  
raportare. Vă rugăm respectuos a nu întârzija răspun-  
sul deoarece în cursul acestei luni vom să sfârșim  
Biserica.

23.8.940  
conform referatului  
V. Șu

Cu nr. 29 din 10 Oct. 1940, v. rom. mei incintat o cere  
mi acest reap, la care participăm și noi și să ne revină  
revenim prin această rugămintă. vă a sa curs rugămintei  
noastre.

Primitiv vă rog domule Președinte rugămintea mea



ref. Tem nr 1952/940  
conform acestor  
fișe răspuns conform  
semnătură  
Comandule Președinte

Comandule Președinte al Comisiei Monu-  
mentelor Istorice Bacău.

29. x. 940

Referat cu deviz

Tom № 1286/939

Comisia Monumentelor Istorice  
Sedinta de la 7 Decembrie 1939

DOMULEȘTI  
ARHIVA  
MONUMENTE ISTORICE  
NR. FILA 25

14/VI/939  
Referat

pentru lucrările suplimentare necesare  
la reparația bisericii din Stănești-Domulești

Sunt de părere în susținerea  
devizului elaborat pentru  
lucrări suplimentare  
și în comunice  
Parohiei că nu  
se admit legi-  
turii de fer în  
jurul Bisericii  
și a subzidiilor  
și nu poate fi ca  
picta neregulată  
rezultată din  
dărâmarea contra-  
fortilor.

Ducându-mă din nou la fața locului, conform  
delegatiei № 1286/V 939 pentru a vedea care sunt lucra-  
rile suplimentare cerute de antreprenor, față de devizul  
înaintat de Comisiune cu № 328/20 Martie 1939, nu am  
găsit pe antreprenor deși amentasem soseala.

În lipsa lui, părintele Paroh mi-a arătat care  
ar fi acele lucrări suplimentare.

- 1) Centura de fier la partea superioară exterioră, jur împrejurul bisericii.

Având în vedere că acest fel de lucrare este  
necesar pentru consolidarea butoaielor și nu a  
bisericilor de zid, sunt de părere să nu se aprobe  
această cerere.

- 2) Refacerea cheie arcului dintre Naos și Pronaos.  
Această lucrare este necesară și s'a prevăzut în  
alăturatul deviz suplimentar. se se înainteză  
spre aprobare.

Examinând oferta făcută de antreprenorul  
Turcu din Bacău, care vamează să execute  
reparația, am constatat că prețurile sunt  
mici însă justificabile prin mână de lucru  
foarte eficientă în acea regiune. Pentru soluția  
însă (art. 3 din deviz par. c) prețul oferit de antre-  
prenor nu acoperă decât materialul necesar, astfel  
că este imposibil ca să execute lucrarea conform  
devizului, cu prețul oferit.

Sunt de părere să se aprobe schimbarea  
betonului de 200kg ciment prevăzut în deviz, cu  
piatră brută lucrată cu mortar de ciment, întrebuin-  
tându-se piatră rezultată din dărâmarea contrafortilor.

În acel caz se va putea executa lucrarea cu prețul  
oferit de antreprenor.

arhitect — Ștefan Bal

Articulat  
Hori Teodor  
La Subcomisiunea

aprob. 20. VI / 939

P. Anghel  
Se comunică  
v. pătură

12

Se copiează deoziul  
sau exemplare.

N<sup>o</sup> 1286

27 JUL. 1929

Președintelui comitetului de  
restaurare a lăzii din Stănești.  
Măgurești, jud. Bacău

La prop. Cuc V. N<sup>o</sup> 13 din a.c.  
Aveni aușare a vă trimite  
deozul suplimentar în valoare  
de lei 20.000 aprobat de  
așșta comisiune pentru  
lucrările suplimentare ale  
lăzii. Horn. Meu și din  
Stănești, pe care îl vet. urma  
înțocmar, cunoscând că nu  
se aduic legătura de fier în  
jurul lăzii.

Subzidierea se poate face  
așșta lăzii cu pratră  
neregulată rămășă din  
dărășarea contra fortilă.

Pr.

Sec. dr. Se