

3232

Nr.

5

de ordine din mapă.

ROMÂNIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1945

MAPA Nr. 10

FASCICULA Nr. 5

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Parohia ^{Bis} "Sf. Dumitru" - Jucu necr. din

Suceava - țara

1922 - 1946



Cu ocazia vizitei făcute cu Domnul Arhitect Șef
Comisiunii Monumentelor Istorice N. Ghika Budești la Buceava
în ziua de 20 August, am văzut că s'a început a se reface
tencuiala turnului Bisericii Sft. Dumitru, turn ~~construit~~
în vremea lui Vasile Lupu. - *cu colțuri imitând piatră de talie*

Tencuiala actuală, într'un stil modern și occi-
dental, sunt de părere să se întrebe Comisiunea Regională din
Cernăuți dacă nu ~~se~~ găsește cu cale, cu această ocazie, să se
verifice cum a fost vechiul parament, cum era forma ferest-
lor, și să refacă dupe normele vechi?

Am vizitat asemenea și Biserica "Sft. Ioan Boteză-
torul". Această biserică din vremea lui Vasile lupu este
foarte interesantă din mai multe puncte de vedere. Pără a
intra în detalii, voi spune numai că este una din rarele bi-
serici care au pridvorul semicircular ca și absida și una
din foarte rarele biserici care sunt construite pe un sub-
sol (beciu). Această biserică este însă așa de crăpată încât
dacă nu se va face o reparație serioasă, într'un termen
scurt va dispărea. Părintele Dr. Mihail, parohul bisericii
"Sft. Dimitrie" (a cărei filială este Sft. Ioan Botezătorul)
ne spune că știe că s'a fixat de către autoritățile respec-
tive din Cernăuți suma de lei 90.000 pentru această reparație.

Această este ^{sumă} ~~sumă~~ ^{destinată} ~~destinată~~ pentru a face *substanțială*
necesare bisericii și eventual a-i trece un ancoraj în
partea superioară, ceea ce ar scăpa-o de ruină.

Este de recomandat călduros Comisiunii din Bu-
covina să ia această chestiune în mână fără întârziere, până
nu va fi prea târziu. -

30.8.922

E. Sala

REPERAT



Cu ocazia vizitei făcute cu Domnul Arhitect Șef Al Comisiunii Monumentelor Istorice N. Chika Sudești la Suceava, în ziua de 20 August, am văzut că s'a început a se reface tencuiala turnului Bisericii "Sft. Dimitriu", turn ~~con~~struit în vremea lui Vasile Lupu.

Tencuiala actuală cu colțuri, imitând piatra de talie, este într'un stil modern^{est} occidental; sunt de părere să se întoarcă Comisiunea Regională din Cernăuți dacă nu găsește cu cale, cu această ocazie, să se cercetese cum a fost vechiul paraset, cum era forma ferestrelor și să se refacă dupe normele vechi.

Am vizitat asemenea și Biserica "Sft. Ioan Boteșătorul". Această Biserică din vremea lui Vasile Lupu este foarte interesantă din mai multe puncte de vedere. Pără a intra în detalii, voi spune numai că este una din rarele biserici care au pridvorul semicircular ca și absida, și una din foarte rarele biserici care sunt construite pe un sub-sol (beciu). Această Biserică este însă așa de crăpată încât dacă nu se face o reparație serioasă, într'un termen scurt va dispărea. Părintele Dr. Mihail, parohul Bisericii Sft. Dimitrie (a cărei filială este Sft. Ioan Boteșătorul) ne spune că știe că s'a fixat de către autoritățile respective din Cernăuți suma de lei 90.000 pentru această reparație.

./.

Domniei-Sale

Domnului PRESEDINTE al COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE.

del. p. n. l.

Această sumă este ~~de~~ ^{suficientă} pentru a face necesare Bisericii și eventual a-i trece un ancoraj în partea superioară, ceea ce ar scăpa-o de ruină.

Este de recomandat călduros Comisiunii din Bucovina să ia această chestiune în mână fără întârziere, până nu va fi prea târziu.-

2 Sept. Je expediez
du non
accuse
achete en 1901
le 8 Oct.

Je va ta am
si rem
gar

I. Nista Pres
S. R. C.

5. M. L.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 5

Avem onoare a v. n. a
L-binevoit. a Dospene se se
cuncte acum cu p. lepie
luc. r. de tenare ce n. fac
la turme Br. H. Dumitru
On-Lucian, care era vechie
parament al zidur. a re
ascur. e sub actuala tena-
rile - cu altur. imit. r.
pratar de talie - de
ascur. vecher form. - a feretrel

Nu vede lecturarea ca a
treburilor - nu revine la vechile
forme? —

De asemenea avem oare
a atage atentia du
amplu - boarea - fiala If
lon Dteq. tone, se aflat.
intre, astfel de stau in
cat de nu se va face repetat
hioan Ya Dspau in vint
timp

Intre cat du comunicati
parohiale - Nihil regret

cu autoritatea respectare ^{ordinant}
an ~~pe~~ la ~~dispozitie~~ fixat sum
de 90.000 pentru acest
reparatiune, crederi a-vea
putea fac subzistea ~~to~~
bisericii in eventual anagije
feti si superioare care au
lefi. - o de curier
Comisune recomanda
a-vea rechem-a-vea
reparatiune



P

2 slot:

B. Mihail - Juceava
Bos. B. Dumitru.

Orem oricare a va' incanta
in copie rasp. din G. Mah
Ref. la bis. B. Dumitru din
Juceava si G. I. Motagatoul
precum si copie dupa adrese
noastra catre Det. Reg.
a. Con. M. I. din Cernavta
prin care se recomanda
luarea de masuri pentru
salvarea de la moarte a acestor
inimose biserici.

R

Parohiatul p.m.m. Iimbit
di Suceava
Nr. 217



10-5-922
Suceava, 31/12/1922
C.M.I.
ARHIVA
IMBUNAVINTE ISTORICE
NR. FILA 5

La Comisii Negociata Comisiune,

Cu provocarea la comunicatul de aici dintr'a
2/11 1922 Nr. 187 ca raspuns la adresa Dn. Dintel'a
28/11 1922 Nr. 1081/C.M.I. cu onoare Va aduc
la cunostinta ca in urma raportului acotui
parohial dintr'a 3/11 1922 Nr. 111 catre pres. Venera-
bilul Consistor din Cornauti asupra bisericii
s. Ioan Botezatorul din Suceava, Acesta a bine-
voit a ~~comunica~~ prin emisul Sdn. Dintel'a 31 Octombrie 1922
Nr. 8165 ca a admis suma necesara restau rari p'
a indrumat cele necesare pentru executarea
reparaturilor strict de nevoie la aceasta bi-
serica.

Totodata am luat contact cu membri
sectiunii regionale a C.M.I. din Cornauti, domnul
Pisori, care mi-a comunicat ca lucrarea, care
va incepe la primavara, va fi repartizata pe
tri ani.

cu consecinta cu onoare Va rog
sa recomanda
glia. Oficiul Ministeriu al Cultelor si Artelei
pentru Comisiunea Monumentelor Istorice
peste in Comandament
ai of. Razoi si Bucuresti

să binevoiti a face cunoscut, dacă cumva
aflati de bine, numitului Domn, care
va conduce lucrarea, sau acestor pacohial
păruca Stumnilor-Voastre în privința
planului de restaurare, ca ea să fie
nimerită și durabilă. —

R. 412

14 Iulie, 1923

George Mihail

Pentru pareră și suga
Com. Regională din Com. (Arh. m. Lucr. (Bucovina))
a nu pece orice de a se

comunica și lăsa un
program de lucrări ce au
de gând să facă, cuprins
de o copie de pe desigurul
memor, care este pusă acum
mă a primit nimic în
a prezenta este lucrare.

În principiu a se lucra
ca să se stabilească corect
raporturile între Com. m.
ale regiunii și cele locale.

Cum din aceste raporturi
nu există, nu e nevoie ca
să nu se lucreze înaintea
asemenea rapoarte să se
aștepte.

Cred că ^{peste} documentele din
Bucovina care sunt necesare
românește este necesar ca
de să se impetruie să se se
repare parțial și în cele
cât mai corect, care nu înțelegându-se
se elamente stăruie. Dacă
comandă ca să fie și în inform
măle și că se să proiecteze a
se face.

N. I. Ionescu

Le Gouern

1223.

Let. regională
Bucovina.

Am rugare a vă
suga să binevoiti a
se comunica programul
lucrărilor ce ~~de~~ se
proiectat a se executa
de ocazia Rom. înfrunse
de copie de pe desigurul
lucrări tinând seama
ca toate restaurările

Muș. istorice din
 Pnc. care sunt
 Cusă românești la
 se repune și se
 vîntre pînă la
 conașterea lor națio-
 nal reintroducându-
 se elemente străine.



R
 Se arată
 din arhiva
 la comunicarea
 Nr. 1/2000
 pînă la
 secțiunea

La den N° 1466 / 937 10-7-937

Roag pe Domnul Pictor Mihail să
revadă desigur în sensul redierilor Domnului
Pictor Verona care „insista asupra atenției
de dat la procederea curatului, conform
cu indicațiile mele date anterior” Care sunt
aceste indicații? El trebuie explicit tucute
în creșterea și scrierea, desigur.

~~Arhivat~~
Horia Cernom
8 Dec. 1937.



ANTENASURITOARE DEZIE PENTRU RESTAURAREA INTEGRALA A BISERICII
 SPAIUL DOMITIU DIN SUCEAVA



LUCRARI DE PETRARIE 329,200 Lei

- 1) La turla Bisericii și la corpul Bisericii cornișă de piatră de talie de Cincău sau similară perfect compactă și negelivă așezată și rostuită cu mortar de ciment cioplită după profilul ce se va da de 40 x 70 în bu-
câți cât mai lungi cu 9000 lei no. 30 Me. x 9.000 Lei = 270.000 Le
 - 2) idem, idem, stâlpișori la ferestrele pridvorului și ale Pronaosului după detaliul ce se va da și racordate cu profilele existente cu 700 lei ml. 32 ML. x 700 Lei = 22.400 LEI
 - 3) idem, idem, timpane gotice adaptate după șablon în loca-
șurile existente lucrate a-jour inclusiv așezatul ca
mai sus cu 4.000 lei mp. 3, Mp. 20 x 4.000 Lei 12.800 LEI
 - 4) idem, idem, pentru menținerea timpanelor de mai sus
completarea glasurilor prin stâlpișor inclusiv
țesutul cu vechea zidărie, cu 1.000 lei ml.
24 ML. x 1.000 Lei = 24.000 Lei
- LUCRARI LA ACOPERIS 139,260 Lei sau 694,600 Lei cu aramă.
- 5) Scosul tivitul depozitatul și apoi așezatul
la loc cu încheituri duble a tablei bune existente
cu 35 Lei mp. 476Mp. x 35 Lei = 15.660 Lei
 - 6) Dărâmarea frontonului din fațadă și îndepărtarea
molozului cu 80 Lei no. 10 Me. x 80 Lei = 800 Lei
 - 7) Modificarea șarpantei bisericii după înlăturarea
frântonului și pentru degajarea bazelor turlei
după desenul ce se va da întrebuițându-se ma-
terialul existent și completându-se lipsurile

DE REPORTAT

345,660 Lei

./.

inclusiv toate fierăria necesară cu 90 lei mp.

500 Rp. x 90 Lei =

- 8) idem, idem, dar cu tot materialul din nou la turla bisericii cu 200 lei mp. 160 Rp. x 200 Lei =



45.000 Lei

32.000 Lei

- 9) Asperială din nou de 2,5 cm grosime inclusiv bătutul pe toată suprafața învelitoarei cu 30 lei mp.

640 Rp. x 30 Lei =

19.200 Lei

- 10) Completări cu tablă zincată nouă pentru lipsuri de 22 foi la 50 de kg. cu 180 Lei mp.

170 Rp. x 180 Lei =

30.600 Lei

- 11) În cazul când se face învelitoarea din tablă de aramă se va plăti materialul cu prețul din comerț în limita sumei de 400.000 Lei iar manopera de așezat cu 40 Lei mp. Costul lucrării, scăzând sumele depuse la capitolele 5) și 10) ar fi de

308.340 Lei

12) REZAUAREA PARAMENTULUI

- 12) După indicațiile ce se vor da la fața locului coșitul tencuielilor suprapuse până la stratul zugrăvit fie cu pictură iconografică, fie cu desene geometrice colorate cu cea mai mare grijă pentru a nu se distruge deloc paramentul original inclusiv curățatul de var al pietrelor cioplite de la cadrele ferestrelor etc. cu 22 lei mp.

1084 Rp. x 22 Lei =

23.848 Lei

- 13) Restaurarea tencuielilor originale cu mortar de var gras amestecat cu nisip aspru cu un adăos de ciment și cu praf de calcare în tonul tencuielilor vechi, completându-se lipsurile după ce se vor curăți și spăla zidăria veche, și consolidându-se tencuielile vechi cu 37 Lei mp.

1084 Rp. x 37 Lei =

40.108 Lei

- 14) Curățatul de var și de tencuială de ciment a profilului de piatră cioplită a socului inclusiv rostulul cu mortar de ciment cu 30 Lei ml.

124 Rp. x 30 Lei =

3.720 Lei

- 15) Restaurarea socului dându-se jos tencuiala existentă,

complectându-se lipsurile din zădărie cu piatră neregulată la fel cu cea existentă inclusiv rostuitul cu mortăr de ciment amestecat cu praf de coloare în tonul tencușelilor vechi cu 60 Lei Mp. 228 Mp x 60 Lei



- 16) NIVELAREA TERENULUI SI TROTUARE 175.740 Lei
- 16) Nivelarea terenului în jurul Bisericii și a clopotniței pentru a ~~reconstrui~~ aduce curtea bisericii la nivelul vechi, cu panta de scurgere spre vale inclusiv îndepărtatul pământului scos de pe șantier cu 55 lei mp.
800 Mp. x 55 Lei = 44.000 Lei
- 17) Trotoir în jurul bisericii și a clopotniței ca în devizul pentru biserica Sfântul Ioan Botezătorul din aceeași localitate, în limita sumei de 118.960 Lei
- 18) Trotoir de piatră neregulată locală de la intrare în curte până la biserică și clopotniță ca la capitolul 24 din devizul de mai sus în limita sumei de 12.760 Lei
- FERESTRELE BISERICII 96.600 Lei
- 19) Ferestre de fier ca în devizul Serviciului Tehnic al Sfintei Mitropolii 38 Mp. x 1.000 Lei = 38.000 Lei
- 20) Geam armat de 6 mm grosime inclusiv chituitul la ferestrele de mai sus și la ochiurile mici ale timpanelor gotice așezate cu grupuri cu dipluri speciale în piatră 38 Mp. x 600 Lei = 22.800 Lei
- 21) Bare de bronz la ferestrele Pridvorului și ale Pro-naosului pentru fixarea stâlpișorilor de piatră în locașurile existente 18 buc. x 2.000 Lei = 36.000 Lei
- 22) ÎN INTERIORUL BISERICII 339.392 Lei
- 22) Restaurarea pardoseli îndepărtându-se pardoseala de scânduri, rostuiindu-se cu mortăr de ciment și înlocuindu-se lespezile stricate și completându-se lipsurile cu material nou de aceeași formă și calitate plătindu-se

cu 300 lei mp. de lespezi noi și cu 30 lei mp.

de restuit $64 \text{ Mp.} \times 300 \text{ Lei} = 19.200 \text{ Lei}$

$132 \text{ Mp.} \times 30 \text{ Lei} = 3.960 \text{ Lei}$

$\underline{23.160 \text{ Lei}}$



23.760 Lei

- 23) Modificarea stranelor existente scurtându-le la înălțimea de un metru și 15 cm pentru a nu ascunde zugrăvelile în frescă global 4000 lei

4.000 Lei

- 24) Aducerea și instalarea în biserică a vechiului Iconostas după ce se va fi restaurat după un caiet de sarcini-șeviz întocmit de atelierul comisiunii în limita sumei de 50.000 lei

50.000 Lei

- 25) Înălțurarea ușii de lemn dela intrarea în Pro-naosul Bisericii și facerea din nou, după desenul ce se va da a unei uși duble din lemn de stejar cu geamuri catedrală albe, fixate în pardoseală cu legături de fer și astfel studiate încât să nu ascundă zugrăveala în frescă cu 2.000 Lei Mp.

$10 \text{ Mp.} \times 2.000 \text{ Lei} =$

20.000 Lei

- 26) La intrările în biserică uși de lemn de stejar după detaliile ce se vor da inclusiv tocul și fierăria necesară de cea mai bună calitate inclusiv datul de două ori cu ulei de în fiert cu 1800 lei mp. $6 \text{ Mp.} \times 300 \text{ Lei} =$

18.000 Lei

- 27) Restaurarea completă a zugrăvelilor interioare curățându-se stratul de spoială din Pritvor curățându-se și consolidându-se restul zugrăvelilor inclusiv facerea unui ton neutru acolo unde nu sunt zugrăveli. Lucrarea se va face de către un pictor autorizat de Ministerul Cultelor și Artelor în conformitate cu regulamentul publicat în Monitorul Oficial din 1937 după un deviz special întocmit de pictorul Comisiunii în limita sumei de

$240 \text{ Mp.} \times 400 \text{ Lei în Pritvor} = 96.000 \text{ Lei}$

$679 \text{ Mp.} \times 130 \text{ Lei}$

$\underline{= 101.830 \text{ Lei}}$

$\underline{197.830 \text{ Lei}}$

DE REPORTAT $\underline{200.000 \text{ Lei}}$
I.589.338 Lei

- Nr. 28) Instalarea luminei electrice în limita sumei la rând de 30.000 lei pentru această lucrare se va cere unui electrician titrat o ofertă în care va fi prevăzut legătura cu orașul prin cablu sub-teran, tabloul rămânând în locul în care se află astăzi instalația interioară va fi în cablu Kalo prins cu agrafe. Traseul se va fixa la fața locului de către arhitectul diriginte astfel ca să nu treacă peste sugrăvelile iconografice



30.000 Lei

- 29) În Pronaosul bisericii fixarea în boltă după indicațiile ce se vor da la fața locului a patru baloage pentru atârnatul candelabrului globel 400 lei

400 Lei

RESTAURAREA CLOPOTNICII 113,620 Lei

- 30) Tatul jos al tencuielilor existente fără a se strica paramentul de piatră vechi cu 17 lei mp.

840 Mp. x 17 Lei =

14,280 Lei

- 31) Restaurarea zidăriei de piatră completându-se lipsurile și rostuitul ca la scutul bisericii cu 35 lei mp.

840 Mp. x 35 Lei =

29,400 Lei

- 32) Diferite completări și transformări la clopotnițe plătindu-se cu 900 lei mc.de zidărie de cărămidă cu 800 lei zidărie de piatră neregulată cu mortar de ciment cu 9000 lei mc.de piatră cioplită cu 10 lei completări de tencuiele interioare în limita sumei de 10.000 lei

10.000 Lei

- 33) Pardoseală de piatră neregulată locală ca mai sus la Parterul clopotnițe 36 Mp. x 110 Lei =

3.960 Lei

- 34) La partea superioară a clopotnițe tencuiele exterioare inclusiv înlocuirea tuturor cărămisilor putrede cu mortar de var gras aneste-

DE REPORTAT

I.468,386 Lei

cat, Cu nisip aspru cu puțin ciment și cu praf de
culoare în tonal general al zidăriei vechi cu 60 lei

mp. 198 Mp. x 60 Lei =

II.880 Lei

- 35) Tamplărie de lemn de brad la ferestre și uși inclusiv
fierăria necesară ,garnuri de 3 mm inclusiv vopsitul
cu ulei de două ori inclusiv cu așezatul cu 1.000 lei*

mp. 44 Mp. x 1000 Lei =

44.000 Lei

TOTAL

I.524.266 Lei

36) Neprevăzute

din cari se vor plăti :

descoperirea uzei vechi ce se va găsi în timpul lucrărilor
la etajul clopotniței ,complectarea timpanului gotic de
la ferestra sud a Pritvorului ,restaurarea bazelor turlei
cari azi nu se văd ,precum și toate lucrările ce se vor
întâmpla în curs de execuție și pentru cari se vor cere apro-
bări speciale atât dela Sfânta Mitropolie cât și de la
Comisia Comisiunea a Monumentelor Istorice

155.734 Lei

TOTAL GENERAL

I.680.000 Lei

Adică un milion șase sute optzeci mii Lei

întocmit de subsemnatul în 20 August 1937 de

Arhitect

Horia Cordon

NOTA
Se adaugă, după devizul întocmit de Serviciul Tehnic al Sfintei
Mitropolii, restaurarea îngrădurii de fier cu vopsea de pictură în
limita sumei de 115.000 Lei

TOTAL GENERAL I.795.000 Lei

Adică un milion nouă sute nouăzeci și cinci mii Lei

Arhitect,

Horia Cordon

Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general	
			Lei	B	Lei	B
	Transport . . .					
	mea ce se deduce din urmele legăturilor de fier, astăzi despărute, inclusiv recordul cu părțile vechi creștăturile cu bare de bronz, după modelul celor vechi, montatul, rostuitul, ect.ect. ca mai sus,	ml.	29	750	21750	
3.	Timpane gotice, la ferestrele pronaosului, dintr'un singur bloc de piatră calitatea ca mai sus, cu forma exterioară lucrată întocmai după șablonul ce se va lua la fiecare fereastră în parte, cioplită a-jour, adică perforată după unele ce se vor da, în felul celor existente la pridvor, inclusiv montatul ect.ect. ca mai sus,	mp.	4	3000	12000	
4.	Glafulile ferestrelor pronaosului se vor completa cu profilele necesare cioplite în stâlpi de piatră ce se vor țese cu zidăria existentă după detaliile ce se vor da pentru a se readuce în forma lor originală. Lucrarea ca mai sus complet executată, gata de a primi timpanele de mai sus,	mp.	26	400	28600	
5.	Complectarea lipșurilor la profilul cioplit al soclului înlocuindu-se prin tasouri bine prinse în blocurile existente a tuturor părților degradate. Pentru fiecare tasou în parte se va stabili la fața locului mărimea lui cu preocuparea de a se păstra din vechia construcție porțiuni cât mai mari. Plata se va face pe fiecare bucată. In preț intră materialul, manoperă					
	Transport . . .					

Nr. Curent	DESCRIEREA LUCRARILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general	
			lei	st	lei	st
	Transport . . .					
	de facere a locașului, cioplirea tascului					
	racordarea și așezarea, rostuitul, ect.					
	adică toată lucrarea completamente					
	terminată. ml. 15					
6.	Alte completări ca mai sus care se vor decide în cursul execuției la: ferestre deteriorate de un incendiu la turla bisericii, ferestrele mari și mici, soclul, cornișele, ect. ale turnului clopotniței, la timpanul deteriorat de la fereastra sud a pridvorului, ect.					
	Prețul acestor tasouri se va fixa după mărimea lor și în raport cu prețurile dela capitolele precedente, în limita sumei de lei					
	Lucrări la acoperiș: La turla pantocratorului:					
7.	Desfășurarea cu cea mai mare grijă a tablei de aramă și depozitarea materialului ce se va inventaria imediat pentru a se evita orice lipsă. Materialul scos se va îndrepta, tivii și se pregătește pentru a fi întrebuințat. În același timp se vor depozita crucea cu ornamentele dela bază în aceleași condițiuni ca mai sus. După facerea din nou a șarpantei și a asterialei, așezatul din nou a tablei în rânduri regulate (tașlii) și simetrice pe fiecare latură, cu muchiile așezate pe șipci speciale, cu încheeturi duble și șipci de ramă, după toate regulile artei. Se va plăti scosul, îndreptatul și tivitul					
	Transport . . .					



Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general	
			Lei	B	Lei	B
	Transport . . .					
	tablei cump. Așezatul din nou					
	al tablei cu leimp. Scoosul și					
	așezatul la loc al bazei crucei, glo-					
	bal leiDesfășcutul și așezatul					
	din nou al crucii, incl. vopsitul cu vop-					
	sea de ulei în negru, global lei					
	în care se cuprinde toată manopera					
	și schelea necesară.					
	Tabla nouă de aramă gros. 0.05 mm.					
	material și manopera, mp. 15		750		12/80	
8.	Scoosul asteriei vechi și depozita-					
	mul materialului spre a se constata					
	dacă se mai poate întrebuința. După					
	această operație, față de un ax verti-					
	cal și altul orizontal, prin cote suc-					
	cesive, se va face relevul exact galba-					
	lui acoperișului actual. Apoi desfăcu-					
	tul întregii gârpanțe și depozitarea					
	materialului pentru a se vedea dacă se					
	mai poate întrebuința, global 6.-				1800-	
9.	Dărâmatul zidăriei adăugate până la					
	nivelul celei originale, precum și a					
	streșinei, îndepărtându-se molozul de pe					
	șantier și depozitându-se materialele					
	ce se mai pot întrebuința, global					
10.	După așezarea din nou a cornișei de					
	piatră cioplită prevăzută la cap. 1					
	gârpanța din nou din lemn de brad eca-					
	rizat, incl. scoabele și toată ferăria					
	necesară, după desennul ce se va da, în					
	forma învelitoarei actuale, cuprinsă toate contra					
	vânturile, țespa, popul din lemn de meste-					
	șar forme galbete din scânduri de					
	Transport . . .					

Nr. contor	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț	Total general
			Unitar	
	Transport . . .		Lei 0	Lei 0
	4 cm. grosime. Măsurătoarea se va face desfășurată, scoțind material și manopera, pro un mt. ptr.		750	
11.	Asteriala din nou de 2.50 cm. grosime incl. bățul, cuprins pierderile de scânduri, mp.		70	
12.	In cazul când nu se întrebuințează crucea existentă, cruce din nou din fier după planul și în condițiunile ce se vor fixa în prealabil în limita sumei de lei așezatul fiind prevăzut la cap. 7		1	12000
	La corpul bisericii.			
	Notă: Lucrarea de transformare a aco- după perisului bisericii se va face un plan d e lucru bine stabilit cu preocuparea de a se lăsa monumentul cât mai puțin timp descoperit și luându-se toate măsurile de siguranță pentru cazul unei ploii neașteptate.			
13.	Desfăcutul tablei cu cea mai mare grijă și depozitatul ei pentru a fi vândută prin licitație de parohie care va vărsa suma realizată sf. Mitropoliei pentru fondul de restaurare. <i>ml p. t. 2-</i>		7	
14.	Desfăcutul asteriala și depozitatul în două stive, una cu material ce se mai poate întrebuința și alta spre vânzare prin licitație ca mai sus. <i>ml p. t. 2-</i>		6	
15.	Desfăcutul șarpantei existente fără a se aduce nici o stricăciune piese-			
	Transport . . .			

D. M. I.
ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
NOL. FILA 16

Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general	
			Lei	B	Lei	B
	Transport . . .					
	lor de lemn ca să se poată întrebuin- ța din nou și depozitarea lor după di- mensiuni. La sfârșitul lucrării, lemnă- ria neîntrebuințată să se vinde ca mai sus. <i>ind. pot</i>					
16.	Dărămarea frontonului din fațadă, precum și a zidului adăugat pe tot pe- rimetru bisericii, până la nivelul cornișei originale, incl. desfăcutul cornișei actuale, inclusiv îndepărtatul molozu- lui de prisos depe șantier și depozi- tatul în stive regulate al materiale- lor ce se pot reintrebuința sau vin- de prin licitație ca mai sus, global &					2500 —
17.	Șarpanta din nou întrebuințându-se materialul dela cap. 15, după detalii și planul ce se va da în formă ce se deduce după urmele șarpantei origina- le cari s'au găsit pe baza turlei . Se va face după toate regulile artei cuprins accabele, baloanele și toată ferăria necesară de întărire și lucra- tul capriorilor și se va plăti astfel: a) Materialul lemnos de completare, măsurat gata pus în operă, deci cuprins pierderile, se va plăti cu 1400 lei mc. de lemn de brad și cu 3500 lei mc. de lemn de stejar (pentru popi) în limita sumei de lei b) Toată manopera, cuprinsă toată luc- rarea, ferăria necesară, ect. fie cu ma- terialul nou fie cu materialul reintre- buințat cu 11000 lei mc. măsurat. c) La cele două baze stelte ale tur-					
	Transport . . .					

Nr. Curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general	
			Lei	B	Lei	B
	Transport . . .					
	lei pantocratorului, șarpanta fiind mult mai ușoară, manopera se va plăti cu <u>40</u> ...lei mp. măsurat...					
18.	Asteriala de 2 cm. 1/2 cuprins bătu- tul pe toată suprafața acoperișului, cuprind pierderile și măsurate desfă- șurat, mp.	431	40		30170	
19.	Invelitoarea din tablă de aramă, de 0.5 mm. gros. așezată după toate regula- le artei, cu copci din acelaș material, cu îndoituri duble, cu șipci, ect. în foi regulate, cuprind pierderile, în preț intră toată manopera și tot materia- lul. Măsurătoarea se va face se va fa- ce pe pantă, cuprind partea redicăță pe zid la bazele stelate ale turlei și fără supliment pentru poala, mp.	431	850		366350	
20.	Notă: În cazul când nu sunt fonduri suficiente, lucrarea de mai sus se va executa din tablă zincată de 22/foi meja, care va fi în prealabil arămată, plătindu-se metrul pătrat cu <u>350</u> .. lei, iar la corpul cu prețul de lei ..280 mp.					
20.	Strășina infundată la acoperișul turlei pantocratorului, la bazele ste- late ale turlei, la corpul bisericii din lemn de brad, lucrată după detalii ce se vor da, inclusiv șipcoile, scându- rile dela margini, ect. cuprind vopsitul de două ori cu ulei de în curat peste un strat de baft, în culoarea ce se					
	Transport . . .					



Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general	
			Lei	S	Lei	
	Transport . . .					
	va cere, mp.	55	180		9900-	
	La turle clopotniței.					
21.	Lucrări de completare, înlocuindu-se în locuțiile unde s'a pus tabla zincată cu tabla de aramă, îndreptatul păr- ților deteriorate dela lanternă, revizuirea incheșturilor, ect. pe baza pre- țurilor unitare de mai sus, în limita sumei de lei <i>cont. p. etc.</i>				1000-	
22.	Așezatul din nou a celor două cruci depe corpul bisericii și altar, cuprins îndreptatul, reparatul, lipitul și fixa- tul din nou al bazelor, cuprins schela necesară, ect. global				1600-	
23.	Ca la cap. 12 cruci din nou-dacă nu se întrebuințează cele existente, în condițiunile și după planurile de de- taliu ce se va da, așezatul fiind pre- văzut la capitolul 22, în limita su- mei de lei				7000-	
	Restaurarea paramentului.					
	La turle pantocratorului:					
24.	Înlocuital tuturor cărămizilor smăl- țuite cu altele noi de cea mai bună calitate, având exact dimensiunile celor vechi și exact același colorit ce se va obține fără a se interpune intrepămânței smalt un strat de cao- lîn. Înlocuirea se va face treptat pe porțiuni mici astfel că cărămizile noi să ocupe exact locul celor vechi și să aibă aceeași culoare ca cărămida înlo-					
	Transportat . . .					

Nr. ciment	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general	
			L. 1	B.	L. 2	B.
	Transport . . .					
	cuită, păstrându-se întocmai diferitele neregularități existente de așezare. Comanda cărămizilor se va face după un tablou anume întocmit în care privește numărul fiecărei culori. Cărămizile vechi, cari sunt în perfectă stare, sau a căror deteriorare actuală nu se poate agrava cu timpul, nu se vor înlocui și se vor marca pe un plan anume pentru ca posteritatea să poată ști ce cărămizi au mai rămas dela Petre Rareș. Plata se va face pe cârmidă pusă în operă și anume: lei pentru cărămizile de formă pătrată și lei pentru toate celelalte cărămizi:					
	300 cărămizi pătrate. lei					
	3650 " de forma și dimensiunile celor existente, la colțuri, la brâu, la profilul înclinat, la arcade, ect.					
	x lei					
25.	Complectări de tencuială cu mortar de var gras amestecat cu praf de piatră alb, cu ciment alb și la nevoie cu praf de culoare pentru a se obține exact tonul tencuieiilor vechi cu cari trebuie să racordeze perfect. Tencuiele vor fi foarte fin drăguite și exact la nivelul celor vechi cari se vor consolida pe margini și se vor întări dacă sunt burdujite cu zeama de ciment amestecată cu puțin părț var pentru ca priza să nu fie așa rapidă, ce se va injecta după o prealabilă și abundență spălare cu apă. În preț intră toată lucrarea, incl. schela ne-					
	Transport . . .					



Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total gene
			L. 1	B	
	Transport . . . cegară ect., mp.	75			
26.	Înlocuirea cărămizilor obișnuite (nesmălțuite) din firidele mici și mari și din partea interioară a tur- lei cu alte cărămizi noi de cea mai bună calitate, bine arse și fără urme de var așezate cu sortar de var gras amestecat cu nisip aspru și cu un ames- tec de 25 kgr.ciment la un mc.. Se va plăti cu 300lei fiecare cărămidă pusă în operă, pentru cea mp. 30				
	L a bazele stelate ale turlei.				
27.	Cărămizi smălțuite, ca la capitoul 24 și cu același prețuri: 350 cărămizi pătrate xlei 1000 " obișnuite x.....lei lucrarea făcându-se în aceleași con- dițiuni ca mai sus.				
28.	Complectări de tencuială ca la cap. 25 menținându-se toate fragmentele de tencuială veche.				
29.	După indicațiunile ce se vor da la fața locului, coșitul cu cea mai mare grijă al tencuieiilor suprapuse până la stratul original sugrăvit cu dese- ne geometrice, care se vor menține cu cea mai mare grijă, chiar în locurile unde se va găsi eventual coșcovit, mp. 1154				
30.	Consolidarea tencuielei originale injectându-se zeama de ciment ameste- cat cu puțin var pentru ca prisa să Transport . . .				

Nr. Coresi	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Part	Total general
			Unitas	
	Transport ...		Lvl B	Lvl B
	nu se face prea rapid și tivitul marginilor cu mortar de var gras amestecat cu nisip aspru, mp. 1134.			
31.	Completări de tencuială ca la cap. 25 pe toată suprafața bisericii și înlocuirea cărămizilor putrede ca la cap-26 în limita sumei de lei			
	Nota: Dacă pe tencuielile noi, încă proaspete, se vor sugrăvi "in fresco" în record cu desenele geometrice existente se va plăti aceasta lucrare din neprevăzute cu suma de lei st. ptr.			
	Notă: Lucrările dela cap. 31 și 25 se vor face după ce se vor fi curățit rosturile cu socabe de fier pe o adâncime de 2 cm. și după ce se va fi curățat, spălat și udat foarte abundant zidărie veche.			
	Nivelarea terenului, șoselei și trotuare.			
32.	Nivelarea terenului în jurul bisericii și al clopotniței coborând pe toată suprafața cuprinsă în incinta nivelului la nivelul original, incl. racordarea cu un taluz de 1/2 cu soclul grilajului înconjurător și cu un taluz în pantă foarte dulce, în dreptul intrării, după indicațiile ce se vor da la fața locului și după planul ce se va face. Nivelarea se va face astfel încât să se obțină o pantă generală de scurgere către unghiul est-nord al incintei.			
	Transport ...			

Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general
			L + I	B	L + I
	Transport . . .				
	Notă: Prin grijă exclusivă a parohiei, la timpul potrivit se vor îndepărta toți arborii fructiferi ce se găsesc în incintă, mo.	2.780	40 45		111200 125700
33.	Trotuar din jurul bisericii și al clopotniței din piatră tare de Burdujeni de cea mai bună calitate de 0.40x0.40 așezate pe un strat de beton de 0.12 m. cu 200 kgr. 200 kgr. ciment la 0.800 m. pietriș și 0.400 nisip, inclusiv rostuitul cu mortar de ciment, rosturile fiind pline, nefuguite și fără a trece peste marginile pietrelor, pe o lățime de 1.20 m. după planul ce se va da, mp.	240-	480 500		115200 120000
34.	Bordura trotuarului din aceeași piatră dar pe un strat de beton de 30x60 cm. rostuitul ca mai sus, al.	170	280 450		47600 76500
35.	După traseul ce se va fixa după planul ce se va da, șosele din jurul bisericii, la clopotniță și în jurul terenului de 3 și 1.50 m. lățime, pe un terasament de moloz bine bătut, un strat de pietriș și prund, bine nivelate cu bombament pentru scurgerea apelor, mp.	980	36 40		35280 39200
36.	Plantații decorative în locurile ce se vor indica, compuse din trei boscheturi decorative, trei naci și două grupuri de brazi, făcând gropilor foarte adânci, desfundatul pământului, adusul pământului negru ect. în limita sumei de lei				17000 20000
	Transport . . .				

Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț	Total general	
			Unitar	L e i	B
	Transport				
38.	Brazde verzi pe taluzul de lângă grilaj și pe tot terenul cuprins in- tre șosele dela cap.35, mp.	1300			
40.	Lucrări de canalizare, după un proiect detaaliat ce se prezenta spre aprobare pentru îndepărtarea apelor din jurul bisericii și al clopotniței in limita sumele de lei				
	Ferestrele Bisericii și ale Clopotniței,				
41.	La toate ferestrele dela turla pan- toatorului, la corpul bisericii, la clopotnița, ferestre din fier bogat fa- scut astfel studiat după detalii ce se vor prezenta spre aprobare, încât părțile cari se deschid să aibă aceeași grosime ca părțile fixe. Părțile cari se deschid vor fi prezentate mecanis- me speciale cari să se poată ușor ma- nevră cu ajutorul unui brățar. Pentru fiecare fereastră in părțe se va lua un șablon la fața locului astfel ca să se adapteze perfect in locașul anume prevăzut in chenarele existente de piatră. In preț intră toată lucrarea, așezatul, incl. vopsitul odată cu minium de plumb și de două ori cu culoare de ulei in tonul ce se va cere. La feres- trele pridvorului și al promatului ferestrele se vor fixa și de barele de bronz dela cap. 43 mp.	62			
42.	La toate ferestrele de mai sus geam armat de 5-6 mm. grosime inclusiv chi.				
	Transport				



Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total general
			L e i	B	L e i
	Transport				
	tuitul iar la schiurile mici dela timpanele gotice se vor așeza cu cne anuse de bronz ce se vor fixa direct in piatră cu dibluri speciale, mp.	62			
43.	După profilul găsit in piatră, bare de bronz in forma de T de dimensiunile ce se vor lua la fața locului pentru fixarea stăpișoarelor de piatră dela capitolul 2 inclusiv găurile și cnele de bronz pentru fixatul geamurilor, buc.	36			
	Interiorul bisericii. Ca in devizul dăin anul trecut revizu- vindu-se prețurile cap.44,45,46,47,48, 49,50 și 51.-				
	Restaurarea clopotniței.				
52.	In continuare, datul jos al tencuie- lilor existente fără a se trica para- mentul de piatra veche, incl. schelea necesară și îndepărtatul molozului, mp.	600	15 18		9000 10800
53.	Dărâmrile de zidărie se vor executa ca la cap.16 cu un spor de% pentru cazul când va fi nevoie să se facă proptiri prin lemne cari se vor recupera				
54.	Restaurarea zidăriei completându-se lipsurile ci zidăria de piatră neregula- tă la fel cu cea existentă, incl. roc- tuitul cu mortar de ciment amestecat cu praf de piatră și cu caloare in tonul resturilor vechi, mp.	340	35 90		29400 33600
	Transport				

Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Pret Unitar		Total general	
			Leu	B	Leu	B
	Transport . . .					
55.	Diferite completări și transformări la clopotniță după caz și după urmele ce se vor găsi după cum urmează: completări de zidărie de cărămidă, fie și la bolți cu mortar de var gras amestecat cu nisip aspru și cu 15 kg. r ciment la mc.de pastă,cuprins schelea cofraje și proptele eventual cu lei mc. Completări de zidărie de piatră neregulată cu mortar de ciment cuprins schelea ect.culei mc. Completări cu piatra cioplită la profilele soclului și al cornişelor,cuprins scosul fragmentelor stricate,racordul cu părțile existente,azezatul cu mortar de ciment,cioplitul profilelor,rostuitul cu mortar de ciment alb,ect.culei mc.ca mai sus înă cu sculptură mai bogată cioplită la ferestre și ușă după chenarele vechi culei mc.in limita sumei de .					
56.	Pardoseala de piatră de Burdajeni, ca la trotuare la parterul clopotniței, mp.	50	12 195		6000 7275	
57.	La partea superioară a clopotniței tencuiei exterioare,după ce s'au curățat cu scobe de fier rosturile pe o adâncime de 2 cm.și s'au înlocuit toate cărămizile putrede,stricate sau lipsă cu alte noi,ca la turla panto-cratorului,cu mortar de var gras amestecat cu praf de piatră,ciment 10 kg. la mc. de pastă și praf de culoare pen- tru a obține tonul pietrei naturale mp. 200	200	80 55		16000 19000	
	Transport . . .					

C.M.L.
ACTIVA
SOLICITANTE STANCO
NR. 183 - 21

Nr. curent	DESCRIEREA LUCRĂRILOR	Cantități	Preț Unitar		Total
			L. c. i.	B.	L. c. i.
	Transport . . .				
58.	Tâmplăria din lemn de stejar, cuprinsă tocurile, după desenul ce se va da cuprinsă toată ferăria necesară de cea mai bună calitate, incl. datul de 2 ori cu ulei de în curat, în cele mai bune condițiuni tehnice, la căle patru uși ale clopotniței mp.	9			
59.	Scara exterioară de fier, pentru în- trare la clopotniță, cuprinsă construcția treptele din tabla riglată, parapetul bogăț cu mână curentă, după desenul ce se va da, incl. așezatul, cuprinsă datul odată cu minium de plumb și de două ori cu ulei amestecat cu culoare în tonul ce se va cere, trepte buc.	42			
	Grilajul din jurul bisericii:				
60.	Demontatul grilajului de fier exis- tent și depositatul lui în cea mai bu- nă ordine, pentru a fi întrebuințat din nou, ml.	220	15 18		3300 3960
61.	Demontatul copertinei de piatră numerotându-se blocurile de piatră în ordine spre a fi reintrebuințate, ml. <i>loculul pe o tija pe panta</i>	220	22 45		4840 9900
62.	Dărâmatul zidăriei până la înăl- țime ce se va fixa la fața locului, în trepte corespunzând cu lungimea elementelor grilajului și cu panta terenului, ml.	220	40 45		8800 9900
63.	Pusul la loc al copertinelor de pia- tră cu mortar de ciment inclusiv restul tul. în preț intră și curățatul lespe-				
	Transport . . .				

Nr. cristal	DESCRIBEA LUCRĂRILOR	Cantitat	Preț Unitar		Total general	
			L. c.	B. c.	C. M. R. A.	
	Transport . . . zilor de diferite tencuieli și ciop- litul lor pentru nivelare, în locurile unde sunt deterioarate, <i>1.000</i> al.	220	<i>42</i> <i>45</i>	<i>9340</i> <i>3900 -</i>	ARRIVA DOCUMENTE DE FILA IV	
64.	Montarea la loc a stâlpilor de fontă și a grilajului de fier cu mici repa- rațiuni în locuri unde sunt stricăciuni sau lipsuri, incl. completările necesare, total	al. 220	<i>93</i> <i>100</i>	<i>19800 -</i> <i>22000 -</i>		
65.	Curățirea grilajului și a stâlpilor cu peria de sârmă de oțel și vopsitul o dată cu minium de plumb și de două ori cu ulei amestecat cu culoare după cere- re,	ap. 840	<i>40</i> <i>50</i>	<i>33600</i> <i>42000</i>		
66.	Cu prețurile unitare cuprinse în acest deviz se va plăti restaurarea zidului de susținere al terenului pe latura nord a grilajului în felul și pe porțiuni- le ce se vor fixa la fața locului în limita sumei, <i>pro an ad. cal. la 900</i>					
TOTAL LEI						
Neprevăzute din cari se vor plăti lucrări pentru care se va cere în pre- alabil aprobare, lei						
<i>29 Iunie 1938.</i> TOTAL GENERAL LEI						
ANULAT: 1/1/1938 Teodor 10/1/1938 H. Hancov.					Sunt obligat a executa: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 de lei 462260 H. Hancov 29 August 1938	
Pentru confirmare Hancov		Transport . . .				



10-7-937

28 Oct. 1937

TEHNICUL NR. 1056

Situatie Provizorie N. 1 a lucrarilor de
restaurare ale Bisericii Sfintei Dumitru
din Iucova.



Se cuprind spre aprobare Situatie Provizorie
N. 1 in valoare de 99.000 lei pentru lucrarile in curs
de executie ale Bisericii Sfintei Dumitru din
Iucova. Situatie cuprinde si capitole pre-
vizate numai global in reprezentare. Aceste
lucrari fiind in curs nu pot exprima pentru
moment cu destula exactitate preturile
unitare a acestor capitole, si de aici ca intru
timp s'au executat lucrari care depasesc norma
situatiei provizorii nunt de parere si se aproba
fina la aceasta aprobare de plata si constituit
si o aprobare a puterilor unitare neaprasit
in deriz.

Arhitect
Gheorghe Gheorghe
Teodor

Subsemnat

2 Nov 1937

Comisiunea tehnica ca
act de situatie provizorie
N. 1 in valoare de 99.000
lei a lucrarilor ale
Sfintei Dumitru din Iucova

Teodor

Refuz

S i t u a t i e p r o v i z o r i e

ampra lucrarilor executate la restaurarea Bisericii Sft. Dumitru din Suceava.

- 1.) Sapatura pamantului in curtea Bisericii..1033,75m.p. a lei 55....lei 56856
- 2.) Restaurarea soclului dand-se jos ten-
cuiala existenta si complectandu-se lipiturile
din zidarie cu piatra neregulata la fel cu
cea existenta inclusiv rostul cu mortar
de ciment..... 228 m.p. a lei 60.....lei 13680
- 3.) Curatirea de tenociala de ciment a pro-
filului de piatra cioplita inclusiv rostul-
tul cu mortar de ciment116 m.l. a lei 30.....lei 3480
- 4.) Zidarie de caramida cu mortar de var gras si
cu un adans de ciment la baza turlei..... 15 m.c. a lei 1200...lei 18000
1000 15.000
- 5.) Desfacerea tablei depe acoperis in jurul
turlei Bisericii40 m.p. a lei 10.....lei 400
- 6.) Desfacerea sarcantei.....40 m.p. a lei 20.....lei 800
- 7.) Curatirea in podul Bisericii(global).....lei 1000
- 8.) Deschiderea unei usi la clopotnita(global).....lei 2000
- 9.) Deschiderea unei ferestre la clopotnita(global).....lei 300
- 10.) Desfacerea troturei de beton in
jurul Bisericii (global)lei 1000
- 11.) Desbateri tenocii la turla Bisericii...100m.p. a lei 20.....lei 2000
- 12.) Desfacerea prispai de piatra de talie
pe o lungime de 14 metri din fata Bisericii.(global).....lei 700
- 13.) Curatirea Glafurilor de piatra profilata
la ferestrele dela pridvor si maza.....25,96 m.l. a lei 60.....lei 4095
- 14.) Desbateri tenocii la clopotnita300 m.p. a lei 17.....lei 5400

total lei 103380
103380
- 6335
97 045

George Spetcu

Se acorda garantie de 6% -

28 oct. 1937

Cap. 4-15 nu sunt prevazute in denz si urmeaza a fi platite din propriile. Apoi s-a putut comitane si m
cu altele. S-au de puse si a aprobat aceasta si toate
proprie, fara a aceasta aproba si plata nominal de
99.000 lei si institutie si putina definitiva a pule-
nla recuperarea in denz

Actiune
Jon. Lendou

Verificat

17.10.1937

25 Oct 1937

Bine pentru 99.000 lei
Actiune
Jon. Lendou



DOMNULUI SALE
DOMNULUI ARHITECT VIRGIL IGNEȘCU
ARHITECT ȘEF AL SERVICIULUI TEHNIC
AL EPISCOPiei MITROPOLII A BUCOVINEI

28 Octombrie 1937

1055.

Mult Stimat Domnule Arhitect Șef,

Am onorarea a vă trimite situația provizorie Nr.1 în valoare de 99.000 Lei pentru lucrările în curs de la Biserica Sfântul Dumitru din Suceava cu rugămintea să binevoiți a lua măsurile cele mai urgente de achitare a antreprenorului.

Vă rog să primiți, Domnule Arhitect Șef, expresia sentimentelor mele cele mai distinse,

Arhitect,

Ion I. Ionescu

10-7-937

EXTRAS DIN DIVIZIUN. GEN. COORDONARE MONUMENTEL. ROM. A
BISERICII SPANTUL DOMITRU DIN BUCUR. 1937

REGISTRATURA

ARHIVA
MONUMENTE ROM. NO. FILA 26

Cap. 27 Restaurarea completă a zăgăvelilor interioare curățându-se stratul de speială din Fridvor, curățându-se și consolidându-se restul zăgăvelilor inclusiv facerea unui ton neutru acolo unde nu sunt zăgăveli. Lucrarea se va face de către un pictor autorizat de Ministerul Cultelor și Artelor în conformitate cu regulamentul publicat în Monitorul Oficial din 1937 după un deviz special întocmit de Pictorul Comisiunii în limita sumei de 200,000 Lei

240 Mp. x 400 Lei în Fridvor 66,000 Lei
679 Mp. x 150 Lei în restul Bisericii 101,350 Lei
167,350 Lei

Arhitect, *Horia Cordon*

Comunicat Domnului Pictor Mihail, spre a întocmi devizul, a face propuneri de urgență începere a lucrărilor după ținerea licitației, în ziua de 6 Septembrie 1937

Stu Verona

7 Sept. 1937

Am luat cunoștință și am înaintat alăturat. Caștel de sarcini, pentru aceste lucrări.

J. Mihail
Căpitan

11 Sept. 1937
Lucrările trebuind să înceapă săptămâna viitoare, se va prezenta domnului Căpitan o dată cu oferta de executie.
Atest. *Horia Cordon*

5. Sept. 1937

29 Sept. 1937
Sunt de părere că decizia este bine aleasă. Trebuie să învârt asupra atenției de det. la procederea sărăcăției, conform cu indicațiile mele date anterior.
Stu Verona

Ordin ca toate lucrările să înceapă la licitație și începerea lucrărilor de pictură. Trebuie să Caștel de sarcini să fie executate de unul pictor A. Verona, membru al Comisiunii.

J. Mihail Căpitan

10 Decembrie 1937

În contextul de cercare care
ca sunt suficiente indicațiile
tehnice date, aceste indicații
sunt conforme și cu unele
date de Paul A. Voronin, vor
fi înca mai corecte, ca și
singurul lucru să se dea
indicațiilor ultimelor
necesitate de înțelegere
și atunci cred că e bine
să fie rugat de Voronin
să se dea la data lucrului
aceste indicații.

J. Michael
Rector

2011. April 9

Indicațiile de mai sus
sunt în conformitate cu
datele de mai sus și
sunt în conformitate cu
datele de mai sus.

J. Michael
Rector

2011. April 9

Indicațiile de mai sus
sunt în conformitate cu
datele de mai sus și
sunt în conformitate cu
datele de mai sus.

J. Michael
Rector

Indicațiile de mai sus
sunt în conformitate cu
datele de mai sus și
sunt în conformitate cu
datele de mai sus.

J. Michael
Rector

Intocmit pentru lucrările de restaurare a picturii bisericii
Sf. Dumitru, din Suceava.

Lucrările necesare de executat la pictura acestei biserici
sunt următoarele:

1) Toată pictura veche a bisericii, acoperită azi, de tencui-
ală, sau speiili de var, va fi curățită, adică, se vor înlătura
aceste tencuieli, și se vor scoate la suprafață vechile fresce.

Această operație va fi făcută cu cea mai mare atenție pe-
ntru ca pictura să fie scoasă la lumină cât se poate de inta-
ctă, așa cum ea se găsește din vechime. Pictura acoperită de
straturi de var, se găsește în prezent, pe toată suprafața a
pereților pridvorului și -probabil- la bolțile și arcadele pro-
naosului. Concomitent cu lucrările de curățire a picturii, se
vor face și acele de consolidare a ei, adică, peste tot locul
unde tencuielile frescei se vor găsi burdușite sau desprinse de
zid, acestea se vor consolida fixându-se bine de zid; operația
această se va face în modul următor: mai întâi se vor spăla
bine cu apă, golurile burdușelilor, și apoi se va injecta sea-
mă de ciment cu var. Deasemenea, crăpăturile sau lipsurile de
tencuială-dacă sunt- se vor completa, marginile tencuielilor
dacă sunt desprinse se vor chitui și întări cu tencuială fină
de var.

2) Toată pictura din restul bisericii, adică, din naos, altar,
turlă, și pronaos, care nu este acoperită de var, ci numai de
fum și mardărie, se va curăți fie prin spălare, fie prin alte
mijloace, -după împrejurări. Se atrage atenția, în special asu-
pra acestei picturi, a bisericii Sf. Dumitru, care deși în
frescă, din punct de vedere tehnic, nu este făcută destul de
solid, astfel că la curățirea ei, se va avea în vedere acest
lucru, și se va da toată atenția ca, culorile ei să nu se ște-
argă, curățindu-se.

După curățire, și apoi se vor cerceta amănunțit tencuielile
frescei, și, unde acestea se vor găsi burdușite, sau desprin-

se de zid, se vor consolida fixându-se de zid, după procedeu-
ul indicat mai sus.

3) După curățirea și consolidarea întregii picturi din biserică,
că, se va vedea dacă și unde este nevoie de oare care repara-
țiuni, adică, nu se va face absolut nici un fel de reparați-
uni picturii propriu zise, dar pentru că la anumite locuri,
pictura lipsește cu desăvârșire; fiind căzută; va fi - poate -
nevoie ca aceste suprafețe lipsă, să fie acoperite cu un ton
neutru potrivit cu ansamblul picturii vechi.

În rezumat, toate lucrările ce se vor face picturii acestei
biserici, vor trebui făcute numai cu scopul de a se pune în
evidență și în adevărata ei valoare, vechea pictură a biseri-
cii.

Pentru execuția lucrărilor, parohia va face licitație,
sau va angaja un pictor prin bună învoială, și în condiți-
unile ce va crede de cuviință; pictorul angajat cu execuția
lucrărilor, să aibă autorizațiile cerute de lege; vezi Mon.
Oficial, cu Nr. 144/1937.

Lucrările de restaurare, se vor face sub controlul serv.
technic al Com. Mon. Istorice, iar pictorul executor este -
obligat să opăserve cu strictețe atât instrucțiunile din ace-
st caet de sarcini, cât și cele ce le va primi, în cursul lu-
crului, prin scris sau verbal, din partea Comisiunii, prin
reprezentanții ei. Parohia va încheia *Contractul de date încheiere
lucrărilor*.

Estimația pe metr. pătrați, de pictură curățită și con-
solidată, este de 400 lei m. p. pentru suprafețele de pictu-
ră acoperită de var, și 150, lei m. p. pentru suprafețele
acoperite numai de fum și murdare. Se cuprinde în aceste
prețuri, toate cele l'alte lucrări adică, tencueli, tonuri
neutre etc. etc.

Schelăria necesară lucrării, precum și construcția ei,
privește pe pictor, și se cuprinde în acelaș preț, iar da-
că parohia va procura și va construi dânsa schelăria, se va
scădea costul ei, din totalul prețului ce va rezulta din mă-
surătoarea suprafețelor pe metr. pătrați.

Toate cele l'alte cheltuieli, ca materiale, personal, etc.
privesc pe pictorul executor al lucrării.

*G. Mihail
Pictor*



ROMÂNIA

Regatul Bucovinei
REGALĂ ARHITECTURĂ

307 13/9 1938



Domniei Sale

Domnului Arhitect Șef HOREA TRODORU
COMISIUNEA MONUMENT. IST. BUCUREȘTI.-

Aven onoare a vă înainta aci alăturat, în copie, antimăsurătoare-deviz, pentru continuarea lucrărilor de restaurare bisericii sf. Dumitru din Suceava.

Antreprenorul Gh. Apetrei din Suceava, s'a oferit să execute art. 52, 53, 54, 55, 56, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 63, 64 și 65, pentru suma de lei 467.260, specificându-se cu cernesla roșie prețurile la art. respective din alăturatul deviz, care au fost oferite de antreprenor.

Totuși este de absolută nevoie să trimițeți atât antreprenorului cât și sf. Mitropoliei, planurile plantației și săpăturilor din jurul bisericii, iar dacă timpul vă permite, ar fi de dorit să faceți o vizită la Suceava pentru a da lămuriri la fața locului.-

Săptămâna trecută v'am chemat la telefon, dar nu erați acasă și am ichest contract cu antreprenorul numai pentru lucrările cari pot fi executate într'un timp scurt.

Dacă veți găsi că mai trebuiește completat și cu alte lucrări, atunci binevoiți a da antreprenorului, lămuriri la fața locului.-

Cu deosebită considerație

ARHITECT ȘEF

SECRETAR,

1466.

10-7-937

do membr. 937

Dr. Ar. Verona.

Membru al Com. Istorice.

Avem onoare a va inamela
in digital ref. alor. Arb. ref.
Horia Rodon insofit de caritil
de sarcini penta lucrante de ref. a
picturii lig. sf. duntin alii
Suceava, rugandu-va sa
lucreze a no da aerul de.
bolata cu inapoierea anexei.

R.

S. W.



se de zid, se vor consolida și fixându-se de zid, după procedeul indicat mai sus.

3) După curățirea și consolidarea întregii picturi din biserică, se va vedea dacă și unde este nevoie de oare care reparațiuni, adică, nu se va face absolut nici un fel de reparațiuni picturii propriu zise, dar pentru că la anumite locuri, pictura lipsește cu desăvârșire, fiind căzută, va fi pe-nto-need de a acoperi suprafețe lipsă, să fie acoperite cu un ton neutru potrivit cu ansamblul picturii vechi.

În rezumat, toate lucrările ce se vor face picturii acestor biserici, vor trebui făcute numai cu scopul de a se pune în evidență și în adevărata ei valoare, vechea pictură a bisericilor.

Pentru execuția lucrărilor, parohia va face licitație, sau va angaja un pictor prin bună învoială, și în condițiile ce va crede de cuviință, pictorul angajat cu execuția lucrărilor, să aibă autorizațiile cerute de lege, vezi Mon. Oficial, cu nr. 144/1937.

Lucrările de restaurare, se vor face sub controlul ser-technic al Com. Mon. Ist. Istorice, iar pictorul executant este obligat să opereze cu strictețe atât instrucțiunile din acest cart de sarcini, cât și cele ce le va primi, în cursul lucrului, prin scris sau verbal, din partea Comisiei, prin reprezentanții ei. Parohia va asigura *de la data începerii lucrărilor* Comisia de la data începerii lucrărilor.

Rata pe metr. pătrați, de pictură curățită și consolidată, este de 400 lei m. p. pentru suprafețele de pictură acoperită de var, și 150, lei m. p. pentru suprafețele acoperite numai de fum și murdărie. Se cuprinde în aceste prețuri, toate cele l'alte lucrări adică, tencuială, tonur neutre etc. etc.

Schimbările necesare lucrării, precum și construcția ei, privește pe pictor, și se cuprinde în același preț, iar dacă parohia va procura și va construi dânsa schelăria, se scadea costul ei, din totalul prețului ce va rezulta din surtătoarea suprafețelor pe metr. pătrați.

*Totul este înalte cheltuieli ca materiale personalitate
prezintă pe pictorul executant al lucrării. Tăbăc*



10-9-938

MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Telefon: 4.36.00

MITROPOLIEI BUCOVINEI-



Nr. I-239- din 27 Iunie 1938

Dosarul și Nr. nostru (la răspuns)

Data

28 JUL

INALTE PREA SFINTE TATE,

În referire la adresa I.P.C.F.V. Nr. 5166 din a.o. avom onoare a vă înapela anexat scrisoarea D-lui Inginer A. Perutescu, aducându-vă la cunoștință următoarele :

1) Lucrările de restaurare ale Bisericii Sfântul Dumitru din Buceava au fost începute numai după ce Comisia Monumentelor Istorice a fost înștiințată de Sfânta Mitropolie a Bucovinei cu Nr. 391/337, C.A. ~~Comisia este compusă de I.P.C.F.V. Mitropolitul Bucovinei~~ că aprobă executarea lucrărilor de restaurare integrallă a bisericii, ce se vor face de antreprenorul care a făcut oferta cea mai avantajoasă și anume de către D-l Gremis. - *cu același preț*

2) ~~De la Sfânta Voastră~~ ați binevoit a comunica parohiei că lucrările să fie executate de D-l Apetrii, și în baza acestei aprobări s'au executat lucrările de către antreprenor. -

3) Licitația a fost ținută de parohia respectivă, în același timp cu licitația pentru biserica Sfântul Ioan Botezătorul. Desarul licitației a fost comunicat direct de parohia Sf. Mitropoliei, serviciul tehnic al Comisiunii Monumentelor Istorice necunoscând acest desar, ~~numai I.P.C.F.V. poate conștate că~~ ~~comisia este compusă de I.P.C.F.V. Mitropolitul Bucovinei~~ ~~și~~ ~~velește~~ ~~ca~~ ~~lucrările~~ ~~nu~~ ~~au~~ ~~putut~~ ~~fi~~ ~~executate~~ ~~de~~ ~~antreprenorul~~ ~~care~~ ~~a~~ ~~făcut~~ ~~oferta~~ ~~cea~~ ~~mai~~ ~~avantajoasă~~ ~~și~~ ~~comisiunii~~ ~~naștre~~ ~~deslegarea~~ ~~aceluia~~ ~~confuzii~~ ~~de~~ ~~care~~ ~~de~~ ~~altfel~~ ~~nu~~ ~~verbește~~ ~~alături~~ ~~de~~ ~~antreprenor.~~

4) Devizul, inițial nu a fost îndepărtat, *capitole* ~~ci~~ ~~devizul~~ de restaurare integrallă, la sfârșitul său ~~se~~ ~~menționea~~ ~~că~~ ~~restaurarea~~ ~~impresumării~~ ~~de~~ ~~fier~~ ~~cu~~ ~~scob~~ ~~de~~ ~~miatră~~ ~~în~~ ~~limita~~ ~~sunei~~ ~~de~~ ~~113.000~~ ~~lei~~ ~~, ce~~ ~~va~~ ~~executa~~ ~~după~~ ~~devizul~~ ~~inițial~~ ~~(ca~~ ~~și~~ ~~cap. 10) ferestre de fier)~~

5) Ambele devize au fost examinate și aprobate atât de I.P.C.F.V. cât și de Comisia Monumentelor Istorice, astfel că ambele au prețurile în raport cu lucrarea. -

6) În campania anului trecut s'au făcut numai lucrări

preliminare de descoperirea elementelor originale, astfel că situația lucrărilor nu trece de circa 150.000 lei, sumă inferioară celei pentru care s'a ținut licitația.

7) În urma cercetărilor făcute anul trecut se va întocmi un deviz nou pentru restaurarea integrală, iar lucrările se vor relua cu o nouă licitație.-

8) Tencuelile dela turlă au fost date jos, pentru a secede la lămură construcția originală de cărămizi smălțuite care va fi una din pedeebele de preț ale bisericii.

Se revizui
Deși cum se vede auturul scriserii nu a avut o cunoștință completă a aprobărilor și a mersului lucrărilor.-

P R E S E D I N T E ,

SECRETAR DIRECTOR GENERAL ,

N^o 1239



Cernăuți 13/3-939.-

10-1-939

252



16/III/939.

Referat Primarului prin tarziu

acestei comunicari, am

comunicat telefonic ca

nu pot merge la file

locului in pios

fixate. Unuși

a d. Arhitect Irmu

ne mo dornu

din nou cand

stare sanatate

in re permisiu

ni la Suceava.

Stimate Domnule Arhitect

Pentru examinarea bisericilor din Suceava,

personal n'am sa ma pot duce, fiind suferind.

Pe ziua de Vineri 17 Martie a.c. am dela-

gat pe d-l Ing. Jacobschi dela serviciul nos-

tru spre a va da ajutorul de care veti avea

nevoie la examinarea bisericilor.

D-sa va sosi deci Vineri la gara Burdujeni

cu trenul de 9.30 si va va astepta la Suceava

la hotelul de vis-a-vis bis. Sf. Dumitru.

Totodata va rog sa binevoiati a aduce si

tbloul de caramizi smaltuite si piatra pen-

tru cornise, cu detalii, spre a se putea face

comanda din timp.

Cu deosebita consideratie

Arhitect

Tranov

Am comunicat cu

de mri nu slea Arhitect

Irmu cu N. 250.

Arhitect
Irmu

Acte
7

Mitropolia Bucovinei

Serv.Arhitecturii

Nr.731

7 Decembrie 1939.-



Înalt Prea Sfințite Stăpâne,

În ziua de 12 Mai a.c.s'a predat prin licitație publică lucrările de restaurare integrală a bisericii monument istoric sf. Dumitru din Suceava, după un deviz estimativ întocmit pentru suma de lei 883.800.-

La început s'a crezut că întrebuințând cu folos timpul unei veri întregi, se vor putea duce la bun sfârșit toate lucrările chiar în vara anului curent, dar din motive mai jos arătate, aceste lucrări nu s'au putut executa în întregime.

S'a executat în vara anului 1939 numai: refacerea gardului de piatră, aprovizionarea, cioplirea și fasonarea pietrelor pentru cornișe, precum și dățul jos a tencuielii la clopotniță.

Odar în ziua licitației s'a comisiei monumentelor istorice planurile acoperișului, tabloul țiglelor smălțuite și deplasarea unui arhitect la fața locului, pentru a da îndrumări necesare.

În ziua de 19 Mai a.c.arhitectul comisiei, venind la Suceava, a dispus ca să se dea jos mai întâiu tencuiala exterioară la clopotniță, după care s'a constatat că clopotnița a mai fost de două ori restaurată și că a suferit prefaceri care au denaturat aspectul original al clopotniței.

Când a venit a doua oară la Suceava, arhitectul comisiei a spus că va face studii și va propune comisiei mon.istorice, felul în care va trebui restaurată clopotnița și biserica. De asemenea va face propuneri comisiei ca întreaga turle a bisericii să fie restaurată cu cărămizi smălțuite colorate.

Ca urmare, am primit apoi o adresă din partea comisiei mon.istorice București, înregistrată la Nr.5825 din 26 Iunie 1939, prin care comisiunea aprobă restaurarea bisericii sf.Dumitru din Suceava și trimite un plan de dispoziție a cărămizilor smălțuite.

/.

I.P.S.Bale

Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Visarion al Bucovinei.-

Aceste cărămizi smălțuite, având cinci forme diferite și fiecare forată în câte 12 cuburi diferite, au trebuit mai întâi măsurate fiecare la fața locului, pentru care trebuia un relevu exact, măsurând locul și culcarea fiecărei cărămizi, iar comanda lor urma să se facă după un tablou bine stabilit pentru fiecare fel de cărămidă. Această dispoziție a comisiunii mon.istorice a tras însă dintr-o dată o nouă discuție art. respectiv din deviz, unde era prevăzută cărămidă smălțuită de dimensiuni obișnuite și în număr mai mic.

Prin acesta schimbare s'a depășit devizul cu cca 300.000, care a și fost aprobat de Mitropolie în ziua de 21 Iulie a.c.

În privința refacerii acoperișului bisericii și a executării altor lucrări asupra cărora urma să se pronunțe com. mon.istorice și să dea detalii necesare, arhitectul comisiunii a declarat că este necesar de a se face mai întâi un relevu al întregii biserici.

Pentru a nu ține lucrările în loc, au cerut imediat angajarea unui conductor pentru executarea acestui relevu. Efectuarea s'a început în ziua de 3 Iulie și s'a terminat la 5 Septembrie a.c. predând comisiunii mon.istorice, pe mână executării, toate planurile cu măsurători detaliate asupra întregii biserici, din care câte un exemplar, văzut și verificat de arhitectul comisiunii, se păstrează în arhiva noastră.

După executarea relevuului, neprimind planurile acoperișului, au cerut Mitropoliei cu referatul Nr.430 din 19/8 și Nr.510 din 30/8 a.c. să intervină la comisiunea mon.istorice București, să ne trimită de urgență planurile acoperișului bisericii, întrucât nu se pot executa și celelalte lucrări care sunt subordonate refacerii acoperișului.

Deosebenen s'a cerut să ni se trimită detalii pentru timpane gotice și să ni se comunice felul cum trebuie să fie restaurată clopotnița bisericii, dar n'am primit până'n prezent nimic.

Au survenit apoi și alte cauze de forță majoră. Concentrări, rechiziții de vehicule și lipa de vagoane, au îngreunat aprovizionarea cu materiale necesare și aducerea pietrei pentru cornișe.

Apoi cărămizile smălțuite, având dimensiuni speciale, fabricanții au declarat că nu vor putea preda comanda decât în luna Decembrie a.c.

Bazat pe activitatea expusă mai sus, antreprenorul a cerut și i s'a aprobat prelungirea termenului de predare a lucrărilor până la 1 Iulie 1940, bineînțeles dacă comisiunea mon.istorice va stabili depe acum felul cum va fi restaurată clopotnița și dacă ne va trimite imediat planurile de refacere a acoperișului la turli și la corpul bisericii, precum și detalii pentru timpane gotice la ferestre.

Timpanele gotice și șarpanta acoperișului s'ar putea lucra și iarna, rămânând ca imediat în primăvara viitoare să se execute și celelalte lucrări care nu suferă frigul și alte intemperii.

La biserica sf. Dumitru ca și în general la toate restaurările de monumente istorice, lucrările suferă întârzieri și din cauza multiplelor formalități ce se cer a fi îndeplinite. Astfel vom arăta, în mod cronologic operațiunile ce survin cu restaurarea unui monument istoric.

În primul rând, nicio lucrare nu se poate executa fără aproba-

rea com. mon. istorice, iar comisiunea nu poate supune spre executare nici o lucrare dacă aceasta n'a fost aprobată de Mitropolie, care suportă în întregime cheltuielile restaurării; de unde rezultă necesitatea absolută de colaborare între serviciul arhitectural al Mitropoliei cu cel al com. mon. istorice.

ARHITECTURA
MONUMENTE CRISTIANE
NO. 1114

Până acum n'am avut niciodată piese complete (caci, piere de sarcini, detalii, etc.) care să aibă un caracter definitiv și cari ar putea servi ca baza pentru ținerea licitațiilor și după cari s'ar putea începe și termina o restaurare integrală.

Devizele inițiale sunt de altfel foarte relative, caci, după cum vom vedea mai jos, în cursul lucrărilor survin lucrări suplimentare care în majoritatea cazurilor întrec de două ori, ba chiar de trei ori mai mult decât însăși devizul inițial. Apoi pentru aceste lucrări suplimentare trebuie întocmit devize noi, detalii, etc. chiar în cursul lucrărilor. Așa s'a întâmplat cu restaurarea clopotniței dela M-reș sf. Gheorghe din Buceava, unde devizul inițial a fost întocmit pentru suma de lei 120.000, iar lucrările, incl. cele suplimentare au costat 224.507 lei și clopotnița tot încă nu este complet restaurată. Acelas lucru s'a întâmplat și cu restaurarea acoperișului bisericii M-rei sf. Gheorghe din Buceava, unde devizul a fost întocmit pentru suma de lei 160.000, iar lucrările s'au ridicat la 300.000 lei.

Nu mai este departe cazul și cu biserica sf. Dumitru, unde devizul inițial este în suma de lei 883.800 și deja s'a și depășit cu 300.000 lei numai la cărămizi smălțite-colorate. Pe viitor, în special la clopotnițe, după cum se vede depe acum, depășirile vor fi și mai mari, edică totodată, unștoare lucrărilor suplimentare ce va mai găsi comisiunea mon. istorice ca fiind necesare.

Pentru a ilustra mai bine felul cum se face o restaurare de biserică, vom reproduce fidel așa cum stau lucrările:

Antreprenorii cari se prezintă la licitație, cer 20-30% peste prețurile din deviz, sau pur și simplu nu se prezintă de loc, cescă atrege după sine amânarea licitației. Cam așa se întâmplă și cu licitația a două și a treia, până la cele din urmă, în virtutea legilor în vigoare, se predau lucrările prin buna învoială, cu diferite concesii din partea Mitropoliei și antreprenorului, numai ca să nu se piardă sezonul de lucru. Așa a fost anul trecut cu biserica sf. Dumitru, sf. Ioan Botezătorul și sf. Treime din Biret, iar anul acesta cu bis. sf. Treime și sf. Onufrei din Măndăstioara.

Deci s'ar introduce sistemul regiei la monumente istorice, rezultatul n'ar fi de loc înșucător; angajări de personal tehnic (care nu prea există), supraveghetori de încredere la lucrători și materiale, apoi scule, deplăsări, pază, etc. etc. s'ar urca la cifre foarte însemnate.

În fine, antreprenorul care a câștigat lucrarea (adesea se lasă rugat pentru acest lucru), nu începe nimic până ce arhitectul com. mon. istorice nu va da explicațiuni la fața locului.

În cursul lucrărilor, antreprenorul descoperă lucrări neprevăzute: o tencuială originală, o pictură sub tencuială, o nișă sau o

ferestre astupate, o grindă sau o temelie de abajid nouă, etc. etc. ceace îl determină să oprească lucrările neștiind ce și cum să facă.

Anunță apoi comis.mon.istorice și serviciul nostru de arhitectură (fiind avertizat de a face aceasta). Se întâmplă ca delegatul comisiei mon.istorice să vină imediat, dar sunt și cazuri când este ocupat, plecat în altă parte sau concentrat, cum a fost anul acesta; timpul însă trece și antreprenorul așteaptă cu lucrători pe șantier.

Venind la fața locului, arhitectul comisiei nu rezolvă pe loc chestiunea. Face întîia studii și le supune apoi aprobării comisiei, în urma căreia lucrarea fie că se reduce, fie că se mărește (în majoritatea cazurilor se mărește). Aprobarea comisiei mon.istorice este apoi comunicată Mitropoliei. Serv.nostru de arhitectură, văzînd că lucrarea nu este prevăzută în devizul inițial și deci e suplimentară, cere oferta dela antreprenor, stabilește un preț minia și cere sf.Mitropoliei aprobarea depășirii devizului.

În acest timp (care de multe ori e cam lung), antreprenorul, ținînd pe șantier oamenii fără lucru și neputînd înainta cu lucrările cere majorarea prețurilor, amenință cu rezilierea contractului, iar dacă nu reușește, a doua oară nu se prezintă la licitație.

Sunt unele chestiuni care se rezolvă ușor și repede, în special cele ce nu costă scump, dar sunt unele până ce se hotărăsc și se aprobă, trece tot sezonul.

Bineînțeles că se caută în totdeauna ca părerile comisiei mon.istorice să fie la fel cu ale Mitropoliei, ca lucrările și prețurile să se reducă la minimum posibil.

Șeful serviciului, ss. arh. A. Ivanov

Secretarul serv. ss. F. Ciocanu.

Pentru conformitate,

SECRETAR SPARMIA





MITROPOLIA BUCOVINEI

Cernăuți, la 22 JAN. 1940

19

Anexe: 1



Domnule arhitect,

Nrul 1/40.

Alăturat cu onoare vă trimitem în copie referatul serviciului nostru de arhitectură asupra lucrărilor executate în trecut la monumentele istorice, precum și cele ce se vor executa în viitor.

Vă rugăm să binevoiți a ne comunica propunerile D-v. cele mai potrivite pentru executarea acestor lucrări, cât mai curând posibil.

Consilier

Gr. H. Negruț

Domnului
arhitect Horia Teodorescu

Secretar episcopal

București
Comisiunea Monumentelor Istorice
str. G-ral Berthelot 28

176/25/11/939

Cernăuți, 12 Februarie 1939. -
 12-6-1939
 M 00347 x 1 FEB 19 9
 REGISTRATURA

D. M. I.
 ARHIV
 MONUMENTE ISTORICE
 NR. FILA 26

15.5.39.
 Schimb

Mult Stimete Domnului Arhitect,

25/5/1939. Referat
 din comisiunea arhitecturală
 în ziua fixată cu S. P. S. S. Mithropitelul Bucuriei
 rugărilor S. P. S. S. este
 hotărât și dăruie la
 bun sfârșit într-un
 ritm accelerat restaurarea
 completă a Bisericii în sus menționată și.
 frontul bisericii din fațadă. În timpul pregătirii planurilor
 pentru reînălțarea lucrului cât mai neîntârziat, sunt de părere
 că și Domnul P. S. S. Mithropitelul nu po-
 tea să așeze lucrului
 revizuirea desigur cât de
 mărind pentru lucrarea
 de curățare și zugrăvire
 dăruie în același timp limuzin
 și Mithropitelul de moduri cum trebuie să treacă lucrarea
 pentru dăruie lucrului.

La stimata Dvs. scrisoare din 7 Februar
 a.c. am onoare a vă comunica, cum că ar fi
 foarte potrivit dacă Dvs. ați veni la Cernăuți
 în ziua de Joi 16 Febr. a.c. cu care ocazie
 vom rezolva împreună unele chestiuni privi-
 toare la bisericile Monumente Istorice.

Aștept deci sosirea Dvs. la Cernăuți,

Cu deosebită considerație

ARHITECT

S. Koval

e Martie 1939.

Arhitect
 S. Mithropitelul
 S. P. S. S. Mithropitelul
 S. P. S. S. Mithropitelul

Castelul de zăvoi pentru
 pictura acestor biserici este
 anexat și are loc să se spe-
 ediem modalitatea de lucru
 licitații. Să se trimite imediat
 un exemplar din Castel de zăvoi
 parohial, respective, sau S. Mithropitelul
 din Cernăuți.

S. Koval
 Pictor

N^o 347

B. MAR. 1889

Episcopiei Mitropoliei Bucureștilor.
Cernăuți

Avem onoare a vă trimite
caietul de sarcini aprobat
de Comisiunea Monumentelor
Istorice pentru lucrările de
reparație a picturii bisericii sfinte
dintru din Luceava,
rugându-vă a fi urmat
în tot mai iar pentru orice
lucrare neprevăzută în caietul
de sarcini se va cere comisiunii
noastre o nouă aprobare.

În atâtea ne facem cunoscut
că pentru tinerea Căpitlului
modal de înlocuire a prezentei
în alăturatul caiet de sarcini.

Br.

Mer. Dr. Gh.

Anul 1938/39

Situație provizorie Nr. 1
pentru lucrările de restaurare integrală a bisericii Sf.Dimitrie
din Suceava .-

suma de platălei 38.940.-

Lucrări executate și materiale
aprovizionate dela data contrac-
tului și până la 8 Octombrie 1938

A. Lucrări executate

Art. 1 în continuarea datul jos
a tencuielilor existente fără a
se strica paramentul de piatră
veche inclusiv schela necesară
m.p. 200 a lei 15 - lei 3.000

Art. 2. La partea superioară a
clopotniței tencuieli exterioare
după se s'ar curățat cu scoabă de
fier rosturile pe o adâncime 2 cm .
și s'au înlocuit toate cărămizele
putrede stricate sau lipsă cu alte
noi ca la turla pantocratorului .
cu mortar de var gras amestecat
cu praf de piatră ciment 10 kgr.
la m.c. de pasta și praf de ou-
lcare a optine culoarea petri na-
turale m.p. 200 a lei 80 - lei

" 16.000

transport

lei 19.000

transport

lei 19.000

Art. 3. Nivelarea terenului
în jurul bisericii și a clopot-
niței coborând pe toată suprafața
incintei .-

Nivelul va avea original
inclusiv recordarea cu un ta-
lan 1/2 cu socul grilejului
înconjurător și cu un taluz
în pantă foarte dulce în drep-
tul intrării după indicațiile
ce se vor da la fața locului și
după planul ce se va face nive-
larea ,se va face astfel încât
se va obține o pantă generală
de scurgere către unghiul est-nord
a incintei .m.c. 500 a lei 40 -

valoarea de pe deviz

" 20.000
lei 39.000

B. materiale aprovizionate
de pe șantier .

Art. 1. var pasta m.c. 1.50 a lei 1.100 - ~~1.650~~

2. nisip de râu m.c. 15.00 a lei 80 ~~1.200~~

valoarea de pe deviz constatată.....lei ~~2.850~~ ⁴⁰⁰ 3.250

Se reține 20 la sută
pentru aprovizionarea de materiale
din suma de lei ~~6.800~~ ⁴⁰⁰

se reține 6 % din lucrări
executate din suma de lei...39.000

total rețineri ~~576~~ ³⁰ lei plus 2.340 -

Rest de primit lei ~~38.940~~ ^{39.400} 36.980

19 Oct. 1938

Adică tu găsești și
nu ai nicio opțiune lei

Verificat

Suceava la 8/1 1938.

Arhitect
Horia Brăveanu

Apetri C. 350-1/18
Antreprenor de construcții
SUCEAVA

Reperat

cu două planșuri în
și fotografii



Restaurarea turlei Bisericii
Sfântul Dumitru
din Succava

12-34939
Luminismul tehnico-
v. Brăt

Cercetând paramentul exterior al turlei
Bisericii Sfânt Dumitru din Succava s'a constatat urmări-
toarele:

1) La suprafața mai multe straturi de zugra-
veală obșnuite.

2) Un strat general de tencuială zugrăvită în
presență. Culorile n' au desenele sunt complet șterse. În
partea de sus a panourilor cuprinse între fusta
sau contrafort și marginea fiecărei laturi n'
găsim, însă bine conservate elementele în relief
a ștampilor și ceramicișuri înși sunt complet
șterse. (Vezi Gh. Boly. Vol. II pag. 50).

Se n' mai poate recunoaște nimic din
reprezentările acestui strat, din cauza ștergării
reliefului elementelor în presență (procedeu lăsat
după părerea lui Gh. Boly de la i. corne) panourile
arătate mai sus au rămas la locul lor n' sunt
de părere și se potruzi, consolidându-se n' cât
mai bine.

3) În toate celelalte locuri, dând jos acest
strat de tencuială care nu mai poartă nici
un desen n' nici o coloană vizibilă precum
nici grădile sau arhet de însemnare, s'a găsit
paramentul original al turlei compus
dintr'un for foarte bogat de cărămizi omal-

tuite de diferite forme. De locurile unde nu sunt
cărămizi omăltuite se află o frumoasă tencuială
bogată în var în calce, foarte albă, pe care sunt
trase în firea desene albastre și roșii reprezentând
cărămizi omăltuite sau pături de piatră de talie.
Aceste pături tencuiale cu desene geometrice se
află de aștept pe tot restul corpului Priseriei.

Acest pământ (original) a avut de
suferit de pe urma unui violent incendiu.
Multe din cărămizile omăltuite au fost stricate
de incendiu și de intemperii și au rămas pro-
babil între date incendiului și date când
pământul a fost acoperit cu tencuială
zugrăvită în firea de care s'a vorbit mai sus.
Pe opt planuri diferite s'a notat colorul
fiecărei cărămizi omăltuite a tuturor plăilor
turlei, lisând în alb cărămizile care sunt
alot de stricate, în cât nu s'a mai cunoscut
nici o urmă de colorare.

Pentru restaurarea acestui pământ se
pun două probleme și anume:

I

Arcurile finidelor mici

Pe toate cele opt fete s'a constatat că fin-
dele mici (câte patru) din partea superioară
n'au avut nici o dată arcade lor superioare
din cărămida omăltuită sau aparentă.

Fie din lipsă de material omăltuit, fie
din cauză că formatul cărămizilor nu s'a
potrivit destul de bine pe un arc cu o
razei ase de mici, aceste arcade au fost
construite cu cărămida obisnuită, spor-
tocărită; pe tencuială proaspătă zugrăvind
în roșu și albastru o imitație de cărămizi.

Pentru aceasta pământul este acce-
surat și suferit mai mult din cauza incen-
diului și de intemperii. Complicându-
se s'a făcut o dată cu repararea pământu-
lui s'a făcut în grabă și micșorarea și

mai gisole ou o fundi sau arcadi a corui
constructie si tencuilei origineli si se mai
pastrezi in intregime.

Pe cele opt fete acestei portuine (p. 10 de
nua) trebuie refacute.

De oare s'a dovedit ca procedeul care
mizer tencuile este mai puțin rezistent
de cât cari mizer omietuite, sunt de
părere si restaurăm arcadile și fetele
mici cu cari mizer omietuite.

Propun acestei si din motivul că în
zilele noastre imitatie în pusa a coramizer
lor omietuite nu s'a puter executa nici
destul de sanzuri în ce priveste desenul
nici destul de durabil în ce priveste
tehnica.

Propun ca aceste cari mizer omietuite
si fie de tipul obisnuit (A în planul
alturat) iar nu speciale (ca în BB') de oare
a mi si pu mai apropiate de spiritul
general al Monumentului.

II

Braul inferior

Braul din partea inferioară a turlei,
format din câte două cari mizer speciale
(aceleasi de la muchiile verticale ale
turlei si de la profilul de deasupra
arcadelor mari) cari nu pastrezi nime
de malt, fie că n'au fost nici o data
omietuite, fie că fiind mai expuse
smaltul s'a stins.

Pentru a fi o restaurare cât mai
durabili, pentru acest brau mai
expus sunt de puse si se executa de
cari mizer omietuite - deci ne permitem

și presupunem că în condiții de temperatură au
destins omulul vechi — sau din prater de
talie, deci presupunem că acest brâu era
la început tencuit. Pe o porțiune mică
pe latură arăd s'ar prater o porțiune tencuită
ca mântuire este cum facem la soclurile
a caror transformare în prater s'aprobă.

Că efect plastic — de n' totuși mai puțin
durabil ca prater, au în puțină vreme nu
s'ar mai ști de jos deci e prater sau ten-
cuieli — brâu de cărămizi omăltuite
nu ar fi reprotivrit, de oarece cele două
brze stelate ale turlei au n' de câte trei
rânduri de cărămizi omăltuite (un
rând de cărămizi praterate între două
obrisnute)

În urma ultor eratăte mai sus
rog Onorata Comisiune să bnuvriască
decide cum trebuie restaurate arcedele
mici și brăze în prior.

Arhitect
Yoricevorn

Sunt legatură a se aproba pentru:

- I) arcuțele feridelor mici, cu cărămizi omăltuite tip obisnuit
conf. arhitectului Teodor
- II) brăul inferior, se asamblă cu cărămizi omăltuite.

P. F. Mihail

Se învârtă
la Comisiune.

18/10/1939


10-6-939

260/12/10/1939

Sedinta din

Referat

Cornise de piatră a
Bisericii Sfântul Dumitru
din Suceava.



După cum se prezintă, în repetate
crecutate pentru ridicarea temeliei în
jurul Bisericii, s'au găsit mai multe
fragmente de piatră cioplită de la cornise
Monumentului.

Unul din fragmente este de la un
colț (unghiul) al construcției. Si
unghiul făcut de cele două laturi
fiind de 45° înclinarea cu acest cor-
nisi se găsesc la turle Bisericii.

Se pune spre aprobare eliberarea
plan pentru comendarea pietrei necesare,
luarea măsurărilor și începerea pri-
veste aranjării lucrării sub conducerea
Serviciului tehnic al Episcopiei Mitropoliei
a Bucovinei.

Arhitect
Gheorghe Teodorov

Sedinta din 3.11.1939

P. F. Iulian
23.10/1939.

22.10.1939

S. Agache

22.10.1939

le. Iulian

7

le. Iulian

~~Planul~~
in Original la Tehnic

1:607

B 1 M 1 1939

Spntei Mitropolii
a Bucovinei
Cernăuți

Avem onoare a raporta
planul aprobat de Com. D. m. a.
Mon. istorie pentru coman-
darea pietrei necesara la
constr. lăsarica Sf. Dumitru
din Suceava lucrarea crea-
tandu-se pe baza a proiect
angajarea sub conducerea
serviciului tehnic al Spntei
Mitropolii a Bucovinei.

Pr. Ser. Dr. G.

La Com. D. m. a.

28/III/1939

Carnetul 23 Martie 1939

10-6-939

Răspuns

2
Dacă înproprieile în permute, mi
mărește fiul locului în ziua fixată.

5
Aș și în viața, după și mi se
comunică hotărârile Comisiei Conducătoare
la sfatul și am făcut pentru
cuenta Bisericii.

Stimate Doamule Architect,



292/28/III/1939

Arhitect
Yon Tergom

Din cauza bolii cred că n'am să mă pot deplasa
nicăieri aproape o lună de zile, fiind chiar oprit de
medici. Pentru a nu stagna unele lucrări la biserică
Monumente istorice, am înlocuit pe d-l ing. Jucovschi
de la serviciul nostru, spre a vă sta la dispoziție, atunci
când veți avea nevoie de concursul nostru.


Intrucât în prezent sunt de rezolvat, la fața locului,
o serie de chestiuni privind biserică din Suceava, cari
de altfel au un caracter urgent, am hotărât ca pe mine de
31 Martie (vineri), d-l ing. Jucovschi să vă aștepte la
Suceava, dimineață, la hotelul vis-a-vis de bis. sf. Dumitru;
subsemnatul exprim părerea mea de rău că nu pot participa
personal la această deplasare.

Până atunci, am dispus să se pregătească scrisori nece-
sare pentru eventuale măsurători la fața locului, în special
la bis. Sf. Dumitru.

Totodată vă rog să bi-nevoiți a aduce cu dvs. și un
exemplar din proiect de restaurare a bisericii din Bărda-
jeni-târg, întrucât nu există la dosarul nostru.

Cu deosebită considerație

Arh. Tergom



TELEGRAMĂ

10-6-939

1976 16 AUG 1939

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

SERVICIUL ARHITECTUREI BERTHELOT 28

BKR =

T 3 CERNAUTI 12456,26,16,12 =

cuv

data

ora

m.

timpul

ora

m.

timpul

RUGAM TRIMITETI URGENT PLANURILE ACOPERISURILOR BISERICII DUMITRU

SUCEAVA STOP DIN LIPSA PLANURILOR LUCRARILE OPRITE = MITROPOLYA


BUCOVINEI CONSILIER NEGURA =

p. Conformitate,

On N° 2002/939 si an transmis
 Toate planurile in origina. catre Cons. of Danubius
 by Onorio Co Mitropolie Buc. Decr. Technica

Mitropolia Bucuresti

No. 3486



Domnule Președinte,

19.XII.1940

Referat

Sunt de părere
că răspund
cu încredere
la prima m
la bucuria, în
în cazul că
pe conținutul
arbitrar
nu voi
găsi proba
bă lăsată de
găsită de
Protob.

Dl. arhitect Horia Teodora ne-a cerut o probă de pia-
tră din cariera Cincșu-Sastavna, care se prelucrează la biserica
Sf. Dimitrie-Suceava.

Cu onoare vă comunicăm, că blocurile disponibile află-
toare lângă biserica Sf. Dimitrie sunt toate cioplite și prelu-
orate gata spre întrebuintare. Din aceste blocuri nu se pot
face probe, căci ar periclita ruinarea blocului întreg. Cu
ocazia unei deplasări în Suceava - dl. arhitect Horia Teodora
va binevoi a dispune cele ce vă crede de cuviință.

Prinși, vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deose-
bitei noastre considerațiuni și arhierești binecuvântări.

Mitropolit

Consilier,

G. Gh. Negrușă

Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice

București

Str. G-ral Berthelet 28

Sfintei Mitropolii a
Bucovinei
Suceava.

2509

28 FEB 1941

Înalt Prea Sfințite,

La adresa Înalt Prea Sfinției Voastre
No.3446/940, avem onoare a vă face cunoscut că
d-l arhitect Horia Teodoru, va cerceta la prima
sa venire la Suceava și în cazul când nu va gă-
si pe șantierul de acolo proba dorită, o va lua
de pe șantierul din Probota.-

Binevoiți a primi vă rugăm, Înalt Prea Sfin-
țite, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.


Președinte,

Secretarul Comisiunii,

Mitropolia Bucurestii

Anexa: 1

No. 3064/40



10-3-1940



Domnule Președinte,

S.XR.940

Referat

Sunt de părere că
se începe
cu pînă la Mi-
nistru și pînă la
delegatul nostru
și se ia măsuri
urgente de prop-
terea faptelor care
eventual ar amenința
și cădi în
ocazia
unui nou
cutremur,
bruciind
la orice cauză
amenințată - dăruind
și împiedicind prin orice
improvizate apăsări publica-
tive în aceste locuri, pînă ce
nu se fac toate dreptățile necesare.

Proptindu-se pe faze din dorința sa
mai multe bile gloase inclinate, bine
făcute și zădărnice în rol și fără contraventații
cu celelalte și perfect rigide. Ele nu se deosebesc
și în numărul cerut de situație

Arhitect
Nouă London
Se încheie
V. Frutkin

Alăturat avem onoare a vă înainta în copie procesul-
verbal privitor la constatarea stricăciunilor ce s'au făcut
unor biserici monumente istorice din orașul Suceava, din ca-
uza cutremurului dela 10 Noembrie 1940.

Vă rugăm să binevoiți a dispune cu de urgență să se
transporte la fața locului un domn arhitect dela serviciul
monumentelor istorice pentru a lua cuvenitele măsuri.

Primiți, vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deose-
bitei noastre considerațiuni și arhieriei binecuvîntări.

Mitropolit

Consilier,

Pr. Gh. Iugură

Domniei Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice

București
Str. G-ral Berthelot

*Delegata
la seminarul d-l P. D.*

Sfintei Mitropolii a Bucovinei
Suceava

2435

6 MAR 1941

Înalt Prea Sfințite,

La adresa Înalt Prea Sfinției Voastre No.3064/940,
avem onoare a vă ruga să binevoiți a face să se ia
măsuri urgente de proptirea părților cari eventual ar
amenința să cadă, împiedicându-se prin bariere improvi-
zate apropierea publicului în aceste locuri până ce
se vor fi făcut toate proptelile necesare.-

Proptelile se vor face din două sau mai multe bile
groase, înclinate, bine fixate în zidărie și în sol și
bine contravântuite cu clește spre a fi perfect rigide.
Ele vor fi de înălțimea și în numărul cerut de situație.

Acestea sunt măsurile provizorii de luat până la
venirea delegatului la fața locului.-

Președinte,

Secretarul Comisiunii,

origine dintr-o pomiană, având dreptul de a face esla de
lucrare.

2) Pentru continuarea lucrărilor în câmpurile anului
viitor, delegatul Comisiei va completa dosarul lucrării
cu toate planurile și desigur necesar, comunicându-le Sf. Mitropoliei
Mitropoliei imediat ce va fi aprobat de Comisie.

3) Înainte de începerea lucrării de restaurare în primă-
vara anului viitor în prezența delegatilor Sf. Mitropoliei
și al Comisiei și va încheia un proces verbal arătând
starea lucrării pînă la de anteprenoul primar în
teritoriul ocupat.

4) În vederea procurării pietrei pentru continuarea lucrării,
din piatră carieră cea mai potrivită, Sf. Mitropolie este
negată a trimite Institutului Geologic din București
Ioana Glissel N° 2 un bloc de piatră de circa 0,50 x

0,50 x 0,50 din piatră aduși pe șantier din carierele
Zastona-Căncău, pentru a acest Institut, care este
în curent cu aceste chestiuni - și ne arăte cu ce
cariere se pot înlocui carierele pierdute.

Arhitect
Horia Leovornu.





C a i e t d e s a r c i n i
p e n t r u

lucrări de restaurare ale monumentelor istorice din Bucovina.

1. Prezentul caiet de sarcini se consideră ca formă de corp comun cu caietul de sarcini tip elaborat de O.C.E. și publicat în M. Of. Nr. 127/1931, pe care-l completează cu date particulare, relatate la lucrările din alăturatul deviz Nr.

2. Lucrările se vor plăti prin licitație în conformitate cu Legea C.P. și fiindu-se seacă de prevederile R.O.R. Nr. 1069 din 2 Martie 1935.

3. Legea Contabilității Publice și condițiile generale pentru întreprinderi și lucrări publice se consideră ca fac parte din acest caiet de sarcini, precum și caietul de sarcini întocmit de Serviciul Tehnic al sf. Mitropolit al Bucovinei.

4. Valoarea lucrărilor din deviz este de lei

5. Pentru lucrările cuprinse în deviz, întreprinderea este obligată a furniza și transporta pe șantier toate materialele necesare care vor fi verificate și aprobate de direcția lucrărilor și apoi puse în operă conform planurilor aprobate și prevederilor din deviz.

6. Termenul de execuție va fi de de la data adjudicării lucrării, până la

7. Plata lucrărilor se va face numai în baza situațiilor provizorii și definitive, conform cu condițiile generale. Situațiile vor fi întocmite de întreprindere și verificate de direcția lucrărilor. Pentru justificarea cantităților din situațiile provizorii, întreprinderea va atașa planuri, piese justificative și caiet de atașament cu măsurători, care la situația definitivă vor fi în triplu exemplar.

8. Pentru determinarea în timp se fixează o penalitate de pentru fiecare zi.

9. Întreprinderea este obligată a prezenta un releveu de cantitățile real necesare pentru lucrările ce trebuie efectuate,

după capitolele și articolele prezente în deșir și numai după aprobarea direcției lucrărilor, întreprinderea va începe lucrarea, avându-se în vedere a nu se depăși prevederile desizului.

10. Lucrările vor fi executate din materiale de primă calitate și în condiții tehnice perfecte, respectându-se întocmai toate prescripțiile desizului, fa ăreace privește materialele care ca formă, calitate sau culoare, trebuie să corespundă vechilor materiale din care este construit monumentul istoric. Calcululele de rezistență și calculele protecului pentru lucrări din beton de ciment armat primesc pe antreprenor, care este obligat a prezenta spre verificare și aprobarea direcției lucrărilor calculele și proiectele complete.

Antrepriza este obligată a executa lucrările cu lucrători calificați și de specialitate, sub supravegherea continuă a unui tehnician calificat, rămânând complet răspunzător de execuția lucrărilor și de eventualele deteriorări ce s'ar aduce monumentului, întrucât Serviciul tehnic al Comisiei Monumentelor Istorice nu dispune de personalul necesar unui control de orice moment al lucrărilor.

11. Săchelară și materialul lemnos pentru propiră de gâruri, riduri, calcană vecină sau orice altfel de lucrări, etc. la timpul executării lucrării, este în sarcina întreprinderii, care este răspunzătoare de orice stricăciune sau accident ar rezulta din faptul că nu a luat toate măsurile de siguranță și protecție ale lucrătorilor.

12. La nici un monument istoric săchelar nu se poate în nici un caz eprijăni în ridurile lui. Ea va trebui pretutindeni alcătuită de sine stătătoare.

13. Este cu desăvârșire oprită depozitarea materialelor de construcție, ori care ar fi ele, în interiorul unui monument istoric.

14. Încă de la începerea lucrării pe tot întinsul șantierului, care se va limita prin garduri provizorii, se vor lua toate măsurile de protegere a tuturor părților expuse ale monumentului, acoperindu-se cu rogojină, scăduri, pânză, carton gudronat, etc. după caz, pietrele de moarădat, zugrăselile vechi,

inscripțiile, acelușor de piatră sau cărămidă, etc. antreprenorul rămânând responsabil de toate măsurile care s'ar aduce, în conformitate cu Legea de conservare a Monumentelor Ist. D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nr. 754 torice.

15. Groapa pentru sarcină sau alte temple etc. se pot face de cât în locurile unde nu sunt morănte, urme de ziduri vechi, ruine etc. în caz când, săpându-se, se găsește astfel de urme ale trecutului, se va raporta imediat direcției lucrărilor, iar săpătura necesară se va face în alt loc.

16. Întreprinderea este obligată a îndepărta de pe șantier, pământul, molozul și materialele rezultate ce i se va arăta de direcția lucrărilor ca neapăsătoare. Materialul rezultat din eventuale sădări și care conform cu specificarea din deviz, rămân proprietatea monumentului, se vor așeza în stive regulate, în locul arătat de direcția lucrărilor.

17. Modul de executare al lucrărilor și măsurătorilor este acela prevăzut în caietul de sarcini pentru construcții întocmit de Ministerul Lucrărilor Publice, când acest mod nu este prevăzut în devizul alăturat.

18. Oficiu condiții cuprinse în ofertele domniilor concurenți și contracte acestui caiet de sarcini, sau al devizului anexat, se vor considera bune și nevenite.

19. Din prezentul caiet de sarcini face parte și regulamentul pentru construcții întocmit de af. Patriarhie și publicat în Monitorul Oficial, partea I-a, Nr. 79 din 5 Aprilie 1937.

20. Prezentul caiet de sarcini face parte din Devizul Nr. 1000 anexat pe care-l completează.

Arhitect (ca) Horia Teodora,

Pentru conformitate cu originalul (se) indidicfrabil /L.S./

Pentru conformitate ,

ANEXA MASURATOARE - D E T A L I E

pentru

lucrări urgente de întreținere la Biserica Sf. Dumitru din Suceava.

1. Desfăcutul, datul jos și deșchidatul în stive regulate pe traverse și în pantă pentru a nu putrezi în timpul iernii, a actualiei scheli ce se află în jurul turnului clopotniță și în jurul turlei Pantocratorului Bisericii. Lucrarea se va face cu cea mai mare grijă menținându-se nicio stricăciune monumentelor și pe întreaga răspundere a antreprenorului în ce privește eventualele accidente. Tot materialul lemnos inventariat pe dimensiuni se va preda prin proces verbal delegatului Sf. Mitropoliei menționându-se și ferăria (acoabe, buioane, cuie) ce se vor aduna cu cea mai mare economie. Se vor menține consolidându-se, proptelele lîntoului de piatră ce s'a găsit crăpat deasupra ușii de pe latura vest a clopotniței.

Pentru toată lucrarea global..... 8.240 lei

2) Cu materialul lemnos existent se va reface, în partea unde biserica este dezvelită, astereala bătându-se scândurile cât mai lipite unele de altele. Se va face de asemenea astereala, cuprinsă gârpanța necesară pe cei șase pînți ai bazei etelate a turnului Pantocratorului, fixînd-o bine în zidărie cu acoabe pe partea orizontală a zidăriei. În preț intră manopera, cuiele, etc. precum și cartonul gudronat de cea mai bună calitate întins fîșii în direcția pantei, petrecându-se foile cu 8 cm. și fixate cu șipci anume la margini cari vor fi bine bătute în cuie. De asemenea, la marginea inferioară, peștruca vîntul să nu poată rupe cartonul, fixîndu-se sub astereală cu o șipcă anume, lăsînd marginea liberă ca lăcrimar. În preț intră cuiele, cartonul gudronat și toată manopera, materialul lemnos fiind cel existent.

125 m.p. x 110 lei..... 13.750 lei

3) Așezatul la loc al celor patru ferestre ale turnului Pantocratorului, cuprinsă împănatul tuturor locurilor libere în jurul ferestrelor și șipcile necesare pentru a se opri cel mai mic curent de aer. 4 buc. x 250 lei 1.000 lei

4) Completatul geamurilor lipsă, cuprinsă chituitul, cu 240 lei m.p. în limita sumei de lei..... 500 "

Total 23.490 lei

Neprevăzute dacă se vor aproba în prealabil

1.510 "

Total general 25.000 lei

Adică douăzeci și cinci mii lei.

Intocmit de subsemnatul în 29 Oct. 1940.

Arhitect,

(ss) Horia Teodoru

Nota 1) Lucrarea se va angaja cerându-se mai multe oferte dela antreprenori ortodoxi și de origine etnică română, având dreptul de a face astfel de lucrări

2) pentru continuarea lucrărilor în capania anului viitor, delegatul Comisiunii va completa dosarul lucrărilor cu toate planurile și devizul necesar, comunicându-se Sf. Mitropoliei imediat ce va fi aprobat de Comisiune.

3) Înainte de începerea lucrărilor de restaurare în primăvara anului viitor în prezența delegațiilor Sf. Mitropoliei și al Comisiunii se va încheia un proces verbal arătând starea lucrării părăsită de antreprenorul rămas în teritoriul ocupat.

4) În vederea procurării petrei pentru continuarea lucrării din cariera cea mai potrivită, Sf. Mitropolie este rugată a trimite Institutului Geologic din București Soseaua Kiseleff Nr. 2 un bloc de piatră de circa 0.30 m. x 0.30 m. x 0.30 m. din piatra adusă pe șantier din carierele Zastavna-Cincau, pentru ca acest Institut, care este în curent cu această chestiune să ne arate cu ce carieră se pot înlocui carierele pierdute.

Arhitect,

(ss) Horia Teodoru

ANTE MASURATOARE - D E V I E

pentru

lucrări urgente de întreținere la Biserica Sf. Dumitru din Bucur.

1. Desfăcutul, datul jos și deșchitarea în stipe regulate pe traversa și în pantă pentru a nu putrezi în timpul iernii, a actualizării schelei ce se află în jurul turnului clopotniță și în jurul turlei Pantocratorului Bisericii. Lucrarea se va face cu cea mai mare grijă neaducându-se nicio stricăciune monumentelor și pe întreaga răspundere a antreprenorului în ce privește eventualele accidente. Tot materialul lemnos inventariat pe dimensiuni se va preda prin proces verbal delegatului Sf. Mitropoliei menționându-se și ferăria (scoabe buleane, cuișe) ce se vor aduna cu cea mai mare economie. Se vor menține consolidându-se, proptelele lîntoului de piatră ce s'a găsit crăpat deasupra ușii de pe latura vest a clopotniței.

Pentru toată lucrarea global..... 8.240 lei

2) Cu materialul lemnos existent se va reface, în partea unde biserica este dezvelită, astereala bătându-se scîndurile cît mai lipite unele de altele. Se va face de asemenea astereala, cuprînd șarpanta necesară pe cei șase pînți ai bazei stelate a turnului Pantocratorului, fixînd-o bine în zidărie cu scoabe pe partea orizontală a zidăriei. În preț intră manopera, cuișe, etc. precum și cartonul gudronat de cea mai bună calitate întins în direcția pantei, petrecându-se foile cu 8 cm. și fixate cu șipci anume la margini cari vor fi bine bătute în cuișe. De asemenea, la marginea inferioară, peștruca vîntului să nu poată rupe cartonul fixîndu-se sub astereală cu o șipcă anume, lăsînd marginea liberă ca lăcrimar. În preț, intră cuișele, cartonul gudronat și toată manopera, materialul lemnos fiind cel existent.

125 m.p. x 110 lei..... 13.750 lei

3) Încălzitul la loc al celor patru ferestre ale turnului Pantocratorului, cuprînd împănatul tuturor locurilor libere în jurul ferestrelor și șipcoile necesare pentru a se opri cel mai mic curent de aer. 4 buc. x 250 lei 1.000 lei

4) Completatul gîsurilor lipsă, cuprînd chituitul, cu 240 lei m.p. în limita sumei de lei..... 500 "

Total 23.490 lei

Neprevăzute dacă se vor aproba în prealabil

1.510 "

Total general 25.000 lei

Adică douăzeci și cinci mii lei.

Intocmit de subsemnatul în 29 Oct.1940.

Arhitect,

(ss) Horia Teodoru

Nota 1. Lucrarea se va angaja cerându-se mai multe oferte de la antreprenori ortodocși și de origine etnică română, având dreptul de a face astfel de lucrări

2) pentru continuarea lucrărilor în capania anului viitor, delegatul Comisiunii va completa dosarul lucrărilor cu toate planurile și devizul necesar, comunicându-se Sf.Mitropoliei imediat ce va fi aprobat de Comisiune.

3) Înainte de începerea lucrărilor de restaurare în primăvara anului viitor în prezența delegațiilor Sf.Mitropoliei și al Comisiunii se va încheia un proces verbal arătând starea lucrării părăsită de antreprenorul rămas în teritoriul ocupat.

4) În vederea procurării petrei pentru continuarea lucrării din cariera cea mai potrivită, Sf.Mitropolie este rugată a trimite Institutului Geologic din București Soseaua Kiseleff Nr.2 un bloc de piatră de circa 0.20 m. x 0.20 m. x 0.20 m. din piatra adună pe șantier din carierele Zastavna-Cincău, pentru ca acest Institut, care este în curent cu această chestiune să ne arate cu ce carieră se pot înlocui carierele pierdute.

Arhitect,

(ss) Horia Teodoru

PROCES - VERBAL

Dresat astăzi 18 Noiembrie anul 1940.



Au luat parte Părintele protopop Văleanu, Șeful Serviciului tehnic al județului, Subinspector principal Ioan A. Jean și Șeful Serviciului tehnic al Primăriei orașului Suceava Iosif Droniuș. Comisiunea deplasându-se la fața locului a constatat următoarele: Biserica Mîrăușilor, clădirea de zid, acoperită cu țiglă compusă dintr-o turleă și clopotniță, arată crăpături la bolțile tructului din mijloc, care se rezină pe doi pilori, crăpături în lărgime de 1 cm. din care se poate stabili că bolțile sunt crăpate în toată lărgimea de 0,60 cm.

S'au ivit crăpături la semicercurile și bolțile principale care poartă turle pe ambele părți, crăpături care arată un pericol că linia lor merge dela ferestra prin bolta ferestrei, prin bolta principală și până la poalele turlei.

S'au ivit crăpături la clopotniță din afară, la bolta uși principale și mici crăpături în ziduri, respectiv tencuiala, fără importanță, crăpăturile de afară s'au ivit numai la semicercuri, care merg centrifugal.

Decarece circulația în acest Sfânt locaș este mare, propunem : închiderea acestei biserici și facerea legăturilor necesare de fier, precum și repararea bolților din nou în tructul din mijloc.

BISERICA SF. NICOLAE

Arată crăpături mari interioare la turle și bolțile principale, cari crăpături sunt vechi, și sînt necesar pentru rezistența acestei clădiri și pentru a se evita mai mari pagube a întări fundamentele spre partea de Est și facerea legăturilor necesare cu fier.

BISERICA MAICA DOMNULUI

Arată o crăpătură exterioară din partea spre Est de 2,50-3,00 cm. începînd dela cornișul principal până la fundație. Turle partea spre Nord, idem. În interior arată bolțile principale crăpături serioase. Turle complet crăpată.

Propunem închiderea acestui Sfânt locaș și întocmirea de vizelor pentru lucrările de consolidare.

BISERICA SF. DUMITRU

Reprezintă starea ei veche fără noi crăpături.

Clopotnița pe lângă biserică reprezintă crăpături verticale dela acoperiș până la fundație și periclitează prin prăbușire clădirile învecinate se va interveni telegrafic la Direcțiunea Monumentelor Istoric-pentru a lua măsurile în cauză, deoarece acest sf. locaș este monument istoric.

Drept care am dresat prezentul proces verbal în cinci exemplare.

DELEGATUL MITROPOLINI
Părinte Protopop
(ss) N. Văleanu.

ȘEFUL SERVICIULUI TEHNIC AL
DRUMURILOR ȘI CONSTRUCȚIILOR
Subinsp. (ss) Ioan A. Jean.

ȘEFUL SERVICIULUI TEHNIC
al Primăriei orașului
(ss) Iosif Droniuș.

F. conformitate.



Handwritten signature

Nr. _____

TELEGRAMĂ

SECRET
CLINICUL N. 664/2/X/14

architect, horia. teodoru comisia:

1738 *-1 NOE 1940

monumentelor istorice ministerul

cultelor biseresti

suciava 13.-24.-.-1.-13 = l. _____ cuv. _____ data _____ ora 13 m. 13 / timpul _____

data _____ ora 1 m. _____ timpul _____

= rugam trimitetzi urgent, devizul si planul privitor la biserica sf

Referat 4.X.940

dimitrie suceava = consilier negura: 2654 =

Am supus spre aprobare
devizul costul de 25.000 lei
cu referinta N: 655 din 30 Oct. 1940
anexa la Termenele N: 1537/1940.

arhitect

Horia Teodoru

p. Conformitate,

Se trimite devizul de a fost
aprobata de Subcomisiunea tehnica

Se aproba
cu N: 1537/1940
se va trimite dupa ce
se va primi
seu mar.



D.M.I.

655.30.x.940

R.H.V.A.

NE. FILA

57

Lucrările de întreținere la Biserica
Episcopiei Dumitru din Lucerna

1) Desfășurarea, datul jos și depozitarea în stive regulate pe travese și în parte pentru a nu pătrunde în timpul erorii, a actualii schelă și afla în jurul turnului deopotrivă și în jurul turnului Pantocratorului Bisericii. Lucrarea se va face cu cea mai mare grijă neaducându-se mai o stricăciune monumentului și se înțelege răspundere a antreprenorului în ce privește eventualele accidente. Tot materialul lemnos inventariat pe dimensiuni se va preda prin Proces Verbal delegatului Episcopiei Mitropoliei menționându-se și și prețuri (scorbe, bulone, cui) ce se va adăuga cu cea mai mare economie. Se va menține - consolidându-se - proptele linoului de piatră ce s'a găsit crăpat deasupra ușii de pe latură vest a deopotrivă. Pentru totuși lucrarea globală 18.240 lei

2) Cu materialul lemnos existent se va refăce, în partea unde Biserica este deșelată, astereala, pătrundu-se și scândurile cât mai tipite unde de altele. Se va face deasemenea astereala, cuprins parpanti necesari pe cei șase pînțeni ai bazei otelate a turnului Pantocratorului, făcând-o bine în fidanșie cu scorbe pe partea orizontală și 18.240 lei

2) dăruici. În preț intră manopera, clietă, 8.240 lei
 etc precum și cartonul gudronat
 de cea mai bună calitate, întins în
 fisii în direcția panter, petrecându-
 se foile cu 8 cm. și făcându-se șepci anu-
 me la vârguri care vor fi bine bitute în
 cui. De asemenea, la marginea inferioară,
 pentru a evita să nu poată rupe cartonul
 gudronat și va îndoi de două ori cartonul
 făcându-l și sub aștereli cu o șepci anume,
 lăsând marginea liberă și lăcărmasă. În
 preț intră și cuiile, cartonul gudronat, și toate
 manopere, materialul lemnos fiind cel
 existent.

125 m² x 110 lei.

13.750

3) Așezutul la loc al celor patru ferestre ale tun-
 nului Pantocratorului, cuprins împreună toate
 vor locurile libere în jurul ferestrelor și șepcile
 necesare pentru a se opri cel mai mic curent
 de aer. 4 buc x 250 lei.

1.000

4) Complectatul zărilor lipsei, cuprins
 chitacii, cu 240 lei m² în limita sumei

500

Total 23.490

reperizate, dăruici și m² probe în prețurile 1.510

Total General 25.000

adică douăzeci și cinci mii lei.

Intocmit de subsemnatul în 29 Oct. 1940

Arhitect *Ion C. Teodorescu*

Notă: Lucrarea se va angaja cerându-se și mai
 multe oferte de la antreprenorii ortodocși și de

Nr.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	PREȚ UNIAR	S U M A			
				PARȚIALA		TOTALA	
				Lei	R.	Lei	R.
	Report						
DEVIZ ESTIMATIV							
pentru restaurarea bisericii sf.Dimitrie din Suceava.							
<u>LUCRARI DE ZIDĂRIE CIOPLITA</u>							
1.	Cornişa. La trula bisericii și la cor- pul bisericii cornişa de piatră de talie din cariera Vasilau sau simila- ră, din straturile perfect compacte din partea de jos a carierei, negelivă și nedogită, cioplită după profilul fragmentelor vechi ce s'au găsit, în blocuri lungi de 1 m. în părțile curen- te, de 0.75 m. la abajide și turli și de 1.00 x 1.00 m. la unghiurile drepte , urcând întocmai conturul poligonal la abajide și turli, așezate cu mortar de ciment, incl. rostul cu mortar ca mai sus. Rosturile vor fi pline, ne- fugite și nu vor trece peste margi- nele piatrilor. În preț intră toată lucrarea, materialele, transporturile scobele, manopera de cioplire și de așe- zare, etc. etc. adică toată lucrarea exe- cutată în cele mai bune condițiuni te- hnice și artistice, n. sursoarea se va face la mijloc, ml. 120	120	1500	120.000			
2.	Stâlpișorii. La ferestrele pridvorului și ale pronaosului, după profilul ce se va lua cu șablonul la fiecare fereastră în parte, stâlpișorii de piatră ca mai sus, ciopliți după lungimea ce se deduce din urmele legăturilor de fier, azi disparate, inclusiv recordurile cu păr- țile vechi creștăturile pentru legătu- rile cu bare de bronz, după modelul ce- lor vechi, montat, rostuit, etc. ca mai sus, ml. 29	29	750	21.750			
De reportat							

No.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	S U M A					
			PREȚ UNITĂR		PARȚIALĂ		TOTALĂ	
			Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Report							
3.	Timpane gotice. La ferestrele pronosocului, dintre un singur bloc de piatră, calitatea ca mai sus, cu formă exterioară lucrată întocmai după șablonul ce se va lua la fiecare fereastră în parte, cioplit a jour, adică perforat după șemele ce se vor da, în felul celor existente la pridvor, incl. montatului, etc. etc. ca mai sus.	buc. 4	2000		8.000			
4.	Glasurile ferestrelor pronosocului se vor completa cu profilele necesare cioplite în stâlpi de piatră ce se vor țese cu zidăria existentă după detaliile ce se vor da pentru a se readuce în forma lor originală. Lucrarea ca mai sus complet executată, gata de a primi timpanele de mai sus,	al. 26	800		20.800			
5.	Complectarea lipșurilor la profilul cioplit al soclului înlocuindu-se prin tasouri bine prinse în blocurile existente a tuturor părților degradate. Pentru fiecare tasou în parte se va stabili la fața locului mărimea lui cu preocuparea de a se păstra din vechea construcție porțiuni cât mai mari. Plata se va face pe fiecare bucată. În preț intră: materialele, manopera de facere a locașului, cioplirea tasoului, recordarea și așezarea, rostuitul, etc. adică toată lucrarea complet terminată.	al. 80	200		16.000			
6.	Alte completări ca mai sus care se vor decide în timpul executărilor (reparației) la ferestrele deteriorate de un incendiu la turla bisericii, ferestrele mari și mici, soclul, cornișele, etc. ale turnului clopotniței, la timpanul deteriorat de la fereastră de sud a pridvorului, etc. Prețul acestor							
	De raportat							

ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	PREȚ UNITAR	S U M A			
			PARȚIALĂ		TOTALĂ	
			Lei	B.	Lei	B.
Report						
ter tasouri se va fixa după măsurarea lor și în raport cu prețurile dela capitolele precedente în limita sumei de lei					10.000	
<u>LUCRĂRI LA ACOPIRI</u> La turla pentecostarului. Desfăcutul cu cea mai mare grijă a tablei de aramă și deșchiderea materialului ce se va inventaria imediat pentru a se evita orice lipsă. Materialul scos se va îndrepta, tivii și prepara pentru a fi reintrebuințat. În același timp se vor depozita crucea cu ornamentele dela baza ei în aceleași condițiuni ca mai sus. După facerea din nou a carpetei și a materialului, așezatul din nou a tablei în rânduri (tablie) regulate și simetrice pe fiecare latură cu machiile așezate pe șipci speciale cu încheeturi duble și copci de aramă, după toate regulile artei. Se va plăti scosul, îndreptatul și tivitul tablei, așezatul din nou al tablei, scosul și așezatul a loc al bazei crucei, desfăcutul și așezatul din nou al crucii, incl. vopsitul cu vopsea de albi. Tabla nouă de aramă grosime 4,95 mm. manopere și material mp. 15 850 12.750						
6. Scosul materialului vechi și deșchiderea materialului spre a se constata dacă se mai poate reintrebuința. După așezarea operației față de un ax vertical și altul orizontal prin cote succesive se va face relevul exact al golului acoperișului actual. Apoi desfăcutul între gârșii și deșchiderea materialului pentru a se vedea dacă se mai poate întrebuința, global					1.800	
De reportat						

Nr.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	PREȚ UNITAR	S U M A			
				PARȚIALĂ		TOTALĂ	
				Lei	B.	Lei	B.
	Report .						
14.	Deafșcutul șarpentei existente fără a se aduce nici o stricăciune pieselor de lemn ca să se poată întrebuința din nou și depozitarea lor după dimensiuni. La sfârșitul lucrării lemnaria reintrebuințată se va vinde prin licitație ca mai sus, mp. 450	6	2.700				
15.	Dărmatul frontonului din fațadă precum și a zidului adăugat peste tot perimetrul bisericii pînă la nivelul cornișei originale, incl. deafșcutul cornișei actuale, incl. îndepărtatul molozului depe șantier și depozitarea în stive regulate al materialelor ce se mai pot întrebuința sau vinde prin licitație ca mai sus, globul lei			3.500			
16.	Șarpanta din nou întrebuințându-se materialul de lemn cap. 14 după detalii și planul ce se va da în formă ce se deduce după planul urmei șarpentei originale ce s'au găsit pe baza trulei. Lucrarea se va face după toate regulile artei, cu rîni, scoabele, buloane și toate ferăriile necesare de întărire și lucrul cu șpiilor și se va plăti astfel: a) Materialul lemnos de completare măsurat gata pus în operă, deci cuprind și piardurile (lemn de brad și lemn de stejar pentru popi). b) Toată manopera cuprindă toată lucrarea, fierăria necesară, etc. etc. cu material nou fie cu material reintrebuințat. c) La cele două baze stelate ale trulei pentoculatorului, șarpanta fiind mult mai ușoară, se va plăti numai manopera. Total la art. 16 mp. 450	130	58.500				
	De reportat .						



No.	ARĂTAREA LUCRĂRIILOR și MATERIALELOR	Cantități	PREȚ UNITAR		S U M A			
					PARȚIALĂ		TOTALĂ	
			Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Report							
17.	Asteriala 2.4 cm.gros.cuprins bătutul pe toată suprafața acoperi- ului,cuprins pierderile,măsurat de f- surat, mp.	431	40		17.240			
18.	Învelitoarea din tablă zincată de 22/45 kgr.maia care va fi în pre- labil aramită,agăzată după toate regu- lele artei cu copci din același material cu îndoituri duble cu șipci,etc.in foi regulate cuprins pierderile. In preț intră toată manopera și tot materialul.Măsurătoarea se va face pe pantă cuprins partea redicientă pe zid la bazele stelate ale turlei și fără supliment pentru poală. mp.	431	315		135.765			
19.	Streășina înfundată la acoperi- gul turlei pentocretoralui,la bazele stelate ale turlei,la corpul bisericii, din lemn de brad lucrată după detaliile ce se vor da încl.șipcile,scânduri- le dela margini,etc.cuprins vopsitul de 2 ori cu alui de în curat peste un strut de balt; în culcarea de se va cere total mp.	55	180		9.900			
	<u>LA TELA CLORTHEI</u>							
20.	Lucrări de completare înlocu- da-se în locuri unde s'a p a tabla sin- cată cu tabla de aramă,îndreptat:1 par- șilor deteriorate dela lanternă,revi- zirea încheetărilor,etc. pe baza pre- țurilor unitare de mai sus,în limita sumei de lei				4.246			
21.	Agăzatal din nou a celor două cr- ci depe corpul bisericii și dela altar cuprins îndreptatul,repăratul,lipitul și fixatul din nou al bazelor cuprins schela necesară,etc. global lei				1.600			
	De reportat							

No.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Costul	PREȚ UNITAR	S U M A			
				PARȚIALĂ		TOTALĂ	
				Lei	B.	Lei	B.
	Report						
22.	Creeți din noi dacă nu se între- buințează cele existente în condiții le și după planurile ce se vor da, așe- zătură fiind prevăzută la cap. 21, în li- mita sumei de lei.			D.M.L. ARHIVA DOCUMENTE ȘI SCURT DE FILA 65			
				7.000			
23.	<u>RECONSTRUCȚIA PARCULUI</u> La turle pentecostorului: Înlocuirea tuturor cărămizilor amplasate cu altele noi de cea mai bună calitate, având exact dimensiuni le celor vechi și exact același colorit ce se va obține fără a se întrepăsi întrepăsi și omul, un strat de ca- lin. Înlocuirea se va face treptat, pe porțiuni mici astfel ca cărămizile noi să acopere exact locul celor vechi și să aibă aceeași culoare ca cărămizile înlocuite, păstrându-se întocmai dife- rite neregularități existente de așe- zare. După cărămizilor se va face după un tablou anume întocmit în cea- ce privește numărul fiecărei culori. Cărămizile vechi care sunt în perfect stare sau a căror deteriorare actuală nu se poate agrava cu timpul, nu se vor înlocui și se vor pune pe un plan anume pentru ca posteritatea să poată ști ce cărămizi au rămas de- la Petru Mare. Piesa se va face pe cărămizi puse în operă și anume, pen- tru cărămizile de forță pătrate și toate celelalte de formă și dimensiu- nile celor existente la colțuri, la brâuuri, la profilul înclinat, la arcade, etc.	buc. 3950	12	47,400			
24.	Completări de tencuială cu mortar de var gras, amestecat cu praf de pia- tră alb, cu ciment alb și la nevoie cu praf de culoare pentru a se obține ex- act tonul tencuielelor vechi, cu De reportat						

No.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	S U M A				
			PREȚ UNITAR	PARȚIALA		TOTALA	
				Lei	R.	Lei	R.
	Report .						
	care trebuie să se racordeze perfect. Tencuielile vor fi foarte fine și gustoase și exact la nivelul celor vechi care se vor consolida pe margini și se vor întări dacă sunt burdușite, cu zeama de ciment amestecată cu puțin var pentru ca criza să nu fie prea rapidă ce se va injecta după o prealabilă și abundentă spălare cu apă. În preț in- tră toată lucrarea incl. ochelii nece- sari, up.	75	35			2.625	
25.	Înlocuirea cărămizilor obișnuite neamăluite din firidele mici și mari și din partea interioară a turlei cu alte cărămizi noi de cea mai bună ca- litate, bine arse și fără urse de var apozate pe mortar de var gras, ameste- cat cu nisip aspru și cu un amestec de 15 kgr.ciment la mc. Se va plăti cărămizi puse în operă în limita sa- mei de lei					14.000	
<u>LA BAZINUL STILATE ALE TURLEI</u>							
26.	Cărămizi amăluite de la cap.23 și cu aceleași prețuri: Pătrate buc. Obișnuite "	350 1000	10 12			3.500 12.000	
27.	Completări de tencuieli de la cap.24, menținându-se toate fragmentele de tencuieli vechi. up.	52	35			1.820	
28.	După indicațiunile ce se vor da la fața locului, cofitai cu cea mai ma- re grijă a tencuielilor suprapuse pe- nă la stratul original, sugrăvit cu di- seme geometrice care se va menține cu cea mai mare grijă chiar în locurile unde se va găsi eventual coșcovit, up.	1134	6			6.804	
29.	Consolidarea tencuiei origina- le injectându-se zeama de ciment ames-						
	De reportat .						

No.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	PREȚ UNITAR	S U M A			
				PARȚIALA		TOTALA	
				Lei	R.	Lei	R.
	Report						
	tecată cu puțin var pentru ca prizele să nu se facă prea rapid și tivitul marginilor cu mortar de ciment var gros amestecat cu nisip aspru.	mp. 1134	25			28.350	
30.	Complectări de tencuială cu la cap.24 pe toată suprafață și înlocuirea cărăizilor putrede cu la art.25 în limita sumei de lei Notă: Dacă ce tencuielile noi încl. proaspete se va zugrăvi (in fresco) în record cu desenele geometrice existente se va plăti această lucrare din neprevăzute cu suma de 18 lei mp. Notă: Lucrările dela cap.24 și 30 se vor face după ce se vor fi curățit resturile cu scoaba de fier pe o adâncime de 2 cm. și după ce se va fi curățat și udat foarte abundant zidăria veche. <u>FERESTRELE BISERICII ȘI GLOPOVITNI</u>					10.000	
31.	La toate ferestrele dela turia pentru tectorul, la corpul bisericii, la Glopovnița, ferestre din fier sunt făcând astfel studiat după detalii ce se vor prezenta spre aprobare încă pârțile cari se închid să aibă aceeași dimensiune ca și pârțile fixe. Pârțile cari se deschid vor fi prevăzute cu mecanisme speciale cari se poartă ușor mameura cu ajutorul unui braț. Pentru fiecare fereastră în parte se va lua un șablon la fața locului astfel ca să se adapteze perfect în locașul anume prevăzut în chenarele existente de piatră. În preț intră toată lucrarea, șezutul, incl. vopsitul odată cu minia de plumb și de 2 ori cu ulei de ulei în tonul ce se va cere. La ferestrele pridvorului și al						
	De raportat						

D.M.L.
 ARHIVA
 96
 NR. FILA

No.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	PREȚ UNITĂȚAR	S U M A			
				PARȚIALĂ		TOTALĂ	
				Lei	R.	Lei	R.
	Report						
	probașului ferestrele se vor fixa și de barele de bronz dela cap.33. mp.	62	700	73.400			
32.	La toate ferestrele de mai sus, geam armat de 5 mm.gros.incl.chituitul iar la ochiurile mici dela timpanele gotice se vor așeza cu cuie anume de bronz ce se vor fixa direct in piatră cu dibluri speciale. mp.	62	500	31.000			
33.	După profilul găsit in piatră,bare de bronz in forma de T de dimensiunile ce se vor lua la fața locului pentru fixarea stâlpișorilor de piatră dela cap.2 incl.gârurile și cuile de bronz pentru fixatul geamurilor beo.	36	500	18.000			
<u>REPARATUL CLOPOTNIȚII</u>							
34.	In continuare,datul jos al tencu- ielor existente fără a se strica pa- ramentul de piatră veche,incl.schela necesară și îndepărtatul molozului. mp.	600	6	3.600			
35.	Dărâmirile de zidărie se vor ex- cute ca la art.15 cu un spor de pentru cazul când va fi nevoie să se facă proptiri peim lemn care se vor recupera. global			1.500			
36.	Restaurarea zidărie completându- se lipsurile cu zidărie de piatră ne- regulată la fel cu cea existentă,incl. rostitul cu mortar de ciment amestecat cu praf de piatră și cu culcarea in tonal rostuirilor vechi. mp.	840	20	16.800			
37.	Diferite completări și transfor- mări la clopotniță după caz și după urmasii ce se vor găsi după cum urmează: Completări de zidărie de cărămidă cu mortar de var gras amestecat cu ni-						
	De reportat						


No.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	S U M A					
			PREȚ UNITAR		PARȚIALĂ		TOTALĂ	
			Lei	R.	Lei	R.	Lei	R.
	Report							
	tip aspru și cu 15 kgr.ciment la mc.de pastă cuprinsă schela,cofraj și propte- le eventuale. Completări de zidărie de piatră neregulată cu mortar de ciment cuprinsă schela,etc. Completări cu piatră cioplită la profilele soclului și ai cornişelor cuprinsă soclul fragmentelor stricate, sacordul cu cărşile existente,apezantul cu mortar de ciment,cioplitul profile- lor,restitul cu mortar de ciment alb etc. Ca mai sus,înseamnă sculptura mai bogată cioplită la ferestre și uși după chamarile vechi. Total în limita sumei de lei					5.000		
38.	Pardoseala de piatră dela Burdu- jeni ca la trotuare la parterul clo- potniței. mp.	30	200		10.000			
39.	La parterul superior al clopotniței tencușilei exterioare după ce s'au curățit cu scoba de fier resturile pe o adâncime de 2 cm.și s'au înlocuit toate cărămidile putride,stricate sau lipsă,ca altele noi,ca la turla pento- cratului,cu mortar de var gras ames- tecat cu praf de piatră,ciment 10 kgr. la mc.și praf de calce pentru a se obține tonul pietrei naturale. mp.	200	30		6.000			
40.	Tămplăria din lemn de stejar cup- rinzându-se după desenul ce se va da cuprind toată ferăria necesară de cea mai bună calitate,incl.datul de 2 ori cu ulei curat în cele mai bune condi- țiuni tehnice la cele 4 uși ale clo- potniței. mp.	9	1000		9.000			
41.	Scara exterioară de fier pentru intra-							
	De reportat							

CL. 1.
ARHIVA
CONSTRUCȚII
NR. FILA 47

No.	ARĂTAREA LUCRĂRILOR și MATERIALELOR	Cantități	PREȚ UNITAR	S U M A		
				PARȚIALA		TOTALA
				Lei	R.	Lei
	Report					
	rea în clepotniță cuprins construcția treptele din table regulate, parapetul bogat cu mînă curenți după dămău ce se va da încl. așezatul cuprins de tal oate cu minimum de plumb și de 2 ori cu ulei asperat cu culoare în ton l ce se va cere, total buc. trepte	42	400	16.800		
	<u>GRILAJUL ÎN JUȘUL BIERICII</u>					
41.	Prășatul zidăriei și readucerea din nou încl. fundamentale pînă la co- perative existente, încl. rostuire deal- tîl executat cu rîntul împrejmuirii	32	350	7.700		
43.	Căptușirea grilajului și a stîlpi- lor cu gresie de mîrș de oțel și vop- situl odată cu minimum de plumb și de 2 ori cu ulei de în amănunt cu culoa- rea după cerere.	840	50	42.000		
44.	Cu prețurile unitare cîntinse în acest deviz se va plăti restaurarea zidului de susținere al terenului pe latura Nord a grilajului în felul și porțiunile ce se vor fixa la fața lo- cului, în limita sumei de lei			1.000		
	ÎN TOTAL LEI			883.800		
45.	Diverse neprevăzute din care se vor plăti lucrări pentru care se va cere în prealabil aprobarea, lei			6.200		
	TOTAL GENERAL LEI			890.000		
	(opt sute nouăzeci mii) lei.-					
	De raportat					

431/11/1940 240

Anul 1940 - Luna August Zina 7



Domnule Precedinte,

In referire la adresa Domniei Voastre cu Nr.1168/940,
avem onoare a vă aduce la cunostintă următoarele :

Stadiul lucrărilor de restaurare ale bisericii Sf.Dimitrie din Suceava se află în curs de executare. Din pricina evacuării Cernăuțului, întreaga arhivă a Mitropoliei, împreună cu planurile și devizele lucrărilor în curs au rămas în teritoriu ocupat al Bucovinei. Deasemeni a rămas în Cernăuți și întregul personal tehnic al Mitropoliei noastre.

Pe de altă parte din cauza timpurilor actuale, când întregul comerț al Fondului bisericesc a fost stagnat, ne găsim în imposibilitate de a continua lucrările de restaurare.

Ca urmare, vă rugăm să binevoiți a dispune ca serviciul de arhitectură al onor.Comisiunii Monumentelor Istorice să reconstitue planurile și devizele de reparare ale bisericii Sf.Dimitrie din Suceava, iar pe de altă parte să vină un delegat al aceluia serviciu spre a ne da cuvenitele îndrumări pentru a pune lucrările de restaurare în afară de intemperiiile naturii.

Primiți, vă rugăm, Domnule Precedinte, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni și arhieresti binecuvântări.

Mitropolit



Consilier,

G. G. Ispăraș

P. F. Andruș

Domnului Seale

Domnului Precedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice

București.

1537

10-3-940
12 APR 1940

Înalt Prea S F I N T I T E ,

La adresa Înalt Prea Sfinției Voastre cu Nr.70/940,
avem onoare a vă trimite devizul în valoare de 25.000 lei
aprobat de Comisiune pentru lucrările urgente de restaurare
a bisericii Sf.Dimitrie din Suceava, rugându-vă să bine-
voiți a dispune executarea, cu îndeplinirea tuturor dispo-
zițiilor legale în vigoare, atât în ceea ce privește an-
gajarea și executarea cât și plata.

Serviciul tehnic al Comisiunii va completa dosarul
bisericii, verificând devizul general de restaurare.

Binevoiți a primi vă rugăm, Înalt Prea Sfințite, asi-
gurarea deosebitei noastre considerațiuni.

P R E S I D I N T E ,

SECRETARUL COMISIUNII,


ROMÂNIA



MINISTERUL INZESTRĂRII ARMATEI

INSPECTORATUL GENERAL
TECHNIC AL ARMATEI

DIRECȚIA INDUSTRIEI DE RĂZBOIU



Nr. 10315 I.

1940, luna Iunie, ziua 28

MINISTERUL INZESTRĂRII ARMATEI

Direcția Industrii de Războiu
nătre

MINISTERUL CULETOR ȘI ARTELOR

Comisiunea Monumentelor Istorice.

L. O. C. O.
Str. General Berthelot No. 28

La No. 804 din 10 Iunie 1940, s'a intervenit
la Uzinele Titan Nadrag, Calan din București Str.
Clemenceau No. 3 să vă livreze din cota destinată co-
merțului liber cantitatea de 4000 kgr. tablă zincată
necesară la acoperirea bisericii monument istoric
Sf. Dumitru din Suceava. -

Veți lua contact cu uzina de mai sus, stabilind
condițiunile de plată și livrare. -

DIRECTORUL DIR. INDUSTRIEI DE RĂZBOIU
COLONEL



Sergiu Dumitrescu

Șeful Serv. II St. Tehnice
Lt. Colonel

Angel

P. Angelian

6 III. 940
Se transmite în copie
Șef. Intenției a Direcției
Șef. Intenției

N^o 1168

9 JUL 1871

Sfintei Mitropolii
a Bucovinei
Prezidiu Mitropolitane
Suceava

Raspunzand la adresa
J. P. Sf. V. N^o 3726 la a.c.
avem onoare a va inainta
spre Sfintea ~~adresa~~ ~~capitula~~ ~~adresa~~ ~~capitula~~
Ministerului
Ingestram Privatii
cu N^o 10315. J. Jui 28
Suceava a.c.

Gr. sus du be




MITROPOLIA BUCOVINEI

Nerul 3726/40



Cernăși, la 28 MAI 1940

19



Doamnelor Președinte,

98.940
Tehnica & inginerie
f. Ing. I. I. I.

Biserica Sf. Dimitrie din Suceava, monument istoric, se află în curs de reparare. Devisul respectiv prevede învelirea acoperișului cu tablă zincată arămie.

Intrucât însă acest fel de tablă nu se găsește în comerț, vă rugăm, să binevoiți a interzice către Ministerul Apărării Naționale, spre a da cuvenita aprobare fabricii "Nadrag-Galan" să ne libereze direct o cantitate de 4.000 Kgr. tablă zincată pentru învelirea sus menționatei biserici.

În cazul când Ministerul Apărării Naționale nu va da această aprobare, vă rugăm, să binevoiți de a ne da învoire ca învelirea bisericii în chestiune să se facă cu gindrilă vopăită cu carbolineum.

Primiți, vă rugăm, Doamnelor Președinte, asigurarea deosebitei noastre considerațiuni și achierești binecuvântări.

Mitropolit

I. V. 940

Refuzat

Desigur aprobat de Comisiunea pentru

Consilier,

la cap. 19 înedite de aramă iar la

funde au fost cuprins în afle o nota

care prevede că în cazul când nu sunt fonduri în...
fișele lucrurilor a la acența din Fata pentru a se aramă
de 24 foi la maza de 45 Kgr. Pentru suprafata corpului bisericii în
treptul stărilor de lucru tuburilor circa 600 m² de tablă. Din foi de 0,58 x 0,89
se fac 3.120 Kgr. (adică 5 Kgr. pe m²) și din foi de 0,65 x 0,89 se fac
2.400 Kgr. (adică 4 Kgr. pe m²). Lucrul de lucru în a interior în anul
curs de 4 Mitropolie, în cazul când a obține aprobare, sunt de
părea în a zona Mitropolie ca toate costurile obținute în fi
utilizate exclusiv numai pentru restaurarea monumentelor istorice
din Bucovina.

Doamnelor Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice
În cazul când nu a obține aprobare sunt de părea ca în mod
prioritar, fișele de lucru ar trebui să se facă în a
fără noul de lucru în tablă aramă în a tablă aramă în a tablă

București

într-o destul de bună împrejurare se lipsește ca tablă ce se va
lua de la biserică din Horești Vechi a cărei înălțime este
proprie să-i doriz din pământ. Acesta din cauza pământului
care la Horești e propriu pentru pământul pe când la Horești
e. Dăruirea e potrivită pentru tablă.

Arhitect

Ion Teodorescu

10 JUN. 1940

Nº 804


Ministerul Apărării
Nationale - Laco

Avem acum o vârstă
să-lime vârstă a interului
la fabrica Vatrăz-Golau
pentru a elibera Horești Vechi
a București - Comandament
teza de 4000 Kgr. tablă zincată
necesară la acoperirea lăzii
mormintului istoric al Dăruirii
din Suceava într-o cetate
fel de materialul nu se găsește
în comert.

Pr. Nec. Dr. Gl.

Protota 1530

Originale



Noi



Homor 1530



?

sud.



nord?

Moldova 1532.



sud



nord?

H. Dumitru Lucea (1534-1535.)



H. Dumitru Hărlău (fina deti)



Voroneț 1547.



sud.



nord!

Roman 1542-1550



Văscăreni Sucav 1551.

În Muzeul din Sucav

Pistuta 1554

Pudra 1559Platina 1561

10-3-940 14

22.12.40
La Informa tehnică
✓ frânt

COMISIE

ISTORICE

TECHN

157

MINISTERUL ASISTENȚEI SOCIALE

CAMPANA DE RECONSTRUCȚIE

NR. 0762 x 24 APR 1940

REGISTRATURA

3.5.940

La agentul responsabil din
prezentul referat.Diana Hantul Dumitru din Tucești
Completarea timpanelor gotice la porțile
Pronaoului

Comisia Monumentelor Istorice

Sediința din 12 Iunie 1940

1. 22.12.40
2. 22.12.40
3. 22.12.40
4. 22.12.40
5. 22.12.40
6. 22.12.40
7. 22.12.40
8. 22.12.40
9. 22.12.40
10. 22.12.40
11. 22.12.40
12. 22.12.40
13. 22.12.40
14. 22.12.40
15. 22.12.40
16. 22.12.40
17. 22.12.40
18. 22.12.40
19. 22.12.40
20. 22.12.40
21. 22.12.40
22. 22.12.40
23. 22.12.40
24. 22.12.40
25. 22.12.40
26. 22.12.40
27. 22.12.40
28. 22.12.40
29. 22.12.40
30. 22.12.40
31. 22.12.40
32. 22.12.40
33. 22.12.40
34. 22.12.40
35. 22.12.40
36. 22.12.40
37. 22.12.40
38. 22.12.40
39. 22.12.40
40. 22.12.40
41. 22.12.40
42. 22.12.40
43. 22.12.40
44. 22.12.40
45. 22.12.40
46. 22.12.40
47. 22.12.40
48. 22.12.40
49. 22.12.40
50. 22.12.40
51. 22.12.40
52. 22.12.40
53. 22.12.40
54. 22.12.40
55. 22.12.40
56. 22.12.40
57. 22.12.40
58. 22.12.40
59. 22.12.40
60. 22.12.40
61. 22.12.40
62. 22.12.40
63. 22.12.40
64. 22.12.40
65. 22.12.40
66. 22.12.40
67. 22.12.40
68. 22.12.40
69. 22.12.40
70. 22.12.40
71. 22.12.40
72. 22.12.40
73. 22.12.40
74. 22.12.40
75. 22.12.40
76. 22.12.40
77. 22.12.40
78. 22.12.40
79. 22.12.40
80. 22.12.40
81. 22.12.40
82. 22.12.40
83. 22.12.40
84. 22.12.40
85. 22.12.40
86. 22.12.40
87. 22.12.40
88. 22.12.40
89. 22.12.40
90. 22.12.40
91. 22.12.40
92. 22.12.40
93. 22.12.40
94. 22.12.40
95. 22.12.40
96. 22.12.40
97. 22.12.40
98. 22.12.40
99. 22.12.40
100. 22.12.40Din schema anexată (pentru elaborarea careia
am avut în vedere întru bugetul de cât ilustrează la din publica-
ții la G. Balș și rețorile mele pentru H. Dumitru
Hantul, Proboș, Văscărenia, Tucești, Tucești din
Tucești) se vede că din timpanelor gotice conțin-
toare cu cele ce aram de referat lipsesc în
lipsa următoare:

Homor ferestra nord și sud ale pronaoului.
Moldovița " " ale pronaoului.
Voroneț " " a pridvorului adioget.
Hotin " " de la paradioului

care sunt zidite în parte și nu s'au fotografat în foto-
grafiile publicate.Cu aceste documente în completare, propun
atâta timp cât planurile pentru completarea timp-
nelor de la Hantul Dumitru Tucești:

Modelul Nr. 1.

Modelul Nr. 1 bis.

Modelul Nr. 2 bis. pentru trei ferestre.

Pentru ferestra a patra, pentru a nu repeta
Modelul Nr. 2 care s'au mai afla în timpurii unei
ferestre a pridvorului, sunt de pînă, numai
în cazul când în urma cercetărilor ce vor mai
face sau a fotografiilor ce pot să se facă în schimb
comisiei, nu s'au găsit la Homor, Moldovița
Voroneț sau Hotin un model potrivit, și se
întru bugetul.

Modelul 6 sau 6 bis

Acesta se potrivește într-un caz. va de aceea are o
expansiune de miscare administrativă și dăruie
din timpurile existente la fustele pridvorului
El se află și în timpul lui Ștefan la Măruștea
acum și mai târziu la Iași.

Are defectul de a nu avea toate elementele de
profil al celorlalte timpane: fipsește comple-
tarea din mijlocul fetei curbe.

Acesta completează și pisese la motivul
decorativ și cumurezi arcade mormântu-
lui de la Arborea (Vezi în Buletin XVIII fig 411 p. 243)



dacă dăci am face o și aci ele-
mentele ar deveni prea mici și
nu ar avea deci aceeași scară ca
celelalte timpane.

planșă la opoziție

Arhitect

N^o 762. Planșă la opoziție. Opziție la
sf. Mitropolia a Bucuriei. 13-VII-1940

Președinte Mitropoliei
Cronant

8 mai 1940

Avem auzare a vătămă
planșărilor aprobate de auzare
comisiunii pentru completarea
timpanelor de la pridvorul
lăscăriei sf. Dumitru din
Suceava, modelul N^o 1, N^o 2
și N^o 3 lăscăriei pentru 3 ferestre.
Pentru ferestrele a patra
se poate înlocui modelul
N^o 6 sau la Hmăior, Măruștea,
Voducet sau Hălmăuș sau se
găsește un model mai
potrivit.

17

recor. Arh. Sc.



TELEGRAMA

COMISIUNEA MONUMENTELOR HISTORICE

BUC STR GENERAL BERTHELOT NR 28 = 2029 * 31.IAN.1940

REGISTRATURA

10-3-940

CERNAUTXI 210 ST 26: 31: 16: 1. data ora m. timpul

BINEVOITZI A TRIMITE MITROPOLIEI BUCOVINEI PLANURILE
ACORDERISULUI CU DETALII PENTRU BISERICA DUMITRU DIN
SUICEAVA = CONSILIER NEGURA I =

Referat la cetașul 13 Dorule Beconius, ne se făcete aici un proiect
al planului de arhitectură. S. arh. Teodoru un se lasat aici în
această primărie. Se va aștepta sora sa, pentru rezolvarea acestei cereri.

p. Conformitate,

adl Bey

Sf. duhopelin a
București.

Cerușari

6 FEB. 1940

190

La teleg- ~~Sf. P. S. V. R.~~
din 31 Ian. 1940 am avut a
ca. o luna la cunoștința ca
el Teodor a putut să se alieze
cu ~~la~~ cu lucrările din București
fiind concentrat asupra
afectării planurilor de
a reușii după un preț
brazilor.



TELEGRAMĂ

1211 - 20. NOV. 1940

20 XI 1940
Nr. 1
Se ia nota a tabelului
Tehnici a. referat
V. Grică

comisiunea monumentelor istorice bkn

Mapa 10-3-1940



+ suceava 1142: +26. -20/11. +11. =iv. data 19.8 ora 12 m. timpul

: rugam a trimite un arhitect pentru constatarea stricaciunilor la:
turnul sf. dumitru dupa cutremurul din 10- noiembrie 1940= prwama: ru
pra: su: ui: traian maza nr 7158 din 20- noiembrie 1940#1

URGENTE ISLAJ
16.11.40

p. Conformitate,

801/21/XI/940

Copie

R o m â n i a
Mitropolia Bucovinei
Nr. 6062/42

Cernăuți, la 25 Iul. 1942.-



Domnule Prefect ,

Cu referire la adresa Dvs. Nr. 8625/942 din 18 Iulie 1942 avem onoare a vă face cunoscut ,că am intervenit la Comisiunea monumentelor istorice, ca să întocmească un deviz pentru continuarea lucrărilor de reparațiuni la biserica Sf.Dumitru din Suceava .-

Primiți, vă rugăm, Domnule Prefect asigurarea deosebitei noastre considerațiuni .-

Consilier
(ss) indescifrabil

Secretar eparhial
(ss) indescifrabil

=====
p.conf.,

Agome
1

ROMÂNIA



GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA

Prefectura Județului Suceava



Nr. 8783/942 .-

MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Nr. 01784 x 3 AUG 1942

Suceava, la 27 Iulie

1942

1 anexă

REGISTRATURA

Către

Comisiunea Monumentelor Istorice

București .-

=====

7.VIII.1942.
Dumic
V. Gritu

Avem onoare a Vă trimite în copie adresa Sfintei Mitropolii a Bucovinei Nr. 6062 din 25 Iulie 1942, cu rugămintea să binevoiți a accelera lucrarea referitoare la reparația bisericii Sf. Dumitru din Suceava .-

Prefect :
Colonel Mihai Stroescu

Șeful Serviciului :



11.8.1942. Referat

*Sunt de părere și se răspunde
că în momentul de față, după mai multe
cercetări s'au găsit la Cernăuți aproape un
sfert din cărămizile smălțite care fusese
comandate pentru turnul Pantocratorului Bisericii și se
va conștientiza această cantitate pentru a noua comandă
lucrării urmând a începe imediat a întreaga
cantitate va fi gata. Într-un timp scurt de lucru și n*

Waga Prefecturii n' ne comunica
ca personal tehnică are pentru conducerea
lucrării n' lista anteprenoulr autorizati
cari pot fi chemati la licitatie pentru
dirijarea lucrării.

Artulest

Horia Geron

13 VIII 1912.

Se comuncă potrivit informației

V. G. G. G.



Prefectura Județului Suceava
Nr. 1784



La ~~raportul~~ adresa Srs Nr 8783/942,
avem onoare a vă face cunoscut că, după
mai multe cerutari s'au găsit la Cernăuți,
aproape un sfert din cărămizile smălțuite,
care au fost comandate pentru turla parocra-
torului bisericii și se va completa această
cantitate printr-o nouă cărămidă, lucrările
urmand a începe imediat ce înceaga canti-
tate va fi ~~gata~~ strănsă.

În ceea ce privește ~~la~~ executarea lu-
crărilor vă rugăm să ne comunicați ^{de ce}
personal tehnic dispune Prefectura
pentru conducerea lucrărilor și listă antreprenori
autorizați care pot fi chemați la licitație.

pt. Minister


Secretar General
(A) Prof. A. Papa

Director

(H) Victor Brătulescu

5 IX 947

u.c.



10-8-1942

Prefectura Județului Suceava

1784

9 SEP 1942

conceptul
Ing. N. I. Ionescu
S. IX-942.

La adresa Dra. Nr. 8783/942, avem onoare a vă face cunoscut că, după mai multe cercetări s'au găsit la Cernăuți, aproape un sfert din cărămizile smălțuite, care au fost comandate pentru turla panteonatorului bisericii și se va completa această cantitate printr-o nouă cărămidă, lucrările urmând a începe imediat ce întreaga cantitate va fi strânsă.

În ceea ce privește executarea lucrărilor, vă rugăm să ne comunicați de ce personal tehnic dispune Prefectura, pentru conducerea lucrărilor și lista antreprenorilor autorizați, cari pot fi chemați la licitație.

p. Ministru,

Secretar General

(A) Prof. A. Popa

Director,

(A) V. Brătulescu

Sf Dumitru Suceava 1942



GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BUCOVINA



Prefectura Județului Suceava

Nr. 10.589/1942

10-11-9/12

Suceava

294

Către

Comisiunea Monumentelor

București



*17.3.1942.
Ca ne 1784/1942
la Tehnic
v. fructu*

La adresa Dvs. Nr. 1784/1942. avem onoare a vă comunica că Primăria orașului Suceava dispune de un arhitect care ar putea conduce lucrările respective.

Totodată dăm mai jos lista antreprenorilor autorizați, cari pot fi chemați la licitație.-

- 1) Droniuc Franț, antreprenor
- 2) Gromis Gheorghe, meștru zidar,
- 3) Apetri Gh. " "
- 4) Lucaciuc Gh. " "
- 5) Schley Anton, " "
- 6) Pânsaru Ioan, " "
- 7) Renier Iacob, " "

PREFECT:
Colonel Mihail Gtroescu



Șeful Serviciului:
V. Cojocaru,



MITROPOLIA BUCOVINEI

Cernăuți, la

31 DEC. 1941



Anexa: 1.

Nrul 10399/41

10-3-942

Domnule Ministru,

10399/41
Tehnic
V. Brătulescu
21.12.42
Se referința din 16 Aprilie a.c.,
d. Direcție a silită a chestiunii
interziciei hărtiilor.
Prin serviciul Tehnic s-a primit
pricina interziciei hărtiilor
de care s-a interesat cu
avert, din București.

Prin urmare, de această avere amare a se înainta rapori-
cile Mitropoliei din Bucovina cu privire la rapoartele Dala hărti-
cile Mitropoliei și sf. Mitropolie din Bucovina și se vede, că
într-o zi a se spune, că Biroul Comisiunii Monumentelor Ista-
mentale a întocmită cel mai urgent planurile și vizuale pen-
tru realizarea hărtiilor sf. Mitropoliei și sf. Mitropolie din Bucovina
pentru a se putea începe lucrările de refo-
rmă și să se poată utiliza suma de Lei 500.000.- oferită
de Mitropolia Episcopiei Gorarii pentru biserică sf. Nicolai din
Bucovina.

Prin urmare, se rugăm Domnule Ministru, asigurarea deo-
cității noastre considerațiunii și activității în acest sens.

Mitropolit



22.12.42

Referit

22.12.42
Se răspunde sf. Mitropoliei
în sensul referinței, care
trebuie să se răspunde
prin V. Brătulescu
Consilier
D. Hărtulescu

Referința acestei chestiuni care a o cer
atere la fete coluciu. Am cerut din timp un fond
de suport pentru facerea acestor depleții. Acest fond
a fost refuzat pe motivul că în anul al anului trecut
Tut la timp am putut miter veniți recorsi pentru
acestui fond din anul acesta bugetul în
spe, cu toate interzicțiile nominale, și se
poate ofline acest fond, pentru că în anul
la fete coluciu, în anul al anului trecut
de la anul. Arhitect
D. Hărtulescu

Domnii Sale

Domnului Ministru și Cușterii Naționale și ai Statelor

(Comisiunea Monumentelor Istorice)

Bucovina

Sf. Mitropoliei a Bucurestii

19 4 MAI 1942

La adresa Nr. 10307/642, carea onoare a vă face cunoscut
că din cauza lipsei unui fond de rulament pentru deplasări,
delegatul Serviciului Tehnic n'a putut veni la fața locului
până în prezent.

Acest fond a fost refăcut pe ultimele trei luni ale a-
nului bugetar trecut, iar, pentru acest an bugetar n'a cerut
din nou, iar după obținerea lui, delegatul Comisiei noastre
va veni la fața locului pentru a întocmi devizul cerut.

Încredințat,

După obtinerea banului de rulament, cerut
pentru acest an bugetar delegatul Comisiei noastre
va sosi la fața locului și va întocmi devizul cerut.

Al. Popadatu

Secretar Director,

V. Brătulescu



Bucuresti, la 10 Aprilie 1942.



Cu a se interesa la Comisia Monumentelor Istorice pentru a se lua masuri pentru repararea bisericii.

Domnule "s r e g a l."

417832

avind in vedere cã reparatiile la biserica sf. Dimitrie din Bucuresti, catedrala orasului nostru, incepute inainte de cinci ani se tot amânã din an in an, apoi considerând faptul cã prin scopul pus provizoriu in jurul turlei principale se strecoarã ploaia, care provoacã stricãciuni in zidãrie și in fine cunoscând cã actuala stare a bisericii arestata situatã in centru orasului pe din afarã rasã și cu schelãrie pe ea nelatãrã un aspect cu totul neastãtãtã impresionant foarte rãu pe mule de vizitatori, in deosebi strãinii, cari trec prin orasul nostru, odatã capitalele voievodelor cu un trecut atât de faimã și cu monumente istorice, viu prãtoare de mari inãntãgi și ctitori, VE rugãm foarte respectuos noi episcopii bisericești și consilierii parohiali ai acestei voievodale ctitorii dupã ce toate reparatiile și intervențiile preotilor nostri au rãmas fãrã nici un rezultat favorabil al binevoitii a dispune ca Comisiunea Monumentelor istorice din Bucuresti sã aprobe și alelãtãrã de vizual pentru terminarea lucrãrilor de reparație la această bisericã cu atât mai mult cu cãt sf. Mitropolia a Bucovinei ne pune la dispoziție mijloacele bãnesti pentru scopul auzit.

Primiți, VE rugãm, Domnule "areșel, polãnz" adãncã si-șitela noastră mulțumiri și asigurãrile destinãului nostru respect și neclintitului devotament.

Episcopii și consilierii bis. sf. Dimitrie:

George Doney
Bucuresti

Stancu
Dr. Aramie
Gh. Antonescu
Alex. G. G. G.
George G. G. G.

Technical Commission
Commissariat General des
Antiquités en France 1937

Technique de l'Épigraphie
et des Inscriptions
Archéologiques et Comissariat



Document n° 1

Le présent document a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

Il a été établi en vertu de la loi n° 1069 du 30 septembre 1936 sur la protection des monuments historiques.

10-3-942

Ep. Mitropoliei a Bucovinei
Cernăuți

863

12.05.1942.

În scopul continuării lucrărilor de restaurare a
Bisericii Sf. Dimitrie din Buceacva, întredale organelor,
venim înocare a vă ruga să binevoiți a ne comunica următo-
arele:

1. De ce sumă se dispune anul acesta pentru continuarea
lucrării?
2. Dacă se mai pot obține dela fabricantul respectiv ob-
iectele urmărite, de profil special, ce s'au comandat în
vedere a acestei lucrări?
3. Din dosarul lucrării, ce elemente mai sunt în posesia Sf.
Mitropoliei: relevul monumentului, planuri de detalii și
de ansamblu, tabloul de comandă a sarcinilor urmărite etc.

Între timp delegatul "serviciului tehnic al Comisiunii
va cerceta monumentul și va referi asupra posibilităților
de a se face lucrări reduse de punere a monumentului în
bune condițiuni în așteptarea reluării lucrărilor după pla-
nul inițial.

S. 10.942.

Precedinte,

concepție de creație



Al. Lepedatu

Secretar Director,

V. Brătule scu




MITROPOLIA BUCOVINEI



Anexa : 1

Cernăuți, la 4 JUL 1942 19



Nrul 5475/42

10-1-1942.

Domnule profesor,

9.7.1942.

Reputat

Anexat de aceasta avem onoare a vă trimite în

ultima data când copie adresa d-lui Aurelia C. Ionescu și vă rugăm, să ni
am fost la Cernăuți, dați îndrumări cum și ce să facem.

am căutat la fabricile de acrob
aceste cărămizi, fără
nădăjdea le găsi.

Conseilier

Plumet



Secretar episcopial

Strzling

Sunt de parere să se comunice
Mitropoliei să se interzică
Fabrica respectivă să se presteze cărămizile
găsite, cercetând dacă nu se pot afla și
bucățile vechi de cărămidă care au fost
predate ca model, până la vremea în care
locușii a delegatului Comisiei.

În același timp să se cerceteze
dacă nu se găsesc în registrele fabricii
sau în registrele Mitropoliei note de
comandă pentru și pentru cunoscute
cantitățile pentru faza și pentru faza
cultură de cărămidă.

Arhitect

H. Mitroviciu

10.07.1942

Se comunică
V. Brătulescu

Domnului Sale

Domnului profesor arhitect Maria Teodoru,
la Comisiunea Monumentelor Istorice

București

str. G-ral Berthelot 20

Sf. Mitropoliei a Bucovinei
Cernăuți

1537

28 AUG 78

La adresa Nr. 5475/942, ultima dată când d-l
arhitect Moris Teodoru a fost la Cernăuți a căutat la
fabricile de acolo, acole cărămizi, fără însă a le găsi.

Avem încă o dată ruga să interveniți pe lângă fabri-
ca respectivă ca să pastreze cărăminile găsite, cercetând
dacă nu se potrivește și bucățile vechi de cărămidă
care au fost produse ca model, până la scutirea la fața
locului a delegatului Comisiunii.

Domnului avem încă o dată ruga să binevoiți a
dispune să se cerceteze dacă nu se găsește în registrele
fabricii sau în registrele Sf. Mitropoliei nota de comandă
pentru a se putea cunoaște cantitatea pentru fiecare
fel și pentru fiecare culoare de cărămidă.

Director,

V. Brătulescu

Șeful Biroului,

G. Croitoru

C o p i e

depe adresa d-lui Aureliu C.Ionescu din 2 Iulie 1942 înregistrată
la Mitropolia Bucovinei sub Nr.5475/1942.



10-A-1942

Înalt Prea Sfințite Stăpâne,

Subsemnatul, Aureliu C. Ionescu, arendaș al fabricii de
teracoate și olărie, fostă proprietatea evreului B. Feldman, am
luat cunoștință din ziarul Bucovina, că Biserica Sf. Dumitru din
Suceava, nu a fost încă restaurată, așa după cum s'a dorit și
început, înainte de cucerirea bolșevică.

Am aflat deasemenea că evreul B. Feldman primise o co-
mandă de oca. 4.500.- cărămizi glefuite și glazurate după indi-
cațiile Comisiunii Monumentelor Istorice, cărămizi cari urmau
să servească refacerii bisericii.

La preluarea fabricii am găsit câtevazeci de cărămizi,
glefuite și glazurate, cari constituiau, se pare modele.

Cu gândul de a contribui la desăvârșirea refacerii bi-
sericii, dar mai ales spre a nu se risipi modelele, vă rog, Înalt
Prea Sfințite, a hotărî dacă nu este cazul să preiaș fabricarea
cărămizilor, și în acest caz, a da dispoziții organelor în drept.

Rămân prea plecat și supus fii suflătesc,

(ss) Aureliu C. Ionescu
ppr. El. Zacheu.

pentru conforșitate



Înalt Prea Sfințitului Mitropolit al Bucovinei.

Intropolu a
Boncomnei
Cernăuți

D.M.I.
ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 36

10-1-1942
1537

Șeful Boncomnei
Șt. Căp.

Sel și pentru fiecare cu boncom
și de cernăuți din

Direcția
V. Bărbulescu

La adresa nr. 5475/1942, vldna
dată când d-l babilant Horia Ter-
don a fost la Cernăuți a
căutat la fabricile de aclo
aule cernăuți, fără tusa
a le găsi.

Avem nevoie a să ruga să
interveniți ne lăungă fabrica
respectivă ca să poartăze gă
cernăuțile gănte, cerutând că
nu se pot afla în bucătări rochi
de cernăuți. Că au fost
predate ca motel, până
la sosirea la fata lui
a delegatului Comintern.

Geosimenea, avem nevoie
a să ruga să trimite a dispune
să se ceruteze, dacă nu se
găsește în registrele fabricii
sau în registrele Sf. Inter-
polu nota de comandă
pentru a se putea curioști
cantitatea pentru fiecare

15 August
1942
Șt. Căp.



MITROPOLIA BUCOVINEI


Ned. 7015/942

Cernăuți, la

29 SEP. 1942

10-A-1942

Anexa: 1



88 942
 la comisia pentru referatul
 la Manualul Director,

Referindu-ne la adresa Dvs. No. 1537 din 19 August 1942

avem onoare a Vă comunica următoarele:

8.10.942.

Am căutat în arhiva noastră și la fabrică nota de co-

mandă pentru cărămidă smălțuită la biserica Sf. Dumitru din Su-

ceava, dar n'am găsit nimic. Din corespondența noastră am const-

at, că această cărămidă s'a comandat direct de întreprinzătorul

I. Kuzinka și că erau necesare 521 bucăți, fără însă să se ara-

bi achiziția cărămizii pentru fiecare fel și fiecare culoare de cărămi-

găsi tabloul de comandă.

De la dl. Kuzinka nu putem lua informații, deoarece

el s'a repatriat în Germania.

Poate se vor găsi aceste indicații în dosarul Dvs.

No. 305 din 13 Iunie 1939, cu care ni s'a făcut cunoscut aproba-

rea Comisiei Monumentelor Istorice pentru restaurarea biseri-

cii Sf. Dumitru din Suceava. Pentru informația Dvs. Vă trimitem

planul, care a fost anexat acestei adrese de aprobare.

La fabrica "Aurion" am intervenit în sensul adresei



Secretar episcopal.

Styrling

Consilier,

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

Dn. Sale

932 98
Sf. Mitropoliei a Bucovinei
Cernăuți.

2466

1600 36/2

La adresa Nr. 7015/948, avem onoare a vă face
cunoscut că deoarece nu se poate găsi nota de comandă
a cărămizilor solicitate, necesare refacerii turlei pan-
tecraterului la Biserica Sf. Dumitru din Suceava, Servi-
ciul nostru tehnic va întocmi din nou acel tablou, în
baza datelor și planurilor ce are.

Acest tablou va fi comunicat Sf. Mitropoliei.

Însoțim planul trineis, pentru a fi repus la dispo-
nibilitatea Sf. Mitropoliei, deoarece Serviciul tehnic a luat o
copie pentru Comisia.

p. Ministru,
Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu



19. V. 1942.



10-4-1942

Referat

Se rapune spre aprobare elaturatului (pe verso)
textu cu care am trimis Parohiei Sf. Gheorghe
din Succes planul aprobat din arhivă
~~tracate de Comisiune pentru amenajarea~~
terenului în jurul Bisericii. Misiune
de amenajare și execuție în prezența
premierei care nu face decât să pună
la punct nivelarea generală după executate

nișur.
Le subsemn. Tichiu
V. I. I. I.

Subscris
G. I. I. I.

26. V. 1942

Le aprobat

P. F. I. I.

nișur.
Le subsemn.

V. I. I. I.

26.V.1942

1. trecut în Procesul Verbal de lucrări
aprobat de Subcomisiunea tehnică

Articulat
Jon. Teodorescu

19-4-1942
8 Aprilie Nr. 1018 ZONA B2

Copie

~~V. P. Flur~~

Curierul nr. 1018

Amplasarea în teren a elementelor de construcție
se face în conformitate cu planurile de amplasament
care sunt în posesia autorității locale.

Amplasarea elementelor de construcție se face în
conformitate cu planurile de amplasament care sunt
în posesia autorității locale.

Amplasarea elementelor de construcție se face în
conformitate cu planurile de amplasament care sunt
în posesia autorității locale.

Amplasarea elementelor de construcție se face în
conformitate cu planurile de amplasament care sunt
în posesia autorității locale.

Amplasarea elementelor de construcție se face în
conformitate cu planurile de amplasament care sunt
în posesia autorității locale.

Articulat

Jon. Teodorescu

10-4-1942




Tem. nr. 1784/942 anexat la
Tem. nr. 2593 dat la Lerr-Tetnic
aj. 20.x. 942.

L. Lerritz



MITROPOLIA BUCOVINEI

Nrul 5047/42



MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR
SERVICIUL TEHNIC
No. 252
Data 26 Iunie 1942 - Cernăuți, Ia

17 Iul 1942 19

Anexa : 1

TECHN
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
VIL. FILA 80

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
N. 034575 din 23 JUN 1942
GISTITURA GENERALA

Domnule Arhitect,

10-4-1942

Cernăuți la arhiva Mitropoliei am găsit

"Revelicul pereților laterali la turla centrală" dela
Biserica Sf. Dumitru Suceava.

Intruând D-voastră vă intereseați de acest plan,
il trimitem în alăturare, cu rugămintea să binevoiți a
ne confirma primirea.

2-VII-42

Sa va confirma primirea
Planul va rămâne la
Juv. Tehnic

Conseilier
D. Miron

Secretar general

D. Brzhanov

articolat H. D. Baly

3. 7. 942. Reperat. Sînt de părere că n-adeuce multumiri pentru
planul trimis privind în decă și m-ai găsi încă șapte planuri
similare, reprezentând celulele fle de aceluși fel și alți
bunici vînde și ni le comentez în vederea lucrării de
restaurare

Articolat
H. D. Baly

3 VII 42
de comisie
V. Baly

Domnule Sale

Domnului Arhitect Horia Teodoru,

la Comisia Monumentelor Istorice

Ministerul Cultelor

București
Str. G-ral Berthelot

Sf. Mitropoliei a Bucovinei
Cernăuți

1411

20 AUG 1942

La adresa Nr. 5043/942, avem onoare a confirmă primirea planului pereților laterali la turla centrală dela biserica Sf. Dumitru din Suceava, aducându-vă mulțumiri pentru planul trimis și rugându-vă să binevoiți a ne comunica dacă se vor mai găsi încă șapte planuri similare, reprezentând celelalte fațe ale aceluiași turle.

Director,

V. Brătulescu

Șeful Biroului,

Gh. Croitoru




MITROPOLIA BUCOVINEI

Anexe: 11

Nrul 7034/42

RECOMANDAT

10-4-1942.
Cernăuți, la 26 SEP. 1942

Domnule Director,

Referindu-ne la adresa Dvs. No.1411 din 20 August 1942 avem onoare a Vă trimite 11 planuri dela biserica Sf. Dimitrie din Suceava și Vă rugăm, a ni le restitui după consultarea lor.-

Consilier,

Secretar eparchial



29. IX 1942.

La Teahnică se restituie
V. Frictu

8. 10. 1942.

Referat Mi-am comperstat planurile
după acestea trimise de Sf. Mitropolie.
Se pot deci restitui, aducându-se
mulțumiri Arhitectului

8 X 1942
La restituire planurile
aducându-se mulțumiri
V. Frictu
Horia Kodoru

Domniei Sale

Domnului Director al Comisiunii Monumentelor Istorice

București II
str. Berthelot No.28.

Sf. Mitropolii a Bucovinei
Cernăuți

2393

La adresa Fr. 7034/940, avem onoare a vă
aduce mulțumiri pentru trimiterea celor 11 pla-
nuri ale bisericii Sf. Dimitrie din Suceava, pe
care le restituim, întru cât Serviciul nostru
tehnic și-a completat planurile după acestea.

p. Ministru,
Secretar General

Prof. A. Pope

Director,


V. Brătulescu



MITROPOLIA BUCOVINEI

Pro St. Dimitrie
Suceava 1943

Cernăuți, la 21 APR 1943 194



Nrul 3263/43

Către

Comisiunea Monumentelor Istorice

București

28. IV. 1943

Johanna

V. G. G. G.

În urma intervenției parohiatului Sf. Dimitrie din Suceava avem onoare a Vă ruga să binevoiți a lua măsuri pentru continuarea lucrărilor de întreținere și refacere la biserica Sf. Dimitrie din Suceava, începute acum 6 ani și a interveni la Ministerul Cultelor pentru ca să poată la dispoziția parohiatului sumele necesare din "Fondul pentru conservarea monumentelor istorice și însestrarea mănăstirilor din Bucovina", după ce către Fondul bisericesc la Banca Națională, filiala Cernăuți.

Consilier



Secretar special

REFERAT

Inalt Prea Sfințite Stăpâne,

Conform ordinului verbal dat mie de către Inalt Prea Sfinția Voastră, cu privire la restaurarea provizorie a bisericii Sf. Dumitru din Suceava, cu toată supunerea viu să vă fac următorul referat:

Am luat contact cu părintele paroh dela această biserică, rugându-l să-mi dea referințele ce le cunoaște asupra ei și însumi am cercetat-o mai de aproape. Această înădărcinare am avut-o de altfel și înainte cu 4 ani, din partea Inalt Prea Sfinției Sale, fostul Mitropolit al Bucovinei, Tit Simedrea, care a fost însă fără scop, fiind situația de prin anii 42-43 și 44 pe care o cunoașteți.

Starea de azi a bisericii, nu se prezintă față de cea de acum 4 ani decât considerabil înrăutățită, așa că, dacă nu se vor lua măsuri urgente de a se face reparațiile strict necesare, biserica este expusă la stricăciuni neînnumite, intrucât coperișul din nemijlocita apropiere a turlei e amenințat să se prăbusească sau cu ocazia unei furtuni mai mari, a unui viscol, etc. să fie dislocat. Atât de putrede sunt scândurile de supt pânza quadrată cu care este acoperită porția din chestie.

În afară de aceasta, schela, care deservește această porție, nu mai prezintă nici o garanție așa că, aceasta de urgență trebuie demontată și construită din nou, înlocuindu-se materialul putrezit cu altul nou.

În general privită însă lucrarea, ea este destul de avansată. Lucrul de căpetenie de mult așteaptă gata. E vorba de stragina bisericii, care azi e din scândură bătută cu trestie și tincuită. Aceasta este subredă și pe o porție lipsește cu totul. Ea are să fie înlocuită cu o stragină din piatră cioplită. Și aceasta de 5 ani de zile așteaptă să fie montată, fiind - de astfel bine păstrată. Aceasta este așa micând baza întregii lucrări.

Dacă ar fi acum primăvară, ar fi cel mai potrivit să se înceapă lucrarea definitivă, fără o reparație intermediară. Ori iarna ce o avem în față, poate să ne aducă o surpriză. Deci

reparatia provizorie se impune in mod imperios.-

Aceasta ar consta in repararea coperigului in dreptul turlei si a schelei ce o deserveşte. Pentru aceasta ar fi chiar si materialul de tinichea disponibil, fiind un stoc de tinichea in magazia si altul in podul bisericii Sf. Dumitru, iar al treilea care eventual ar putea să ajungă să se acopere această porţie, se află montat provizoriu la un gopron din dosul Sf. Măndăstiri.

Este însă o parte a turlei, anume cea a tamburului dela cupolă, care constă din două stele suprapuse care, după a mea părere ar trebui să se acopere definitiv, mai ales că la proiect nu mai este nimic de schimbat, fiind acesta zidit de nou si in bună stare. Trebuie numai acoperite cele 16 mici acoperiguri cari acopăr cele 16 brate de stele ale tamburului, căci altfel s'ar face două chaltuleli pe lângă a treia, care ar fi demontarea acestei lucrări provizorii. Materialul de tinichea este la dispoziţie in acest scop. Este o tablă nouă, de bună calitate, care ar putea să se folosească aici. Aceasta s'ar putea galvaniza ca să fie în notă cu acoperiul turlei

Pentru aceasta însă ar trebui să cerem consimţământul Comisiunii Centrale ale Monumentelor istorice cum si proiectul după care să se execute lucrarea, ce o consider de definitivă.

Am luat contact si cu 6 maeştrii anume 3 dulgheri si 3 tinichigii, cari au fost la faţa locului împreună cu părintele paroh al bisericii si cu mine si am studiat situaţia la faţa locului. Ei au dat ofertele, pe cari am onoare să vi le prezint.

Rog să binevoiţi a dispune cele de cuviinţă si eu mă voi conforma intru toate celor dorite de Inalt Prea Sfinţia Voastră.

La cumpărarea materialilor si la comandarea lor, rog să binevoiţi a mai desemna pe lângă mine şi pe alţi doi oameni de încredere, ca să se împartă răspunderea. Propun ca unul să fie părintele profesor Zugrav, de la Facultatea de Teologie, care este membru al Comisiunii a Monumentelor istorice pentru Bucovina si pe unul care Inalt Prea Sfinţia Voastră îl voi găsi de indicat, ca al treilea in această delegatie.

Ar fi necesar ca in interesul bunului mers al lucrării, Inalt Prea Sfinţia Voastră, cu ocazia petrecerii la Bucureşti, să binevoiţi a lua contact cu dl. Profesor Horia Teodora, arhitectul Comisiunii Monumentelor istorice din Bucureşti, care se găseşte in clădirea Ministerului de Culte, din str. G-ral Berthelot si care cunoaşte in amănunte toate planurile si este in măsură să ne mijlocească deslegarea din partea Comisiei centrale, pentru a putea să începem lucrarea.-

Ilie G. Rusea
Membru Com. M. I. St.



Process verbal

Întâlniri în ziua de 26 August 1945 în Suceava, fiind
prezenti: Dr. profesor Turgau, Dr. paroh și căpitan Vălcău
și George Russo, ca delegați din partea Surselor Presfințite
Sale Mitropolitale Locotenent al Duceșului de maiestru Parto-
rie Liturgică și Ioan Babos ca dulgheri și maiestri. Pre-
ședintele Surselor de Liturgică și Dulgherie. Toți ofer-
tând la lucrările de restaurare ale bisericilor. Căpitanul
din Suceava. Scopul măsurării metrajului pen-
tru curățarea pereților înălțare și pentru restaura-
rea curățarea pereților înălțare și pentru restaura-
rea curățarea pereților înălțare și pentru restaura-

Se prezintă la măsurarea aproximativă a suprafeței și este a se separa și s'a constatat că pe totfel par trebuie aproximativ 250 table, având table mari de 1m x 65 cm. Suprafața de acoperit este cea 130 mp. După afirmația maestrului Fild. Wald, stocul de materiale disponibil ar fi ca 100 iar de cumpărat ar mai fi 150 bucăți. Bucata din aceste table ar fi 2000; deci prețul materialului de tencuială ar fi 300,000.

Summa de constructie sa calculat in cea 6 m.
din vari 3 m² ar fi sa scinduri iar 3 m² bane. Pretul
muri m² bane costa in prezent Lei 30,000. Deci
cu totul Lei 90,000, in materialul de scinduri
a 45,000, ceea ce ar de suma de Lei 135,000.
a 2500 lei - cu totul 50,000.

245,000, ceea ce ar da suma de Lei 485,000 (pa-
runderi pe zi de 20 kg. în 2500 lei) - cu totul 50,000
Lei. Totalul materialului ar costa Lei 485,000 (pa-
tru sute optzeci și cinci mii).
Timpul necesar este de 2000 m²

Diferența manoperei la finalizare a sitei 2000 m²
 la stea³ fiind 36 m². Deci în total al costă mano-
 peră la stea 2000 m² 72,000. La acoperis ar costa mp²
 1200 lei. 100 fi de acoperis 94 mp. Deci ar costa
 acoperișul 2000 m² 112,800. În total ar fi 2000 m² 184,800
 costul total al lucrărilor 1:100.000 lei

Dracul manoperei dulgherilor 1,100,000 Lei
(un milion o sută mii Lei).

În total vor costa întreaga lucrare 1,769,000
Lei (un milion șaptesute șasezeci nouă). —

Mai adăugându-se pe lângă aceasta lucrul
de zidarie plus neprevăzutele dar pe care intră
în lucrarea lor Lei 2,000,000 (Doi milioane).

Preț ce s'a încheiat acest proces verbal.
Într-un singur exemplar, semnându-se de
Toți cei prezenți.

Delegatii S. P. Sale
din Trupul Locotenent

Meșterii ofertanți:

Behondorner Israel

Vakol Felix

Agapie Pantemie

Babes Ioan

Prof. 7. Zugrav

N. Vălcovschi

Ing. P. R. R.

Materialul se poate furniza la Filantr. Budapeșta
București, Calea Victoriei lângă Teatrul Național.
Anul. Clădire V.

- MEMORIU -

relativ la

Lucrările de restaurare necesare Bisericii Sf. Dumitru din Suceaba.-



1.-Cu Nr.1527 din 1945, Comisiunea a aprobat ca în mod provizoriu să se execute cu tablă galvanizată învelitoarea baselor stelate ale turlei și învelitoarea din jurul acestei baze, până când se vor putea procura cărămizile necesare acoperirii acestor baze și până când se va putea face în mod definitiv acoperișul întregului monument.-

2).Lucrările enumerate în memoriul anexat cererii Nr.2563/1946 înregistrat Nr.488/1946 a Sfintei Mitropolii se vor executa treptat cu fondurile disponibile după devizul anexat, aprobat de Comisiune.-

3).Cu ocazia restaurării zugrăvelilor interioare se va putea vedea dacă pe arceada deschisă între pronaos și naos este cazul să se facă pictură iconografică sau să se treacă numai un ton neutru.-

4).În privința olopoinței, construită în felul celor mai vechi dela Piatra și dela Popăuți (Botoșani), este de notat că în parterul ei nu se intră decât printr-o singură ușă mică și că nu servea ca loc de trecere, cum se presupune.-Evident că acesta nu este un motiv ca să nu se caute a se lărgi spațiul în jurul acestui important monument mai ales spre Est, unde se află frumoasa stândă și cele două ferestre acestor de piatră ce s'au descoperit sub tencuieli.-

ARHITECT


(ss) Horia Teodorescu

P. conformitate

C. I. Iancu

MITROPOLIA BUCOVINEI DE SUD

Nr. 6197/45



Domnule Președinte,

In scopul restaurării bisericii parohiale

Sf. Dumitru din Suceava, care este monument istoric, cu toată onoare vă rugăm să binevoiți a dispune ca domnul Profesor Neria Teodoru, arhitectul Comisiunii Monumentelor Istorice, să binevoiască a lua contact cu Voi, împreună cu proiectele acestei lucrări elaborate de Domnia Sa, ca să luăm în deșabata începerea lucrărilor de restaurare, fiind ea serios amenințată cu prăbușirea acoperișului.

Primiti, vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea noastră că vom avea cele mai bune considerațiuni și achiziții binecuvântări.

Mitropolit-locotenent



Consilier

29. VII. 1945
de domnul L. Teodoru
v. orșel
4.9.1945 Rf.
1) Sunt de părere
ce alăturatul
referat, întocmit
de D. Rusan, Mem-
bru al Comisiunii
pentru Bucovina
de Sud și poate
aprobat, cu o omguri
modificări: anume
ce în momentul
de față nu se
poate face în
mod definitiv
nici
în celelalte
lozle stilate ale turei, de care comise acor-
tore, care trebuie să se facă înaintea de a se putea
face acoperișul definitiv, trebuie făcută, după urmile găsite,
doi cărămizi omietute speciale, care ar fi greu de făcut
acuma într-un timp scurt.

2) Pentru moment planurile noastre sunt încă corecte
la lățimea de 4 metri și nu le putem folosi pentru a se întocmi
proiectul definitiv.

3) Sunt deci de părere să se comunice Sf. Mitropoliei
următoarea adresă:
J. P.S.

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice

La Nr. 6197-945 înregistrat la Nr. 1527-1945 București.
și aduce la cunoștință în Comisiunea aprobată lucrarea de
restaurare provizorie a înveltoarei bisericii Sf. Dumitru din

Lucrări, atât pentru corpul bisericii ~~de~~ în vecinătatea turlei Pantocratorului cât și pentru bazele stelate ale acestei turle, așa cum este 'propus' de refectivul Dn. Gh. Russu, Membru al Comis. univ. regionale. Întrucât bazele stelate ale turlei trebuie să promită conștient de cărămizi speciale smaltuite, nici acoperișul lor nu se poate face de cât tot provizoriu. Măpădate cu planurile Serv. cult. nostru tehnici fiind încă evacuate, planurile definitive ale acestor lucrări se vor trimite imediat ce se vor putea, lucrarea provizorie putându-se executa în orice timp și întârziere.

Arh. G. G. G. G.



10 - 5 - 1945

Sf. Mitropoliei a Bucovinei de Sud

Suceava

1527/1945

Inalt P R E A S P I N T I T E ,

la nr. 6197/1945 înregistrat la nr. 1527/1945, avem onoarea să vă aducă la cunoștință că se aprobă de Comisiune lucrarea de restaurare provizorie a învelitoarei Bisericii Sf. Dumitru din Suceava, atât pentru cornul bisericii în vecinătatea turlei Pantocratorului cât și pentru bazele stilate ale acestei turle așa cum este propus de referatul Dl. Gh. Russu, membru al Comisiunii regionale -

Întrucât bazele stilate ale turlei trebuie să primească cornișe de cărămidă speciale sculptate, nici acoperișul lor nu se poate face decât tot provizoriu. Kapele cu planurile Serviciului nostru tehnic fiind încă evacuate, planurile definitive ale acestor lucrări se vor trimite imediat ce se va putea, lucrarea provizorie putându-se executa însă fără nici o întârziere. -

DIRECTOR,

F. Brădulescu



CONSERVATOR,

H. Chiorescu

H. Intropolis a Bucovinei de Sud

Nº 1527/945



Se copiaza adresa întornita
de dl. Arh. Teodoru

Memoria relat
la

lucrările de restaurare necesare
Str. Omitin din Suceava



1) Cu N.^o 1547 din 1945 Comisia a aprobat
ca în mod provizoriu să se execute cu tablă
galvanizată învelitorii lașilor stelați de Tulea
și învelitorii din jurul acestei baze, până
când se va putea procura cărămizile necesare
Comisiei acestor baze și până
când se va putea face în mod definitiv
acoperișul în regulă monument.

2) Lucrările enumerate în memoriul onomat
cererii N.^o 2563-946 înregistrată la N.^o 488-946
a. Spitei-Metropolii și va execute după ca
fondurile disponibile după devizul anexat,
aprobat de Comisie.

3) Cu ocazia restaurării zăgărelilor interi-
or și se poate vedea dacă pe arcade doschi-
și înfră pronos și nas este cazul și se
face pictura iconografică sau și se tace
numai un ton neutru.

4) În privința olopotniter, construite în felul
celor mai vechi de la Căstia și de la Popăuți.
(Protosarii) este de notat că în parterul ei
nu se intră de cât prinți și singuri așa mică
și ci nu servea ca loc de trecere, cum se
presupune. Evidența aceste nu este un
motor ca și nu se poate și a lărgi spațiul
în jurul acestui important monument.
mai ales spre Est, unde se află frumoasa
stema și ale două ferestre create de picta
ce s-au desoperit sub tencueli.

Arhitect
Horia Codreanu

P. P. P.



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

Telefon : 4.39.00

Domnului *Horia Teodoru*
Arhitect Inspector General cl. I-a

872/945
Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data 23/V/

DELEGATIE

Sunteți delegat a merge la Sfânta Mândstire Snagov, județul Ilfov, pentru recepția definitivă a lucrărilor executate la acea Mândstire, încheind procesul verbal de cele constatate și înaintându-l Comisiunii Monumentelor Istorice însoțit de referatul Dos. spre aprobare.-

DIRECTOR,



V. Brătulescu
V. Brătulescu

Ante-măsurătoare. Derizpentrurestaurarea Clopotnitei Bisericii St. Dumitru dinSuceava

ARTIV
DOCUMENTE DIVERSE
NR. FELA 40

Considerație generală.

În lipsa planurilor și a caietelor de schițe ale Serviciului Tehnic al Construcțiilor, acest deriz nu poate avea o măsurătoare exactă și în deplină încredere capitală și ori de câte ori este necesar pentru punerea la punct, la fața locului, a datelor care nu sunt suficiente de precizie.

Restaurarea clopotnitei.

1) Două centuri de fier rotund de 30 mm φ. Se fac care latime pentru a fi dintr-o singură bucată și se înșiră la capete cu piulițe și contrapiulițe, cu plăci de ancorare de 30 x 30 x 2. Aceste tiranți se vor așeza, pe la nivelurile ce se vor fixa la fața locului, în locașurile existente în grosimea zidurilor, unde erau vechii tiranți de lemn, putrezite astăzi. Pentru aceste lucrări speciale și se face schița necesară pentru a permite introducerea din exterior a acestor tiranți de fier în locașurile descrise mai sus. În locurile unde, eventual, aceste locașuri se vor găsi înfundate, și înălțate, prin interior sau prin exterior zidăriei care se va pune la loc după ce s-a curățat locașul. Plăcile de ancorare se vor pune în zidărie, la o adâncime de 0^m, 20 - 0^m, 30 pe un pat de mortar de ciment și apoi se va refă zidăria la loc întotdeauna la fel cu cea veche.

$$76 \text{ m} \times 14 \text{ kg} \cdot 5600 = 1491200 \text{ kg} \cdot 426 \text{ m} \cdot 10000 = 4260000$$

2) Umplerea cu beton uscat, cu dozajul întrebuințat pentru confecționarea tuburilor de beton, a tuturor vechilor locașuri de grinzii de lemn putrezite în grosimea zidurilor. Betonul se va bati și înfundat cât mai adânc cu dragul de fier, amplasându-se tot opacul liber. Se vor plăti numai cuburile care vor ieși după așezarea betonului și vor fi înșiră la fața locului. Operația se va face după ce s-a înșiră tiranții de fier de mai sus.

$$2 \times 0,15 \times 0,15 \times 76 =$$

$$3,40 \text{ m} \cdot 55500 = \text{Cm} \cdot 188700$$

3) Înălțarea zidăriei de completare din rechiile deschi-
deri ale turnului, cuprins cantitatea materialului de mortar și de
piatră moloșului.

$$4 \times 0.70 \times 1.20 \times 2.00 = 6.72 \quad 6.72 \text{ mc} \times 20500 = 1377600$$

4) Completarea zidăriei cu piatră neregulată și mortar de
ciment în deschiderile recente. Zidăria va fi bine legată
cu zidăria veche în strop, evitându-se biele locale.

$$100 \text{ m}^2 \times 375100 = 375100$$

5) Ferestre din piatră de carieră, cât și rezistențe și rezelări,
la fel cu cer veche, după modelul ferestrei mici dreptun-
ghiulare ce s-a găsit sub tencuială, cuprins cantitatea și
construcția cu mortar de ciment.

$$\text{m} \text{ c. } 0.500 \times \text{lei } 394000 \quad \text{lei } 197000$$

6) Completările cu mortar arde, din piatră de talie, cioplite
la fel cu profilele vechi la nivelul clopotniței și la cele
dorn ferestre arcate de pe latura Est. Aceste completări se
vor face cu mare discreție, numai în locurile unde se fi
absolut necesar.

$$\text{mc. } 0.600 \times \text{lei } 394000 = 236400$$

7) Restaurarea uspei de piatră cioplite de la etaj, al căruia
lăptos este crăpat. Făcându-se toate prapiriile necesare
se va refăce zidăria crăpată, refăcându-se și cerurile
de desărcare. Lăptosul se va pune la loc, fără a se
aduce nici o modificare, și asigurându-se în spate
un forțat de susținere. Se pot intra și construcția
părilor. În zidăria se vor lăsa vizibile, pe toată adânci-
mea lor, locurile grinzilor care susținneau acru
de unuile a aceste uspi. global lei 300000.

8) Completări de zidărie de piatră neregulată la
plădi. Numai în locurile unde rechiul parament este
stricat, cu piatră de carieră neregulată, de mărime
și forme celor vechi, cu mortar de ciment.

$$\text{m} \text{ c. } 25 \times \text{lei } 375100 \quad 9377500$$

9) Rotundul întregii plădi cu mortar de ciment în
tonul naturilor vechi, cu rosturi pline, refăcute și
cari nu vor trece peste mărimea neregulată ale părilor.

$$4 \times 10.00 \times 22.00 = 880.00 \text{ m}^2 \times \text{lei } 11100 = \text{lei } 9768000$$

10) După detaliile de se vor pune spre aprobare grile de
fer la ferestre, cuprins detaliul o dată cu minimum de plumb
și de două ori cu culoare de ulei în tonul cu se aleg.

$$4 \times 1.50 \times 1.25 = 7.50$$

$$4 \times 3.50 \times 1.40 = 19.60$$

$$27.00 \text{ m}^2 \times 342000 = 9234000$$

Se va face în prealabil măsurătorile exacte a lungimii perimetrului și a unghiurilor dreptelor fete de la abride pentru a putea fi făcute blocurile de piatră cioplite. Asesatul se va executa cu mortar de ciment, după ce s-a curățat și ardat bine locul. În preț intră și costurile întreținerii ciment alb. Costurile vor fi plătite în funcție de mărimea și numărul de pietre. Se va plăti din neprevăzute.

18) Dacă materialul aprovizionat nu este suficient pentru întreaga lucrare, în urma măsurătorilor de mai sus, constatându-se lipsurile, se va lucra din piatră de carieră cât mai apropiată de locul celei actuale, după o probă ce se va prezenta opre eprobare. Profilul și dimensiunile blocurilor vor fi la fel cu cele existente. Fetele oparente nu vor fi lucrate cu bușarda ci cu dactil și vor fi făcute din gros. În preț se cuprinde materialul, prelucrarea și montajul ca mai sus.
se va plăti din neprevăzute

19) Din accas piatră ca mai sus stâlpișori la ferestrele pridvorului și ale pronasului, având profilul ca n poate vedea și mărimea la tempanele existente ale acestor ferestre. Lungimea blocurilor ce compun aceste stâlpișori va fi aceeași ca și cele constatate din depășirea locurilor legăturilor de fer țesăturile. Stâlpișorii se vor realiza cu profilele existente și se vor monta cu mortar de ciment. În preț intră și costurile întreținerii ca mai sus.

20) În locurile existente, pentru montajul stâlpișorilor de mai sus și a ferestrelor, bare inoxidabile de fier în formă de T de mărimea locurilor, cuprinsă de șezut și dată cu stâlpișorii de piatră. Aceste bare vor avea în locurile ce se vor preciza în planurile de execuție găuri pentru fixarea cadrelor de fier ale ferestrelor sau ale geamurilor armate.
25,00 ml 60,000 1500 000

21) Din accas piatră ca mai sus completatul gârlurilor ferestrelor mai de la pridvor și pronas, în locurile unde sunt structuri prin țesături ale căror dimensiuni se vor fixa la fetele locului. Țesăturile vor fi bine făcute în piatră existentă, vor fi bine racordate cu profilele vechi și reținute ca mai sus.
cetera m.c. 2,00 x lei 375100 = lei 750200

22) Din acces piatră ca mai sus, în partea de sus a ferestrelor mari, în locurile unde lipsesc, timpâne gotice dintr-o singură bucată, în felul celor existente, după detaliu ca și în prezenta opre aprobate, străpuns în fața proximității cuprins montatului și costutului ca mai sus.

MONUMENTE
NOL. FILA

Cerca m.c. 3.00 x 575100 = 1125300

23) După telloul anexat, aducerea pe fațată și cărămizilor de format special, smaltuite în culorile vechi pentru care se va lua ca model coloritul cărămizilor vechi ale monumentului. Formatul se va întocmi la fel cu al celor originale. Smaltul se va pune direct pe piatră, fără nici un strat intermediar de carton pentru a se asigura aderența și rezistența lui la îngheț.

3500 buc. 4500 = lei

15750000

24) Cu cărămizile smaltuite de mai sus, refacerea cornișelor bridelor șelate ale turlei Pantocratorului după profilul găsit la fața locului, cu mortar de ciment, cuprins costutului cu mortar cu ciment alb. Se vor pune pe loc puterile cărămizi originale din aceste cornișe, dintr-un dach smet parte al oticite.

Mucati 3000 x 4500

14500000

25) Cu cărămizile de mai sus se va refăce paramentul exterior al turlei Pantocratorului, după cum urmează:

a) Restaurarea și refăcerea treptat, pentru cărămizile noi și ocupă exact locul celor vechi.

b) Din paramentul actual nu se va înlocui decât cărămizile oticite care vor fi numerotate și aprobate de direcția lucrării, care va examina cu atenție fiecare caz în parte.

c) Toate cărămizile vechi care se vor înlocui și care vor mai avea pe de sus de smalt se vor depozita și preda parohiei, treptat cu măsurile lucrării.

d) Pentru fiecare fază în parte, înainte de a începe lucrarea se va scrie pe planșurile de execuție coloritul fiecărei cărămizi astfel ca paramentul restaurat să reproducă întocmai orânduirea paramentului original.

Cărămizile noi se vor țese bine cu zidăria turlei, cu mortar de ciment, costutului făcându-se ca mai sus.

8x240x300=57,60

~ 3500 x 4500

15750000

26) Supra indicatiliile ce n vor da la faza locului coșului
spoelilor n tencuclilor cuprinsu până la structura supra-
nt cu desime geometrice. Lucrarea n va face cu cea mai
mare grije pentru a nu n strica niciieri scamele vechi
cuprins curățatului de var al petrelor cioplite de la
arcadele ferestrelor etc. 900.000
m.p. 1200 x lei 750 = lei

27) Restaurarea tencuclilor originale cu mortar de
var gras amestecat cu nisip aspru cu un adaos de
ciment alb n de prof de culoare în tonul patinat
al tencuclilor vechi, completându n lipsurile,
după ce n va fi curățat, opălit n udat abun-
dent local. În același timp n va consolidă prin
sărjatură de fărâmi de ciment toate tencuclile vechi
în locurile unde n va găsi burlădușite.

28) Curățatul de var n de lămurire de ciment
a profilului de piatră cioplită a oculului, inclu-
siv restituit cu mortar de ciment cu mai nu.
fata pietre m.p. 100 x lei 750 = lei 75000 -

29) Cu piatră ce mai nu, numai în locurile fixate
la faza locului de direcție lucrărilor, completarea
profilului cioplit de la ocul, cu tasorii de dimensi-
uni ce n vor erate, fixate cu mortar de ciment,
bine racordate cu profilul existent.

30) Restaurarea oculului bisericii refăcându-se
paramentul în locurile unde este stricat cu
piatră neregulată de carieră, compactă, rezistentă
și negolită, după o probă ce n va prezenta opre opo-
zări, cuprins restituitul întregii suprafețe, în
locurile unde resturile vechi sunt stricate. Restu-
rările vor fi pline, neștergite și nu vor trece peste mar-
ginele neregulate ale petrelor, cu mortar de ciment
alb amestecat cu praf de culoare în tonul restu-
rilor vechi. se va plăti din neprevăzute

31) Înlăturarea actuală învelitorii de tablă cu
grijă și depozitarea ei, după ce o fost îndreptată
în stivă neregulată. În cazul când materialul nu n

poarte intru bruinta la lucru se va vinde la licitatie in
folosul lucrarii. 3500x12.06 = 4200mp x 1900 = 798000

Asterulicla si crucilor

32) Inlaturnarea perantea existente de la corpul bis-
nicii si de la turle fantocrotomului si deoparte de ei
in total a se arata, cuprins ferarii necesare.
Se va inchiria un proces verbal de materialul ce poarte
fi trecut la lucru, pentru a fi scos din puterea deni-
gului, iar restul se va vinde la mai nou. Aceasta lucra-
re ca si cea de mai nou si va fi executat, dupa marea
lucrarii, si se va ase la indamarii masele
sau rogajii pentru a opara bolile vechi de opri



3500x12.06 = 32500
9.00x3.14 = 28

443.00mp x 1900 = lei 784700

33) Sarpanta din nou la turle; la brule si otdate,
si la corpul bisnicii, dupa proiectie ce se va da,
cu capriorii de 10/12, arbutierii de 15/12, terantii
de 12/15, panale de 12/15, capriorii de 10/12,
olestii de 6/18... , contrafis de 12/15... din
lemn de brad cecurat de cea mai buna calitate,
cuprins toate ferarii necesare, pe forme bine
triangulate si nedeformabile, dupa planurile de
executie ce se vor supune sau aproba, cu imbina-
rile executate dupa toate regulile artei.

543.00mp 32,000 = lei 16416.000

34) Stagiuni libere cu capriorii profilati dupa
planul de detalii ce se va da, cu astereile la mbur-
ita si data la randoale, cuprins sipaile, forte
ingrijit lucrata, cuprins grandiozitate

100.00ml x 18400 = 1840000

35) Vopselele strasine de domoari cu culoare de ulei
in tonul lemnului vechi.

100.00ml si se trecut in art 34

36) 35) Astereile din nou pe toate ouprofite, cuprins
bitutul din lemn de brad de 3cm grosime
420.00 mp 6700 = 2814000

37) 36) Inediton din tablă de arama, cu indurture
duble si copci pe las sipci trapezoidale, in
firi regulat si simetric asigurate, lucrati dupa
toate regulile artei, cuprins portul si porla
420.00mp x lei 201300 = 84546000

38 37) Restaurarea și executare din nou cu ferăstrău și
bulonuri a crucilor de la turle, pronaos și altar,
cuprins datul o dată cu minimum de pleumb și de
dormi ori cu culor de ulei. 120.000.
30 bucăți 40.000

39 38) Bazele crucilor, după profilul ce se va da, din
tablă de aramă de 1mm grosime, cuprins executare
și lipitul cu cea mai mare grijă. 1500000
30 bucăți 500000

40 39) Lucrarea, în continuare, de nivelare a terenului,
îndepărtându-se de pe șantier pământul rocos.
Se va plăti lucru neprevăzute

41 40) Lucrări de canalizare pentru colectarea apelor
de pe drumul de înconjur al bisericii, după un
proiect de detaliu ce se va prezenta spre aprobare
în limita sumei de... 30.000.000

42 41) Trotuar în jurul bisericii și a clopotniței din
piatră de carieră de Bărdăjenii sau similare după
un proiect ce se va prezenta spre aprobare; în lățime
de 30 x 60 cm ^{în fața bisericii de 10 x 8 m} după un proiect de detaliu ce se va
prezenta spre aprobare, asfalt pe un strat de beton
de 0^m 10 cu un dozaj de 200 kg ciment la 0^m 800
patrișă și 0^m 400 nisip, cuprins îndepărtatul
pământului pe celești adâncime și
costituit cu mortar de ciment între patrișă.
Trotuarele vor fi pline, neștergute și nu vor trece peste mar-
ginea neregulată a pietrelor.
100.00 ml. x 57000 = 5700000

43 42) Ziduri, după planul ce se va da din
piatră neregulată locală așezată ca mai sus,
cuprins costituitul 100,00 x 57000 = 5700000

44 43) Ferestre de fer din profil special după proiect
ce se va da spre aprobare. Pentru fiecare deschidere în
parte se va lua la față localul sau pellan rigid,
pentru ferestrele și se pot așeza exact
în locurile înscrisute, la toate ferestrelor bisericii
34,00 m² x 342000 = Lei 11 628 000

45-46) Vopsitul tamplăriei de fer o dată cu minimele de
plumb și de domi ori în culori de ulei în tonurile
cer
34,00 mp x 10,12 făcut pe ad 10 -

46-47) Trepte mari de piatră de carieră de la Vama sau
similare; după o probă se vor cuprime spre a proba,
cuprins esecutul se o fundatură de beton dozajul
ca mai sus, cuprins restitul
c. m. l. 1.00 x 375100
B. M. L. ARHIVA
MODERNIZARE ISTORIC
375100

47-48) Geamuri armate la ferestrele mari sus
de 60 m. înălțime, cuprins chitatură.
34,00 mp x 10,000 340.000

48-49) La ochiurile mici ale timpanelor gotice, geamu-
rile se vor fixa direct în piatră cu chit, după ce s'a
imbibat piatră cu ulei, și cu surupuri de aramă
prins în piatră după debolțuri, și de celălalt
vor da la fete locului. Circa mp 30 x 10.000 300.000

Lucrări în interior

49-50) Restaurarea pardoselii, îndepărtându-se
pardoselile de scanduri și reparându-se reche
pardoselile de lezuri de piatră.

Se vor înlocui lespezile stricate cu cele noi
din piatră de carieră asemănătoare, de același
dimensiuni.

Lespezile tineri bune, dar puțin stricate se vor
șlefui și se vor ciopli din nou, punându-se
apoi la loc.

Restitul întregi se vor profita cu mortar de ciment
în restul ca mai sus.

mp 120 x lei 72000 = 8640.000

50-51) Modificarea straturilor existente, reducându-le
la înălțimea de 1¹⁴ 15, pentru a nu se ascunde zugă-
velate în fresci. Globul lei 5000.000

51-52) Înălțarea usci de lemn de la intrarea în
pronaosul bisericii și facerea din nou, după
proiectul ce se va da a unei uși duble din lemn
de stejar, cu geamuri cristale. Uși duble se fi
făcute în pardoselă cu legătură de fer și se fi
astfel studiat ca să nu se ascundă becher ge-

grăsăla. globol lei

600.000

5254) La intrările în pronao pridvor uși de lemn de stejor, luând după toate regulile artei după proiectul ce n va da, cuprins totul din lemn de stejor și ferărie gres de cea mai bună calitate inclusiv datul de dorii ori cu ulei de în furt de cea mai bună calitate, cuprins fixatuf

globol lei

1500.000.

5352) Restaurarea completă a zugrăvelor interioare, curățându-se straturile de opoietă din pridvor, curățându-se și consolidându-se restul zugrăvelilor, vîndu-se și făcerea unui ton în armonie cu ansamblul lucrărilor, în locurile unde lipsesc vechile zugrăviri. Lucrarea n va face de câțiva metri pe tot autorizat de Minister, sub supravegherea directă a Comisiei și după un cost de varamă detaliat întocmit de Comisie,

în limita sumei de...

50.000.000

5453) În pronaoșul bisericii, fixatuf în boltă, după indicațiile ce n va da la fața locului a patru belciuzi puternice de fier pentru atârnatul candelabrelor.

globol lei

300.000

554) Instalarea luminii electrice, după condițiile speciale aici anexate, în limita sumei de

50.000.000

330371075

Devense neprevăzute ce se va plăti la sumă de

29628925

360000000

Adică, trei sute secezeaci milioane

Clopotnița Lei — 66.000.000

Biserica Lei 360.000.000

Lei 426.000.000

Adică patru sute douăzeci și secezeaci milioane.

Art. 26 Luncărie ore $0,5 \times \text{lei } 1000 = \text{lei } 500$
 cheltuieli și beneficiu 50% = $\text{lei } \frac{250}{750}$.

Art 27 nva plate din supraagute.

Art 28 egal. art 26.

Art 29 și 30 egal nva plate din supraagute
 în costul art 4. -.

Art 31. ³² Luncărie ore $0,5 \times \text{lei } 1500 = \text{lei } 750$
 ajuto " $0,5 \times \text{lei } 1000 = \text{lei } 500$.

cheltuieli și beneficiu 50% $\frac{1250}{625}$
 lei 1875 or 1900.

Art 33 Lemn de brad. m.c. $0,08 \times 140.000 = 11200$

Fieros, cear. Hg. $0,45 \times 4500 = \text{lei } 2025$

Manopera ore $4 \times \text{lei } 1500 = \text{lei } 6000$

solator. " $2 \times \text{lei } 1000 = \text{lei } 2000$.

lei 21225
 cheltuieli și beneficiu 50% $\frac{10612}{\text{lei } 31837 \text{ or } 32000}$

Art 34. Lemn de brad. $0,04 \times 160.000 = 6400$

cear Hg. $0,15 \times \text{lei } 4500 = \text{lei } 675$

Lucea ore $3 \times 1500 = \text{lei } 4500$

Auloare de ului $0,25 \times 800 = 200$

Vopseală ore $0,3 \times 1500 = \text{lei } 450$.

lei 12225
 cheltuieli și beneficiu 50% $\frac{6112}{\text{lei } 18337 \text{ or } 18400}$

Art 35 se facut vopseala si art 34 -.

Art 36 Scânduri m.c. $0,025 \times 120.000 = 3000$

cear Hg. $0,10 \times 4500 = \text{lei } 450$.

Pierdare ———— lei 173.

Manopera ore $0,4 \times 1500 \text{ lei } 600$

solator. " $0,2 \times 1000 \text{ lei } 200$

lei 4423.
 cheltuieli și beneficiu 50% lei 2211
 lei 6634 or 6700.

Art 37

4.

Tabla creta 1 an p. 1 kg x lei 1800 = lei 12600.
 Lucrator de 1 x lei 1500 = lei 1500.
 ajutor " 1 x lei 1000 = lei 1000
 corila lepitari lei 5000
 cheltuieli si impoziti 50% 154200
 67100.
 lei 201,300

Art 38 global.

" 39 "

" 40 x va plate din nefungute.

Art 41 global.

" 42 si 43. Tractor si drumuri -

Pietra 0.10 x lei 300.000 = 30000

Wimpi 0.15 x lei 2200 = 330

Leans de ciment = 5000

Lucrator de 1 x lei 1500 = 1500

ajutor " 1 x lei 1000 = 1000

37830

cheltuieli si impoziti 50% lei 18915

lei 567450157.000

Art. 44 egal art 10.

" 45 si a facut in art 44.

" 46 egal art 4.

Art 47 costul pietrii.

Art 49. egal art 13.

Art 51-55 p vorburi oferte de la case

autorizate in limita man. pargute.

28.6.946.

Dr. Int

Sp. I. I. I. I. I. I.

Intervent de

Stoicescu.

26 June 1946 -

"P. I. I. I. I. I.

Notă de comandă



Nr. crt.	Formatul cărămizilor	Cu loriile								Totalul Locoților
		Drum.	Verde inchi.	Verde deschi.	Albăstru inchi.	Albăstru deschi.	Galben inchi.	Galben deschi.	Verde.	
1.	Cărămizi obișnuite.	131	168	236	105	55	200	60	48	1003
2.	Cărămizi patrate	37	49	62	16	20	43	30	15	272
3.	Cărămizi de sub acumițe	15	30	19	6	3	23	4	6	106
4.	Cărămizi de pivanele acumițelor	20	21	36	13	9	29	9	7	144
5.	Cărămizi de la acumițe noi	46	43	80	23	14	27	26	48	307
6.	Cărămizile Grădului de sus.	32	57	57	21	8	52	20	12	359
7.	Cărămizile de la acumițe acumițelor	37	53	66	29	15	57	18	13	288
8.	Cărămizi de colț format Nr. 8-9	54	69	85	62		62	8	41	381
9.	Cărămizi de colț format Nr. 11	44	16	37	2		13	9	14	105
10.	Cărămizi de colț format Nr. 10	13	7	23	5	1	12	1	8	70
11.	Cărămizile Grădului de Jos înălțate de două părți.	32	44	57	29	14	47	13	13	249
12.	Cărămizile Grădului de Jos înălțat pe o parte	33	45	54	30	14	48	14	14	255
		464	602	815	341	153	613	212	239	3439

ANTIMASURITOARE DEZIE PENTRU RESTAURAREA INTEGRALĂ A BISERICII
 SPANTEL DEPIȘTIN DIN SUCEAVA



LUCRARI DE PETRARIE 329.200 lei

- 1) La turla Bisericii și la corpul Bisericii cornișă de piatră de talie de Cincău sau similară perfec compactă și negelivă așezată și rostuită cu mortar de ciment cioplită după profilul ce se va da de 40 x 70 în bu- câți cât mai lungi cu 9000 lei no. $30^{m^2} \times 9.000 \text{ lei}$. 270.000 lei
 - 2) idem ,idem, stâlpișori la ferestrele pridvorului și ale Pronaosului după detaliul ce se va da și racordate cu profilele existente cu 700 lei ml. $32^{m^2} \times 700 \text{ lei}$. 22.400 lei
 - 3) idem, idem, tirpene gotice adaptate după șablon în loca- surile existente lucrate a-jour inclusiv așezatul cu mai sus cu 4.000 lei mp. $3,20^{m^2} \times 4.000 \text{ lei}$. 12.800 lei
 - 4) idem, idem, pentru menținerea tirpanelor de mai sus completarea glasurilor prin stâlpișor inclusiv țesutul cu vechiă zidărie , cu 1.000 lei ml. $24^{m^2} \times 1.000 \text{ lei}$. 24.000 lei
- LUCRARI LA ACOPERIȘ 139.260 lei sau 694.600 lei acarami.
- 5) Scosul tivital deopătatul și apoi așezatul la loc cu încheituri duble a tablei bune existente cu 35 Lei mp. $476^{m^2} \times 35 \text{ lei}$: 15.660 lei
 - 6) Dărănarea frontonului din fațadă și îndepărtarea molozului cu 80 Lei no. $10^{m^2} \times 80 \text{ lei}$. 800 lei
 - 7) Modificarea garpantei bisericii după înlăturarea frântonului și pentru degajarea bazelor turlei după desenul ce se va da întzebuinându-se ma- terialul existent și completându-se lipsurile

De raportat

345.660 lei

inclusiv toate fierăria necesară cu 90 lei mp.

500^{m²} x 90 lei

45.000 lei

- 8) Idem, idem, dar cu tot materialul din nou la turia bisericești cu 200 lei mp. 140^{m²} x 200 lei.

NR. 100

28.000 lei

- 9) Asfăltă din nou de 2,5 cm grosime inclusiv bătutul pe toată suprafața învelitoarei cu 30 lei mp.

640^{m²} x 30 lei.

19.200 lei

- 10) Complectări cu tablă zincată nouă pentru lipsuri de 22 foi la 50 de kg. cu 180 Lei mp. 170^{m²} x 180 lei.

30.600 lei

- 11) În cazul când se face învelitoarea din tablă de aramă se va plăti materialul cu prețul din comerț în limita sumei de 576.000 lei iar manopere de așezat cu 40 Lei mp. Costul lucrării, scăzând sumele depuse la capitol-rile 5) și 10) ar fi de

555.340^{lei}

- 12) REZAUAREA PARAMENTULUI 84.006 lei

- 12) După indicațiile ce se vor da la fața locului coșitul tencuielilor suprapuse până la stratul zugrăvit fie cu pictură iconografică, fie cu desene geometrice colorate cu cea mai mare grijă pentru a nu se distruge deloc paramental original inclusiv curățatul de var al pietrelor cioplite de la cadrele ferestrelor etc. cu 22 lei mp.

1134^{m²} x 22 lei.

24.948^{lei}

- 13) Restaurarea tencuielilor originale cu mortar de var gras amestecat cu nisip aspru cu un adăus de ciment și cu praf de culoare în tonul tencuielilor vechi, completându-se lipsurile după ce se vor curăți și spăla zidăria veche, și consolidându-se tencuielile vechi cu 37 Lei mp.

1134^{m²} x 37 lei.

41.958^{lei}

- 14) Curățatul de var și de tencuială de ciment a profilului de piatră cioplită a soclului inclusiv restituitul cu mortar de ciment cu 30 Lei ml. 114^{m²} x 30 lei.

3.420^{lei}

- 15) Restaurarea soclului dându-se jos tencuiala existentă,

De Reportat

1.094.126 lei

complectându-se lipsurile din zădărie cu piatră neregulată la fel cu cea existentă inclusiv rostuitul cu mortăr de ciment amestecat cu praf de coloare în tonul tencușelilor vechi cu 60 Lei Mp. $228^{m^2} \times 60 \text{ lei}$

13.680 lei

16) NIVELAREA TERENULUI ȘI TROTUARE 175.740
~~442.980 lei~~

16) Nivelarea terenului în jurul Bisericii și a clopotniței pentru a reamăsa adăce curtea bisericii la nivelul vechi, cu panta de scurgere spre vale inclusiv îndepărtatul pământului scos de pe șantier cu 55 lei mc. $800 m^3 \times 55 \text{ lei}$

44.000 lei

17) Trotoir în jurul bisericii și a clopotniței ca la devizul pentru biserica Sfântul Ioan Botezătorul din aceeași localitate, în limita sumei de

118.980 lei

18) Trotoir de piatră neregulată locală de la intrare în curte până la biserică și clopotniță ca la capitolul 24 din devizul de mai sus în limita sumei de

~~118.980 lei~~
12.760 lei

FERESTRELE BISERICII 96.800 lei

19) Ferestre de fier ca în devizul Serviciului Tehnic al Sfintei Mitropolii $38^{m^2} \times 1.000 \text{ lei}$

38.000 lei

20) Geam armat de 6 mm grosime inclusiv chituitul la ferestrele de mai sus și la ochiurile mici ale tîrșanelor gotice așezate cu grăpuri cu diplari speciale în piatră $38^{m^2} \times 600 \text{ lei}$

22.800 lei

21) Bare de bronz la ferestrele Pridvorului și ale Pro-naosului pentru fixarea stălpilor de piatră în locașurile existente $186^{m^2} \times 2.000 \text{ lei}$

36.000 lei

22) ÎN INTERIORUL BISERICII 339.392 lei

22) Restaurarea pardoseli îndepărtându-se pardoseala de scânduri, rostuiindu-se cu mortăr de ciment și înlocuindu-se lespezile stricate și complectându-se lipsurile cu material nou de aceeași formă și calitate plătindu-se

Se Reportat 1.380.346 lei

cu 300 lei mp. de lespezi noi și cu 30 lei mp.

de restuit $66^{m^2} \times 300 \text{ lei} = 19.800$
 $132^{m^2} \times 30 \text{ lei} = 3.960$

23.760 lei



23.760 lei

- 23) Modificarea stranelor existente scurtându-le la înălțimea de un metru și 15 cm pentru a nu ascunde zugrăvelile în frescă global 4000 lei

4.000 lei

- 24) Aducerea și instalarea în biserică a vechiului iconostas după ce se va fi restaurat după un caiet de sarcini-șeviz întocmit de atelierul comisiunii în limita sumei de 50.000 lei

50.000 lei

- 25) Înălțurarea ușii de lemn dela intrarea în Pro-nosul Bisericii și facerea din nou, după desenele ce se va da a unei uși duble din lemn de stejar cu geamuri catedrală albe, fixate în pardoseală cu legături de fer și astfel studiate încât să nu ascundă zugrăveala în frescă cu 2.000 Lei Mp.
 $10^{m^2} \times 2.000 \text{ lei}$

20.000 lei

- 26) La intrările în biserică uși de lemn de stejar după detaliile ce se vor da inclusiv tocul și fierăria necesară de cea mai bună calitate inclu-siv datul de două ori cu ulei de în fiert cu 1800 lei mp. $6^{m^2} \times 1.800 \text{ lei}$

11.232 lei

- 27) Restaurarea completă a zugrăvelilor interioare curățându-se stratul de spoială din Pritvor cu-rățându-se și consolidându-se restul zugrăveli-lor inclusiv facerea unui ton neutru acolo unde nu sunt zugrăvel. Lucrarea se va face de către un pictor autorizat de Ministerul Cultelor și Artelor în conformitate cu regulamentul publicat în Monitorul Oficial din 1937 după un deviz spe-cial întocmit de pictorul Comisiunii în limita sumei de

$240^{m^2} \times 400 \text{ lei în lădm} = 96.000 \text{ lei}$
 $679 \times 150 \text{ lei} = 101.850$
 197.850 lei

200.000 lei

Se raportat 1.689.338 lei

- Mr. 28) Instalarea luminei electrice in limita sumei la rând de 30.000 lei pentru aceasta lucrare se va cere unui electrician titrat o ofertă in care va fi prevăzut legătura cu orașul prin cablu sub-teran, tabloul rămânând in locul in care se află astăzi instalația interioară va fi in cablu Nulo prins cu agrafe. Traseul se va fixa la fața locului de către Arhitectul dirigit astfel ca să nu treacă peste zăgrăvelile iconografice



30.000 lei

- 29) In Pronaosul bisericii fixarea in boltă după indicațiile ce se vor da la fața locului a patru belouge pentru atârnatul candelabrului global 400 lei

400 lei

RESTAURAREA CLOPOTNIȚEI 113.520 lei

- 30) Datul jos al tencuielilor existente fără a se strica paramentul de piatră vechi cu 17 lei mp.

840^{m²} x 17 lei

14.280 lei

- 31) Restaurarea zidăriei de piatră completându-se lipsurile și rostuitul ca la scutul bisericii cu 35 lei mp. 840^{m²} x 35 lei.

29.400 lei

- 32) Diferite completări și transformări la clopotnițe plătindu-se cu 900 lei no.de zidărie de cărămidă cu 800 lei zidărie de piatră neregulată cu mortar de ciment cu 9000 lei no.de piatră cioplită cu 15 lei completări de tencuieli interioare in limita sumei de 10.000 lei

10.000 lei

- 33) Pardoseală de piatră neregulată locală ca mai sus la Parterul clopotnițe 36^{m²} x 110 lei.

3.960 lei

- 34) La partea superioară a clopotnițe tencuieli exterioare inclusiv inlocuirea tuturor cărăizilor putrede cu mortar de var gras aneste-

1. De reportat 1.468.386 lei

cat, Cu nisip aspru cu puțin ciment și cu praf de
culoare în tonul general al zidăriei vechi cu 60 lei
mp. $198^{m^2} \times 60 \text{ lei}$:

11.880 lei

- 35) Tămplărie de lemn de brad la ferestre și uși inclusiv
fierăria necesară, gauri de 3 mm inclusiv vopsitul
cu ulei de două ori inclusiv cu aşezatul cu 1.000 lei
mp. $44^{m^2} \times 1.000 \text{ lei}$:



44.000 lei

Total 1.524.266 lei

36) Neprevăzute

din cari de vor plăti :

descoperirea uşei vechi ce se va găsi în timpul lucrărilor
la stajul clopotniţei, completarea timpanului gotic de
la fereastra sud a şritvorului, restaurarea bazelor turlei
cari azi nu se văd, precum şi toate lucrările ce se vor
întâlni în curs de execuţie şi pentru cari se vor cere apro-
bări speciale atât de la Sfânta Mitropolie cât şi de la
Comisia Comisiune a Monumentelor Istorice

155.734

TOTAL GENERAL

1.680.000 lei

Adică un milion şase sute optzeci mii lei.

întocmit de subsemnatul în 20 August 1937 de d^{le}

Arhitect

Goria Teodor

NOTA

Se adaugă, după devizul întocmit de Serviciul Tehnic al Sfintei
Mitropolii, restaurarea înprăjmirii de fer cu acelu de piatră în
limita sumei de 115.000 Lei

TOTAL GENERAL

1.795.000 Lei

Adică un milion şapte sute nouăzeci şi cinci mii Lei

Arhitect,

Goria Teodor

România
Mitropolia Bucovinei
Protoieria Sucevii
Parohia ort.rom.Sf.Dimitrie Suceava

Suceava la 18 Februarie 1946

No.48



Înalt Prea Sfințite Stăpâne,

Cu raportul nostru No.41 din 8 Februarie a.c. în înaintat Sf.Mitropolii un program anunțat asupra lucrărilor de reparație la biserică noastră parohială, lucrări începute în anul 1937 și neterminate până astăzi. Cum însă terminarea acestor lucrări recere sume mari - între 20-30 milioane Lei- cari în actualele împrejurări anormale nu se pot ușor acorda nici de Fondul bisericesc și mai puțin de enoriași, opinăm că acestea reparațiuni să se amâne pentru timpuri mai bune, iar cu suma primită de un milion ca ajutor dela Fondul Bisericesc să se acopere porțiunea de acoperiș din jurul turlei bisericii, cu tablă, deoarece cartonul cu care a fost această porțiune învelită, a fost o parte aruncată de vânt în curtea bisericii și deci nu e de durată.

Rugăm respectuos ca I.P.Sf.Voastră să binevoiți a dispune să se ceară consimțământul și permisiunea Comisiunii Monumentelor istorice pentru aceasta a noastră ultimă propusă lucrare.

Parohia ort.rom.Sf.Dimitrie Suceava
E.S.Prot.ec.N.Vălcău, paroh

I.P.Sale
I.P.Sfințitului Emilian, Mitropolit-Lt. al Bucovinei
în Suceava



Pentru conformitate,

[Signature]

ROMÂNIA

MITROPOLIA BUCOVINEI DE SUD

No. 1450/946

Factura de
No.
Data

22.3.946 de Subcomisioane
Tehnic
23.3.946
U401 421 23 946
PRIDE

SUCEAVA, Ia 21 Februarie 1946
MINISTERUL CULTELOR
No 13735 din 18 MAR 1946
REGISTRATURA GENERALA

Domnule Președinte,

10-5-1946

Anexat de aceasta avem onorare a Vă înalta propunere-
rea parohiatului ort.roa. Sf. Dimitrie din Suceava cu privire
la reparații provizorii la biserica Sf. Dimitrie din Suceava,
monument istoric și Vă rugăm să binevoiți a da aprobarea
pe. ca porțiunea de acoperiș din jurul turlei bisericești să
fie provizoriu acoperită cu tablă.

Primiți, Domnule Președinte asigurarea deosebită
noastră considerațiuni și arhierogii binecuvântări.

22.3.946.
Referat



Mitropolia It.,

D.M.I.
ARHIVA
DOCUMENTE ISTORICE
NR. FILA 106

Amf. de păru
si se propune
si felul urmator
Sf. Mitropolia Bucovinei de Sud

X Ca răspuns la N: 1450.946 înregis-
trată la N: 401-946 avem onorare a Vă aduce la cunoștință
că, având în vedere situația actuală și suma importantă
ce ar necesita coborârea întregului acoperiș la nivelul original
și completarea cu cărămizi omătuite și corniselor brulei
stilate ale turlei Pantocratorului, Comisiunea de păru
ci se poate completa în mod provizoriu învelitorii actuali
din jurul turlei Pantocratorului cu tablă în loc de cator
quadronat.

X Arhit
H. N. Todor
29.11.946
de Comisiune
V. Stănescu

22.3/946

aprobare

F. Iulian

Domnii Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice

Suceava 11



10-5-1946

Sfintei Mitropolii a Bucovinei
de Sud.

Suceava 11

401/1946

4-10-946.

Ca răspuns la adresa Nr.1450.1946, înregistrată la Nr.401.1946, avem onoare a vă aduce la cunoștință că, având în vedere situația actuală și suma importantă ce ar necesita coborârea întregului acoperiș la nivelul original și completarea cu cărămizi smălțuite a cornişelor baselor stilate ale turlei Pantocratorului, Comisiunea e de părere că se poate completa în mod provizoriu învelitoarea actuală din jurul turlei Pantocratorului cu tablă în loc de carton gadronat, la lucrarea Hf. Hristin din Luceasa.

DIRECTOR,

V. Brătulescu

Şeful Serviciului,

S. Olteanu

ROMANIA
MITROPOLIA BUCOVINEI

Nr. 1100/946

MINIST. CULT. NATIONALE ȘI AL CULTELOR

Suceava la 9 Februarie 1946

Anexa: 1

NR 0248 din 22 FEB 1946

Onor.

Comisiunea Monumentelor Istorice



București

str. General Berthelot 28


Anexat de aceasta avem onoare a Vă înainta copie de pe raportul parohiatului dela biserica Sf. Dimitrie din Suceava, monument istoric, cu rugămintea, să binevoiți a ne trimite devizul pentru restaurarea acestei biserici și a clopotniței, și a ne indica, care sunt lucrările cele mai urgente de executat, pentru ca să putem procura acumă materialele necesare din sumele ce ni-a pus la dispoziție Fondul bisericesc ort. rom. din Bucovina.

Consilier

Secretar eparhial

28.6.946

Vezi referinta din...
memoriul si devizul
la Temeniș Nr 488-946
Arhivă nouă terrore



România

Mitropolia Bucovinei

Prot.Sucevei

Paroh.ort.rom.Sf.Dimitrie Suceava

No.41

Suceava la 8 Februarie 1946.



Înalt Prea Sfințite Stăpâne,

În conformitate cu ordinul Sf.Mitropolii No.9237 din 2 Februarie a.c. referitor la înaintarea unui program de lucrări pentru primăvară la restaurarea bisericii Sf.Dimitrie din localitate vă raportăm respectuos următoarele :

În scopul proumrării acestor lucrări avem nevoie în primă linie de deizul alcătuit de dl.arhitect Teodora din București, care se află la Comisiunea Monumentelor Istorice din București, parohia noastră nu are un astfel de deiz.

După cele auzite dela dl.arhitect Teodora biserica are nevoie de reparațiuni externe și interne.

Cele externe se referă la înlocuirea cărămizilor zmălțuite de pe turla bisericii, dărâmarea pereților bisericii de sub acoperiș până la firide și înlocuirea acestei porțiuni cu pietrele confecționate, așezate în curtea bisericii.

Executarea acoperișului bisericii după forma lui originală.

Raderea cu multă atenție a pereților bisericii pentru a nu șterge pictura pe din afară și tencuirea lor.

Spălarea picturii din interiorul bisericii, înlocuirea tâmplii și alte lucrări interne.

Restituirea clădirii clopotniței și adaptarea ei la forma originală.

Nivelarea curții bisericii din partea porții și transportarea pământului precum și adâncirea nivelului străzii din fața bisericii.

Camacestea-după cât ne amintim- ar fi reparațiile necesare ale bisericii, care necesită sume mari pentru punerea lor la punct.

În concluzie vă rugăm ca I.P.Sf.Voastră să binevoiți a dispune pe primo, să ni se trimită dela Comisiunea Monum.Istorice deizul tuturor lucrărilor, arătarea stării originale a bisericii, delegarea unui arhitect expert pentru executarea lucrărilor și lichidarea unei sume importante din mijloacele Fondului bis.ort.rom.

Noi împreună cu consiliul parohial vă asigurăm de tot con-

ștința noastră.

Parohia ort.rom.Sf.Dimitrie Suceava
I.S. ss.Nicanor Valeanu, paroh

pentru conformitate,



[Handwritten signature]



Referat

Suceava, la 18. III. 196

Dnail Preasfinitei Stăpâne.

J. P. A.

Între cele șase monumente istorice din Suceava se află sub jurisdicțiunea Dnail Preasfinitei Voastre și cast. în cercul de activitate a Secției monumentelor din Bucovina, fără îndoială, biserica Sf. Dumitru de biserică Sf. Adormire au fost cele mai norocoase, întrucât de nu au avut de suferit pe urma restaurărilor ce li s-au făcut în cursul timpului. Dacă totuși lei colia să stăruia câte un motiv de origină îndoielnică, acesta nu este de o importanță prea mare și fără multă greutate se poate readuce la forma din epocă.

Cuopându-mă azi de una din aceste două, anume de Sf. Dumitru, care este situată pe unul din cele două puncte ale orașului și cu firea mai deosebită stăpâneste un numai cartierul central al Suceava întreaga.

Această clădire necesită o restaurare temeinică și, în cele următoare Vi voi prezenta atât un vork și mai grabnic și de pe acele pări mai sufăr amânare și pe o adăncire în materie de stil.

În rândul întâi vi se acoperisul în porția din jurul turlei Pantocratorului și care o reparație

mai urgentă, fie și cu mai provizorie. Pentru aceasta precum va este cunoscut, am avut aprobarea Comisiei Centrale care, am și obținut o înțelegere cu suma de Lei 2.000.000. Această sumă se găsește la Secția Economică a Sferei Municipale care a reținut-o cu scopul de a cumpăra materialul de lemn pentru schela de tencușea pentru acoperiș. De îndată ce se va desprindăvora și ni se va pune la dispoziție materialul necesar, vom începe reparația.

Cu această rezoluție s'ar impune și reparația turnului Pantocratorului, dar aceasta nu în mod provizoriu și definitiv. Scurtarea aceasta însă mai trebuie să amânăm din cauza că Comisia Centrală nu ne poate pune la îndemână planurile pregătite în acest scop de domniile arhitecți ai Comisiei, fiind aceste evaluate cu arhive și încă nu au fost readuse la București.

Această reparație se și impune în viitorul imediat.

Prezând mai departe la revizuirea ei în exterior, am putut să constat că, necesită o reparație la profilul din jur împrejurul doolului bisericii care, nu de mult a fost restaurat și care, acum este în bună stare.

Acest profil este alcătuit din blocuri de piatră cioplită și parte este avariat, parte dislocat. Sînt apoi ferestrele ce corespund în pronos, ale căror cadre sînt în parte strîbute și fără multă greutate s'ar putea închege cu ciment și praful de piatră din același material cu cărăbile. - La ferestrele pridvorului, zîmci la un metru, am putut să constat că sînt în cea mai bună stare. Avariata este numai cea de asupra intrării din partea de mează zi. Și acum ne la timpăul și care, de asemenea trebuie

este întregit în felul de sus. Dar la cele trei din fracți-
oșii de către vest, am constatat lipsa fusului
ce susține tîmpașul lor de care, din cauza înălți-
mii excepționale a ferestrii, a căzut, rămânând
numai baza lui, cioplită în partea de jos a cadru-
lui din piatră. Aceasta în exterior.

Partea din interior a ferestrelor, se găsește într-o
stare mai rea, întru cât ea, din lemn fiind, este în par-
te putrezită în cerevelile lăse mult de dorit. Ele, pă-
rînd la înlocuirea lor cu altele noi, ar trebui conso-
lidate, pentru a se pune stabilită purlentului din biserică.

În interior am mai putut să constat că, dato-
rită unei epoci mai târzii, s'a făcut o schimbare
asupra căreia, eu greu s'ar mai putea reveni. S'a
îndepărtat anume peretele despărțitor dintre naos
și pronaos, avînd a ceea numai o ușă prin care,
se făcea comunicarea între aceste două încăperi.
Prin aceasta s'a dat naștere unui arc, ce zace pe ca-
petele de zid ce au rămas, și pe care se sprijine arcul
Grosimea acestui zid este de 2 m. El nu are nicide-
cum un aspect apleabil din care cauza nici nu se
mai poate tolera. Credincioșii, anume, în buna
lor credință și iperzel pentru înfrumusețarea cât
mai bogată a acestui zid, au adus icoane din
băței și le-au fixat pe acest perete, fie care după con-
cepția sătătească de de monumentalitate.

Pe acest perete se impune de reapărat o pic-
tură murală, executată de un zugrav bun care,
ar ști să armonizeze nouă panouri cu gama
picturii existente. În acest caz, galeria de icoane
cu aspectul lor supărător de azi, ar dispărea de la
dine.

Fiind la capitolul pictură murală, nu pot
să nu-mi mărturisesc toată admirația față

pictura acestei ditorii pe care o găsesse de una din cele mai bune din câte simose. La însă cere o intervenție, pentru ea furnusețea ei să poată fi gătită din plin.

În legătură cu aceasta trebuiesc făcute cercetări de în portea pronaosului care, nu de stie în ce împrejurări, a fost acoperită cu un strat de var. Tridornel de asemenea, cu toate că, nu este delus, ea el să fie postumo, cum e și cel de la Mănăstirea Sf. Doan el nou cu care, are multă înrudire.

Deși de strălucită am văzut că este pictura murală, pe atât de convențională cea a catapetesmei, a cărei arhitectură și motive de decoratie sînt importate într-o epocă mai recentă, tot din apus. Vede la fără lea pe ore muri. — Pentru catapetesma îni zero un referat aparte, în care veau să vă dau o idee clară despre catapetesmele biserici lor bucovinene în general.

De mai multă vreme în marese catapetesma bisericii lordeaiei, pentru a găsi forma de origine pe care, au avut-o catapetesmele bucovinene. Dred că, i-am și dat de urmă, găsind, pe la diferitele biserici, fragmente singuratic care, prezintă un deosebit interes. Toate morm mormele bucovinene pe care le cunosc pînă acum, au catapetesme din epoci tîrziu de tot și, nu pot să-mi dau seama din care cauză căci, cele din Montenia în mare parte și-au păstrat catapetesmele de origine. Și acestea sînt de toată furnusețea.

Toddeasme nea, dar în măsură și mai mare de supăra sistemul de străni care, cinsdeno farinae fiind, ies din caracterul tradițional și din spiritul bisericii. Ele, pe lângă toate, mai au

de spatule cu înălțimea de 2 m. și, aproape în bună
 parte figurile de îngeri și mucenici din rândul
 de jos. Și e păcat că, aceștia sînt cea mai mare
 porțiune din toată pictura murală. Între altele și
 o Maică a Domnului, o rară realizare artistică, cum
 numai în biserica Golia din Dacia mai văzut, de
 asemenea este acoperită în partea de jos, împreună cu
 cei doi evangheliști din stînga și din dreapta. Île de
 neapărat ar trebui înlocuite cu stîmni de factură
 veche, consacrată de veacuri.

Acestea ar fi constatările mele, făcute la bisce-
 ria Sf. Dumitru de pe rari. Văle Domniei Duul
 Preasfințit Voastre, pentru a cunoaște acest mo-
 nument după toate raporturile.

În legătură cu aceasta am studiat și clopot-
 nița care, a servit odată și ca turn de veghe. — Cu o
 galerie de lespezi mari de piatră, înconjurată de jur im-
 prejur cu o balustradă de fier, deasupra casei clopo-
 tilor, acest falnic turn, cu înălțimea de 40 m. din
 depărtare înviorază silueta orașului Suceava, al că-
 rui vîrf este.

Din apropiere însă, îl vezi plîngîndu-se un
 păt de urgia venimilor din trecut păt de indifere-
 ța cu care, a fost tratat în vîrstă de înaintat. Cu
 orbitele ferestrelor infundate cu cărămidă, stă cu fața
 întoarsă spre răsărit, din care parte e sfidat de cal-
 camul unei case comerciale de care, îl desparte o in-
 giusta hîrtă de doi metri. Lungi expătruri de sus pî-
 nă jos îi sfășie corpul, iar înclinarea lui într-o parte,
 îl inspiră înghițorarea că, unui zătrîm, ea d. p.
 cel înaintat cu șase ani, nu ar putea să reziste.
 Ar fi păcat de el, întocmai ca și de turmele colței,
 condamnate la moarte de către urbanești ca igno-
 ranță de atunci a Ducuzetilor. Însă, intrarea de

lost prin care Domnul țării trecea din palatul său
la istorie și se scoasă din roșul ei și, în felul acesta,
face o apăsătoare impresie asupra trecătorului și
bun simț.

Mă gândesc numai la tinerile lăstare ale li-
cului de fete, așezat pe temelie a palatului domnesc,
care, printr-o ruină și mai rămas în acest cartier și
mă întreb, de ce de timpuriu vor fi ele cuprinsă, mai ales
după o frumoasă oră de istorie, când ies din școală și
tre prin fața acestui panou.

De câte ori vor fi vădit ele pe Alexandru Săpău-
neanu, desigur când doarme și intrând pe după a-
cest turn, care poartă în fruntea sa steaua cu gim-
bul, atât de sfântă moldovenilor. Ori pe Dom-
nița sa, coborând din calea ei, pentru a se închi-
na în istoria tatălui ei. De sigur că, în visul lor
nu o văd trecând cu alaiul prin această hăță
îngustă, presărată cu cutii goale de conserve, ce
astăzi nu mai duce decât la mizeria și la zgâ-
ria casei de plăcere, unde se înfundă.

George Russo
Membru Com. Mon. Ist. Sect. Bucu.



Pînă la conformitate.

Costescu

28.6.946 L. Subcomisie Tehnică
Arhitect Horia Covorin
Suceava, în 19 martie 1946

ROMANIA
MITROPOLIA BUCOVINEI DE SUD

No. 10/96
S-a tras în Protocol Verbal
arhitect. Horia Covorin

No. 2563

114

MINISTERUL CULTURII
Nr. 10488
1946

5.7.946
Tehnic
V. Strelby

10.11.1946
Se comisiune
V. Strelby
Domnule Președinte.

8.4.946 Onu
Arhitect Schelitte
cu rugă-
mintea de
a informa
domnule
bucărin
după no-
tările elatante
și după
planurile
publicate
în buletin

Fiind biserica Sf. Dumitru cea mai centrală din
tre toate bisericile din Suceava, am supus-o unor cerc.
ări mai amănunțite, pentru a putea să găsim
o soluție clară asupra întregii situații în care se
găsește. Aceasta cu scopul de a ne putea face un
program de lucru, în punctione la punct al ei.
De vedem în fața unor probleme, pentru a
căror realizare, dorim să cunoaștem păreri și prin-
cipii. Cu toate acestea Comisiunii a Monumentelor Istorice
căci, după cum se vede din referatul alăturat, sunt
multe probleme de rezolvat.

Vă rugăm deci, să binevoiti a pune în
discuție toate punctele mai întinse de a ne
comunica părerea Cu toate Comisiunii Centrale.
Fiindt. Vă rugăm Domnule Președinte,
figurarea în altele noastre considerații și arha-
tești binecuvântări

Arhitect
Horia Covorin
Referat

Sunt de p. p. p.
și de aprob.
Memoriul nr. 426 din
anexat de 426.000
pentru restaurarea
bisericii sf. elapto-
tic sf. Dumitru din
Suceava, fiindt. și
sf. Mitropoliei
de Ghergheș
de Sud
pentru lămurirea
materialelor.



Mitropolia de Sud a Bucovinei
Ghergheș

Domnule Președinte, Domnule
Profesor Alexandru Sapotaru
Președintele Comisiunii Monumentelor Istorice
și arhitectul Horia Covorin
Vă rugăm să vă
răspundeți fondurii

4.7.946 Se aprobă memoriul și
desigur anexat. P. Andreu

10-5-1946.

Sf. Mitropolie a
Bucovinei de Sud

21/12.

489/946

La adresa Nr. 2563/946, avem onoare a vă înainta devizul
în valoare de 426.000.000 lei aprobat de Comisiune, pentru lu-
crările de restaurare necesare bisericii și clopotniței Sf.
Dimitrie din Suceava.-

Vă rugăm să binepăziți a lua măsurile necesare pentru
strângerea fondurilor și materialului necesar, ca acest monument
istoric să poată fi restaurat.-

DIRECTOR

Statuly
V. Grigulescu



Conservator.

N. Chiriacu
N. Chiriacu