

947

No. ~~5~~ de ordine
din mapă

~~5.44~~

MINISTERUL
CULTELOR ȘI ARTELOR

Comisiunea
Monumentelor Istorice.

1922

FASCICOLA LA MAPA No. ~~3~~ VOL. ~~1~~

~~Biserica~~

~~Valea Arinilor~~

~~com. Sucacești~~

~~berăt-Dolj Jud. Bacău~~
~~bis - Cuv. Paraschiva~~

Arhivar,

947

~~1059~~

CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 1

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul *Dolj*
Comuna *Cerăți*
Cătunul

1) Felul monumentului. Numele și hramul.
Mănăstire
Schit
Biserică parohială *Bis. com. Cerăți "Curioasa Paraschiva"*
Biserici filiale

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte).

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?
Biserica este de zid gros în forma dreptunghiulară

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).
Anul de fondare este 1824. Ctitorii de Popa ctitor clericul, Ot. Segarcea. Cei alți ctitori în se curese

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).
Posedoi numai inscripția de pe frontispiciul usii de la intrare complet descifrabilă.

*O redăm întocmai:
Acestor Sfânta și Dumnezeiască Biserica ce se prăsește cu hramul S. Ioan Slătavist și Prea Curioasa Paraschiva în cu ajutorul lui Dumnezeu o'ra' zidit din temelie prin osteneala Sfintei Sale Păre Popa ctitor Clericul Ot Segarcea la anul 1814 și o'ra' zugrăvit prin osteneala Sfintei Sale cu toată cheltuiala la anul 1824; însa o'ra' început de zugrăvit în Iulie și o'ra' sfârșit în August 2. în zilele Prea Sfintei Sale Părintelui Episcop Neofit 1824 August 2. Dumitru și Constantin, zugravii.*

P. S. In cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nicio clădire nu se află pe lângă biserică. Depărt un mic sturle de lemn alipitei de biserică în fața.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Pridvorul cu 2 stâlpi grași de fier fără nici o fibelă de vâruți în alb.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu se află.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt vechi în stil bizantin.

Pe dinașara este complet în vâruți în alb.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla e de fier în datarea tot din anul 1824 odată cu fiderea Sf. Ioan.

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

10 strane de lemn vechi nesculptate.

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Nu există nicio
icoană veche
cu inscripții. Icoanele
actuale / au o data
mai recentă și prezintă
o mare mare / importanță
pentru istorie.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILĂ 2

12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, paftalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot celi).

Nu se află toate
obiectele sfinte sunt
mai noi.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nu există.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

De asemenea nu
există nicio pomelnice
sau document.

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Un rând complet de cărți pentru slujbă cu literele slavone datând unele de la 1439 iar altele de la 1869. Într-o stare f. req. întocrit unele sunt pe jumătate iar din altele lipsesc file. Nu are nici o înscrispție.

16. Ce clopote vechi sunt și ce înscrispții au?

Clopotul actual nu poartă nici o înscrispție.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Nu s'a făcut nici o reparație în stil nou, ei numai de înlocuire a stălpilor și a zidurilor, ca schimbarea gardoaselei și a fidului surpau, la un metru, de for. în 1921.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Niciuna.

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu înscrispția pe cât se poate descifra).

Nu se află nimic din toate acestea.

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Alexandru T. Cuenbo



Se apelează referențial
la următorul

Subdirecția
Verificărilor
No. 9555
24.XI

Epitropia
Bisericii din
Com. Ceriș
J. Dolj

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR

No. 62535 * 22. NOE. 1921

REGISTRATURA GENERALA

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 3

21/XI/1921

24.XI

Se aprobă urmând să
justifice cheltuielile cu acte, dacă
prin conturile respective nu are
suficiență la marile de
Domniile Ministeru,

Ca răspuns la raportul
cu nr. 53.488 din 11 Oct. a.e. avem

onore a vă înainta adatos cu acestor
obvizul cont pentru reparatiunea Bis.
din această parohia. Opera o vom
trimita ulterior. Fondurile din care
se va face reparatiunea vor fi cele
aprobatute în bugetul bis. pe eșec
sunt în cap. reparatiunilor, precum
și o altă sumă ce se va da de către
credincioși până la complectarea
sumei prevăzută în deviz.

La Com. Ceriș
se referă la
nr. 2311
8 Dec. 1921

MINISTERUL CULTELOR
CONSILIUL MONUMENTELOR
ISTORICE
No. 9555

Sunt a pareri
20695 din
XI 28

Prost. Alex. Ciuculescu

Epitropi
Căstănel
M. Stănescu

ssale

Știu Ministeru al Cultelor și artelor Buc.

H. Panaitescu
va referi după
chestionarul consuetud
de zid care a ne
ca dă un
schimbare

COMISIUNEA NAȚIONALĂ DE ISTORIC
Sedinta din 24 April 1922

Petitionarul
va înainta chestionarul
Se atrage atențiune
că nu se admite
dă a mare ne lăcăr
nu o hotărâre
asupra reparatiunilor
pe atunci

S' a primit 24 Mart 1922

~~Parohia Cerăți n' a răspuns la
chestionar, așa că nu se poate
constata starea ei actuală.~~

~~Din jurnalul Casei Bisericii
rezultă că a fost clădită la
1814 și sfârșită la 1824.~~

~~P. P. Panaitescu.~~

~~S' a trimis o scrisoare
pentru a cere chestionarul
P.~~

Biserica Cerăți s' a clădit la
1814 de Popa Clăcaș din Segarcea
Zugrăneala e din 1824

Biserica e de zid.

Prindu-se pe doi stâlpi gozi
de zid năruți în alb.

În afara n' e pictură
Nu s' a făcut n' o reparație
afară de schimbarea podurilor
de zid în anul trecut

876

P. 6 April 1922

Paroh. Cerăți sub Dolj
Nu am auzit o nă aduce
de cunoștință că s' a apelat
de C. M. I. Perizul înaintat
de Lucernia noastră cu
nr 21/921. P. S.

ROMANIA



MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE

SERVICIUL DE PODURI ȘI ȘOSELE

DIN

JUDEȚUL DOLJIU

Măsurătoare și Deviz

Pentru lucrările de repararea bisericii parohiale din comuna
Serătu.

Jud. Doljiu.



Măsurătoare și Deviz

No. de ordine	Arătarea lucrărilor	Părți similă	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul UNITAR		S U M E			
			Lungime	Lățime sau grosime	Lățime sau adâncime	Parțiale	Totale	Parțiale		Totale			
								Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Report												
1.	Doborârea tencuielilor interioare pe 1.10 m. înaltime și tencuirea din nou cu mortar de var gros.												
	a) Altarul	1.	(8.34+4.10) x 1.10			mp.	13,68						
	b) Bassul	1.	2(4.50+4.10) x 1.10				18,92						
	c) Pronassul	1.	2(2.50+4.10) x 1.10				14,52						
	Total tencuieli interioare.						47,12	18 -				848,16	
2.	Doborârea tencuielilor exterioare în părțile afectate de igrositate și tencuirea din nou cu mortar de var gros. (În total)												
						mp.	5	18 -				90 -	
3.	Văruitul exterior, cu sape de var aplicat de două ori	1.	2(14.50+6.30) x 4.50			mp.	187,20	1 -				187,20	
4.	Înlocuirea în întregime a pardoselii de scânduri de brad, de la altar (inclusiv grinzisoarele) și depozitarea materialelor rămase	1.				mp.	10,50	70 -				735 -	
5.	Înlocuirea pardoselilor de brad putrede din celelalte două încăperi (în total)	1.				mp.	6	60 -				360 -	
6.	Repararea pragurilor dela uși la altarului. 3.							40 -				120 -	
	De reportat . . .											2340,36	

Măsurătoare și Deviz

No de ordine	Arătarea lucrărilor	Părți similă	DIMENSIUNI			Cuburi sau suprafețe		Prețul UNITAR		SUME			
			Lungime	Lățime sau grosime	Lățime sau adâncime	Parțiale	Totale	Parțiale		Totale			
								Lei	B.	Lei	B.	Lei	B.
	Report . . .									2340	36		
7.	Sărginca platformei de lemn de stejar de la fixarea din priscomidie și tencu-ircau fixării cu mortar de ciment în locurile ștergute de igruare.						50			50			
8.	Ajustarea usii de la intrarea principală inclusiv schimbarea broaștei și repararea pragului (În total) 1.						100			100			
9.	Idem la usa de serviciu de la pronos. 1.						40			40			
10.	Înfintarea usii scârte de lemn cu 8 trepte la usa de la pronos. (În total) 1.						60			60			
11.	Ajustarea ferestrelor 4						30			120			
	Total											2710	36
12.	Diverși și neprevăzute.											89	64
	Valoarea totală a lucrărilor											2800	

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FIȘĂ 6

Boliciu prezentul deviz se vorcă la suma de lei două mii optzeci.

Șeful Serviciului

Inginer. *M. M. M.*

De reportat

De reportat . . .

Măsurătoare și Deviz

No. de ordine	Arătarea lucrărilor	Părțile similă	DIMENSIUNI			CUBURI sau SUPRAFEȚE		Prețul Unitar		S U M E				
			Lungime	Lățime sau grosime	Înălțime sau adâncime	Parțiale	Totale	Lei	B.	Parțiale		Totale		
										Lei	B.	Lei	B.	
	Report													2800 -
	Total													2800 -

Văzut și aprobat,
Șeful Serviciului,
Inginer-Șef,

Dresat de subsemnatul,

La *beret* în *6. Noembrie* 19*11*

Șeful Serviciului