

Nr.

de ordine din mapă.

5.06

B

ROMANIA



MINISTERUL CULTURII NAȚIONALE ȘI AL CULTELOR
SUBSECRETARIATUL DE STAT AL CULTELOR ȘI ARTELOR
ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1942

MAPA Nr. 30

FASCICULA Nr. 4

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la :

~~Biserica Paroh. Com. Movilești~~

~~Jud. Putna~~

Borul Mică J. Hunedoara

Biserica

HD
JG

Born Mic (Bàresor)

Biscaccia del piastrel in controfacciata
(sec. XIV - XV)

Born More
Biscaccia de piastrel

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Secțiunea pentru Transilvania

Sibiu.

No. 31-1943

Ji. III "n" peata tablă

9.IV.1943 Sediția de la 9 Martie 1943

Sibiu, 8 Martie 1943.

MINIST. CULT. NATIONALE SI AL CULTELOR

N 00676 4 MAR 1943 *

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

D. M. A. S. I.

ARHIVĂ

CM

Colectia

nr. 141

Le aprobă propunerele
În urma delegației D-V. am cercetat în ziua de 7 I.C. cele două biserici vechi din Baru mare. Despre rezultat, am onoarea a vă raporta următoarele:

Tehnic. Pe vremuri existau două comune bisericești, una în Baru mare,

iar alta în Baru mic /numit de localnici Bărășor/, două sate ce sunt despărțite unul de altul doar printr'un pârâu mic. Fiecare își avea

biserica sa, apropiate una de celală. Nu de mult, ambele comune bise-

ricești s'au contopit, formând o singură parohie și clădindu-și într'

anexa urgentă un loc mai aproape de șosea o frumoasă și mare biserică.

Atât biserica veche din Baru mare, ca și cea din Bărășor au

fost părăsite și închise din pricina stării rele în care se găseau-

legături cu prof.

Dintre cele două biserici, cea din Baru mic /Barășor/ e fără

îndoială o biserică de mare valoare istorică și artistică. Starea în

care se găsește deși nu e multumitoare, ea se menține încă, fiind și

acoperită destul de recent cu țiglă, cu excepția turnului, unde acoperișul de șindrilă e stricat și trebuie refăcut urgent. Întreaga bi-

serică e din piatră, cu turnul, apsida și bolta bisericii cu tot. În

exterior are contraforti. Face parte din grupul vechilor biserici de

piatră românești, datând desigur de prin sec. XIV-XV. Intrarea azi nu

se mai face pe sub turn, unde acum nu e decât o fereastră, ci pe latu-

rea de sud.

Părerea mea e că biserică trebuie neapărat conservată, studiindu-
se cu deamănuțul și făcându-i-se lucrările necesare de consolidare.

După cât se pare, ea păstrează încă, afară de mici restaurări ulterioare, forma originală. Trebuie că a fost o biserică de cneaz român, cum mai sunt atâtea în județul Hunedoara. - Pictura e, firește, mult mai nouă și se păstrează, în parte, în interior și exterior.

D-Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice,

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Secțiunea pentru Transilvania

Sibiu.

No. 31-1943.

Sibiu, 8 Martie 1943.

MINIST.CULT.NATIONALE SI AL CULTELOR

Nº 0676 8 MAR 1943 *

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE



9. IV. 1943. Sediul Comisiei Monumentelor Istorice

Sedinta dela 9 Martie 1943

Domnule Președinte,

Se aprobă proiectele
În arhivă al ~~Comisiei~~ na minge la judecătore
locului. ~~s. Galu și Lăzăre~~ biserici vechi din Barul mare. Despre rezultat, am onoarea să vă rapo-

Vă prezentă următoarele:

Pe vremuri existau două comune bisericești, una în Baru mare,

Tehnic. iar alta în Baru mic /numit de localnici Bărășor/, două sate ce sunt
despartite unul de altul doar printr'un pârâu mic. Fiecare își avea
biserica sa, apropiate una de cealaltă. Nu de mult, ambele comune bise-

14.4.943 Rognic ricești s-au contopit, formând o singură parohie și clădindu-și într'
anexa urgent dosrul cu un loc mai aproape de șosea o frumoasă și mare biserică.

Atât biserica veche din Baru mare, ca și cea din Bărășor au
fost părăsite și închise din pricina stării rele în care se găseau-
legatii slui Prof. D. G. V. Dintre cele două biserici, cea din Baru mic /Barășor/ e fără
cerut monumentul.

Intrarea în biserică este deosebit de scundă, ea se menține încă, fiind și
acoperită destul de recent cu țiglă, cu excepția turnului, unde acoperișul de șindrilă e stricat și trebuie refăcut urgent. Întreaga biserică e din piatră, cu turnul, apsida și bolta bisericii cu tot. În exterior are contraforti. Face parte din grupul vechilor biserici de
piatră românești, datând desigur de prin sec. XIV-XV. Intrarea azi nu se mai face pe sub turn, unde acum nu e decât o fereastră, ci pe latul
rea de sud.

Părefea mea e că biserică trebuie neapărat conservată, studiindu-
se cu deamănuțul și făcându-i-se lucrările necesare de consolidare.

După cât se pare, ea păstrează încă, afară de mici restaurări ulterioare, forma originală. Trebuie că a fost o biserică de cneaz român, cum mai sunt atâtea în județul Hunedoara. - Pictura e, firește, mult mai nouă și se păstrează, în parte, în interior și exterior.

D-Sale

Domnului Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice,

București.

Propun trimiterea unui arhitect pentru facerea devizului lucra-
rilor de consolidare. Studiul ei încă va trebui început cât mai curând.

In ce privește biserică veche din Baru mare, ea e, judecând după de azi, mai nouă, tot din piatră, având însă bolta /cerimea/ din

Starea ei e foarte rea. A menține și conserva nu face. Nici valoarea ei istorică sau artistică și nici starea ei total dărăpanată, petecită, nu o face vrednică de consolidare și conservare.

Propun să se permită dărîmarea ei și întrebuițarea materialului la îngrădirea bisericii noi.

seva lai atace Primiti, va rog, Domnule Președinte, asigurarea deosebitului meu
-seid enumore respect si devotament.

C. laevigata



2-20-1942.

Domnului C. Daicovici
Facultatea de Litere Sibiu
Județul Sibiu

3216/1942

5 FEB 1943.

copie

Avem onoare să vă rugă să binevoiți a căr-
ceta și arăta Comisiunii noastre starea bisericelor
vechi din comuna Barul Mare județul
Hunedoara, propunând soluții pentru restaurarea
și redeschiderea lor.-

PRESEDINTE,

Al. Lapedatu.

SECRETAR-DIRECTOR,

V. Brătulescu.