



Lince

Bis. Ad. Meier D-lm
(1834)

CHESTIONAR

PRIVITOR

LA MONUMENTELE ISTORICE

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
12. FILA 1

(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul *Orhei*

Comuna *Șumca*

Cătunul *Șumca*

1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Schit

Biserică parohială . *Da*

Biserici filiale

Adormirea M. Marii

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E dreptunghiulară sau cu sănuri?

Construită din zid, cu sănuri

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

*Data daririi se face la 1894
de către Schirmonahul Sava Holbau*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Nu se afla aici o inscripție

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nu se află nici o clădire pe lângă Biserica.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Nu are pridvor.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

În curtea Bisericii se află o piatră monumentală cu o cruce de fier fără nici o inscripție pe ea. Din investigațiuni pentru locuitori n-am putut afla nimic preciz.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Zugrăvelile sunt vechi. Pe dinafara altă vârnita.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

Tâmpla e de lemn sculptat. Vederea ei de aproape la data Zidirii Bisericii.

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

1 Strana - Alinașara, 2 Strane pe lângă cântăreț precum și două rădăni de Strade pe ambele laturi ale peretilor Bisericii pe lângă popor.

Iconarele de la tavan: a) icoane de paravale: Sf. Hristos, Adormirea, Maica Dni, Sf. Nicolai. Pe deosele cele mici: Ach. Mihail si Gavril. Se vede in paravalele cei patruzeci evanghelisti. Ico. Sf. Hristos, simfonia a rugului aratand veset de moartea, Minunea facuta de Sf. Nicolai in comble. Ea

11) Inventariul icoanelor vechi de la tavan si din biserica, chiar al celor scoase din uz, cu aratarea inscriptiilor ce au, si numele sfinzilor ce reprezinta.

Ortizul Dni, Primitia Dni in brate de dreptul Dni, Nastera Dni, Buna Vestire, Intrarea in Biserica, Nastera Precistei; c) Sf. Apostol Ioan, Marcu, Filip, Simon Petru, Pavel in mijloc, Sf. 7. Botezatorul, Iosif Hristos, Maica Dni, Petru Ioan Luca Andrei, Bartolomei si Toma. d) Proorocul Davud, Proorocul Izrael, Solomon, Aaron, Iosif, Maica Dni, Sf. cruce deasupra sus avand in dreapta pe Maica Dni iar in stanga pe Sf. Ap. Ioan. Proorocul Moisi, Zaharia, Iacob, David, si Primitia.

ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 2

12) Inventarul candelelor, cadelnitelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, si al intregii argintarii vechi, precum si al candelabrelor vechi, (indicandu-se inscriptiile ce au pe cat se pot ceti).

4 candelari de argint, doua candelari de argint, una si alta de nichel; un potir argint, un disc argint, o copie fier, o lugueta argint, un chivot argint dintr-un altul de tabla, o cruce de argint dintr-un altul de lemn, 2 candelabre de alama 3 sfenice pe sf. mare argint de chitina, 3 sfenice pe sf. mare de alama, un patiant pentru caldura de argint.

4 prapora noi pentru inornamanta si 2 cruci mari noi, 2 felinae noi si 2 vedeti 6 sfenice.

13) Inventariul vestimentelor vechi, 3 randuri de vesminte din care unul chiar a celor scoase din uz. nou si doua vedeti, o nebrida.

14) Ce pomelnice vechi, manuscrite sau documente sunt? (Inventarul lor).

1) Pomelnicul clitorilor incepand cu Sara khironah, Teodor, Paracheva si altele, prapora data de 1853, II. Pomelnicul khironahului Ioaniche 1854 si III Pomelnicul Protu Ioan Ixtanum 1851 4) Pomelnicul Ioaniche Khronica 1855.

1/Tipic mare 1816, 2/Avanghelitar 1826 3/Avanghelu 1795, 4/Gaslar 1835
5/Platarghie 1834 6/Avastol fân datu, Miree fân datu, i/zeaticostar
i/Neatfelucidru 1834, i/Avastol din 1839, i/Baltine, ii/Miree noi

15) Inventarul cărților vechi de
slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

15) Inventarul cărților vechi de
ibă, cu arătarea titlurilor lor.

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

un frangue do not

17) Când s'a făcut ultima repara-
ție mare a bisericii; s'a păstrat ce
era vechi?

Reparaturile s-au făcut mai multe,
ultima la 1914, vânturi, mizeri, tencueli, ca
ce era vechi și păstrat.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaş?

Amuse

19) Ce lucruri istorice sunt prin
prejur? palate domnești, case boierești,
cule, case vechi sărănești, câmpuri
de luptă, cruci de piatră mari (cu
inscripția pe cât se poate descifra).

Vincent

Semnătura Parohului (SUNCA) Superiorului).

Sigiliul Bisericii (Mănăstiri)



John Wrauf



Oroptiane de Sur
Bis. Ad. Meiri Domine
1805

Oreftians de Sus Just. Dorchei.
Bis. Achermirne Marci & Lici de giol
Chestonoul 1921 creșt. anul 1805
Anoul C.B. 1909 " " 1797.

W. au reținer
Fotografi



CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul Ioroloi

Comuna Lucea

Cătunul Profticova de sus

1) Felul monumentului. Nu este monument

Numele și hramul. Adormirea Maicii Domnului

Mănăstire

Schit

Biserica parohială. Zidită de cărmăndari în Peșteră în anul 1805 lungăreata, 2 clopote cu inscripție

Biserici filiale. Este în locul ridicat și vechi de lemn țesută vârstă clopotnița în corpul bisericii

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte) 2 clopote fără inscripție biserica lucrată din cheltuielile lui Vasile în anul 1915.

Restul țevanele rămase să pastorească în biserică parohială

2) E de zid sau de lemn? E dreptunghiulară sau cu sănuri?

Este de zid dreptunghiulară fără sănuri clopotnița în corp fără sănuri cu pridvorul clopotniței (în starea de ruină).

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

Fondată la anul 1805 Zidită cu cheltuielile lui Vasile Păș.
Regizată nu singur omului seric în lăcașul răpăsit.
nu este.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvile sunt? (pe cât se pot descrie).

Nu sunt

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

În interiorul Bisericii sau sîi află aici o clădire este numită Cimentul Patrat cu printr-o plantă de pînă neodito este înfărmurată cu stâlpi de stejar și bătută sîrui înfărmurată

Oare nu singurul îndrăzneț alopotnă care este
legat de corpul și scrisorii cu una singură,
sau de erine.

7) Are pietre de morminte vechi? Nu s-a afla nimic nici o peatra.
Ce inscripții au? (pe cât se pot citi). Și nici o înscrisătură

Biserica filială este rădăcinoasă și capelute.
 În locul celui Vechi are 2 calapoate fără inscripție. Trei
 icoane în parătești cu înscr. În Hristos. O icoană St. cu Inscr. Maica Blă-
 gna Icoană din care i cu Inscr. St. Ioni n' una Sf. Nicolai
 douăzeci n' patru Icoană veche cubifertă Sf. Ioni cu Inscr. Veche stărua
 Sf. Ioni Icoană jupute veche pentru pus la Icoană stărua
 Una Cruce cu ^{de lemn} bastinaie Sf. Ioni Hristos. Una Sferă veche sculptată n' vâj
 de bronzată n' cu 2. Icoană năci. Una Icoană Tăgănată n' vâj
 Una 2. Noi Inscr. Veche cu Inscr. Arhanghel. Milonil Gavril
 În Catafrit de la Biserica. Edifica este totă la Bis. Trăncăuș Păltuș
 În Sf. ^{de pământ} Măsa la Catedrală Gorohvi.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi?
Pedinafara bisericii sunt zugrăveli? păreți
vărâți

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Tâmpla este de ~~zid~~ lemn.
Ce vechime are? E frumos împodobită.
Vechime este de la fondare biserică.

10) Câte străne vechi și sfesnice
de lemn sculptate sunt? Strane sunt 12 de scândura vechi și 8 (opt) sfesnice
partea din ele sunt sculptate, partea sunt simple

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

La Chipuri în stare mijlocie. Două icoane la Altar cu Sfinți Arhanghelii Mihail și Gavriil. În stânga mijloc sculptată cu 6 icoane amusea: Maica Domnului Ios. Iosif și 4 Evanghelisti. Evanghelistul Matei, Marcu, Luca, și Ion. Deasupra icoanelor împărătești Catapiteaza cu restul de 3 rânduri cu icoane cu diferite sfinți compleți. Deasupra rândului al 5 cincilea, toată la cruce cu 2 icoane mici din dreapta și una de stânga. Crucile împerecheate cu toate icoanele sunt sculptate și bronzate. Icoanele mici sunt în număr de 12, 2 pe lângă pentru pus la icoană. Una la icoana Mare cu Sf. Gheorghe de dreapta Catapit. alta cu Serafim.

12) Inventarul candelelor, candelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

Cu inscripția Căndele să găsească 8 de bronz. Una candelniță de tablă de alamă. Trei rânduri de Poturi cu discurile lor. Un chivot de argintat. Două Cruci, pentru Paradă din care una dintr-una de Gh. Barnea. Două Icoane pe Sf. Iosif de bronz. Două Felinare. Nouă Două Icoane vechi p. Paradă. Două rânduri Proceare (mijlocii stare lor.)

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Două Felinare bune, și două vechi. Trei Stihouri din care 2 bune și un vechi. Patru Epitrahiri 2 bune și 2 vechi. Două rânduri Ivarachite mijlocii. Două Loturi pentru incens.

14) Ce pomelnice vechi, manuscrite sau documente sunt? (Inventarul lor.)

Două Pomelnice. Un pomelnic roșu și scris cu litera veche fără inscripție. La mai poșteasă un carnet cu pomelnicele Quorasilor. și si Morte.

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

România
Parohie Drobeta
de sus: Com. Lunce
Judetul Drobeta
16. April 1921.



Onor Domnului Ministru

Cu cel mai profund respect
vă încredințăm alăturat de acesta
prezentul Chestionar etnografic
istoric cu toate răspunsurile la el;
tot ce am găsit în și nou
am înregistrat în prezentul Chestionar
avere mobile și imobile din
prezenta parohie din care am
copie se nu poartă în arhiva
parohiei;

alături de notat cu tot respectul;
paroh d. d. Vlădăreț

Onor d. d. Ministru Culturii și Instrucției
Comisiunea Etnograficilor Istorice
București

ROMANIA

SERV. TEHNIC

No. 292

22.5/92

MINISTERUL CULTURII ȘI ARTELOR

22 JUN 1921 No. 134358

SĂNTA MITROPOLIE

MOLDOVEI ȘI SUCEVEI

N. 1957

Anul 1921

REGISTRATURA GENERALA

DOMNUL MINISTRU,

avizul Serviciului Tehnic.

Prinându-se pe lângă raportul Protoeriei
jud. Dorohoi No. 342 a.c., devizul pentru reparațiunea bi-
sericeii parohială din parohia Oroftiana, avem onoarea
a-l înainta D-Voastre, alăturat de aceasta în două exem-
plare, rugându-Vă să binevoiți dispune de a i se da
cuvenita aprobare, după care Ni se va înapoia un exem-
plar spre a se restitui celor în drept.

Primitivă, vă rugăm DOMNUL MINISTRU, încredința-
rea deosebită Noastre considerațiuni.

MITROPOLIT

D.M.I.

ARHIVA

MONUMENTE ISTORICE

FILA 8

1261 MAR 22 * 16800

1261 MAR 22 * 16800

1261 MAR 22 * 16800

1261 MAR 22 * 16800

1261 MAR 22 * 16800

1261 MAR 22 * 16800

1261 MAR 22 * 16800

1261 MAR 22 * 16800

22 Iunie 1921
această biserică fiind clădită
în 1803, avizul cerut urmează
să fie dat de serv. tehnic al
Comis. Mon. Istoria.

D-sale Arb. Inf.

Subdirecția Ordonanțării

No. 10483

1 6 22

D-lui MINISTRU CULTURII ȘI ARTELOR.

Sedinta din:

7 iulie '92

Se aproba in
sensul drag

Nº 2049/22 iunie 1921

Prin urmare acesta nu este
deutro epocă, în care tra-
ităm artele vechi ca
mai poartă în Moldova
r acce cred ca se poate
autoriza ceruta mai
ales ca în se fac de cel
reparat curent. La
recomanda ca în
se fac cu noi ne pot
teceuti r. cument ca de
zar gros (spirit) la volu.
Legaturile r. fur ca fi
ancorate în zid la fie
ere muche sau colt de
zid spre a se întepeni bine
și a avea efectul dorit.
In principiu ca se recoman-
da a nu se aduce modificari
formelor existente.

M. G. G. G.

Nº 397 x 20 Iulie 92.

Mi Trofotia Moldovi

La adresa D. P. S. V. N.º 1957/92,
avem onor a ra face
cument ca se aproba
de Comisiune reparatiile
ceute la parohia Ortodoxa
jud. Drobov, cu urmatoarele
conditii:
La ^{tracul} ~~tracul~~ nu se va în trebuinta
cumentul care intretine
igronia, ci vanul soas
Legaturile de fier sa fie
decolorate în fud la fiecare
muchie sau colt de fud,
spre a se întepeni bine și
a avea efectul dorit.
In principiu se recoman-
da a nu se aduce modifi-
ficari formelor existente.
Iamuti, D. P. S. —

7

- Măsurătoare deviz -

Pentru reparațiunile absolute necesare pisericii "Adormirea
maicii Domnului" din satul Croftianu de sus,
Com. Irimia, jud. Dorohoi.



Nr. curent	Descrierea lucrărilor	Parti asemenea	Dimensiuni			Cantități	Prețuri unitar	Valoare	
			lungime	lățime	înălțime			Parțial	Total
							lei B.	lei B.	lei B.
<u>A. exterior</u>									
1.	Dărâmarea pilastrelor și zidului de nord, primul la altar și ultimul lângă clopotniță, aligerii cărămii- le și a pietrei, așezate în stivă de parte.								
	<u>I. (la altar)</u>		1.30	1.20	0.40	m.c. 0,624			
			1.175	1.00	1.60	1,880			
	<u>II. (lângă clopotniță)</u>		1.175	1.00	$\frac{1.85}{2}$	1,028			
			1.20	1.20	0.40	0,576			
			1.00	1.00	1.60	1,600			
			1.00	1.00	$\frac{1.85}{2}$	0,925	m.c.		
	<u>Total.</u>					6,633	50	-	331 65
2.	Levănarea cărămii și strigate la zidul Nord, începând de la mijlo- cul altarului până la clopotniță, mai puțin pilastrii rămase, până la zidăria fundației și în locuirea ei cu zidărie de piatră brută cu mortar de ciment. Ver. gros.								
3.	Tencuielă cu mortar de ciment peste zidăria de piatră nouă fă- cută la act. 2. -		14.00	0.30	1.30	m.c. 5,460	600	-	3276 00
			20.11	-	1.30	m.p. 26,11	20	-	522 80
4.	Repararea tencuielii zidu- rilor și vopsitul cu culoare albă în ulei de în. fier dat de Zoria Zidăria N.E., N. și N.V. -		17.10	-	4.00	m.p. 68,40			
	Pilastrii - - - - -		(3.51+3.40)	-	0.20	1,38			
			(3.11+3.00)	-	1.60	9,77			
	" - - - - -		$\frac{2(1.75+1.75)}{2}$	-	$\frac{(1.85 \times 1)}{2}$				
	" - - - - -		$\frac{2(1.00 \times 2.60)}{2}$	-	7.50	9,97			
	Clopotniță (N și V.)		8.80	-	-	66,00			
	<u>Total m.p.</u>					155,52			
	de Transportat.					155,52			4130 45

Nr. curent	Descrierea lucrărilor	Căști asemenia	Dimensiuni			Cantitate		Crestul 'Unitar	Valoarea	
			Lungime	Lățime	Înălțime	Parțial	Total		Parțial	Total
	Transport.					mp 155,52	-	-	4130	45
	Se scade:									
	Locul ocupat de pilastrii	2	1.00		3.80	7.60	mp.			
	Rest de executat						147,92	15.	2218	80
5.	Reparațiunea tencuelii cu mortar de var gras și spoitul cu lapte de var gras dat de 2 ori (Eid. S.F., S. 6. 1/).				14,27	4.00	mp 69,08			
	Pilastrii		1.60 (2.30 + 2.17) + 1.90 (0.825 + 0.75)							
			+ 2.10 (0.65 + 0.67)				12.91			
	Clapotnița.		4.20		7.50	31.50				
	Se scade:						113,49			
	Locul ocupat de pilastrii					3.60	4.75	mp.		
	Rest de executat						108,74	2	50	271 85
6.	Caragie de bolovani de 0,20 m. grosime pe un strat de nisip de 0,20 în jurul zidurilor cu rigole la burlanele de scurgere.		54.58		1.00	54.58		30	1637	40
	<u>B. Interior.</u>									
1.	Scutirea carăușilor situate la zidul de Nord, începând de la unghiul altarului la clapot asta până la zidăria funda- ției și înlocuirea cu zidărie de piatră brută cu mortar de ciment var gras		13.92	0.30	1.30	5,429		600	3257	40
2.	Tencuielă cu mortar de ciment peste zidăria noastră dela art. 1.		13.92		1.30	18.09		20	361	80
3.	Tencuielă cu mortar de var gras la terane. Se pune înăuntru datul jos al tencuelii vechi tras- te, sîpci, cue, călți, rîmni etc.									
	Altar					mp. 20,02				
	Interiorul bisericii					47,43				
	Total de executat					2327				
	De transportat.					9072		30	2721	60
									14599	30



Nr. curent	Descrierea Lucrărilor	Părți asumate	Dimensiuni			Cantități		Unitate	Valoare	
			Lungime	Lățime	Înălțime	Parțial	Total		Parțial	Total
4.	Transport. Răspundul coscaviturilor de Aluminație, reparatiunea lor cu mortar de var gros și răspundul cu culoare de ulei de in făcut dat de 2 ori; în altar culoare albăstrăie a cerului, în interiorul Păse- ricii verde deschis și la Pridvor alb. Tavanete (ca la № 3) Altar (pereti) Interior (") Pridvor (") Se scade Ușile						90.72 39.76 70.95 49.58 257.01 4.14	m.p.	14599 20	
			12.05 21.50 13.40 Total m.p.	3.30 3.30 3.70				m.p. 24687		
	Rest de executat							15	3703 05	
5	Boșirea cu culoare de ulei de in făcut dat de 2 ori a stavelor cu protama- tul lor, inclusiv asigurarea la loc.	14						80	1120	
6	Ferestre din nou cu tocuri de fier și cercevele de fier reparate cu culoare de ulei de in făcut dat de 2 ori în culoarea pereților, inclusiv grăunțele colorate într-un singur canat cu deschișoare înălțitoare pe un fies de fer la mijloc și lăntisor de oprire, cu forăbete sus și jos. În Pășerică și Pridvor Clăpotnița	5 3	0.65 1.35	0.50 0.85				500 800	2500 2400	
7	Înlocuirea tocurilor la uși cu tocuri de stejar noi, reparatul ușilor și a ferăștii, completarea dese și răspundul cu culoare de ulei de in făcut dat de 2 ori.									
1	Ușa de intrare Pă- sor (culoare albă)	1 bucata						300	300	
	De transportat.								24622 25	



N ^o curent	Descrierea Lucrărilor.	Parte Parte, asemenea	Dimensiuni			Cant.		Valoarea	
			lungime	lăţime	înălţime	Partial	Total	Partial	Total
	Transport.							24622 25	
	Uşa de intrare în biserică (ălbă exterior, verde deschis interior) 1 bucata						250	250	
8.	Spalarea vopselilor şi la- curilor existente la catapiteasca- putru reînvierea culorilor şi picturilor. înlocuirea stâl- pilor putrezi din domul ei cu stâlpi de stejar precum şi vopsirea cu culoare al- băstră deschisă de ulei de în furt dat de 2 ori a domului catapitefmei. —		5.70	3.50		ac. p. 19.95	25	498 45.	
9.	Repararea tencuielilor cu mortar de var gras şi răuitalul cu lapte de var gras dat de 2 ori. — La clopotuită.		13.40	3.70		m. p. 49.58	2 50	123 95	
10.	Podirea cu prânduri de brad geluite şi prinse în lămbă, vopsite cu culoare albă de ulei de în furt dat de 2 ori la plafonul pridvorului. — Se vede gura podului clopotuitei. —		3.50	3.20		11.20			
	Rest de executat.					1.00	ac. p. 10.20	60.	612.
11.	Uşa din nou de brad cu tăcuri de stejar încostrată în zid cu fâşia necesară şi vopsită cu culoare de ulei de în furt dat de 2 ori la intrare în podul bisericii. —					1 încostră 9.45/0.70	250	250	
12.	Scara nouă, din pridvor în clopotuită, de 1.00 m. lăţime, cu trepte de 0.20 lăţime, cu balustradă din fier înalt în suport şi treptele de stejar în- când de la intrarea în prid- vor pînă în curba spre clopot- uită, cu legături de fier, vopsită cu culoare de ulei de în furt dat de 2 ori, conform indica- ţiilor.								
	De transportat							26356 95	



Nr. curent	Descrierea Lucrărilor	Cantitatea	Dimensiuni			Preț unitar	Valoarea	
			lungime	latime	înălțime		Parțial	Total
	<u>Transport</u> rile date de direcțiile lucrării. În preț intra și usa de intrare în elopstrita. 1 bucata.	2000					26356,95	
13.	Desfacerea parobselei vechi și înlocuirea cu parobseala de mozaic, cuprinzând un strat de beton cu ciment de 0,10 grosime peste care se va așeza stratul de mozaic cu înlocuirea grăunilor petri- cle mici de diferite culori și culoare indicată în bir direcție în lucrări.							
	In altar.	$\pi \times 5,70^2$ 8				12,75		
	" interior.	7,90	5,70			45,03		
	" Pridvor.	3,50	3,20			11,20		
	Total						68,98	80
14.	Lăcă de teracotă mătla- ită. În preț intra și gu- rile de fier, care se vor șroate în zidurile de la acoperis, cum și cosurile de cărămidă înșuite cu mortar de ciment și vopsite cu albi de în fier în cu- loarea geoprijului. -							
	In altar.	1	0,56	0,70	2,40		1 buc	2000
	" Biserica.	1	1,40	0,70	3,20		1 "	2500
<u>C. Legătura și întărirea fi dărilor</u>								
1.	Legarea zidurilor de fier în pre- țur cu legături de fier de 9,05/9,008, la capete, cu ghiveci rotunzi de 9,025 cu anvelope în 6 mm, și fixate în zidurile deșparțtoare, cu cârligele de prășire, saibă de 30/40 de tablă groasă de 9,06. De asemenea în preț pe 1 kg întră toate accesoriile necu- trându-se în m.l. de fier ancorat. Saibele, muleșile, etc precum și reparatiunea tranelilor și găurile înșuite cu albi de cărămidă cu mortar de vopros și vopsite cu culoare de fier de în fent dat de 2 ori în culoarea zidurilor. -							
	De transportat							38375 35

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
STR. FILA 13

No. curent.	Descrierea lucrărilor.	Cant. asanată	Dimensiuni				Cantitate	Preț unitar	Valoarea	
			lungime	lățime	înălțime	Partial	Total		Partial	Total
	<u>Idurile Mizerice</u>	<u>Transport-</u>							38375	35
	Transversală prin altar		38.92	=	38.92					
	(în spatele catedralei).		6.90	=	6.90					
	Solu spre pridvor.	2.	6.90	=	13.80					
	<u>Idurile Clopotniței</u>		17.60	=	17.60					
	<u>D. Acoperișul</u>	77.22 x 0.05 x 0.008 x 7800					Kr 240926	25		
1.	Develirea acoperișului vechi și înlocuirea lui după cum urmează:									
	a) Tarpasuta - din lemnarie de brad amănunțit și ghețată.									
	<u>Mizerice</u>									
	Casua.	.	9.45	0.20	0.20	0.38				
	Popii de susținere	.	2.50	0.20	0.20	0.10				
	" "	2	1.00	0.20	0.20	0.08				
	Talpile popilor.	6	1.50	0.20	0.20	0.36				
	Contra fixa caunului.	4.	0.60	0.14	0.16	0.054				
	" "	8	0.40	0.14	0.16	0.014				
	Grăzile pe "iduri."	.	38.92	0.20	0.20	1.554				
	Caprioii de strasina.	2	6.50	0.15	0.15	0.292				
	" "	3	5.00	0.15	0.15	0.337				
	"Caprioii."	50	5.00	0.12	0.12	3.600				
	<u>Clopotnița</u>									
	Popul de susținere	.	1.00	0.20	0.20	0.40				
	Talpa de susținere	2	1.50	0.20	0.20	0.120				
	Contra fixa	4.	0.60	0.14	0.16	0.054				
	Caprioii de strasina	4.	4.20	0.15	0.15	0.378				
	Caprioii.	18	4.00	0.12	0.12	1.037	m.e			
	<u>Total</u>					8.464	800		6741	20
	b) Tăbăcirea cu țigla "marssalle" în pridvor cuprinsă lați de brad 0.06/0.08, săruri, etc.									
	<u>Mizerice</u>						sup.			
	<u>Clopotnița</u>						14.00			
	<u>Total</u>						35.00	sup.		
	C) Tigla cu coarță și strasina						175.00	80	14.000	
	<u>De transportat</u>						54.00	20	1080	
									66249	70

D. M. I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Nr. Fila 14
6023 15

Nº curent

Descrierea
Lucrărilor

Parti asumată

Dimensiuni
Lungime
Lăţime
Înălţime

Cantitate
Total
Parţial
Preţ unitar

Valoarea

Parţial
Total

Transport.

st. 1. Lezaduri sub ştra
sua la m. bunte, preţ
si capriuri profilate, voprit
total cu culoare de în furtolat
de 2 ori. —

66219 70



Priserică (străpănat)

38,92 0,80

m.p.
31,14

Clopetușă (")

17,60 0,80

14,08 m.p.

Total

45,22

50

2261

2. Șepiaburi de tablă zincuită
diametru de 0,15. În pret
întră cârligele etc. —

Priserică

38,92

Clopetușă

17,60

Total

56,52

25

7413

3. Burlane de tablă zincuită de 0,15
diametru. — În pret întră
bratari etc.

Priserică

7 7,00 = 28,00

Clopetușă

4 7,50 = 30,00

Total

m.p.
58,00

35

2030

4. Cruci de fier după modelul
pe se va da de dirigintele
lucrării în timpul execu-
ției la clopetușă și
în dreptul altărilor de
1.00 m. înălțime pruse
de lemnărie acoperi-
tului, din fier de 0,03
diametru. În pret întră
toate accesoriile și ma-
nopera. —

2 bucati

300

600

D. Diverse și neprevăzute

3646 30

E. Serviz și cheltuieli de supraveghere

3800

Costul total

80.000

Valoarea prezentei măsurători deșif. se ridică la suma de 80.000 lei. —

Vazut

Dorohoi 25 mai 1921

Înlocuitor
Conducător
Iorgu Raduș

Stimă

Cart de sarcine.

- Art. 1. Prezentul cart de sarcine are de obiect executarea reparatiunilor absolute necesare Prisoicii „Adornirea Maicii Domnului” din satul Droftkova de Sus, Com. Ruma Jud. Sorokoi.
- Art. 2. Lucrările se vor executa întotdeauna arătătorilor măsurătorii de oliviz alăturate și conform instrucțiunilor și indicațiunilor dirigintului lucrării însărcinat cu conducerea și supravegherea lor. Antreprenorul sau Tăseronul va avea un carnet de sautier în care se vor scrie aceste instrucțiuni și indicațiuni, semnate de dirigintele lucrării, Prisoicul Comitetului satului pentru această lucrare și de antreprenor sau Tăseron. —
- Art. 3. Materialele vor fi de bună calitate și nu se vor putea întrebuiți în lucrare, înainte de a fi primite și recepționate de dirigintele lucrării și nu puțină în posesiunile Comitetului și trebuie să fie în carnetul de sautier. —
- Art. 4. Amatorii pentru a executa această lucrare, dacă nu vor fi personal cunoscuți de comisiunea de licitație vor prezenta, astăzi în regulă prin care s-a constatat, că au mai prezentat asemenea lucrări.
- Art. 5. La licitație vor depune odată cu ofertele lor 4% în bani sau titluri din valoarea lucrărilor și după ce se va aproba oferta cea mai avantajoasă, chiar în ziua licitației ofertantul va completa o imediat până la 6%. — iar celorlalți se vor elibera garanțiile înapoi. — Dacă comitetul licitației va crede de cuviință și fiindul ofertantului serios, cunoscut personal și el mai fi executat asemenea lucrări, la ofertare va putea dispune pe ofertant de garanția de 6% până la minimum 2%, însă în timpul executării lucrărilor și se va putea la situațiunile de plată până la completarea garanției de 6%. —
- Garanția aceasta se va elibera după efectuarea recepțiunii definitive. —
- Art. 6. La situațiunile de plată întocmite de dirigintele lucrării, la cererea antreprenorului sau Tăseronului, aprobată de comitetul satului pentru această lucrare, se va putea 6% din valoarea lucrărilor executate și 4% din valoarea materialelor aprovizionate. —

seste garanție la recepția definitivă și
eliberarea certificatei de situație definitivă.

Art. 7. Cheltuielile de timbru și înregistrare fac parte
pe antreprenor sau statou.

Art. 8. Termenul de execuție a lucrării este de 5-6 luni
(Cinci luni) cu începere de la data aprobării
ofertei sau încheierii contractului.

Art. 9. Condițiile generale de întreprindere
de lucrări publice fac parte integrantă
cu acest cart de sarcini, și sunt compa-
tibile. —

Dorohoi 25 mai 1921.

Conducător

George Radu

Vazat

Flora

cmj

16-3-977

ROMANIA



SANTA METROPOLIE
A
MOLDOVEI și SUCEVEI

No 3154
Sept 13
Anul 1922

MINISTERUL INSTRUCTIUNII și CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
No 00891 * 16 SEP. 1922
REGISTRATURA

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
No. FILA 17

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
No 47892 * 15 SEP. 1922 *
REGISTRATURA GENERALA

18 Sept
La Comisiunea
Culturala

DOMNULE PRESEDINTE,

Referindu-ne la adresa D-Voastră No.397 din 20 Iulie 1921,avem onoarea a vă comunica,că după cum ne înștiințează protoeria jud.Dorohoi,prin raportul No.459 a.c,reparațiunile, aprobate a se face bisericii din parohia Oroftiana,s'au terminat și recepționat,după cum se constată din alăturatul proces-verbal de recepție,cu data de 8 Septembrie 1922,încheiat de D-Inginer-Sef al jud.Dorohoi.

Primiți,Vă rugăm,DOMNULE PRESEDINTE,asigurarea deosebitei Noastre considerațiuni și Arhieresti binecuvintări.

M. METROPOLIT, f. Iacob A. Bircadeanu

No. 27/38

30/9/922 Din acte se pare ca lucrarea este executata in buna conditie. Se inqal lucrarea este de 80.000 aurat la cost de 110.000. Dar situatia lucrarii nu este oclurata - cum s'ar cerea. In aprobarea com. s' a dat de cotn Com. h. totun pentru cost lucrarii s' au specificat DIRECTOR, anume ca sa nu se faca tes cimentile, ci cu ciment. totun in procesul verbal de recepție se constata de cotn inginerul sef ca s' au refacut tesurile cu terin ca vcler cu ciment!

Iacob P. Pambel
Comisie
Refer

DOMNIEI-SALE

N. Ghinea

DOMNULUI PRESEDINTE AL COMISIUNEI MON. ISTORICE

MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR

BUCURESTI.

REGISTRATURA
N. 00823 13 SEP 1922
MINISTERUL INSTRUCȚIUNII ȘI CULTURII

891 Mitropolia
28 Oct. Moldovei și București
1

COMISIUNEA DE INCHETARE
Sedința din 19 Oct 1922

La aprobarea
lucrărilor executate
se va conștientiza
Mitropoliei așezării
Comisiei de
Contrarii
date de
care fiind
la temelie cu
iment care
și va mai
biserica

La adresa S.P.S.U.
N. 3154/922 avem onoare
a vă face cunoscut că
se aprobă deciziile de
rep. executate la bis.
din parohia Orftianu jud
Dorohoi deși contrarii
aprobării date, pentru
care Corn. Răzreț, s'au
făcut temelii la temelie
cu ciment care vor
întreține și mări igăria
bisericii.

Ponovoiti
R.

PROCES VERBAL
Astăzi 8 Septembrie, Anul 1922.



Subsemnatul Inginer-Sef, Paul Florinescu Seful Serviciului de Poduri și Sosele din județul Iorohoiu, procedînd azi, -în prezența S.S. Părintelui Brînzăi, Parohul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din comuna Lunca, Cătunul Oroftiana de Sus, împreună cu membrii Comitetului de restaurare a acestei Biserici, la recepția lucrărilor executate de Antreprenorul I.L. Leibovici din Iorohoiu, am constatat cele ce urmează:

1/- Biserica, înainte de restaurare, era cu desăvîrșire ruinată: învelitoarea putredă și spartă; pereții crăpați și ruinați, plafonul putred și rupt în parte; ferestrele distruse cu totul; din care cauză, de mult timp, nu se mai putea săvîrși nici un serviciu divin într'însa.-

2/- Lucrările de restaurare, executate de zisa Antreprenor, consistă din

a/-Reparația și înălțarea pereților; legăturile cu fier și tencuiala pe dinăuntru și pe dinafară, soclul cu mortar de ciment iar restul cu mortar de var alb.-

b/-Bolta și tencuiala ei, refăcută în mare parte.-

c/-Învelitoarea cu totul din nou, acoperită din tablă zincată (Teșea) cu jghiaburi și burlane din același fel de tablă.-

d/-Pereții vopsiți: în interior cu ulei, iar afară: partea despre Nord cu ulei; restul cu culoare de apă.-

e/-Pardoseală din Biserică, din nou, din scînduri de stejar geluite, de 5 c.m. grosime.-

f/-La clopotniță pod din nou,

g/-Ferestri cu totul din nou iar ușile reparate și înlocuite tocurele vechi cu altele noi de stejar.-

h/-Crucile reparate, completate și așezate,

3/- (Costul tuturor acestor lucrări s'a arătat la suma de lei 110,000, (Una sută zece mii).-

4/- Afară de acestea s'a mai executat și pe cale de regie, de Comitet:

a/-Scară de stejar la clopotniță,

b/-Îngafodajul clopotelor, și

c/-Cafasul.-

Total e bine executat și ca atare, Biserica se poate redeschide.

INGINER-S.F.

ANTREPRENOR, I. L. Leibovici