

2479

Ocule Hori; J. Voleca

de Lemu

Bis. St. Voleca; - Oculta

1921 - 1933.

Contra Conchelor Just. Völces

Chestionarul din 1921 arată că nu se știe data
fondării și este în ruină. Asemenea memorii
Abt. Referințelor din 1925 arată că nu mai este
posibil să fie restaurate.

Amplasamentul Mitropoliei Clujului din 1941 arată
că, birou de lucru din Conchile a fost clădită
și în locul ei s-a construit una nouă.

Birou de lucru Clujului

Relieful are un plan și două secte,
Fotografii —



CHESTIONAR
PRIVITOR
LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Județul *Valcea*
Comuna *Menele Mănăstire*
Cătunul *Osnița*

1) Felul monumentului. *Numele și hramul.*
Mănăstire *C. Sf. Vrevezii*
Schit
Biserică parohială
Biserici filiale *Sf. Vrezezi (închisă ruinată)*
(Pentru fiecă biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E dreptunghiulară sau cu sănuri?
*De lemn
Dreptunghiulară*

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).
*Nu se știe
nu există pisanie*

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).
Nu este inscripție

P. S. În cazul când aceste rubrici nu sunt suficiente, se vor anexa file, arătându-se numărul rubricii la care se referă.

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

Nu sunt

6) Are biserică pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Ave-ne înflorați.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu sunt

8) Zugrăvelite sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Grăveli.

Zugrăviala căzută.
Pe din afară sunt zu-

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

De lemn
e dată cu biserică
Căzută jo.

10) Câte strane vechi și sfeșnice de lemn sculptate sunt?

Nu sunt

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Nu sunt



12) Inventarul candelelor, sădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot ceti).

Nu sunt

13) Inventariul vestmintelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nu sunt

14) Ce pomelnice vechi, manuscrise sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nu sunt

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Nu sunt

16. Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Mare

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Nu s'a făcut reparație

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Nimic

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur?: palate domnești, case boeresti, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

Nu sunt

Semnătura Parohului (Superiorului),

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

Paroh V. George



Memoriu explicativ aupra

D. M.
ARH.
MONUMENTE
NR. FILA 4

Bisericii Sfintii Voievozi din Comuna
Cucule Mari, Suburbia Conita Jud.
Valcea.


Aceasta biserică este situată lângă soseaua
judeteană care din Cucule Mari duce spre Bucureºti,
H. Driez etc. De 35 ani mi s'a purtat înimeni de grije;
vitele, intemperile si furtiul au rãmnat-o în asa stare
cã mi stiu cum mi s'a prãbusit. - Dacă se observã
schita de releven se poate vedea cã planul este un
dreptunghiun fara sãnuuri, cu no turla micã lumina-
mator de scãnduri pe naos si no clopetuitã de lemn
între pronaos si altar. Turnul este adãogit ulte-
rior. Are stalpi cilindrici de cãrãmidã cu arcade
rotunde, zidãria e deterioratã; D'asupra are plafon
de scãnduri ca si pronaosul. Peretii naosului si
pronaosului sînt de bãrne. ~~Alturii~~ de ele au fost
zidite în exterior, cu zidãrie cãrãmidã, iar în
interior tencueli pe bãrne. Pronaosul are plafon
de scãnduri de brad iar în naos bolti cu nucle ten-
cuite. D'asupra boltei cilindrice, în naos, s'a prac-
ticat în urma mi luminator, un fel de micã
turla de scãnduri aparente. Cãmpila este parte de
bãrne, cu 3 usi taiate în arcade, iar d'asupra nes-
teia este perete de zidãrie care se leagã cu altarul
ce este reconstruit din cãrãmidã. Are boltã secvent
sferã. Biserica nu are tãmplãrie la ferestre, ci numai
une de stejar masiv pe care are aplicate scãndurile
aºezate în piezis. În aceasta bisericã mai exista 3
icoane de brad din 1855 si 1 pe stejar, Sf. Nicolae, care
prezinta importantã artisticã. Sunt 2 usi împãra-
teºti, de brad, fara importantã. -



Pictura murala din interiorul bisericii este recentă și un
prezintă importanță. În fatada, în dreapta, sunt 2 cer-
curi cu sfinti zugraviti în mărime exagerată, iar în
fata la peretele din dreapta, în avaran, sunt zugraviti 2
carhaugheli. Coasta pictura e deteriorată și fără vre-o
importanță. În starea actuală biserica nu cred să mai
poată rezista. După cercetările făcute la fata locului
această biserică a fost de bârne. Cu timpul s'a ada-
ogată și transformat avaranul construiindu-se din
cărămidă cu stâlpi și arcuri, tot ast fel și altarul,
iar peretilor cari formează pronaosul și naosul li
s'a adăogăt pe dinafară înărie de no fumiutate de cără-
midă, apoi s'a tencuit pe ambele fete. La altar și pro-
naos s'au refăcut boltile din nule, iar la pronaos
tor s'a adăogăt un luminator (turba mica de lemn).
Pe avaran este no clopotnița tot de lemnarie.

Sunt informat că în anul 1888 un dⁿ Basitan
Drescu care era de gardă la Saline, a făcut cu banii
săi luminatorul și a învelit cu sită biserica. În cea
ce privește reparatiunea acestei biserici subredă să fi
succesios de făcut. Va necesita aducerea peretilor
longitudinali la verticală. Acești pereti dubli (para-
lel de bârne și de cărămidă) sunt birdușiti.
Călpile peretilor de bârne sunt putrezite. De va prăbuși
daca nu se va umbla la temelie cu mare îngrijire.
Cel mai bun sistem de restaurarea ar fi aducere
d-o la starea ei primitivă, lasand-o din lemn, ten-
cuită în interior și aparentă în exterior, desfîn-
tandu-se avaranul de cărămidă, turba lumina-
tor din naos și clopotnița de scânduri.
În rezumat, această biserică se poate repara cu
grentate fiind că călpile și sochil sunt putrezite,
iar ruinarea totală prea avansată. Prima
lucrare de făcut este să se aduca peretii la ver-
ticală. Dacă enoriașii sustin să o repare, s'ar
putea conserva cel puțin aparenta fatadei din avaran
adica a peretelui de bârne de la intrare. După ce

Se a mainat din art. Referendarii
in originala sa sa cercetati si
referiti. Doi pînă astăzi în
sa primit înscrisuri
Imara



Imara

Procurorul General al Republicii

ROMANIA
 MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR
 COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
 No 00534
 REGISTRATURA GENERALA
 SFANTA EPISCOPIE
 A EPARHIEI
 RAMNICULUI NOUL SEVERIN

1925
 Arhiv
 MONUMENTE
 N.R. FILA
 1925

MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR
 L. MAL 1925 No 25546
 REGISTRATURA GENERALA
 Domnule Ministru

43-2-925

No. 3087 12 v. Comisiunea Monumentelor Istoric-tehnicul: Nr. 318 V 1925

La recomanda per. ord. Referentului
 29.5.1925
 A. G. I. I. 83
 A. G. I. I.

15.5.1925
 Se laza petitiunii inregistrata la No 3087/1925,
 a enoriasilor bisericii filiale, Sfantii Arhanghela
 Mihail si Gavril din satul Murbid Ocnița - Bucu.
 le hanu din Judetul Vâlcea, avem onoare
 a vă ruga să binevoiti a delega un domn
 arhitect pentru facerea de vizulii necesar
 reparatiunilor bisericii sus numite, care
 este monument istoric (construita la
 anul 1841) si a acorda, din fondul anor
 Minister, o suma oare cate pentru efec-
 tuarea reparatiunilor.

20. V. 1925
 Si cum la Pimniti, vă rugăm, Domnule Ministru,
 ca vom manifesta
 zelul asigurarea desbelitei Noastre condrațiunor
 si arhitecti binevoitori.

cu
 cl. t. Episcop. + Vastuly
 ane 1764

Domnului Ministru al Cultelor și Artelor.

Director
 N. V. I. I. I. I. I.



ANTE-MASURATOARE — DEVIS

PENTRU

reparatiunile necesare bisericii Sf. Voievozi Mihail si Gavril din Ghidul Sui
 Dealului, Suburbia Ciocănești - Județ. Vâlcea -

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRII SAU PREDĂRII	părți asomente	DIMENSIUNI			SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
1	Împănățarea de pământ alături și sub talpa zidului în punctele 1, 2, 3, 4 și 5 înălțate de plan și conform indicațiilor casei de la fața locului		5	120	0,80	150		7.200		60.-	432.-
2	Revăstire de beton în fundații și în elevești, până la nivelul solului conform planu- lui. Pietris uscat și 200 kg, curent la m ² beton lucrat proporția 1:3:7.		5	120	0,80	150		7.200			
								1.920		700.-	6384.-
								9.120			
3	Revăstire de cărămidă de mână bine cuptă de mici dimensiuni - ca cea existentă - în montan de var gras ameste- cat cu ciment 20% la peretii biseri- cii și la auzon, cuprins coloanele, parapetetele, arcușurile, sochul și cornișă și ori unde se constată zidărie căpută și burdusită înche- sură și bobocul temelilor și terutul cu zidărie nouă sunt înălțate și curățate - se bine de montanul verhi - circa m.e.						10.00		1200.-		12.000.-
	(conținând și ce va mai cădea)										
	De reportat . . .										10.816.-

D.M.I.
 ARHIVA
 MONUMENTE
 12.512
 8

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	părți asemant	DIMENSIUNI			SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report . . .										18.810.-
4	Benuceli interioare de pereti si bolti, de var gras inclusiv sipei si trepte mure de la intrarea pe portiuina mazi mazi burdușite ferindu-se pe cât posibil să se îngruiște pecturile murale			11' linciani		60.-		90.-			5400.-
5	Benei benuceli de fatade inclusiv dora matur benucelilor burdușite inclusiv benuceli sprijiti la soalu.			sub l.		415.-		110.-			4950.-
6	Dusumele de braud pe grinzisore de tufan cu pervazuri - la corpul bisericii			m. fr.		48.-		130.-			6240.-
7	Paroșeala de beton schivisit in amvon proporția 150 kg. ciment la m ² beton lucrat.			m. fr.		16.-		150.-			2400.-
8	Traverse de fier [prof. 12 ca auroraze in punctele 1, 2, 3 si 4. Nu cap se va înnopta vertical fixându-se in beton 1 mt. adinchie, iar altcap (in sus la înaltime de 2 m ²⁰ in interi- orul bisericii) va fi găurit si in care va patrunde legatura de fier rotund cu nit si la altcap cu fibulita cu surub (Ø 4 cent.) asezata orizontal asa in cat să se poata strange supra ce cu mentul va face forja si să fixeze si să se aduca peretii de lemn ai 'bisericii' la verticala. -			4. 4.00 traverse [prof. 12 - totale 2. 500 p.o. ok				280.-		30.-	8400.-
	De reportat . . .										46.200.-

%

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	părți asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE Cubi sau greutateți			PREȚUL		
			Lun- gime	Lă- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report . . .										46206.-
9	Teracote simple drepte de stejar culoare fărâncă, roșitului, sticlă, gata la loc - buc. 3					a la			1000.-		3000.-
	Deem repararea usii a suporturilor, inclusiv schimbarea broastei facerea cheii și roșitul cu culoare lașur cu ulei					Costul					1000.-
10	Decorare de sita de brazi așezată pe loale pe și iar restul pe 3 rânduri în clădirii scutului sitei și înlocuirea lătilor lipsă și putreși precum și res- taurarea străzii înlocuirea și lemnăria și cheie la corpul bisericii și turle										
			6.20	5.00	=			15.500			
			2	13.00	12.00	x 5.00 =		155.000			
			5	1.70	x 5.00 =			21.250			
			4	3.00	x 1.50 =			9.000			
			4	1.80	x 1.30 =			4.680			
								<u>205.430</u>	140.-		28700.-
11	Bruci entericare pe acoperis de lemn de stejar, cuprius așezatul și penulatul cu ulei - buc. 3					a la			500.-		1500.-
12	Chalvarau de bolonari de riu în pre- jurul bisericii, pe un strat de a 15 cm cușor, cu bordura, lung. de 1.00 mt.					Cost. m p.		50.-	80.-		4000.-
13	Decorarea ^{zona} în rânduri interioare bisericii. Pe fatada principală unde este usa bisericii se va curăța tencuiala actuală și se va lăsa aparente barmele de stejar îngrădite și inscripția creată pe gura d'aurora usii (pizauria)					Costul					800.-
	De reportat . . .										85206.-

D.M.
ARMIA
MONUMENTE S.
NR. PILA 9

No. curent	ARATAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRILOR SAU PREDĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL		
			Lun- gime	Lăr- gime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report . . .										85206.-
14	Restaurarea și ștalarea picturii murale din biserica										10.000.-
15	Neprevazute										4794.-
	Total . . .										100.000.-

Adică Una sută de mii lei

Făcută de subsemnatul, în Januarie 5 1926



Arhitect
Arh. N. P. J. J. J. J.

R. Vâlcea în 5 Ianuarie 1926

43-3-926
Comisiunea Monumentelor Istorice
TEHNICUL: Nr. 6/926

ROMANIA

MINISTERUL CULTELOR ȘI AL ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Biroul de Arhitectură Regional din R.-Vâlcea

SECȚIUNEA OLTENIEI

MINISTERUL INSTRUCTIUNII ȘI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
N. 00046 * 16 JAN 1926
REGISTRATURA

REGISTRATURA
CULTELOR
ȘI ARTELOR
N. 02041 * 14 JAN 1926 *
REGISTRATURA GENERALĂ

în munte
ca soluție !!!
nu a fost apus
date etc

Comisiunea Monumentelor Istorice
Secțiunea Olteniei
No. 4/1926
C. de Arh. ap. 1926

Adunule Presedinte,

Referitor la ordinul D. voastră N. 534 și 908 h. N. 2 / 1925, însoțit de adresa Episcopiei R. A. Severin N. 308 / 1925,

Pe baza acestui avem onoare a vă raporta ca făcând cercetările și
raportul nr. 2 p. 10
ca să poată apăsa
raportul acest
care să se poată
baze deșurubii
elaterat ai care
se învinț în
copie alor în desf.
în caz ca și un
au bari se pot
derama bari
cu conditie ca
cua ce se la gni
interesant ca
leamare sculptate
etc să se spadea
un inventar în
Județii de Eparchie
Prin mentin
N. 8/26

lucrările necesare asupra bisericii filiale "Sfintii
Arhangheli Mihail și Gavril" din suburbia
Devita - Cnele Mari, din Județul Vâlcea, au
constatat ca întreaga biserică este subredă și cu
prezintă nici o importanță artistică. În anou,
d'asupra unei pe no grinda de pe care s'a desfășurat
teuciala, se constata no pisarie săpată în lemn
cu chirilic. Aceasta a fost bânduită pentru ca
să prindă teuciala, ast-fel că e foarte greu
de descifrat. Având în vedere starea ei de
gradatoare și faptul ca chiar dacă s'ar repara
nu prezintă nici o siguranță, fiind lemnăria
putrezită, iar ca elemente de compoziția și ca
estetică lasă mult de dorit, opiniez în urma
memoriului, explicativ alaturat, următoarele:

I) Sau să se dărâne complet, și dacă

B.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FIȘĂ 12

Dumniei Tale
D. Președinte al Comis. Naț. Monum. Istorie

ROMANIA
MINISTERUL CULTURII SI AL ARTILOR
COMISIA MONUMENTELOR ISTORICE
REGISTRUL MONUMENTELOR ISTORICE
NR. 00066 / 18 IANUARIE 1938

REGISTRUL MONUMENTELOR ISTORICE
SI ARTILOR
NR. 02041 / 17 IANUARIE 1938

SECTIUNEA OLTENIEI
Biroul de Arhitectură Regională din R. Vâlcea

de compozitie - un mai cele de lemn - s'ar
gasii bune, inlocuindu-se cele lipsa si s'ar
trede, sa se restaureze asa cum a fost la in-
ceput - un mai de lemn - ; Sau :

II) Sa se repare cum o afla, ast-fel sa poata
sa dureze cati va anii pana evorasiu vor
strange fondurile necesare sa construiasca
alta biserica noua (alatur pentru aceasta
devizul).

III) In fine, in cazul cand evorasiu neavand
nici un ban dupa cum se afla, sa se
pruu raport - pentru repararea bise-
ricii, spre a nu se prabusii pe cineva,
stricandu-se si materialul, se poate
a se lua masuri pentru doborirea ei
cat de curand. -



Arhitect
Arh. N. Popescu

REGISTRUL MONUMENTELOR ISTORICE
SI ARTILOR
NR. 02041 / 17 IANUARIE 1938

46.
12 Febr

Episcopia

R. - Ia Jelezi



La referință la adresa P.S.U.

Nr. 3087/Mai 1925 și Nr. 3087/Sept. 1925, avem
onoare a vă face cunoscut că se
aprobă rep. bisericii filiale Sf. Arhanghel
Mihail și Gavril din suburbia Beuța,
Orele Muri, jud. Vâlcea, conform
deciziei întocmită de Arch. Com. Mur.
Jel., anexat în copie.

Binevoiti a primi - - -

P. r.

J. Zi

Copie după raportul Protopierii T. Valcea nr. 431/1927.



Breda Sfintile Stăpâne,

Motivati de încheierea Epitropiei parohiei Sf. Ioan Gură de Aur din Ce. Mari cu aceluiaș murenie vă rugăm să binevoiți să aproba dărâmurarea unei ruine de biserică cu hramul Sf. Voievozi - filială din aceea parohie - care nu este monument istoric dar care prezintă un trist spectacol.

Este mică, cu acoperișul putred, de cărme putregăioasă, fără odnoare, fără pictură și așa de ruinată că însuși Arhitectul Noș. Minister și alți ingineri, au declarat că este imposibilă o reparație. Este prea prăbuzită. În afară de aceasta biserică este astăzi deasformată într-un adevărat grajd de vite de către locuitori și așezată tocmai în centrul suburbiei comite, în drumul cel mare spre Govora Horoz etc. Nu se mai serveste de foarte multă vreme întruansa.

Materialul, cum se se mai serveste se va vinde în folosul bisericii.

Sunt în totdeauna al P. P. V. cu toată fiarea supunere.

Protopieru (ss) Leon Gh. Bălășel

P. S. Episcop al Eparchiei Râmnicului Nicol. Levescu
D. S. Partolomeu.

Ministerul Culte și Arte.

Ctăiova 6 Decembrie 1927.

COMISIA MONUM. ISTORICE.

Secțiunea Region. a Olteniei.



No. 525/927

Domnule P R E S E D I N T E.



La adresa Domniei-Voaste No. 1017/927 20/IX, referitor dărămarea Bis. filiale din Comuna Ocnița, Parochia Titireciu-Vâlcea, am onoare a Vă raporta următoarele:

Protoeria din proprie inițiativă a făcut intervenire către Episcopie, cerând dărămarea acestei Bis., la care Episcopia aprobă intervenirea făcută, cu adresa No. 533/927. Protoereul comunică aceasta Parochiei Titireciu cu adresa N No. 491 din 9 Mai 1927 (în copie aci alăturat).

Epitropia ne avân fonduri pentru dărămarea Biser. filiale Sf. Voevozi, cere aprobarea să vândă materialul rezultat, și cu bani obținuți să achite manopera dărămării.

Protoeria aprobă această cerere iar sumele rămase urmând să fie depuse spre fructificare la Banca Populară locală pe numele Parochiei.

În urma publicațiilor făcute, Epitropia a ținut licitație publică în ziua de 19 Iulie 1927 adjudicând dărămarea Bis. asupra individului Dumitru Bucă, pentru suma de lei 2500 (două mii cinci sute), care reprezintă excendentul dărămării, fiind compensată prin reținerea materialului de către antrepriză, care se urcă la aprox. un vagon și jumătate lemn de stejar.-

S'a înaintat procesul verbal de licitație spre aprobare Protoeriei cu No. 35 din 1927, iar Protoeria aprobă această licitație cu adresa No. 628 din 27 Iunie 1927 (în copie aci alăturat), insistând pentru cât mai grabnică dărămarea a sus zisei Biserici.

Domniei-Sale

Domnului Președinte al Com. Mon. Istorice BUCUREȘTI.

S'a comunicat aceasta și antreprizei, care s'a și apucat pentru dărâmare
In acest timp, moare soția antreprenorului și inter
venind superstiția, antreprenorul refuză a mai executa dărâmare, după
care Prefectura prin Poliția locală intervine, comunicând Epitropiei
a opri dărâmarea prin ordin telefonic.

Ast-fel Biserica a rămas așa cum a fost, și pentru o mai bună
lămurire cu onoare Vă înaintez aci alăturat o fotografie în dublu ex.
a Bisericii.

Arhitectul Regionalei Olteniei.



ARHIV
MONUMENTE
NR. FILA 16

Memoriu Discriptiv al Bisericii Sf. Voevezi

Parochia Titireciu . Ocnele-Mari Vâlcea.

Biserica este situată în parte de Nors-Est a satului cum intri pe partea stângă a șoselei ce duce de la Ocnele-Mari la Tg.Hurezi, și prin coincidență este clădită cu intrarea chiar la sosea.

Biserica este de lemn în formă drepunghiulară, având altarul cu cinci laturi aproape egale, și puțin mai îngust ca restul Bisericii. Data clădirii și ctitorii fondatori nuse cunosc ne fiind nici o inscripție dar după arhitectură pare a fi clădită cam în secolul al XVIII.

Bis. este împărțită: în pridvor cu coloane, unde se găsește și scara ce duce la clopotniță, Pronaos cu forma patrată peste care se înalță odinioară turla clopotniței, apoi Pantocratorul de formă dreptunghiulară peste care se înalță turla de formă patrată, și Absidia Altarului.

Biserica este construită pe un soclu de piatră de gârlă combinat cu cărămidă îngustă, având ca tălpi grinzi de stejar pe care se mai văd încă urme de sculptură.- Pe la mijlocul înălțimii se vede o centură sculptată în forma unei funii răsucite ce încinge Biserica de jur împrejur, iar ca cornișe sub streșină o alternanță de două rânduri de zimți cu două rânduri drepte din lemn de stejar, Streășina este obișnuită din căpriori din lemn brut acoperită cu șită.

Tot exteriorul este acoperit cu un zid de 0.14m. grosime din cărămidă mai recentă. Această înbrăcăminte exterioară nu-și poate găsi justificarea de cât pentru a combate frigul de care ce lemnăria mai toată este în perfectă stare și nu simte nevoia de a fi proptită, și în special cu zidărie de 0.14 m. grosime.

Invelitoarea ,de șită, care este de o dată mai recentă de cât Biserica, probabil că odată cu facerea zidurilor exterioare, care nu poate fi mai vechi de 50-60 ani.

In interior pereți cari sunt din lemne puse în mod horizontal se mențin foarte bine ,iar tavanul în formă de boltă este în parte deteriorat din cauza apelor de ploaie ce au pătruns prin învelitoare care este deteriorată.

Tâmpla, simplă, nu are nici o sculptură sau pictură iar icoanele lipsesc; se zice că au fost ridicate de Protoerie.

Stranele sunt destul de bune și au vechimea Bisericii; sunt simple fără sculpturi sau lucruri strungite.

Pardoseaua în parte de cărămidă în parte din blăni de stejar este cu totul distrusă.

In pridvor, stâlpi cari trebuie să fi fost sculptați după cum consolele și grinzile sunt ornamentate, sunt înlocuiți cu coloane din zidărie tencuită, - Clopot nu mai are și nici nu se știe ceva despre el. - Inprejmuirea în parte este bună afară de partea din spre șosea care se zice că este furată de locuitori vecini .

Arhitectul Regionalei Olteniei.



PROTOERIA I.
Jud. Vâlcea.

COPIE

D. M. I.
ARHIV
MONUMENTE ISL. 1927
NE. FILA 17

No. 49I/

9.Mai.927.

Prea cucernice Părinte.

Vă facem cunoscut că în urma interveniri
noastre, Sf. Episcopie cu ordinul No. 533/927,
a aprobat dărămarea Bisericii filiale Sf.
Voevozi pendinte de acea parochie.

Protoereu ss. Econom Gh. Bălăşel.

*P. Comu
Anul Titireciu*

Onor

No. 49I. Parochiei Titireciu Sf, Ioan Gură de aur.

Ocnele-Mari.

PROTOERIA I.

Jid. Vâlcea

COPIE

No.628.

27 Iunie 1927.

Cucernice P A R I N T E .

La raportul cucerniciei Voastre
No. 35/1927 vă comunicăm că aprobăm licitația
pentru vânzarea materialului vechei Bis.
Ocnița, și vă invităm a lua cele mai urgente
măsuri pentru dărămarea acelei biserici.

Protoereu

ss.Econom Gh. Bălășel.



*P. Comp.
Arch. H. Stancu*

Onor

Parohiei Sf. Ioan gură de aur Filiala Ocnele Mari

No. 628.

Vâlcea.

ROMANIA



Craiova, 7 Decembrie

43-1-927
TEHNIC
87/927
MINISTERUL MONUMENTELOR SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
No. 01334 * 8 - DEC. 1937
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR SI AL ARTELOR

Comisiunea Monumentelor Istorice
Biroul de Arhitectură Regională din Craiova
SECȚIUNEA OLTENIEI

No. 525/927

Domnule Presedinte

Am onoare a Vă înainta aci alăturat
raportul meu asupra anchetei făcute în baza
delegației No. IOI7/927, un memoriu discriptiv
al Bisericii Sf. Voevozi din Com. Oenița, două
copii de pe adresele Parohiei și Protoieriei
și Una fotografie în dublu exemplar a Bisericii
Architectul Reg. Olteniei.

D.M.L.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA
19



L. Stancu

Domniei-Sale

Domnului Presedinte al Comisiei Monumentelor Istorice.

BUCURESTI

REGISTRATURA
101824 * 8 - DEC 1927

7 Aprilie 1928

refacerea acoperisului
si a lucrarilor
strict necesare pentru
pastorale bis. ^{n. Voivodzi} _{Orn.}
Ocute - Valcea

Secretariat

Sunt de parere a sa cere
de la atanasia un deniz
pentru refacerea acoperisului
si a lucrarilor strict
necesare pentru pastoreala
cater biseriei napata de la
distrugere in mod etab
miraculos

W. G. G. G.

Le Cer

1334. Arb. Atanasia
11 April 1928 Craiova.

P. reviziti a ne
manita in obor pentru





MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR

Nr 043819 DIN - 3 OCT. 1927 +

REGISTRATURA GENERALA

SFANTA EPISCOPIE

Râmnicului Nou Severin

Nr. 13.437.

192 luna ziua

REGISTRATURA
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr 01124 * 1 OCT 1927

6 Oct 1927
Original Onor
Comisiunii Monumentelor
Istorice

In referinta la adresa dvs. nr. 7017/a.p., avem onoare a va aduce la cunostinta ca daramarea Bisericii "Sf. Iovozzi" din satul Ocnița jud. Valcea a fost incuviintata de aceasta Sfanta Episcopie pe baza raportului al Protopierii I. Valcea.

MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 20

In acelasi timp cercetandu-se din nou cazul si de catre Prea Cuc. Protopierca actual ni se raporteaza ca numita Biserica este in total derapauata si fara putinta de refacere, mijlociud catre Sfanta Episcopie ca sa fie incuviintat si Prea Cuc. fa de dvs. cand se face cercetarea de catre delegatul Onor Comisiunii.

Comisiunea Monumentelor Istorice
TEHNICUL: Nr. 721/ii. x. 927

A năstăruie cu Nr 1334 24288
Onor Comisiunii Monumentelor Istorice
Bucuresti

Vă înaintăm în copie și raportul
N^o 431. al Protoveriei I. Dăluca pe baza
cărui s-a aprobat de Sf. Episcopie
dărănarea Bisericii, și vă rugăm să
bucuroși a dispune cele legale.

Primit, vă rugăm, Domnule Președinte
asigurarea deosebitei noastre considerații.

Episcop, Nic. J. Cernăianu

M

Director,
L. Georgescu

12 Oct. 1917

La Com. N. T. spre a
hotărî:

1) Dacă este admis ca să
se dărâne un monument
istoric pe baza unui simplu
raport al unei protoverii
fără a se cere avizul președintelui
al Com. N. T.

2) Dacă nu ar trebui o dată
pus capăt acestor procedee
care se practică în special în
Episcopia Râmnicului. N. J.

span
M

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR SI BIFORICE
Nr. 01017 * 16 SEP 1927
Episcopia Ramnicului
REGISTRATURA

D. Muleaghin
a 1927

43-1-927

94/9

16 Sept.

Avem onoare a va aduce la cunoastinta
ca au fost rezizati ca biserica de lemn din
Com. Ocuita a fost vanduta la licitatie.

Com. P.S.V. v'ati interesat de aceasta
biserică - intervenind pentru repararea ei care
sa aprobat de Comisiune cu ochera N. 46 din
12 Febr. 1926; va rugam sa bucurati a dispune
sa se aplice acest sacru legiu, distingandu-se
din fectiunile mairturi pretioase ale trecutului nostru.

Tot odata va rugam a dispune sa se cerceteze
de parohia locala - cum a viucerunt aceasta oicnie
fara aprobarea Comisiune. M. B. pentru a
puta cere aplicarea sanctiunilor legole
celor oinovati. -

Pentru cercetarea bisericii. Comisiunea a
delegat pe arhitectul soa sau reguina Otteuer.
S. J. L. Stouresca

ARHIVA
MONUMENTELOR
NR. 111.2

S. A.

Off.

20 Sept

S^r J. L. Moinescu
Crocira

Sunteti delegat ^{la} cercetari asupra sturcii
lesenilor de la un din Ocuita Com. Ocuita Hon.
Vilcea, de care sunteti incertitudinile ca a fost
vanduta la licitatie, rugandu va a ne
raporta cat mai detaliat asupra acestor date.

1.

S. D.

ROMANIA



Comisiune cu referatul
Direcției tehnice

27. VII
D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA
22 AUG. 1929

28/8/1929
Din lucrările anterioare
rezulta că (M. 11)
s'a apăs la desămur
unită în 1924.
Sud de parcare a se
interveni la Episcopie
la repara
Biserice nouă
pe acest teren
are dărâma Biserica
veche

Sfânta Episcopie

A
Râmnicului Nouului Severin
DIR. ADMINISTRATIVĂ
No. 11.956.-

192 luna ziua

DOMNULE PREȘEDINTE,

Avem onoare a vă aduce la cunoștință că în suburbia Ocnița parohia "Sfântul Ion Gură de Aur" din Comuna Ocnele Mari-Vâlcea s'a instituit un comitet pentru ridicarea unui Sfânt Locaș de Biserică.-Comitetul a fost aprobat de noi.-

În legătură cu aceasta, vă rugăm să bine voțiți a dispune dărâmarea vechei Bisericii de lemn cu hramul " Sfinții Voevozi "filială a numitei parohii, spre a se putea ridica noua Biserică.-

Binevoțiți a cunoaște că Biserica a cărei dă-

§

D=sale D=lui

Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice.-

din Ministerul Cultelor. București.-

§

râmăre se cere, este clădită din lemn la o dată necunoscută și restaurată la 1860, este în stare de completă ruină, fără putința de refacere, bolta, din gradele de nuele, aproape în întregime căzută, tencuială și pictura pereților idem.-

Cum enoriașii respectivi sunt lipsiți de Biserica necesară nevoilor lor religioase, vă rugăm stăruitor să aprobați dărâmarea Bisericii în cauză.-

În această chestiune s'a intervenit de noi cu adresa Nr.13.437 din 30 Septembrie 1927.-

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei noastre stime și arhieresti binecuvântări.-

EPISCOP,

f. Nifou Craioveanul

Director,

Mic. J. Cernăianu



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

98I

No.

30 Aug.



Prea S F I N T I T E ,

Ca urmare la adresa Prea Sfinției Voastre No. II 956
22 August a.c. avem onoare a vă face cunoscut că încă din
1927 Comisiunea Monumentelor Istorice s'a opus la dărâmarea
bisericii de lemn cu hramul Sft. Voivozi din Ocnița, parohia
Sft. Ioan Gură de Aur din comuna Ochele Mari, județul Vâlcea
și a aprobat reparațiunea ei cu adresa No. 46/12 Februa. 192

Intrucât însă locuitorii intenționează a construi
o nouă biserică în acea comună, avem onoare a ruga pe Prea
Sfinția Voastră a dispune ca noua construcție să se execute
pe un al teren, urmând a se păstra vechea biserică și a se
restaura când locuitorii vor dispune de sumele necesare.-

Binevoiți a primi, Prea Sfințite, expresiunea
sentimentelor noastre respectoase.-

P R E S E D I N T E

SECRETARUL COMISIUNII

Prea Sfințitului EPISCOP al Eparhiei R. N. Severin. R. Vâlcea.-

ROMANIA



Ministerul Cultelor și al Artelor

Comisiunea Monumentelor Istorice
Regionala Olteniei
CRAIOVA

No. 88/932

Telefon 100/2

MINISTERUL INSTRUCȚIUNII
CULTELOR și ARTELOR
No. 64491 din 12 MAI 1932
REGISTRATURA GENERALA

5 maiu 1932

Comisiunea Monumentelor Istorice
TEHNICUL: No. 198/18.5

REGISTRATURA
No. 519 - 16 MAI 1932

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 24

43-1-932
Domnule PRESEDINTE
96848/932

La Comisiunea cu referința

Director tehnic

chestionar

Bro. din Ocnița Harohia

Titireciu mare chestionar
și an- trecută în
in Anuar

Și Srătulez
18 Mai 932

Am onoare a Vă înainta alăturat cererea
telegrafică a paroch. Titireciu Vâlcea din-
preună cu o fotografie din 1930 de starea în car-
re se află biserica Ocnița, spre a dispune.

Vă aduc la cunoștință că într'adevăr biseri-
ca Ocnița se află într'o stare foarte rea și în
imposibilitate de a se reface, materialul lemnos
fiind putred și ne dispunând de nici un fond.

Sunt de părere ca în caz de aprobați dără-
marea ei aceasta să se facă în prezența mea spre
a cerceta de nu există oare cari obiecte de ar-
tă ca sculpturi, frești, poate și alte ziduri în
fundații etc., iar obiectele găsite să se depună
la muzeul regional din Craiova.

19 Mai 1932
Sunt de părere a se
aproba dărămarea
în condițiile arătate
de Sr. arh. Atanasie
în prezentul raport
N. G. Iva

CMY



Architect.

Handwritten signature

TELEGRAMĂ

Nr. 689

D.M.I.	Monumentele Istorice
ARHIVĂ	
MONUMENTE ISTORICE	
NR. FILĂ 25	Craiova



Prezentată la Ocnele Mari Nr. 1 cl. st cuv. 12 data 5/5 ora 10 m. timpul
 Transmisă de _____ data _____ ora _____ m. timpul _____

Cereu autorizatia daramari bisericii
 ocnita = Parohia Titeresciu N. 10

[Handwritten signature]



p. Conformitate,

Parohia Sf. Ion Gurădeafur

din

Com. Oenele Mari, Vâlcea

Nº 25

1932 Iulie 21

MINISTERUL INSTRUCTIUNII
CULTELOR ^{si} ARTELOR
Nº 098964 din 27 JUL. 1932
REGISTRATURA GENERALA

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nº 00848 din 25 JUL 1932
REGISTRATURA

Catre

Onor Comisia Monumentelor istorice
Bucuresti.

Am sa la tan 1796/932 Avem respectul a reveni asupra raportului

2 Aug 1932 nostru Nº 22/1932, cu rugămintea, de a ne da
Dint de prăire e în autorizatia pentru dărâmare, bis. Pisita, pentru
autoriza dărâmare
bisericii el cărui cat, lucrările pentru constructia noii bisericii
pridor a căgut. suferă întârzieri mari, care toate sunt pe-
20 biserică de partate de noi.

leuni, ca nu
mai poate veni
în locuitorii au
nerve de biserică
D'otanarens să se
fata la dărâmare să se
nu să prăda ve o un
obiect de valoare; ce va
va gâri să se depreme la
Nugeul cel mai apropiat
cu proces verbal în inventar
N. Grice



Se concurat si tan
579/932
formata

[Handwritten signatures and notes, including 'A. De...']

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 26

Parohia Sf. Ion Gură de A. ¹⁴²

din

Com. Ocnile Mari, Valcea

Nº 22

1932, Iulie 13

Comisiunea
Direcției tehnice

Mis. fil. Sf. Iosif
din Ocnița e de lemn
din 1854 - în stare
rea -

(16.VII)

Comisiunea Monumentelor Istorice
TEHNICUL: Nr. 407/16.VII

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nº 00796 x 15 JUL 1932
REGISTRATURA

castre

43-1-132

Comisia Monumentelor Istorice
D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
Bucuresti

Avem respectul a vă ruga, a ne da
st. fratelui curvenita aprobare pentru dărâmare
bisericii fil. Ocnița, întrucât această
17 Iulie 1932 bisericuță, nu-i declarată monument
cu lucrurile anterioare istorice, pe nici nu prezintă vre-o valoare
Wgnika istorică sau artistică.

Această bisericuță a fost pusă în
licitațiune publică spre vânzare, și chiar
cumpărată de către locuitorul Dumitru
Bucă, lucru ce nu a putut fi suferit de
enoriași, cari au stabilit ca întreg
materialul ce s-ar mai putea afla, să
fie depozitat, și întrebuințat din nou
la construcția bisericii.

Aneaxat

Având în vedere, că pentru construcția
noii biserici, sa depozitat și se depozitează încă
materialul necesar, și cum că dacă în primă-
văra anului viitor, construcția bisericii nu va
fi începută, urmând a pierde întreg materialul,
vă rugăm stăruitor, a ne aproba ~~dar~~ marea
bisericii, care complet este deteriorată,
ne mai putând suferi niciun fel de reparațiune.


Prin această urgență a aprobare, pentru
a începe chiar de acum săjăturile pentru fundație
pentru a beneficia de somajul aflător în această
localitate și de criza financiară în care suntem.



Paroh
A. Ștefan



Am delegat a prezenta
alaturatul raport cu N^o 22 1932 catre
Comisiunii monumentelor istorice, ~~pe~~ ai
Ion Botez din Bucuresti str. Petru Rareș nr. 17.



A. V. Copel



MINISTERUL INSTRUCȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Cucernicului Preot Paroh al
bisericii Sft. Ioan Gură de Aur
Ocnele Mari.

43-26-133



Dosarul și Nr. dv.:

Data dv.:

Dosarul și Nr. nostru: (a-se repeta în răspuns)

Data:

Privește:

I254

11 Dec. 1933

Cucernice Părinte,

In referire la raportul Cucerniciei Voastre cu no. 116 din 20 Noembrie a.c. avem onoare a vă face cunoscut că, în conformitate cu hotărârea Comisiunii Monumentelor Istorice din ședința sa dela 13 Noembrie a.c. se aprobă dărâmarea bisericii filiale Ocnița fostă cu hramul Sft. Voivezi pendinte de acea parohie.

Toate icoanele găsite, obiecte, tâmplă, cărți, sculpturi sau fragmente de sculpturi se vor da, prin îngrijirea Cucerniciei Voastre, Muzeului din Craiova, cu formele legale.

P R E S E D I N T E

SECRETARUL COMISIUNII

Domnului Arhitect I. Atanasescu

Craiova

1254

11. Dec. 1933

Domnule Arhitect,

In conformitate cu hotărârea Comisiunii Monumentelor Istorice din ședința sa dela 23 Noembrie a.c. s'a aprobat și s'a comunicat parohiei bisericii Sft. Io Gură de Aur din Ocnele Mari că se aprobă dărâmarea bise-
cii filiale de lemn Ocnița festă cu hramul Sft. Voivozi
pendinte de acea parohie.

Toate icoanele găsite, obiecte, tâmpla, cărți
sculpturi sau fragmente de sculpturi, se vor da însă,
prin îngrijirea Preotului Paroh Muzeului din Craiova, c
fermele legale.

P R E S E D I N T E

SECRETARUL COMISIUNII

Parohia, Sf. Ioan Botezătorul

Orasul Anale Miori-Valcea

D.M.I. ARHIVA MONUMENTE ISTORICE NR. FIȘĂ 30

N^o 116

1933 Noembrie 20.

MINISTERUL ÎNSTRUMENTAȚIUNII ȘI CULTURII
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Nr. 01254 / 3 NOV 1933
REGISTRATURA

Comisia Monumentelor Istorice

Comisia Monumentelor Istorice

Domnule Președinte,

Reverenți din nou și vă rugăm să lăsați votul, a aproba
dăruirea terenului situat în fața bisericii din hramul Sf. Văroși,
în fața bisericii, și în raportele anterioare, această biserică
nu-i un monument istoric ci mai mult o biserică de cimitir
și în prezent în fața ei se găsește o pădure și fiind de val
de călătorești și fiind în fața ei se prezintă un interes deosebit
valoarea istorică sau artistică în acest oraș - genă -
biserică nu mai face niciun act de teren și aici unde actual
ment se află o parșină de biserică, terenul are o întințe
de circa 0,25 ha, deci neputându-se întinde în
altfel, decât pentru o nouă construcție de biserică și nu mai
pe locul celui dintâi.

Odată cu aceasta vă mai aducem la cunoștință că în
curtea bisericii am strâns prin subscripție publică, toate mate-
rialele necesare la construcție ca: circa optzeci de mii de cără-
midă, șapte sutezeci stânci piatră și lemn etc..., urmând
ca în primăvara anului viitor 1934 să începem construcția.

Având în vedere, cum că această parșină de biserică,
nu prezintă niciun interes, decât să îndrăzească atâta prădători
le trec pe drumul unde este ea așezată, drum foarte
frecventat, drum ce face legătura între două județe, trecând


Salut
Sf. Președinte Comisiei Monumentelor Istorice

mai întui și prin Gavara, Districtul de Honf, iar pe de altă
parte făcând ca sentimentul religios să dispară
Complet, și mai ales pe aceste timpuri de criză morală, și
locatarii prin lipsa unui locaș de rugăciune, își primesc
din te înce, terias, soartă, făcând ca puterea sufletească
să se micșoreze, deci ne fiind căutat acest ideal
de poporul nostru românesc — având deci misiunea
să-l întărim prin biserică, și să-l luminăm prin școli. —

Pe neșim stăruitor dăm nule. Presedinte, a da deci
această autorizație de dăruire, pentru a veni în ajutorul
locatarilor, construindu-le un alt sfânt locaș de rugăciune. —



Paroh
P. V. I. I. I.



bază cilindrică
de mure

bază de
scădere

ALIAȚIA
RISERVA DE VOIVOZI SAU OLNELE MARI
SUBTRĂȘTEA DECIȘA : JUDE. VALCEA
= PLANUL ORIZZONTAL =

SECȚIUNE TRANSVERSALĂ
SCARA 0.09 = 100

D. M. I. A
M. I. V. A
E. I. S. T. I. T. U. T. I. E
NR. FILA 10




ARHITECT: S. B. I. C. I. A
1927

FILIALA BISERICĂ S. VOIVODZI DIN SCHELE MARI.
СУБЪПРИСЛУЖНА ЦРКВА С. ВЪДЪСЕЙ.

= СЕКЦИОНЕ ДЪЛГАТЪЛНАТА =

с. СКАРА 1:100 = 1:100



300

370

225

210

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA

ARHITECT: 490-1-1925
R. Velicos