

2507

Nr.

de ordine din mapă.

529

2700

ROMANIA



MINISTERUL INSTRUCTIUNII, AL CULTELOR SI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1938

MAPA Nr. 43

FASCICULA Nr. 24

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

Bis. Sf. Voevozi din com. Olănești
(Sf. Iugăni)
1921-1938
Jud. Vâlcea

- ~~Olănești - Bis. Sf. Nicolae~~
 - ~~Comandăsești - Bis. Sf. Ioan Botezătorul~~
 - ~~Pătrău - Bis. Tat. Spirit - 1921-1937~~
 - ~~Valca de Jos - Sf. Iugăni~~
- 1921-~~1937~~-1938



P. N. J.

MINISTERUL CULTURII SI ARTELOR
1 AUG 1921. Nr. 43970
EDIS VALCEA, ROMANIA



Nr. 26
6 August 1921

Domnule Președinte,

Potrivit ordinului D.V. cu Nr. 735 din Martie 1921, am onoare a vă înmăina aici anexat răspunsurile date chestionarului privitor pe bisericile monumente istorice din parohia Olănești, com. Olănești. Valea, cunoscând că cele două biserici ce formează această parohie, ambele sunt monumente istorice, întrucât parohiala Sf. Nicolae are o vechime de peste două sute de ani, iar filiala Sf. Voievozi, are o vechime de peste 100 de ani. —

Paroh. P. Sach. C. N. Găiculescu.

Domnulei Sale,
Sf. Președinte al comisiei mon. istorice depe lângă
ministerul Cultelor și artelor,
București.

Clărești. Vâlcea
Bis. Sf. Voievozi - de ziă de dreptăți

Către anul 1921 arete anul fondării 1820.
Anul C.B. 1909 1 1 1 1820
" M. Olt. 2 2 2 1820

Relevanțe
Fotografice -



CHESTIONAR PRIVITOR LA MONUMENTELE ISTORICE



(Acest chestionar se va completa și înainta cu adresă oficială pe numele: D-lui Președinte al Comisiunii Monumentelor Istorice, Administrația Casei Bisericii, în interval de două săptămâni dela ziua primirii lui).

Pentru fiecare biserică, indiferent de anul când a fost clădită, se va alcătui chestionar aparte.

Județul Vâlcea
Comuna Olănești
Cătunul Valca de Case - Olănești

1) Felul monumentului.

Numele și hramul.

Mănăstire

Schit

Biserică parohială

Biserici filiale

Afl. Ingeri - Valca de Case

(Pentru fiecare biserică filială se va face chestionar aparte)

2) E de zid sau de lemn? E drept-unghiulară sau cu sănuri?

Biserica e de zid, în formă de navă; fără sănuri.

3) Care e anul de fondare și numele ctitorilor? (Se va da numele ctitorilor de pe pisanie pomelnice și portrete ctitorești).

1820; Ctitori: Ion Armacianu protopop; Din. Alex Olănescu logofăt; în zilele lui Ion Alex. N. Intu - Voerod. Gheorghe Olănescu.

4) Ce inscripții de fondare, săpate în piatră și lemn, sau zugrăvite sunt? (pe cât se pot descifra).

Într-o pisanie: Cu ajutorul lui Dumnezeu, din temelie s-a zidit aceasta sf. bis. întru slava Sfinților marii Voerodzi Mihail și Gavril de volul lui Dumnezeu protopop Ion Armacianu și Din. logofet în zilele bunei Credincioșului domn Io Alex. Nicolă, Intu Voerod; leat 1820; Iulie 28

5) Ce clădiri sau ziduri sunt pe lângă biserică și ce vechime au?

partea de zid, alt ceva nimic.

6) Are biserica pridvor cu stâlpi înflorați și chenare împodobite la uși și ferestre?

Stâlpi da; Chenare numai unul din qui o împrejmuiește pe deasupra ferestrelor.

7) Are pietre de morminte vechi? Ce inscripții au? (pe cât se pot citi).

Nu. Dinainte proședă un mormânt, continuând urmasi de ai familiei et. tricești.

8) Zugrăvelile sunt vechi sau noi? Pedinașara bisericii sunt zugrăveli?

Vechi, și cele din pronaos, ale et. t. orilor mai ales sterse. Pe din afară, numai în pridvor.

9) Tâmpla e de zid sau de lemn? Ce vechime are? E frumos împodobită?

De zid. Probabil, aceeași ca și biserica.

10) Câte strane vechi și sfesnice de lemn sculptate sunt?

Niciuna, toate fiind mai noi, decât biserica

11) Inventariul icoanelor vechi de la tâmplă și din biserică, chiar a celor scoase din uz, cu arătarea inscripțiilor ce au, și numele sfinților ce reprezintă.

Nu există în asemenea inventar. Dar icoanele vechi, au fost arse, de trupele de invazie din 1916, bir. servind ca quartir pentru o noapte.



12) Inventarul candelelor, cădelnițelor, discurilor, ripidelor, chivoturilor, crucilor de lemn ferecate, pastalelor, potirelor, și al întregii argintării vechi, precum și al candelabrelor vechi, (indicându-se inscripțiile ce au pe cât se pot celi).

Candele sunt 4 noi. Tot ce-a fost vechi s'a distrus.

13) Inventariul vestimentelor vechi, chiar a celor scoase din uz.

Nu există. Vestimente vechi sunt, dar incomplete și cu totul pătrăginate.

14) Ce pomelnice vechi, manuscripte sau documente sunt? (Inventarul lor).

Nici unul; Biserica nefiind dotată cu nimic.

15) Inventarul cărților vechi de slujbă, cu arătarea titlurilor lor.

Un inventar nu există. Există totuși un rând de cărți vechi; dar cu totul prăpădite, neputând fi ridicate în fața neașteptatului dezastru din 1916.

16) Ce clopote vechi sunt și ce inscripții au?

Toate clopotele vechi și noi, s'au ridicat de Anghel de ocupatie.

17) Când s'a făcut ultima reparație mare a bisericii; s'a păstrat ce era vechi?

Nu știu; probabil acum vreo 25-30 ani; dar actualmente s'au reapărut nevoile de a fi reparați având coparisul de sîndrila și portoseala de brad, complet putrezite.

18) Ce legende istorice se povestesc despre acest sfânt locaș?

Niciuna.

19) Ce lucruri istorice sunt prin prejur: palate domnești, case boierești, cule, case vechi țărănești, câmpuri de luptă, cruci de piatră mari (cu inscripția pe cât se poate descifra).

O singură casă boierască, fără prea mare însemnatate. În preajmă, există o cruce de piatră, a cărei inscripție nu se poate descifra, fiind aproape stearcă.

Semnătura Parohului (Superiorului).

Sigiliul Bisericii (Mănăstirii)

P. Ach. P. H. Găinuf



ver

D. L. ARHIVA MONUMENTE

Sub. 11a
Verificator
No 7609
J. IX.
Data

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
No 00643 * 7 SEP. 1921
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
No 48011 * 2 SEP. 1921
REGISTRATURA GENERALA

No 35
28 August 1921.

J. IX. 1921

Ca. deor. Comisiune a
Monum. Ist. -

Domnule Ministru,

20 Sept. In parohia Olănești, din Com. Olănești - Valcea, există
biserica filială Sf. Voievozi - Valea de Casă, cu o vechime de peste
o sută de ani, având ca an de fondare: 1820.

St. Gh. I. I.
regat
refer

Conform ordinelor și dispozițiilor onor. Comisiunii a
monumentelor istorice, lape lângă onor. Minister al Culte-
lor și artelor, ar urma ca toate îmbunătățirile necesare
onor asemenea institutiei, să se facă prin concursul au-
toritatilor pe la care au emanat aceste ordine și dispoziții.

Sar biserică despre care fu vorba mai sus, găvindu-se întri-
stare cu totul de neîntrebuinare, având copersul și pa-
loșile putrezite, stăruile în stare rea, sfenicile vechi și
cărute, lipsă de haine (odăjii) și sfinte vase, lipsă de
carti de ritual, cari au fost prăfuite, biserică sarvin-
de quartir trupelor de ocupatie în 1916, icoanele arse,
clopotele requisitionate, reclama urgenta masuri,
spre a fi aparata de ruină și totală distrugere. Ca
toate aceste rele, se mai adăuga și lipsa de mijloace a
locuitorilor săraci, cum și faptul că din toate cele 4 bi-
ceretare de seriei, monumente istorice, din Olănești, aceasta este
cea mai săracă.


1 Oct 1921
Intre paroh
a cu inuiri
a cu ceru
ceretare de
Art. Repre

Pentru toate aceste motive, respectuos Vă rog să
Com. M. M. M. binevoiti a dispune trimiteră în localitate a unui
d. "arhitect, pentru facerea unui deviz în baza căruia
să se poată ști de ce sumă de bani ar fi nevoie pentru
o radicală reparație. Și, deoarece fondul parohial al
parohiei Olănești, nu constă decât din câteva sute
Vă rog cu insistență să binevoiti a dispune

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Sedinta din 19 Oct 21
St. Referentul va arăta

si referentului Sale, N. J.
Domnului Ministru al Cultelor și artelor,
directiunea Comisiunii Monumentelor Ist. București.



ca din fondul destinat pentru intretinerea si refacerea monumentelor istorice, sa i se acorde o suma de bani ca ajutor, cu care in limitele unui deviz facut, sa putem surse la indeplinire lucrul propus.

Binevoiti a cunoaste, ca cu raportul nostru Nr. 30, din August 1921, am si intervenit pe langa onor. Protovie - Valcea, pentru indeplinirea formalitatilor necesare spre marirea fondului nostru parohial.

Paroh. Pr. Iach. C. G. Găsculescu

Olănești - Valcea.

Inreg. la bir. de arhiv. din N. Valcea
la Nr. 7. 28. 1921. h. n. M. J.


Referat

3 Martie 1922 R. Valcea.

Cu onoare va invităm prezenta
sesiunii de raportul nostru Nr. 30/1921
si anexele specificate in anexul.

Nr. M. J. Găsculescu

Anex la raportul N^o 30
28 Februarie 1922
R. Vălcov.



Cercetare N^o 643/1921.

Comuna Olănești.
Biserica Sf. Voivodă -
Valea de Case, Vâlcea.

Memoriu.

Istoricul. — Biserica filială Sf. Voivodă - Valea de Case, este una din cele patru biserici ce sînt de parohia Olănești; dintre toate, e cea mai recentă și nu sînt întregi încă. Este zidită în anul 1820, jubileu, de către logofătul Alex. Olănescu și protopopul Brumăceanu. Celelalte 3 biserici, afară de Comanca - sînt bine întreținute. Psalt., Sf. Ioan Botezătorul, e restaurată la recens., și e clădită la 1788 de neamul Olăneștilor; a 4-a biserică e Sf. Nicolae, zidită cu cheltuielile Jupânului Drăghici Olănescu, Episcopul Damaschiu și alții, la anul 1718 - cea mai veche.

Biserica Sf. Voivodă - Valea de Case, este așezată în apropiere de sora, pe stînga lăturei rîului Olănești, la distanță ^{de} apă, de 50 metri. E la poalele unei coaste care își termină panta repede cu un unghi de 50 grade, tocmai la orizontala, în spatele bisericii. Din cauza situației terenului, apele de la răsărit și mișcă noaptea lovesc în corpul bisericii, neavînd nici un zid de sprijin, sînt de scurgere sau vor o nivelare naturală. Adesea ori, apa ptrunde în interiorul bisericii - al cărui nivel a fost ^{la} mai jos și din cauza „virtuții” de pe deal. Tocmai de aceea, cred că s-a ridicat ulterior nivelul pardoseli, stricînd proporția intrărilor și arcadelor.

Din cauza apei care se scurge de pe teren și de pe învelitoare în interiorul bisericii, pereții și toată zidăria exterioară, la nivelul solului, s'au îmbibat și alterat, cu lencuși și zugrăveli. Propun în alături de lucrări care să remedieze radical sîrghiștea igrășiei, și anume lucrări de drenaj, trotuare etc., pe lângă aceste lucrări provocate de natura terenului, va mai necesita învelirea din nou, cu oita peste tot acoperișul, scoaterea umezelei din pereți, refacerea și ridicarea nivelului pardoseli, repararea pereților și zugrăvelilor la soche, ancoraje de fier etc.; Planul bisericii este dreptunghiular, fără sîmuri, cu amvon

deschis. Are în fața 3 arcade rotunde pe coloane de zid, diametrul 0.50, degă-
șate, iar la flancuri câte una stre corful bisericii coloane angajate.
Din usa bisericii - fără amvon, care el singur are 2.20 - până în fundul
altarului sunt 14 metri lungime și lățimea e de 5.50. Peretii și bolțile
sunt de cărămidă; turla e de lemn, format octagonal, pe un postament
înălțat cu latimea de 4.00, aşezată pe boltă pronosolului. Nu are clopot. Săse-
te urci prin dublarea peretelui din stînga, la distanță de 0.60 cmt., struct necesară
muni ori. În exterior se face în fațadă un rezalit, caracterizare a bisericilor
din secolul al 18-lea, când se clădeau turle pentru clopot, pe pronaos și amvon,
cu scări prin zid, sau case de scări separate cu intrări pe afară, sau chiar de
lemn exterioare - cum e la Gurau-Fedeleșoin lângă P. Volcea în Jud.
Gorj. - În exterior, bisERICA are înălțime de 4.50 de la sol la strâșină.
Iar în interior (boltă) e înălță de la răsunca la pantocrator de 6.50. în
pronaos, de 6 cmt. - Fata cu dimensiunile celelalte, actualmente, bate
la ochi că s'a ridicat pardoseala, și cu ea s'a schimbat proporțiile
bolților și arcurilor. Dreblourile sunt din cele obișnuite, susținând
boltă sferică prin intersectule pendentivelor, cari împreună cu timpla de zid,
în mai puțin (timp) culoritul și aspectul plăcut, cu toate unezeale și repara-
țiunile puțin artistice ce s'au făcut odată cu celelalte reparafțiuni
în timpurile trecute. Va necesita retecuirea pereților, după ce se va înlocui
cărămidzile vechide, conform specificațiilor din deviz, se va refăce și repara
lichierile existente-coșcovite-vechi, precum și cele recente, cari sunt date
cu bidineana în culori brute, cu aspect desgustător. - În exterior, va
necesita lucrări de refacere aproape pentru tot zidul de la nivelul solului,
tereuclii, timplărie, învelitoare, varnică, etc. Nu va trebui lăsată
din mână până nu i se va face toate reparafțiunile arătate. Mai repede
va rămâne cele locste articole ca clopot, îngradire, strane, și va trebui
învelită și ferită de apă, care o macină și de sus și de jos. - Pardoseala
e putrezită și ridicată de la nivelul vechi cu 30-40 cmt. În deviz se
specifica felul de executare al acestui articol, de asemenea, în amvon,
sunt de pănerie a se face pardoseali de ciment solivisit pe beton. Se ține
că și la această bisERICĂ s'a tot făcut reparafțiuni mici, însă oricâte
se vor mai face, apele cari vor veni de pe coastă, abundenț, vor pătrunde
în bisERICĂ și o va ruina. Salvarea este la executarea lucrașilor exte-
rioare contra naturii terenului. Igrosia va distruge localul cu
lesarș și dacă nu se va înlocui apa prin drenaje conform schiței

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor
Istorice, Ministerul Cultelor și Artelor, București.

1 June 1922

43-17-921

Biserica este de mui si trebuie interpretata
si auzita. Parohia are si acuzari. Va fi
invitata a forma un comitet sub prezidium
preotului si a strage bani necesari pentru
desigurul ei si sa se ducă in copie.
Dr. arb. Reprezenta sa sa ajute in interesul
modul de executie si comandare mester-
brui.

Se Comuni (6)

17. Parohia Comanesti
Com. Olănești - Vâlcea
12 June


iar lis. ~~fiat~~ are si veniturile
si proprii.
Cat priveste modul de
executie si comandare de
mesteri brui va veti adresa
tot ~~Dr.~~ Arb. Referențiaru din R.-Vâlcea

La rap. Cuc. V. N. 22/921
Va comunicam ca pentru a
se hotara asupra rap. lis.
Parohia Comanesti din acea
parohie trebuie sa formalizeze
un comitet pentru adunarea
fondurilor necesare, prevazute
in deziul intocmit de Dr.
Arb. Referențiaru ce si se
aureaza in copie, deoarece
Com. nu dispune de fonduri,

[illegible]

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemeni	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutate			Prețul unitar		S U M A			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Lei	B.	Pe articol		TOTAL	
											Lei	B.	Lei	B.
	Reportat . . .													
	năunădite fuste care se va bate susumane. În preț se calculează pământul, nisipul, adus și scos ce va face gratuit de către euoriași.		1. 5.70	5.50	mp.			31.350						
			1. 3.50	x 9.00	mp.			15.750						
			1. 3.50	x 5.50	mp.			2.500	66.310	55			3649.25	
Art. 8.	Pardoseala de ciment solizist pe beton Strat 0.15 (dosaj 1:24.)		1. 5.50	x 2.20	mp.			12.000	x 0.15 = 1800	400			726.00	
Art. 9.	Zugrăveala în interior la parter din nou lencuită (roclu) cu culoare de apă de 3 ori cu chenar la fel cum există. precum și în părțile unde pictura murală este alterată; cuprins panou- urile distruse de umedea din câmpuri și ori unde va necesita cuprins uscarale șpraturii de ipsos în locurile unde va neceasta în total Lei												2000	
Art. 10.	Curățitul vopselei de pe chenarul de piatră care încadrează ușa bisericeii de va șpala cu apă caustică și se va dațui usor fără a schimba modelatura în total Lei												200.00	
Art. 11.	Sportul cu lașita de var în exteriorul bisericeii dat de 2 ori în care se va acueș- teca ulei de in sau se la fișchiera varlei.		7.20	+ 2 x 14.50	+ 2 x 0.30									
			+ 7 x 4.80	= mt. l.	48.00 x 4.50 = mp.	219	300						657.00	
I Mobilier														
Art. 12.	Stranele de revizuit și reparat. Se va face din nou înfundăturile de lemn din lemn de brad sau fag 19 0.60 x 0.40 = reparatul, revizuitul stranelor							4.800	în total	200.00 + 750			1000.00	
													750	
Art. 13.	Un clopot de bronz circa 200 kgr.												8000.00	
III Lucrări provocate de natura terenului.														
Art. 14.	Canalizări, drenaje, trotoare. Săpătură de pământ pentru facerea													
	De reportat . . .												56.50825	



No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR	Părți asemenea	DIMENSIUNI			CUBURI suprafețe sau greutate			Prețul unitar		S U M A			
			Lungimi	Lățimi	Înălțimi	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Lei	B.	Pe articol		TOTAL	
											Lei	B.	Lei	B.
	Reportat .													56.50825
	dreșapului și cōminelor de cercetare tot doi gîdărie de pîntre . seaca (fără mustae) în prejurul biserice, conform planurilor și indicațiilor lor ce s'au da . — Prețul s'a calculat 2. (12.00 x 0.60 x 1.50)							21.600						
	pe jumătate considerăm 2 (50.00 x 0.60 x 1.80)							108.000						
	de seacă enorasi arăta 1. (0.60 x 0.60 x 1.80)							64.800						
	bemvol la transportul și 3 (2.00 x 0.80 x 0.80)							3.840						
	lucrarea pămîntului.							onc. 170.00	10.00	1700.00	1700.00			
At. 15.	Înlemn facerea dreșapului pentru scurgera apelor conform indicațiilor din plan . Se va face un canal scoc la fund asternându-se și s'au de una lungă altă în continuare pe lat' iar pe pereti se mușche, formând marginile și d'asupra capacul lăsând din dis- tanță în distanță goluri mici care se va scurge apa . D'asupra se va asterne bolovani din ce tînce mai mici pînă la nivelul solului . Se va da încl- narea necesară după arătarea în plan cu 2 mm pe 1 m.													
														
	de pîntre sau ștyar 4 x 1.80 = 7.20							720.00					720.00	
	ștyar 2.54							20.00					4880.00	
At. 16	Introducere de lemn în jurul biserice							total m ² 50	20.00				1000.00	
At. 17	Împrejurare de lemn cu ștyar							total m ² 60	20.00				1200.00	
	Total general lei							seaptezeci de mii lei.					70.000	

At. 17 = Măsurare



Om 24

ROMANIA

MINISTERUL CULTELOR SI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

BIRoul DE ARHITECTURA AL SECTIUNII REGIONALE

R. VALCEA - OLTENIA

No. 30

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE
NR. 1114

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
N. 00172 * 7-MAR.1922
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
N. 10192 * 6-MAR.1922 *
REGISTRATURA GENERALA

Marthe 1922 R. Valceea

Cu anexa: Memoriu la Comitetul N. 643/1921
Relevan, plan si sectiune

- Domnule Presedinte,
- Referitor la memoriu N. 643/1921, avem onoare a va inainta cu aceasta, urmatoarele lucrari:
1. Emisiul N. 643/1921, pas pe adresa N. 35/a parohiei Olănești - pe care o restituim.
 2. Relevanul bisericii filiale Sfintii Voerozi - Valea de case - Comuna Olănești - Valcea - plan si sectiune longitudinala.
 3. Memoriu explicativ al relevanului.
 4. Descrierea cantitativ si estimativ al reparatiunilor necesare, precum si pentru mobilier, clopot, in prejurare si lucrari provocate de natura terenului: drenaje, trotoare etc. in valoare totala de lei 70.000.

Rugandu-va sa luie votul a dispoziție aproba
rea si acordarea sumei necesare.

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
Sedinta din: 9 Martie

La agenda referita
ona sub Comisiune
Lehnic e rugat Domnule Socr
a a propuneri al Comisiunii Monumentelor Istoric
referentul



14
Iunie 1922

43-17-927

Cred fiți important a alege atitudine. Pres. Comisiunii
empna crăies, vată sau nu, ce multe parohii ale căror biserică
sunt monumente istorice o comit; n anume de a crea în dea
o biserică este monument istoric și trebuie îndelunguit și noi.
Sunt și parohii a sa face o circulară tuturor parohiilor
sau poți chiar și chiriachilor spre a fi în arde la dreptul
nostru și a impiedica stăruirea și modificarea bisericilor noastre
măști nu implică datoris și a le îndelung, acesta datoris că
jănd în sarcina parohiilor și a comisiunilor dea biserică este
de mior. Statul în ca numai sarcina și a nghe și lucrare și
intetare să se arde făcând unii să păstreze caracterul artistic
al monumentului. Greșita de care nu expune pe enoriașii
avtor biserică și a vicia purgându-se și în viciuându-se multe biserică
și și se a Statul în ca impoie pentru a le intetare.
De conștientă și a parohii a ca mai recomandă atitudinea noastră
și a de explică la mare parohii și enoriașii și și, îndelung și și purgându-se
Comitete și intetare pentru repare biserică - care Comisiuni să afute în
minterne atitudinea pentru facere designat și facere conștientă biserică
și facere intetare intetare și impoie conștientă și recepționare
lucrării
Poți ca chiar în legea Com. Pres. Istorie ar trebui să se și speci-
fie dreptate, atitudinea și Comisiuni și de parohii și
enoriașii.

Se Com unia
in sensul refer
și Panar
Circula

1237.

43-25-925

24/10

26.1



Stm:

Arch. Referendaru
R. - Vâlcea

Avem onoare a vă înainta
în original rap. n. 1237 al
parohiei Vlănești - jud.
Vâlcea rugându-vă să
fiu vorbită a Cerceta^{re} Tutocini
descrizul rep. necesare br. fil.
Furtii Ingeri alii sus zice
parohie

R.

S. D.

43-13924

10.10.
La Comisiunea de reparatul
Directiei tehnice

Valcea, in 30 Martie 1924

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI CULTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
N^o 100196 4-APR 1924
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
N^o 18937 4-APR 1924
REGISTRATURA GENERALA

N^o 56/924

20.5.24
de aprobare

nr 94

8/5/924

Domnule Presedinte,

Se mai dă de vizul. Referitor la adresa D-voastră
in copie perolui. opm a aduna
bani prin un comitet local.
aceasta, devizul lucrărilor de reparatii
si consolidare, memoriul explicativ si
de dl arhitect
Referendum relevau bisericii filiale "Sfintii Ingeri",
afise din comuna Olănești - Valcea.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 15

Arhitect
Comisiunea Monumentelor Ist. si Arh.
Regionala a Olteniei R. Valcea

Domnului Presedinte al comis. Mon. Ist. Valcea

496.

31 mai Pauline Olănești
jud. Valcea

Avem onoare a
Vă înainta în copie deriziv
~~interven~~ Rep. necesare
brs. fil. Ș. Ingeu
din acea parohie
intervenit de S. Ref.
Aut. C. M. J. din R.
Valcea sub a comisi
supraveghere se va executa
lucrarea. -

Rep. se vor face
din fondurile stăruie de
un comitet sub pres.
ale lui Cu. V. Institut
în acest scop.

La 1776 a fost eladita din Sf. Ioan Botezatorul din C. Olavies
un² No². SERV. TECHNIC

SERV. TECHNIC

153i 28th VII/913.

Comitetul de reparațiuni
al
Bisericii Filiale Sfinți Igeru
din
Parohia Olănești
Vâlcea

La Comisiune cu referatul
Directiei tehnice 1923

1923 Member

MINISTERUL INSTRUCTIUNII SI TUTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR HISTORICE
Nr 01237 DEC. 1993
REGISTRATURA

MINISTERUL CULTELOR
SI ARTELOR
№ 69000 * 22 DEC. 1923 *
REGISTRATURA GENERALĂ

25/11

Quayle Sen. *tehupe*

În onoare a vă ruga să bine-
voiti a dispune să ni se dea
cuvânta autorizatie pentru re-
parațiunea Bisericii Filiale
Sfânti Iosif din Parohia
Orăstie Vâlcea, bine cunosc
a căruia ca-ocaza Biserica
are o vechime de peste 100 ani.
Tot de o data-va mai rugăm
a ne trimite un ^{vr} arhitect
spre întocmirea unui deviz
în regulă și darea de direc-
tive privitoare la executarea
lucrărilor relative la loca-
lurile declarate de Mon. Istoric.

Presidente p. Pres. Paroh.
az. S. Floresce

Le Ministru Cultelor si Pitalor
Direct. Monum. Istoriei
Bucuresti

Supra chestionar.

Bir. B. Ingeri clădită
la 1820. Zăgăneli vechi
pe din fața mării în
mănoare. Tâmpale de zid.
Nu se știe cîndul se
mai reparat - probabil
acum 30 ani.

Bir



1801/102
1801/102
1801/102

MONTELEONE, CALIFORNIA
JAN 10 1927
REGISTRAR GENERAL

MONTELEONE, CALIFORNIA
JAN 10 1927
REGISTRAR GENERAL

Reston
Lub

[Faint, mostly illegible handwritten text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

Anex la adresa Nr. 56/924 - J. Vâlcea
Cemeiul Nr. 1237/924

Pag. 1.-



DEVIZ



PENTRU

Reparațiunile și consolidările bisericii filiale "Sfintu Ingeri" din comuna Vlănești (Jud. Vâlcea)

No. curent	ARATAREA LUCRARILOR aprovizionărilor și predărilor	No. din seria prețurilor	Părți asmeni	DIMENSIUNI			SUPRAFETE cubi sau greutate			PREȚUL		
				Lărgime	Lungime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	Totale	Unitar	Pe articol	TOTAL
I. Lucrări de reparație la biserică.												
1	Învelitoare de sită de brad cuprinsă desăcătul celei vechi și înlocuirea latilor putrezi. Se va bate pe poale pe hidr restul pe zăinduri, incl. cuie gata la loc.											
							corpul bisericii	m.p.	265.-			
							turla și turnur	m.p.	41.-			
							total m.p.	-	306.-	130.-		39.78
2	Strășina la corpul bisericii din scânduri de brad, conform detaliilor, fără console aparente însă cu table profilate inclusiv cadrul exterior și cel inte- rior în totul cuprins fierăria necesară și vopsitul mulei - M ^l .								50.-	150.-		4500.-
3	Benclii în exterior la zidurile bisericii inclusiv complectarea cu cărămizi nouă bine coapte a cără- mizilor lipsă și macerate la soclu coruise, brâu etc cu mortar de var alb în care se va amesteca 10% ci- ment. Se va curăți bine și spala mortarul vechi și între cărămizi inclusiv profilatul soclului conform în- dicățiunilor ce se vor da.								m.l.	118.-	180.-	8640.-
4	Benclii cu mortar de var alb în interiorul bisericii după ce se va dașina țencelile burdușite și umezite înlocuindu-se cărămizile putrezite de lângă bolovani de rău, deasupra dusei în sus un metru								m.l.	67.-	90.-	6030.-
5	Legături de fier lat 60 ^{mm} /15 la anson în exterior iar în lung mergând câte 5 mt. săpându-se în perete un sant											

De reportat

0

61.950.-

[illegible]

Biserica "Sfintii Ingeri" din
Bou. Olănești (Vâlcea)

Pag. 3

DEVIZ

PENTRU



No. curent	ARATAREA LUCRARILOR aprovizionărilor și predărilor	No. din seria prețurilor	Părți asemăn.	DIMENSIUNI			SUPRAFETE cubi sau greutăți			PREȚUL		
				Lărgime	Lungime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	Totale	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Reportat											87457
12	Bruci aparente în exterior pe turla și la coarne din lemn de stejar dimensiuni și formă ca cele existente deteriorate incl. batutul în pop și vopsitul cu lazur și ulei în 2 rînduri							3	x	300.-		900
13	Neprevazute											1643
	(Totalul reparațiilor strict necesare bisericii, lei non așez. de mii lei.											90.00
II. - Lucrări absolut necesare provocate de natura terenului												
1	Săpătură de pământ în curtea bisericii pe toată suprafața începând cu adâncimea de 0.20 cent. la partea din spate razarit a zidului înconjurător, continuând pînă la curtea cu + 0.40 adînc. - 60, terminând cu panta de scurgere a ter- nului pînă la vale în punctul de unde au apele panta naturală de scurgere, făcându-se cu această ocazie o șosea cu 2 santuri de scurgere în lături. circa m. ³								500.- total			10.000.-
2	Teren-facerea de drenaje pentru îndepărtarea apelor de la fundațiile bisericii și pt. scurgerea apelor ce s'a infiltra din deal. Se va face un sant adînc. de 2 m. cu panta cu șee la fundul din pîntec de rîu iar dăsupro se va așezua bolovani din ce în ce mai mari, după indicațiile ce se vor da la fața locului de arhitectul Comisiei care va fi chemat la lucrare. total m. l.								240.-	100.-		24.000.-
	(Lucrări provocate de natura terenului, total lei - Trei zeci patru de mii)											34.000.-

De reportat

No. curent	ARATAREA LUCRARILOR aprovizionărilor și predărilor	No. din seria preturilor	Părți amenajate	DIMENSIUNI			SUPRAFEȚE cubi sau greutate			PREȚUL		
				Lățime	Lungime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	Totale	Unitar	Pe articol	TOTAL
	<i>Reportat</i> III. - Lucrări speciale -											
1	Repararea și revizuirea stavelor, inclusiv înlocuirea postamentelor, scaunul incl. vopsitul											3500.-
2	Lucrarea la soclul și în interior și la tencușele din nou la arcurilor și boltilor din marmură și piatră, inclusiv revizuirea pământurilor copite și distruse de umezeală. Lucrarea se va face de către un specialist după indicațiile ce se vor da de către un pictor al Comis. Monumentelor Ist. etc.											5000.-
	Un clopot de circa Kg. 200.-											20.000.-
	Împrejmuire cu ziduri obisnuite peste zidul de piatră sau înălțarea zidului cu circa 60 cent. total \$											6500.-
	(Total lucrări speciale - treizeci și cinci de mii)											35.000.-
	= Recapitulatie =											
	I. - Lucrări de reparație la biserica											\$
	II. - Lucrări provocate de natura terenului											\$ 34.000.-
	III. - Lucrări speciale - - -											\$ 35.000.-
	Total general											
	 <i>Arhitect</i> <i>P. Valcea</i> în 10 Martie 1924											

B. Valcea, în 30 Martie 1994.

Anexa la raportul N. 56/994 -

Cercinț N. 1234/994 -

Se va anexa la temerile
respective. 7



Memoriul explicativ referitor la biserică filială « Sfântii Iosif » Comuna Clănești - Valcea. -

Accastă biserică e situată lângă poalele unui deal, la vreo 500. - ~~de~~ metri de soseana care vine din Bărnău, chiar la intrarea în sat. Din cauza situației terenului apele au adus pământ depunându-l în jurul bisericii, apa a pătruns în interiorul ei, iar enoriașii au ridicat pardoseala bisericii cu 30 centim. Au săpat la spate în mal, degajând potmolul, făcând în jurul ei un zid de bolovani, înconjurător, pentru protecția viturilor de pământ. Cu această înțepănire vatra bisericii a fost ferită, însă pământul a continuat să se depună în jurul acestui zid, terenul închis al bisericii a rămas în imposibilitate de a avea scurgere a apelor la vale, de cât în infiltrați. Aceste infiltrații a periclitat mult biserică împregnând-o de umiditate. Faptului că zidăria e mai mult din bolovani, ca e groasă și solidă, nu i s'a produs crăpături ^{mari} decât mici și suri la anvon. - Germanii când au răpit clopotele au spart învelitoarea îndreptul pronaosului, pe unde a float stricând rău tencuelile și pictura. -

Biserica e ridicată la anul 1820. Textă înscrisă în piatră, d'asupra cadrului intrării de piatră profilată: « Cu ajutorul lui Dumnezeu din temelie sau zidit această sfântă biserică întru slava sfinților mari voievozi Nichail

și Gavril de robul lui Dumnezeu Ioan Armașceanu
și Dumnealui Alexandru Olănescu în zilele bine
credinciosului domn ie Alexandru Nicolae Voivod
leat 1820 Julie 28^{ra}. Planul bisericii este dreptunghiur
fără sănuri cu turla octagonală de zid (clopotniță)
d'asupra pronaosului. Are anvon deschis cu cinci
arcade pînă la centru — trei în față, și câte una lateral
cu intrarea în axul mare, cu coloane cilindrice de
cărămidă. În clopotniță se comunică printr-o
deschidere pe treptele de lemn așezate în peretele
dublat din stînga pronaosului. Alt în anvon
în pronaos sunt bolți în calota sferică cu pen
dantive pe arcuri dublouri fără pilastri, iar
în naos pe pilastri.

Cămpul e de zid cu vrese și profile în stuc. —
Pictura în interiorul bisericii a fost revăzută, mai
ales fețele sfințelor au culoarea albicioasă. În
anvon se constată pictura curată, desemn și cu
lori deosebite. În fațada principală sunt pic
turi murale bine conservate cari nu s'au reno
vat. Este icoana „soborul îngeriilor” și cei 2 sfinți
călări „Dimitre și Gheorghe”. Între aceste panouri
sunt vrese și câte va coroane cu flori ^{pictate} cari dau un
plăcut și vesel aspect. E notat: „De Ion zo. Tăos.
leat 3741”. Această pictură pare că nu seamănă
cu cea din biserică. — Pardoseala bisericii este
de scînduri de brad, numai în anvon sunt
lespede de piatră ^{de} 0.40 x 0.40. — Învelitoarea este
de pîtă rău deteriorată. Ferestrele sunt de sticlă,
ele au fost lărgite în anul 1904 când s'a reîn
velit biserică și s'a ridicat pardoseala ei cu 0.30
cent. Tot atunci ușa a fost ridicată, cu cadru
și pizania de piatră. Nu are mobilier și ni
mic mai de seamă cu importanță artistică de

cât icoanele înfățișând pe fond de aur foarte importante, ca culoare și desemn însă au început a se distruge din cauza umezelei și cariarei. — Această biserică trebuie urgent salvată. În interior biserică învelindu-se urgent și scotându-i se umezeala din pereți, iar în exterior executând lucrări contra naturii terenului, despotmolind-o și dând scurgere naturală a apelor din ploi, că alt-fel igrasia pătrunsă în zidurile fundațiilor și al soclului bisericii va distruge cu desăvârșire acest monument, care împreună cu celelalte 3 biserici din Vlănești, formează un important ciclu de biserici vechi. —



D.M.I.
ARCHIVA
MONUMENTE STORICE
NR. FILA 20

Architect ¹ = Referring.



MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28, S. II

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE
NR. FILA 21

43-19-137

Domnului I.L. Atanasescu

Arhitect

CRAIOVA.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

490.

18 mai 1937

DOMNULE ARHITECT,

Am onoare a vă înainta în original raportul no. 3786/490/93.
spre a cerceta și referi asupra Cr. G. Voivod și alui
parohia Olănești, jud. Vâlcea.

SECRETARIATUL

Comisiunii Monumentelor Istorice

concept.


490

Episcopie R. Vâlcea.

În legătură cu cererea D.S.G. 3786/93
avem onoare a vă face cunoscut că dl. I.L.
Atanasescu, Arch. C.M.I. al Cr. Craiova a fost
delegat să cerceteze și referi asupra Cr. G.
Voivod și alui parohia Olănești, jud. Vâlcea,
Binevoiti

D. S. G.

REGATUL ROMÂNIEI



MINISTERUL INSTRUCTIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR
COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
REGIONALA OLTENIEI CRAIOVA

Domniei Sale Domnului
Președinte al
Comisiunii Monumentelor Istorice

București.-

Dosarul și Nr. dv.:

Data dv.:

Dosarul și Nr. nostru: (a se repeta în răspuns)

Data:

Privește

No. 333

23 M a i u 1938

*Se amână
în-
m-
ya*

Domnule PREȘEDINTE.-

Pe temeiul adresei No.490/937 am onoarea
a Vă înainta alăturat în dublu devizul de lucrările de în-
treținere și consolidare necesare de efectuat la biserica
Sf. Voievozi din com. Olănești Vâlcea rugându-Vă a da cu-
venita aprobare.-

Lucrările se vor face din fondul parohial
prin ofrande.-



Arch. Reg. Olteniei

[Signature]

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE
REGIONALA OLTENEI
CRAIOVA

Domnului I.L. Atanasescu

Arhitect

CRAIOVA.

II99.

Exp. 4-11-938

DOMNILE ARHITECT,


In referire la adresa d-voastră no.333 din 23 Mai a.c.,
avem onoare a vă înapoia, în dublu exemplar, devizele aprobate
de Comisiunea Monumentelor Istorice, pentru lucrările de în-
treținere și consolidare ce urmează a se executa la biserica
Sf.Voivozi din comuna Olănești-Vâlcea.

P R E S E D I N T E,



SECRETARUL COMISIUNII,



D.M.I.
ARCHIVA
MONUMENTE ISTANCE
NR. FILA 23




SP. Voevazi Olumesth




D.M.L.
A R H V A
MONUMENTE
ST. FILK
24

SF. Voevozs Olanestis





D.M.L.
ARCHIVA
MONUMENTE
SFR. FILA

D.M.I.
ARCHIV
MONUMENTE IS
NR. FILA 26



7 letters



SECȚIUNE LONGITUDINALĂ
SCALA 0.02 = 100 MT.

Biserica filială Sfinții Voievozi
„Valea de Case”

TEMEIUL N° 643/1921

PAROHIA
CORMOȘESTI
DIN COMUNA
OLĂNEȘTI-ÎNĂLȚEA



R. Vălcu februarie 1922 M. N. C.

Biserica Filială

Sfinții Voievozi

Valcea de Case

Parohia

Comanesti

in comuna

Blănesti-

Valcea

Planșă învelitoare

Planșă orizontală

al bisericii

002 = 100 MT.

D.M.I.
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA 12

12



Februarie 28 1922