

2841

Rādemi, J. Tutova

Bib. St. Voderovi

- 1939 -

Biserica Sf. Voevopi. Satul a fost distrus de boerii olandezi la Ghiocaga jula 1800. Biserica a ramas singura in camp, pana la 1924 cand s-a reconstituit satul. Pana atunci a D.M.I. filiala la Dragomiresti.

D.M.I. filiala
ARHIVA
MONUMENTE ISTORICE
NR. FILA

Este in foarte proasta stare.

Inaltarea sitei. Data 1828 nu s-a mai fost reperuta. Cea tiganesti Paratii sunt prinite in stalpi verticali si tencuite cu pamant si fara la (atasa). Sochii si are fiind cu talpa direct pe pamant. Spre Est este Peretele perimetric sunt ceptuti cu scandra batute vertical.

Strasina tubundata.

Prispor pe colarete lemn.

Nu are niciun interes in exterior afara de grupul peste cobana la prispor.

Biserica nu se mai poate repara. Antebrau data ze si reparate

Prispor, ar dori un ajutor pentru a putea termina lucrarea cea noua indata 1926.

Interesante fragmente a unei cataplexis vechi adusa probabil de la o vechi loc de lemn din Popesti acum abandonata.

Trabusee depozitate in cazul dinamizarii.

Lucrati grosolan.


Cataplexisna bisericii este de o calitate mai proasta afara de icornela vrandului superior.

Paratii sunt tencuite in interior cu pamant, si varuiti.

Bolta Naos octogonala de scandra.

Dusurca



Strasina 0.55.




Rădeni Tutova

D.M.I.
ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 NR. FILĂ


Trasa scândurilor cu
 țipoci pe sub stăpânat



grosime perete 0.09 + lăcușitate



Rădeni-Tutova



D.M.I.
 ARHIVA
 MONUMENTE ISTORICE
 NR. FILĂ 3



Construcția pereții

S-au lucrat cele două loburi ale
 pietrei. După aceea s-a lucrat
 și pe altă parte are 0.85

